



ORDEN DE REPARACIÓN

Fecha 10 01 2018 N° 15017

Acceso Sur - Km. 8.5 - Luján de Cuyo - Mendoza Líneas Rotativas 4360959 - 4360079

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Entró: 10-01-2018	Vehículo: RANDON 3 EJES	Patente: UAZ532 Resp:
Señor: PETROQUIMICA CUYO		Teléfono: 4983860

Dirección: AV.Parque Industrial S/N - Luján de Cuyo - Mendoza

Obs: - INTERNO B-570-A Kms: 0

VOZ CLIENTE: . CONTACTO:

Firma		
-------	--	--

DETALLE DE LA ORDEN DE REPARACIÓN			
CANT	CODIGO	DETALLE	
1	MO	Servicio Metalúrgico por: Desmontar paquete elástico trasero izquierdo para cambiar hoja madre, bulon centro y abrazaderas. Con material incluido.	
1	MO	cambiar hoja madre, bulon centro y abrazaderas. Con material incluido. Servicio de Gomeria por: Colocar 2 cubiertas nuevas ultimo eje lado derecho y sustituir 2 cubiertas lado izquierdo con auxilio	
]	Los precios expresados no incluyen IVA y pueden variar sin previo aviso	