

LUFTTÜCHTIGKEITSANWEISUNGEN

Gemäß § 14 Abs. 1 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) werden nachstehende Lufttüchtigkeitsanweisungen (LTA's) veröffentlicht.

LTA-Nr:	Titel	Geräte-Nummer(n)
Änderungen:		
-keine-		
Neuausgaben:		
-keine-		

Weiterhin sind nachstehend die Lufttüchtigkeitsanweisungen abgedruckt, die durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen worden sind. NfL 2026-2-883 ist hierzu zu beachten.

LTA-Nr:	AD-Nr.	Titel	Geräte-Nummer(n)
Änderungen:			
D-2024-035R1	EASA AD 2026-0141	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG.	EASA.E.036
D-2024-167R1	UK CAA AD G-2026-0002	BAE SYSTEMS (Operations) Limited	EASA.A.189, UK.TC.A.00147
D-2024-199R1	EASA AD 2026-0143	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG	EASA.E.036
D-2025-278R1	EASA AD 2026-0134	AIRBUS S.A.S.	EASA.A.064
D-2026-046R2	FAA AD 2026-14-11	The Boeing Company	EASA.IM.A.120, FAA TCDS A16WE
D-2026-114R1	TC Emergency AD CF-2026-35	Pratt & Whitney Canada	EASA.IM.E.126, TC TCDS E-36
Neuausgaben:			
D-2026-152	EASA AD 2026-0132	AIRBUS HELICOPTERS	EASA.R.008, EASA.R.146
D-2026-153	EASA AD 2026-0137	PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.	EASA.A.573
D-2026-154	EASA AD 2026-0138	DASSAULT AVIATION	EASA.A.580
D-2026-155	TC AD CF-2026-34	Airbus Canada Limited Partnership	EASA.IM.A.570, TC TCDS A-236
D-2026-156	EASA AD 2026-0135	ELBE FLUGZEUGWERKE GmbH	EASA.A.004, EASA STC 10063798
D-2026-157	FAA AD 2026-12-07	The Boeing Company	EASA.IM.A.115, FAA TCDS T00021SE
D-2026-158	TC AD CF-2026-06R1	De Havilland Aircraft of Canada Limited	EASA.IM.A.191, TC TCDS A-142
D-2026-159	FAA AD 2026-13-07	The Boeing Company	EASA.IM.A.115, FAA TCDS T00021SE
D-2026-160	EASA AD 2026-0133	AIRBUS S.A.S.	EASA.A.064
D-2026-161	EASA AD 2026-0142	AIRBUS S.A.S.	EASA.A.064
D-2026-162	EASA AD 2026-0144	AIRBUS S.A.S.	EASA.A.064
D-2026-163	EASA AD 2026-0139	SAAB AB	EASA.A.068

D-2026-164

EASA AD 2026-0140

Diamond Aircraft Industries
GmbH

EASA.A.639

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert

Braunschweig, den 27. Juli 2026
LBA T 824.070401/NfL/260727

Das Luftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag
B u r l a g e



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2024-035R1

EASA AD 2026-0141 vom 17.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

ROLLS ROYCE DEUTSCHLAND

17.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugmotor
Inhaber der Musterzulassung: ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG
Hersteller: Rolls-Royce plc

Muster: Trent 1000 series engines

Baureihen: Trent 7000-68, Trent 7000-70, Trent 7000-72, Trent 7000-72C und
Trent 7000-72D

Werknummern: Alle

Die betroffenen Triebwerke sind in Airbus A330 (NEO) Flugzeugen installiert, jedoch nicht unbedingt auf diese beschränkt.

Gerätenummer: EASA.E.036

Revisionsstand:

Diese LTA ersetzt D-2024-035 vom 09.02.2024

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0141 vom 17.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2024-035R1 geführt.

Betrifft:

(ATA 79) Engine Oil - Lubrication / Scavenge Oil Pumps - Installation Criteria

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0141 vom 17.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2024-167R1

UK CAA AD G-2026-0002 vom 14.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

BAE SYSTEMS

16.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Inhaber der Musterzulassung:

Hersteller:

Flugzeug

BAE SYSTEMS (Operations) Limited

British Aerospace plc, British Aerospace (Commercial Aircraft) Ltd.,

Jetstream Aircraft Ltd., British Aerospace Regional Aircraft Ltd.,

British Aerospace (Operations) Ltd.

Muster:

BAe Jetstream 4100 Series

Baureihen:

Jetstream 4100 Series, alle Baureihen

Werknummern:

Alle

Gerätenummer:

EASA.A.189, UK.TC.A.00147

Revisionsstand:

Diese LTA ersetzt D-2024-167 vom 19.08.2024

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

UK CAA AD G-2026-0002 vom 14.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2024-167R1 geführt.

Betrifft:

(ATA 05) Time Limits / Maintenance Checks - Airworthiness Limitations - Amendment / Implementation

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung UK CAA AD G-2026-0002 vom 14.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen.

Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2024-199R1

EASA AD 2026-0143 vom 20.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -

38144 Braunschweig

Fax: +49-531-2355-5899

email: AD@LBA.de

ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND

21.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Inhaber der Musterzulassung:

Hersteller:

Flugmotor

ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG

Rolls-Royce plc

Muster:

Trent 1000 series engines

Baureihen:

Trent 1000-AE3, Trent 1000-CE3, Trent 1000-D3, Trent 1000-G3,
Trent 1000-H3, Trent 1000-J3, Trent 1000-K3, Trent 1000-L3,
Trent 1000-M3, Trent 1000-N3, Trent 1000-P3, Trent 1000-Q3,
Trent 1000-R3,

Trent 7000-68, Trent 7000-70, Trent 7000-72, Trent 7000-72 C und
Trent 7000 72-D

Werknummern:

Alle

Die betroffenen Triebwerke sind an Flugzeugen des Typs Boeing 787 und
Airbus A330 installiert, jedoch nicht auf diese beschränkt.

Gerätenummer:

EASA.E.036

Revisionsstand:

Diese LTA ersetzt D-2024-199 vom 24.09.2024

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0143 vom 20.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2024-199R1 geführt.

Betrifft:

(ATA 72) Engine - Intermediate Pressure Compressor Shaft Assembly / Front Air Seal - Inspection

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0143 vom 20.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2025-278R1

EASA AD 2026-0134 vom 08.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -

38144 Braunschweig

Fax: +49-531-2355-5899

email: AD@LBA.de

AIRBUS

13.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Flugzeug

Inhaber der Musterzulassung:

AIRBUS S.A.S.

Hersteller:

Airbus, vormals Airbus Industrie

Muster:

AIRBUS A318 - A319 - A320 - A321

Baureihen:

A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A319-151N, A319-153N, A319-171N, A319-173N,

A320-211, A320-212, A320-214, A320-215, A320-216, A320- 231, A320-232, A320-233, A320-251N, A320-252N, A320-253N, A320-271N, A320-272N, A320- 273N,

A321-211, A321-212, A321-213, A321-231, A321-232, A321-251N, A321-252N, A321-253N, A321-251NX, A321-252NX, A321-253NX, A321-271N, A321-272N, A321-271NX und A321-272NX

Werknummern:

Alle

Gerätenummer:

EASA.A.064

Revisionsstand:

Diese LTA ersetzt D-2025-278 vom 01.12.2025

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0134 vom 08.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2025-278R1 geführt.

Betrifft:

(ATA 27) Flight Controls - Elevator Aileron Computer - Replacement

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0134 vom 08.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-046R2

FAA AD 2026-14-11 - Amdt. 39-23412

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

BOEING

14.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: The Boeing Company
Hersteller: The Boeing Company

Muster: BOEING 737

Baureihen: 737-8, 737-9 und 737-8200

Werknummern: Alle

Gerätenummer: EASA.IM.A.120, FAA TCDS A16WE

Revisionsstand:

Diese LTA ersetzt D-2026-046R1 vom 10.07.2026

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

FAA AD 2026-14-11 - Amdt. 39-23412

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-046R2 geführt.

Betrifft:

(ATA 21) Air Conditioning - AFM Operating Procedures - Amendment

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung FAA AD 2026-14-11 - Amdt. 39-23412 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-114R1

TC Emergency AD CF-2026-35 vom 15.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

PRATT & WHITNEY CANADA

16.07.2026

DRINGEND!

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:	Flugmotor
Inhaber der Musterzulassung:	Pratt & Whitney Canada
Hersteller:	Pratt & Whitney Canada (P&WC)

Muster:	PW210 series engines
Baureihen:	PW210A, PW210A1 und PW210S
Werknummern:	Alle
Gerätenummer:	EASA.IM.E.126, TC TCDS E-36

Revisionsstand:

Diese LTA ersetzt D-2026-114 vom 01.06.2026

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

TC Emergency AD CF-2026-35 vom 15.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-114R1 geführt.

Betrifft:

(ATA 72) Engine - Exhaust - Turbine Exhaust Frame Cracks - Inspection

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung TC Emergency AD CF-2026-35 vom 15.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen.

Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-152

EASA AD 2026-0132 vom 08.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -

38144 Braunschweig

Fax: +49-531-2355-5899

email: AD@LBA.de

AIRBUS HELICOPTERS

13.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Hubschrauber

Inhaber der Musterzulassung:

AIRBUS HELICOPTERS

Hersteller:

Airbus Helicopters (AH), vormals Eurocopter, Eurocopter France, Aerospatiale

Muster:

AS 350 / EC 130,
AS 355

Baureihen:

AS 350 B3,

AS 355 F, AS 355 F1, AS 355 F2, AS 355 N, AS 355 NP,

EC 130 B4 und EC 130 T2

Werknummern:

Alle

Gerätenummer:

EASA.R.008, EASA.R.146

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0132 vom 08.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-152 geführt.

Betrifft:

(ATA 67) Rotors Flight Controls - Upper Ball Bearing Ends of the Main Rotor Servocontrols - Inspection

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0132 vom 08.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-153

EASA AD 2026-0137 vom 10.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

PIPISTREL

14.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o.
Hersteller: Pipistrel d.o.o.

Muster: Virus SW 121

Baureihen: Virus SW 121, Virus SW 121A, Virus SW 121C, Virus SW 121X und Virus SW 128

Werknummern: Alle

Gerätenummer: EASA.A.573

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0137 vom 10.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-153 geführt.

Betrifft:

(ATA 52) Doors - Door Locking Mechanism - Modification

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0137 vom 10.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-154

EASA AD 2026-0138 vom 13.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

DASSAULT

14.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: DASSAULT AVIATION
Hersteller: Dassault Aviation (Dassault)

Muster: FALCON 6X

Baureihen: Falcon 6X

Werknummern: Alle

Gerätenummer: EASA.A.580

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0138 vom 13.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-154 geführt.

Betrifft:

(ATA 32) Landing Gear - Main Landing Gear Axle Beam - Inspection

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0138 vom 13.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-155

TC AD CF-2026-34 vom 10.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

AIRBUS CANADA LP

16.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Inhaber der Musterzulassung:

Hersteller:

Flugzeug

Airbus Canada Limited Partnership

Airbus Canada Limited Partnership (ACLP),

normals C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP), Bombardier Inc.

Muster:

BD-500 (A220 Series)

Baureihen:

BD-500-1A10 (A220-100) und

BD-500-1A11 (A220-300)

Werknummern:

BD-500-1A10: 50001 bis 50085 und 50087,

BD-500-1A11: 55001 bis 55391, 55393, 55394, 55396, 55397 und 55399.

Gerätenummer:

EASA.IM.A.570, TC TCDS A-236

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

TC AD CF-2026-34 vom 10.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-155 geführt.

Betrifft:

(ATA 38) Water/Waste - Waste Service Panel Ball Valve Leakage - Installation

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung TC AD CF-2026-34 vom 10.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen.

Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-156

EASA AD 2026-0135 vom 09.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

ELBE FLUGZEUGWERKE

17.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: ELBE FLUGZEUGWERKE GmbH
Hersteller: Airbus, vormals Airbus Industrie

Muster: Airbus A330 Passenger to Freighter Conversion

Baureihen: A330

Werknummern: Betroffen sind alle Airbus A330 Flugzeuge, die durch das EASA STC 10063798, bis einschließlich Revision 43, modifiziert wurden.

Gerätenummer: EASA.A.004, EASA STC 10063798

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0135 vom 09.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-156 geführt.

Betrifft:

(ATA 53) Fuselage - Rear Fuselage - Inspections

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0135 vom 09.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-157

FAA AD 2026-12-07 - Amdt. 39-23377

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

BOEING

17.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: The Boeing Company
Hersteller: The Boeing Company

Muster: BOEING 787

Baureihen: 787-8, 787-9 und 787-10

Werknummern: Gemäß Boeing Alert Requirements Bulletin B787-81205-SB220004-00 RB
Issue 001 vom 22.04.2025

Gerätenummer: EASA.IM.A.115, FAA TCDS T00021SE

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

FAA AD 2026-12-07 - Amdt. 39-23377

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-157 geführt.

Betrifft:

(ATA 22) Auto Flight - Mode Control Panel - Replacement

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung FAA AD 2026-12-07 - Amdt. 39-23377 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-158

TC AD CF-2026-06R1 vom 10.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

DE HAVILLAND OF CANADA

17.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: De Havilland Aircraft of Canada Limited
Hersteller: De Havilland Aircraft of Canada Limited, vormals Bombardier Inc.

Muster: DHC-8
Baureihen: DHC-8-401 und DHC-8-402
Werknummern: 4001 und 4003 bis 4633
Gerätenummer: EASA.IM.A.191, TC TCDS A-142

Revisionsstand:

Diese LTA ersetzt D-2026-037 vom 06.02.2026

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

TC AD CF-2026-06R1 vom 10.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-158 geführt.

Betrifft:

(ATA 32) Landing Gear - Main Landing Gear (MLG) Aft Door Mechanism - Lock Link Apex Pin/Bolt Fracture

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung TC AD CF-2026-06R1 vom 10.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen.

Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-159

FAA AD 2026-13-07 - Amdt. 39-23389

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

BOEING

17.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: The Boeing Company
Hersteller: The Boeing Company

Muster: BOEING 787

Baureihen: 787-8, 787-9 und 787-10

Werknummern: 787-8 und 787-9: Gemäß Boeing Special Attention Requirements Bulletin B787-81205-SB250253-00 RB Issue 002 vom 11.07.2024,
787-10: Gemäß Boeing Requirements Bulletin B787-81205-SB250254-00 RB Issue 001 vom 22.02.2021.

Gerätenummer: EASA.IM.A.115, FAA TCDS T00021SE

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

FAA AD 2026-13-07 - Amdt. 39-23389

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-159 geführt.

Betrifft:

(ATA 25) Equipment/Furnishings - Doorway Support Bracket - Installation

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung FAA AD 2026-13-07 - Amdt. 39-23389 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-160

EASA AD 2026-0133 vom 08.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

AIRBUS

22.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Inhaber der Musterzulassung:

Hersteller:

Flugzeug

AIRBUS S.A.S.

Airbus, vormals Airbus Industrie

Muster:

AIRBUS A318 - A319 - A320 - A321

Baureihen:

A318-111, A318-112, A318-121, A318-122,

A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132,
A319-133, A319-151N, A319-153N, A319-171N, A319-173N,

A320-211, A320-212, A320-214, A320-215, A320-216, A320-231, A320-232,
A320-233, A320-251N, A320-252N, A320-253N, A320-271N, A320-272N,
A320-273N,

A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-212, A321-213, A321-231,
A321-232, A321-251N, A321-251NX, A321-252N, A321-252NX, A321-253N,
A321-253NX, A321-253NY, A321-271N, A321-271NX, A321-271NY,
A321-272N und A321-272NX

Werknummern:

Alle

Ausgenommen sind:

- A318 Flugzeuge, an denen die Airbus Modifikation 39195 bei der Flugzeugherstellung durchgeführt wurde oder nachträglich das Airbus Service Bulletin A320-00-1219 durchgeführt worden ist,
- A319 CEO Flugzeuge, an denen die drei Airbus Modifikationen 28238, 28162 und 28342 bei der Flugzeugherstellung durchgeführt wurden,
- A319 NEO Flugzeuge, an denen die Airbus Modifikation 162338 bei der Flugzeugherstellung durchgeführt wurde,
- A320 NEO Flugzeuge, an denen die Airbus Modifikation 162339 bei der Flugzeugherstellung durchgeführt wurde,
- alle Flugzeuge, an denen die Airbus Modifikation 174066 bei der Flugzeugherstellung durchgeführt wurde.

Gerätenummer:

EASA.A.064

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0133 vom 08.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-160 geführt.

Betrifft:

(ATA 53) Fuselage - Centre Fuselage Forward Pressure Bulkhead - Inspection

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0133 vom 08.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-161

EASA AD 2026-0142 vom 20.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

AIRBUS

20.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: AIRBUS S.A.S.
Hersteller: Airbus, vormals Airbus Industrie

Muster: AIRBUS A318 - A319 - A320 - A321

Baureihen: A318-112,
A319-115, A319-132, A319-133,
A320-214, A320-216, A320-232, A320-233, A320-251N, A320-271N,
A321-211, A321-213, A321-231, A321-251NX, A321-253NX, A321-271N und
A321-271NX

Werknummern: Gemäß "Appendix 1" der EASA AD 2026-0142 vom 20.07.2026

Gerätenummer: EASA.A.064

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0142 vom 20.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-161 geführt.

Betrifft:

(ATA 57) Wings - Main Landing Gear Support Rib 5 - Inspections

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0142 vom 20.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-162

EASA AD 2026-0144 vom 21.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

AIRBUS

22.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes: Flugzeug
Inhaber der Musterzulassung: AIRBUS S.A.S.
Hersteller: Airbus

Muster: AIRBUS A318 - A319 - A320 - A321

Baureihen: A320-251N, A320-252N, A320-271N und
A321-252NX

Werknummern: 12680, 12729, 12751, 12764, 12776, 12852 und 12912

Gerätenummer: EASA.A.064

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0144 vom 21.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-162 geführt.

Betrifft:

(ATA 55) Stabilizers - Rudder Outer Skin - Inspection

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0144 vom 21.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-163

EASA AD 2026-0139 vom 14.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -

38144 Braunschweig

Fax: +49-531-2355-5899

email: AD@LBA.de

SAAB

22.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Flugzeug

Inhaber der Musterzulassung:

SAAB AB

Hersteller:

Saab AB, vormals Saab AB – Support and Services, Saab Aeronautics, SAAB Aerosystems

Muster:

SAAB SF340A, Saab SF340B

Baureihen:

SAAB SF340A, SAAB 340B

Werknummern:

SF340A: MSN 004 bis einschließlich 159

SF340B: MSN 160 bis einschließlich 459

Gerätenummer:

EASA.A.068

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0139 vom 14.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-163 geführt.

Betrifft:

(ATA 21) Air Conditioning - Air Distribution / Air Recirculation Fans - Inspection(s)

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0139 vom 14.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.



Lufttüchtigkeitsanweisung

D-2026-164

EASA AD 2026-0140 vom 15.07.2026

Luftfahrt-Bundesamt

- Sachgebiet T82 -
38144 Braunschweig
Fax: +49-531-2355-5899
email: AD@LBA.de

DIAMOND AIRCRAFT

22.07.2026

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Art des Luftfahrtgerätes:

Inhaber der Musterzulassung:

Hersteller:

Flugzeug

Diamond Aircraft Industries GmbH

Diamond Aircraft Industries GmbH (DAI), Diamond Aircraft Industries Inc.,
Qingdao Wanfeng Diamond Aircraft Manufacturing Co., Ltd.

Muster:

DA 50

Baureihen:

DA 50 C

Werknummern:

Alle

Gerätenummer:

EASA.A.639

Revisionsstand:

Originalausgabe

Airworthiness Directive der ausländischen Behörde:

EASA AD 2026-0140 vom 15.07.2026

Genannte Airworthiness Directives unter dieser Rubrik, die nicht durch die EASA herausgegeben worden sind, wurden durch die EASA über die Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen und sind somit ebenfalls Airworthiness Directives der EASA.

Die genannte Airworthiness Directive wird im Luftfahrt-Bundesamt unter der Nummer 2026-164 geführt.

Betrifft:

(ATA 27) Flight Controls - Flap Actuator - Inspections / Modification

Anmerkungen:

Gemäß der EU Verordnung Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil M, Unterabschnitt C, M.A.301(f)(1), ML.A.301(d)(1), M.A.303 und ML.A.303 dürfen Luftfahrzeuge nach dem in der Lufttüchtigkeitsanweisung angegebenen Termin nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die oben referenzierte Lufttüchtigkeitsanweisung EASA AD 2026-0140 vom 15.07.2026 herausgegeben oder per Entscheidung Nr. 2019/018/ED übernommen. Gemäß § 14 Abs. 2 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) sind diese Lufttüchtigkeitsanweisungen direkt in der Bundesrepublik Deutschland gültig und bedürfen keiner Umsetzung durch das Luftfahrt-Bundesamt.

Mit Hilfe dieser Übersichtsseite veröffentlicht das Luftfahrt-Bundesamt ebenfalls die über § 14 Abs. 2 direkt gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen der EASA in den Nachrichten für Luftfahrer und im Internet unter www2.LBA.de/LTAs/. Dieser Service dient reinen Informationszwecken und liegt keinem Verwaltungsverfahren zu Grunde. Rechtsmittel sind damit ausgeschlossen.