



Liste verbesserungen BEP3.1 zu BEP3.2:

- ABS abschaltbar machen (zusätzlicher switch)
- Für das neue gehäuse 1mm kürzen (dann passt es ins alte und ins neue gehäuse, siehe bild)




- Aussparung für Schraube auch an oberer Ecke anbringen (damit passt in beide Gehäuse, siehe Bild 2). Dafür müsste der 4028 ein Stück versetzt werden.



- Beschriftung der schalter vervollständigen

- Stencil bestellen, der die aussparung für die Schutzdiode NICHT hat. Oft sind die Pads gebrückt nach den Lötöfen und das gibt kurriose Fehler...



- Abstand Lödpads vergrößern zwischen switch und diode (häufiger fehler nach den Lötöfen, siehe bild)

