# Sprawozdanie nr. 6

## Mateusz Kojro 2020–01–13

#### 1 Opis cwiczenia

Cwiczenie polegalo na pomiarze temperatury oraz sterowaniu ukladami DS1820 za pomoca magistrali 1-wire Czujniki temperatury realizowane sa korzystajac z roznych zjawisk fizycznych (miedzy innymi odksztalcanie bimetali czy zmiany oporu materialu) Magistrala 1-wire (w naszym przypadku wykonana przez firme DALLAS) sluzy do przekazywania informacji pomiedzy ukladami "slave" a mikrokontrolerem. Jak sugeruje jej nazwa magistrala 1-wire sklada sie wylacznie z jednego przewodu nie liczac masy.

Aby oddczytac temperature za pomoca magistrali 1-wire i czujnika temperatury nalezy wykonac ponizsze czynności

- 1. Zerowanie magistrali
- 2. Wypisanie id czujnika
- 3. Wyslac komende pomiaru temperatury
- 4. Zatrzymac wykonywanie programu na maksymalny czas konwersji analogowych wartosci termometru na wartosci cyfrowe
- 5. Wyzerowac magistrale
- 6. Wyslac id czujnika
- 7. Wyslac komede odczytu temperatury
- 8. Odcztac temperature
- 9. Wyzerowac magistrale

Przy czym nalezy pamietac ze temperatura zapisana jest w postaci 8bitowej liczby z znakiem (1 bit to bit znaku) i ze id czujnika musi zostac odcztane podczas pisania programu i zapisane do pamieci EPROM

## 2 Instrukcje jezyka BASCOM uzywane do komunikacji za pomoca magistrali 1-wire

- 1wreset resetowanie magistrali
- 1write [value] wyslij value na magistrale
- 1wread odczytaj wartosc z magistralii
- Writeeeprom Zapisz wartosc do pamieci EEPROM

#### 3 Elementy elektroniczne uzyte do realizacji ukladu

- Uklad DS1820
- Wyswietlacz LCD

### 4 Kod odczytujacy temperature za pomoca ukladu DS1820

Listing 1: Kod odczytujący temperature za pomoca ukladu DS1820

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config 1wire = PORTB.0
Declare Sub read_temp
Dim temp(2) As Byte
DefLcdChar 0, 7, 5, 7, 32, 32, 32, 32
 Call read_temp
 Cls
 If temp(2) = 0 Then
   Lcd "Temp: " ; temp(1) ; Chr(0) ; "C"
   Lcd "Temp: -" ; temp(1) ; Chr(0) ; "C"
 End If
Loop
End
Sub read_tempe
 1wreset
```

```
1wwrite &hcc
  1wwrite &h44
 Waitms 750
 1wreset
 1wwrite &hcc
 1wwrite &hbe
 temp(2) = 1wread(2)
 1wreset
 If Err = 1 Then
   Cls
   Lcd "Blad"
   Do
   Loop
 End If
 If temp(2) > 0 Then
  temp(1) = 256 - tem(1)
 End If
 temp(1) = temp(1)/2
End Sub
```