

Step 1



3005 = 0011 0000 0000 0101 المور العمل المور المور العمل المور العمل المور العمل المور ال

ثبات ها آدرس دستورالعملی که باید واکشی شود= PC محدورالعملی که باید واکشی شده = AC مقدار دستورالعمل واکشی شده = IR

Step 2



Step 3

