


Absolute input/output
y [°C]
Time [s]
R = 0.001
R = 0.100
R = 1.000
R = 5.000
R = 10.000
R = 50.000
R = 100.000
$\bar{y}$


u [%]
Time [s]
R = 0.001
R = 0.100
R = 1.000
R = 5.000
R = 10.000
R = 50.000
R = 100.000
$\bar{u}$