Rapport Nexus 3 pour le 10/06/2024



- Notes créées aujourd'hui (0):



- Relèves créées ces dernières 24H (3):

- Créée le 10/06/2024 20:58

- Ligne: Nexus 3

- Ras

- Créée le 11/06/2024 05:03

- Ligne: Nexus 3

- Ras

- Créée le 11/06/2024 05:03

- Ligne: Nexus 3

- Ras



⊙ - Notes archivées aujourd'hui (0):



- Notes en cours (12):

- Créée le: 03/06/2024 18:21 - Operateur: POULENARD David

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVI

- Axe bobine mère hs

- Créée le: 27/05/2024 10:34 - Operateur: POULENARD David

- Site: DAVEZIEUX

- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: Bloc de Perf

De nouveau des problèmes avec la lame de perf qui glisse.
Merci de venir contrôler le manchon et la rotule du bloc de perf.
Réducteur de l'oscillation des perf fissuré.

- Créée le: 23/05/2024 18:45- Operateur: POULENARD David

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: Bloc de Collage

- Déchire le papier. Acroche rouleau grippe derrière molteur

- Créée le: 21/05/2024 11:05 - Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: Bloc de Perf

- Platine coupe finale arraché intervention maintenance

- Créée le: 17/05/2024 11:05- Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: ENCOLLEUR

- Tuyau retour de colle enlever colle débordé sur groupe de collage

- Créée le: 17/05/2024 07:57- Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- Scie aspiration cassee

- Créée le: 16/05/2024 20:55 - Operateur: ROZBROJ Jerome - Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Emballeur - Élement: MEDI 80

- Moteur tapis après deviateur ne tien plus maintenance prevenu

- Créée le: 15/05/2024 19:25 - Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3- Service: PROCESS- Poste: Bobineur- Élement: FOUR

- Panne de 38 minutes suite au changement de câble d'alimentation de la soudeuse à barre

- Créée le: 15/05/2024 14:42- Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: ENCOLLEUR

- Alarme thermique pompe à vide encolleur

- Créée le: 14/05/2024 20:49 - Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: FOUR

- Plusieurs arrêt suite à la soudeuse à barre sur ligne emballage

- Créée le: 14/05/2024 08:11- Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: ACCUMULATEUR

- Plaque entre accu vissé cassé maintenance déjà sur place

- Créée le: 03/05/2024 21:47 - Operateur: Cédric GARRET - Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE - Poste: Maintenance

- Élement: DVE

- Changement capteur vérin bloquer bobine qui empêchait les mouvements pour la tension des courroies. CGA/TDU