Rapport Nexus 3 pour le 21/05/2024

- Notes créées aujourd'hui (2):

- Créée le: 21/05/2024 11:05 - Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: Bloc de Perf

- Platine coupe finale arraché intervention maintenance

- Créée le: 21/05/2024 22:51 - Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3 - Service: Autre - Poste: Bobineur - Élement: DVI

- Bobine interne colle sur les côtés imp0sible à tourner b0bine mise en non conformité



- Relèves créées ces dernières 24H (2):

- Créée le 21/05/2024 21:01

- Ligne: Nexus 3

- Ras

- Créée le 22/05/2024 08:50

- Ligne: Nexus 3

- Coupure WMS à 12h00. Pas de manipulation jusqu'à 13h15



⊙ - Notes archivées aujourd'hui (1):

- Créée le: 21/05/2024 22:51 - Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: Autre - Poste: Bobineur - Élement: DVI

- Bobine interne colle sur les côtés imp0sible à tourner b0bine mise en non conformité



Notes en cours (9):

- Créée le: 21/05/2024 11:05 - Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: Bloc de Perf

- Platine coupe finale arraché intervention maintenance

- Créée le: 17/05/2024 11:05 - Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: ENCOLLEUR

- Tuyau retour de colle enlever colle débordé sur groupe de collage

- Créée le: 17/05/2024 07:57 - Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- Scie aspiration cassee

- Créée le: 16/05/2024 20:55 - Operateur: ROZBROJ Jerome

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE - Poste: Emballeur - Élement: MEDI 80

- Moteur tapis après deviateur ne tien plus maintenance prevenu

- Créée le: 15/05/2024 19:25 - Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3- Service: PROCESS- Poste: Bobineur- Élement: FOUR

- Panne de 38 minutes suite au changement de câble d'alimentation de la soudeuse à barre

- Créée le: 15/05/2024 14:42- Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur- Élement: ENCOLLEUR

- Alarme thermique pompe à vide encolleur

- Créée le: 14/05/2024 20:49 - Operateur: LEMIERE Florian

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: FOUR

- Plusieurs arrêt suite à la soudeuse à barre sur ligne emballage

- Créée le: 14/05/2024 08:11- Operateur: SENTURK Yuksel

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: ACCUMULATEUR

- Plaque entre accu vissé cassé maintenance déjà sur place

- Créée le: 03/05/2024 21:47 - Operateur: Cédric GARRET

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 3

- Service: MAINTENANCE- Poste: Maintenance- Élement: DVE

- Changement capteur vérin bloquer bobine qui empêchait les mouvements pour la tension des courroies. CGA/TDU