Rapport Nexus 2 pour le 20/05/2024

- Notes créées aujourd'hui (3):

- Créée le: 21/05/2024 02:34 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2 - Service: PROCESS - Poste: Bobineur

- Élement: ROBOT COUCHE

- M. FORT est parti à 1h, il était malade. Nous avons contacté l'astreinte process pour qu'il nous donne l'accord que quelqu'un vienne le récupérer

- Créée le: 21/05/2024 03:10 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: Bloc de Collage

- Un molleteur HS coté TR. Je l'ai déposé sur la servante. J'ai décalé les molleteurs pour combler le vide. Merci de le réparer et de le remettre en place.

- Créée le: 21/05/2024 04:47 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2 - Service: QSE - Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Vitesse réduite a 400 suite à un changement de bobine DVE 01BM141118028008. **Bobine marquée**



- Relèves créées ces dernières 24H (1):

- Créée le 21/05/2024 04:58

- Ligne: Nexus 2

- Merci de faire réparer le molleteur HS

RAS

⊙ - Notes archivées aujourd'hui (2):

- Créée le: 21/05/2024 02:34 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2 - Service: PROCESS - Poste: Bobineur

- Élement: ROBOT COUCHE

- M. FORT est parti à 1h, il était malade. Nous avons contacté l'astreinte process pour qu'il nous donne l'accord que quelqu'un vienne le récupérer

- Créée le: 21/05/2024 04:47 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2 - Service: QSE - Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Vitesse réduite a 400 suite à un changement de bobine DVE 01BM141118028008. **Bobine marquée**



- Notes en cours (10):

- Créée le: 21/05/2024 03:10 - Operateur: CHEVROT Audrey

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: Bloc de Collage

- Un molleteur HS coté TR. Je l'ai déposé sur la servante. J'ai décalé les molleteurs pour combler le vide. Merci de le réparer et de le remettre en place.

- Créée le: 16/05/2024 20:37 - Operateur: OURLIN Laurent

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2 - Service: PROCESS - Poste: Bobineur - Élement: Bloc de Perf Codeur entraînement chaîne mandrins a cassé vers 19h30..... j'ai appelé la maintenance, il réparé la pièce. Ci-joint les photos. Cordialement, le bobineur.
PS j'ai noté bloc perfs en élément car pas bobineuse?

- Créée le: 16/05/2024 11:37- Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Galet support axe bobine mère côté transmission à changer. Vu avec NDE et RUI Brandao

- Créée le: 15/05/2024 21:48- Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Groupe hydraulique du dve ne fonctionne plus

- Créée le: 15/05/2024 08:25- Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Vérin maintenue avec collier

- Créée le: 15/05/2024 08:00- Operateur: FASILLEAU Sebastien

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Vérin du balancier à changer. Vu avec le mécano.

- Créée le: 14/05/2024 00:44- Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX- Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur

- Élement: SCIE

- Filetage des clamps hs 6 sur 8

- Créée le: 14/05/2024 00:44 - Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: SCIE

- Filetage des clamps hs 6 sur 8

- Créée le: 07/05/2024 08:45 - Operateur: FORT Mickael

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE

- Poste: Bobineur - Élement: DVE

- Balancier mouvement brusque instable. Casse papier

- Créée le: 03/05/2024 21:56 - Operateur: Thomas DUQUESNE

- Site: DAVEZIEUX - Ligne: Nexus 2

- Service: MAINTENANCE - Poste: Maintenance

- Élement: DVE

- Tournée de la ligne => RAS vu avec opérateur. TDU/CGA