
Phase currents (I_{RMS} = 30.01 A)
i_1
i_2
i_3
$\hat{I} = \sqrt{2}\, I_{RMS}$ = 42.4 A
40
20
0
−20
−40
Current [A]
20
21
22
23
24
25
Time [ms]