

INSTRUCTIVO PARA OXICORTE	CÓDIGO:	IN-GH-011
	VERSIÓN:	01
PROCESO: GESTION HUMANA-SYST	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

1. OBJETIVO

Definir el paso a paso para realizar el corte de metales usando el oxicorte como equipo.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica desde la revisión de los equipos hasta el corte de la pieza de metal a cortar.

3. DEFINICION

N.A

4. CONTENIDO

PASO	RIESGOS Y CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE
Locativo: condiciones y estado lugar de		Capacitación en identificación de riesgo.	Mecánico
	almacenamiento caídas, golpes a un mismo nivel	Programa de orden y aseo.	Auxiliar de SST
1. Revisión equipo	Mecánico: golpes y contusiones	 Verificar condiciones de almacenamiento. Diligenciar lista de chequeo antes de iniciar labor. Manómetros, válvulas y mangueras deben estar en perfectas condiciones. 	Mecánico
	Locativo: condiciones del suelo, caídas y golpes	Capacitación, identificación de riesgo.	Auxiliar de SST
		Manipular el cilindro con cuidado.	
	Mecánico: caídas a distinto nivel	Utilizar ayudas mecánicas.	Mecánico
2. Transporte de cilindro		Trasladar los cilindros en forma vertical.	
	Tecnológico: expulsiones, quemaduras, válvulas, mangueras rotas, agrietadas	Capacitación en identificación del riesgo.	Auxiliar de SST
3. Corte de metales	Físico: deficiencia en iluminación, expulsión de	Capacitación en identificación del riesgo.	Mecánico
31 Conto do motalos	partículas	Ubicarse en un lugar que tenga buena	Auxiliar de SST



INSTRUCTIVO PARA OXICORTE CÓDIGO: IN-GH-011 VERSIÓN: 01 PROCESO: GESTION HUMANA-SYST FECHA REVISIÓN: 16/05/2016

Biomecánico: posturas	iluminación.Uso de EPP.Capacitación, higiene y posturas.Programa de pausas activas.	Mecánico Auxiliar de SST
Tecnológico: incendio, generación de chispas, explosión	 Verificar presión. Cortar todas las piezas de una vez evitando abrir y cerrar válvulas. Para encender el soplete se debe usar chispero. Usar mampara para prevenir la proyección de las partículas. Al encender el soplete, abrir la válvula del cilindro de acetileno antes de abrir la de oxígeno. Asegurarse que el área esté libre de aceites combustibles, grasas o lubricantes, materiales inflamables o de combustión. Tener acceso a extintores que se encuentre en un lugar visible. Capacitación en manejo de extintores. 	Mecánico Auxiliar de SST
Locativo: espacios de trabajo incomodos	Ubicarse la labor en un lugar que esté libre de obstáculos y personas	Mecánico
Físico: temperatura alta	Realizar la actividad en un lugar ventilado	Mecánico



INSTRUCTIVO PARA OXICORTE	CÓDIGO:	IN-GH-011
	VERSIÓN:	01
PROCESO: GESTION HUMANA-SYST	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	SECCIÓN CAMBIADA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
01	Todo el documento	Emisión del documento	16/05/2016

APROBACIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Yamila Gasca	Andrés Peña	Alejandra Jaramillo
CARGO:	Auxiliar de SST	Coordinador de calidad	Gerente Administrativa