


Santiago de Cali, Agosto 27 de 2018

Señores SURGIR LTDA Cali Valle

Reciba un cordial saludo

De acuerdo a la solicitud me permito informar que la Grúa marca Jaguar modelo HR250 con activo fijo 0758 presenta un cortocircuito tanto en la bobina del motor como del sistema de control, esto debido a la inadecuada manipulación del control de mano ya que lo encontramos activado forzando al recalentamiento del mismo.





Para ir en pro del mejoramiento de la institución.

Atentamente,

Ingenferia at Schiffic to la Salut 9VII: 900923207-3

JEFFERSON ALVAREZ VIÁFARA

Ing. De Mantenimiento

TECNOLOGÍA VITAL MÉDICA SAS "Ingeniería al Servicio de la Salud"