

MANUAL TÉCNICO: TURBINAS DE GAS SERIE X100

Código: MN-TURB-001 | **Versión:** 2.4 | **Área:** Operaciones e Ingeniería

Sección 4: Procedimientos de Emergencia y Vibraciones

En caso de detectar una vibración superior a los 4.5 mm/s en el eje principal de la turbina, el operador deberá iniciar el protocolo de parada de emergencia inmediata. No se debe intentar un reinicio manual sin antes purgar el sistema de combustible.

Sección 5: Mantenimiento Preventivo

El cambio de filtros de aceite de la caja reductora debe realizarse cada 1.500 horas de operación continua o cada 6 meses, lo que ocurra primero.