Standortdaten

Standortnummer 123990708

Netzelemente St. 70 101321464 A, 101310464 A, 101300464 A,

Erstes Funk-NE

Adressdaten

 Straße
 Gut Rohlstorf
 Nördl. Breite WGS84
 53° 58' 17.18599''

 PLZ / Ort
 23821 Rohlstorf
 Östl. Länge WGS84
 10° 24' 33.18504''

Landkreis Segeberg

Gebäudedetails

Gebäudeart Silo Denkmalschutz? Nein

Gebäudehöhe (m) 25 Höhe für Flugrettung (m)

Höhe über NN (m) 40 Blitzschutzklasse II

Zugangsdaten

Zugangsmöglichkeit BS ebenerdig vor dem Silo.

RiFu und Antennen nur mit Hubsteiger erreichbar!!!

Zugangsregelung 24h Zugang immer ohne Schlüssel möglich

Zufahrtsbeschreibung Letzte Adresse, 23821 Rohlstorf, Gut Rohlstorf 3. gegen über ist die Scheune und die

Silo¿s

Besonderheiten

Umgebungspflege kein Grünschnitt

Parkplätze außreichend vorhanden vor der BS

Zugang 24h?JaFlughindernisbefeuerung?NeinEigener Blitzschutz?JaNamensliste erforderlich?Nein

Standort gesperrt? Nein Art des Tresors IKON groß 176

Standort des Tresors neben der UV (siehe Foto)

<u>Batteriewürdigkeit</u>

Batteriewürdig? Ja

Aufgrund Regel? Ja Grund der Änderung

Begehbarkeit

Schalter für Beleuchgung RiFu n.v. Standard-Rettungsgerät?

Standortdaten

Schalter für Beleuchtung Standortneben BS/EUVSilobegasungASI-Kategorieunsicherer StandortBemerkung

Element	Anzahl MA	Hubsteiger erforderlich?	Hubsteiger Höhe	EMVU-Einstufung	Leitertyp	Läufertyp
Antenne	2	Ja	30			
Flansch	2	Ja	30			
RiFu (RAU)	1	Nein				
МНА	2	Ja	30			
Systemtechnik	1	Nein				

Zugangsdaten Stromzähler

Zähler-Nummer	Zählertyp	Zugangsdaten (Stromzähler)	Zugangsdaten (Notstromeinspeisung)
1	Hauptzähler	ZAS rechts von der Technik weg an der Scheune (an der Hauswand)	

Anschlagpunkte

		Nr. (Anschl.pkte.)	Prüfdatum	Prüfer	Messgerät	Kalibriert bis	Seriennummer
--	--	--------------------	-----------	--------	-----------	----------------	--------------

Arbeitssicherheit

Antennentyp	Funksystem	Hauptstrahlrichtung (Grad)	Arbeitsschutzabstand (m)	Kennzeichnungspflichtig?	Berechnet am (Arb.schutzabst.)
ATR4518R2	GSM900 (TEF)	30	2,5	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	LTE800 (TEF)	30	2,5	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	UMTS (TEF)	30	2,5	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	GSM900 (TEF)	180	2,5	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	LTE800 (TEF)	180	2,5	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	UMTS (TEF)	180	2,5	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	GSM900 (TEF)	300	3	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	LTE800 (TEF)	300	3	Ja	25.04.2019
ATR4518R2	UMTS (TEF)	300	3	Ja	25.04.2019
Mitnutzer	MB08_DT	0			25.04.2019
Mitnutzer	MB09_DT	0			25.04.2019
Mitnutzer	MB08_DT	120			25.04.2019
Mitnutzer	MB09_DT	120			25.04.2019
Mitnutzer	MB08_DT	240			25.04.2019
Mitnutzer	MB09_DT	240			25.04.2019

Offene Troubles

Standortdaten

7	Trouble- Nr.	Art des Troubles	Kategorie	Priorität	Feststelldatum	Soll- Termin	Plan- Termin	Standortsperrung?	Bemerkung extern
14	40090056	Mängel	Systemtechnik	В	11.04.2021	06.06.2021		Nein	Es sind keine Batterien im Huawei Systemschrank verbaut. 14.04.2021 KP: Rückinfo H. Pitsch: bitte einen Strang a 60 Ah installieren lassen