

# Der Lichtsensor



- 1) Schließe den Sensor an einen analogen Pin (A0 ... A3)
- 2) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. licht)

3) Lese den Lichtsensor aus (Grove Sensoren -> lichtsensor) und speichere den Wert in der

Programmiert hierzu in der loop()

Variablen

4) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

- 5) warte 1 Sekunde
- 6) lösche das LC Display
- 7) Wiederhole die Schritte 3 bis 6 fortlaufend

## Was fällt Dir auf?



# Der Soundsensor



- 1) Schließe den Sensor an einen analogen Pin (A0 ... A3)
- 2) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. sound)

3) Lese den Lichtsensor aus (Grove Sensoren -> soundsensor) und speichere den Wert in der

Programmiert hierzu in der loop()

Variablen

4) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

- 5) warte 1 Sekunde
- 6) lösche das LC Display
- 7) Wiederhole die Schritte 3 bis 6 fortlaufend

## Was fällt Dir auf?



# Der Temperatursensor



- 1) Schließe den Sensor an einen analogen Pin (A0 ... A3)
- 2) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. sound)

3) Lese den Lichtsensor aus (Grove Sensoren -> soundsensor) und speichere den Wert in der Variablen

Programmiert hierzu in der loop()

4) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

- 5) warte 1 Sekunde
- 6) lösche das LC Display
- 7) Wiederhole die Schritte 3 bis 6 fortlaufend

# Was fällt Dir auf?



# Der Abstandssensor

- 1) Schließe den Sensor an einen digitalen Pin (2 ... 8)
- 2) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. abstand)

3) Lese den Abstandssensor aus (Grove Sensoren -> abstandssensor) und speichere den Wert in der Variablen

Programmiert hierzu in der loop()

4) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

# **Zusatz:**

- 5) warte 1 Sekunde
- 6) lösche das LC Display
- 7) Wiederhole die Schritte 3 bis 6 fortlaufend

# Was fällt Dir auf?







- 1) Schließe den Sensor an einen digitalen Pin (2 ... 8)
- 2) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. bewegung)

3) Lese den Abstandssensor aus (Grove Sensoren -> bewegungssensor) und speichere den Wert

Programmiert hierzu in der loop()

in der Variablen

4) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

- 5) warte 1 Sekunde
- 6) lösche das LC Display
- 7) Wiederhole die Schritte 3 bis 6 fortlaufend

# Was fällt Dir auf?