Wisedry – Reaktivierungs-Kurzanleitung (Rommelsbacher BG 950 Speedy)

Allgemein

Nur gesättigte (grüne) Beutel trocknen. Auf Metallrost oder flaches Blech legen, Fenster nach oben, nicht stapeln. Ofen vorheizen. Nach Lauf abkühlen lassen, dann luftdicht lagern. Wenn nicht komplett orange, 5–10 Minuten nachlegen. Nie über 150 °C, nie unbeaufsichtigt.

500 g See-Through Beutel

Temperatur: 150 °C (Ofen empfohlen). Beutel auf Metallrost oder flaches Blech legen, Fenster nach oben.

Menge	Zeit	Hinweis
1■Stk■(650■g■nass■→■500■g■trocken)	2 ■ h	Nach halber Zeit kui
2■Stk■(1300■g■nass■→■1000■g■trocken)	3 ■ h	Nach 1,5 ■ h kurz abkühlen lass

50 g Beutel

Temperatur: 120 °C (Ofen empfohlen). Beutel auf Rost oder flaches Metallblech legen, Fenster nach oben, gleichmäßig verteilen.

Menge	Zeit pro Seite	Gesamtzei
4■Stk■(260■g■nass■→■200■g■trocken)	45 ■ min	≈ ■ 90 ■ min
6■Stk■(390■g■nass■→■300■g■trocken)	60 ■ min	≈■120■miı
10■Stk■(650■g■nass■→■500■g■trocken)	70 ■ min	≈■140■miı
14■Stk■(910■g■nass■→■700■g■trocken)	70 ■ min	≈ ■ 140 ■ min +■ 10 ■ mi

20 g Beutel

Temperatur: 120 °C (Ofen empfohlen). Beutel einlagig auf Rost legen, gleichmäßig verteilen.

Menge	Zeit pro Seite	Gesamtzei
4■Stk■(104■g■nass■→■80■g■trocken)	45 ■ min	≈ ■ 90 ■ min
6■Stk■(156■g■nass■→■120■g■trocken)	50 ■ min	≈■100■mir
10■Stk■(260■g■nass■→■200■g■trocken)	50 ■ min	≈■100■miı
12■Stk■(312■g■nass■→■240■g■trocken)	50 ■ min	≈ ■ 100 ■ min + ■ 10 ■ mi

Sicherheit

Nie unbeaufsichtigt lassen. Keine Plastik- oder Glasgefäße verwenden. Nur Metallrost oder Metallblech. Beutel werden sehr heiß – Handschuhe benutzen.