



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Freio traseiro – Auxílio ao diagnostico

IT-013G-22

08 de abril de 22

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix HB / Onix Plus Tracker	2020 2021	2022 2022	LG100299 LB900022	NG159365 NB129554	----	Auxílio ao diagnostico para reclamação de ruído ao acionar o freio de serviço levemente em baixa velocidade.

Condição	Eventualmente alguns veículos podem apresentar um ruído tipo toc-toc ao acionar o freio de serviço levemente.
Correção	Auxiliar a Rede de Concessionárias a realizar o diagnóstico nos casos de reclamação de ruído tipo toc-toc ao acionar o freio de serviço levemente.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Lote	Nome da peça	PN antigo	PN novo
02	-----	Tambor de freio traseiro Onix	-----	26.376.136
02	-----	Tambor de freio traseiro Tracker	-----	26.376.347

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Conforme Manual de Serviços.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
2430051	Substituição do tambor de freio traseiro	0.6h	ZREG	-----

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Freio traseiro – Auxílio ao diagnóstico



Certifique-se

De que a reclamação é de ruído tipo toc-toc ao frear suavemente o veículo em baixa velocidade.



Importante

Avalie o veículo e reproduza a reclamação para iniciar o diagnóstico, só prossiga com os próximos passos caso identifique a situação reclamada.



Atenção

Caso não seja possível reproduzir a reclamação de ruído tipo toc-toc ao frear suavemente o veículo em baixa velocidade faça nova entrevista consultiva para confirmar a reclamação.

Caso a reclamação de ruído tipo toc-toc ao frear suavemente o veículo em baixa velocidade for reproduzida, siga a etapa seguinte:



Efetue

A troca dos tambores de freio traseiro seguindo o manual de reparações 2021 Chevrolet Tracker | Manual de Manutenção do Tracker América do Norte, América do Sul 13627630 | Freios | Freios a tambor | Instruções de reparo | ID do documento: 5253080 ou 2021 Chevrolet Onix/Onix Plus (VIN E) | Manual de Manutenção do Onix/Onix Plus América do Sul 13700058 | Freios | Freios a tambor | Instruções de reparo | ID do documento: 5183144

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste Boletim devem ser aplicadas SOMENTE nos veículos ONIX e ONIX PLUS modelo 2020 até 2022 TRACKER Modelo 2021 e 2022 que apresentarem a reclamação de ruído tipo toc-toc ao frear suavemente o veículo em baixa velocidade. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser processado imediatamente após execução do serviço.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deverá ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

LM/FF/SS/AR/VS

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.