



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sensor de Oxigênio – Diagnóstico

IT-042-22

24 de novembro de 2022

ESTE BOLETIM CANCELA E SUBSTITUI O IT-025-10
MOTIVO: ATUALIZAÇÃO DOS MODELOS DE VEÍCULOS ENVOLVIDOS E PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS

Fabricante	Modelo	Ano / Modelo		VIN		RPO	Descrição
		De	Até	De	Até		
Chevrolet	Onix Onix Plus Tracker Spin Cobalt Joy Joy Plus Cruze Equinox Camaro	2020	Em diante	-----	-----	----	Sensor de Oxigênio - Diagnóstico

Condição	Informar sobre o procedimento correto a ser adotado para diagnóstico e/ou substituição do sensor de oxigênio.
Correção	Seguir as orientações e instruções do Manual de Serviço de acordo com o código de falha registrado e o modelo do veículo.

PEÇAS E/OU PRODUTOS NECESSÁRIOS

Quantidade	Nome da peça	PN novo
1	Sensor de oxigênio – Sensor 1	Verificar no catálogo de peças de acordo com o modelo do veículo.
1	Sensor de oxigênio – Sensor 2	Verificar no catálogo de peças de acordo com o modelo do veículo.

FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Conforme Manual de Serviço.

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.



INSTRUÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO

ASSUNTO: Sensor de Oxigênio – Diagnóstico

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

Código de Operação	Descrição	Tempo Base	Tipo de Transação	Tempo Adicional
4025510	Substituição do sensor de oxigênio – Sensor 1	0,2h	ZREG	N/A
4025590	Substituição do sensor de oxigênio – Sensor 2	0,4h	ZREG	N/A

DISTRIBUIÇÃO / REGIÃO ENVOLVIDA

Brasil.

PROCEDIMENTO DE SERVIÇO

Efetue o diagnóstico de acordo com o código de falha (DTC) registrado no módulo de controle do motor (ECM) seguindo obrigatoriamente as informações e instruções do manual de serviço para o código de falha (DTC). Ao término do diagnóstico, caso seja necessário substituir o sensor de oxigênio, imprima a folha com as instruções do Manual de serviços, preencha com os valores medidos e envie essa folha (com as respostas) junto à peça ao Centro de Peças em Garantia – CPG.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

As instruções contidas neste boletim deverão ser aplicadas nos veículos Onix, Onix Plus, Tracker, Spin, Cobalt, Joy, Joy Plus, Cruze, Equinox e Camaro modelo 2020 em diante que apresentarem necessidade de substituição do sensor de oxigênio. O processamento da cobrança do procedimento deste boletim no sistema Global de Garantia deverá ser executado de imediato.

Os casos cobrados em desacordo com as respectivas instruções serão passíveis de estorno de crédito.

IMPORTANTE

Lembramos que o processamento da transação no sistema Global de Garantia (GWM), deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data de encerramento da O.S., conforme CDS-048/13.

FIM

VCC/DC

Operações de Serviço

Todos os direitos reservados. Direitos Autorais General Motors 2022

Esta publicação destina-se exclusivamente para o uso dos profissionais técnicos da Rede de Concessionárias, não sendo caracterizado um boletim de instruções aos proprietários dos veículos ("FAÇA VOCÊ MESMO") e/ou técnicos de oficinas terceiras que não fazem parte da Rede Chevrolet. Os boletins são publicados a fim de informar os técnicos da Rede de Concessionária Chevrolet sobre as condições que podem ocorrer em alguns veículos, ou fornecer esclarecimentos que podem ajudar na execução apropriada de um determinado serviço. Técnicos treinados possuem equipamentos, ferramentas, instruções de segurança e conhecimento para executar o serviço apropriadamente e com segurança. Se o seu veículo apresentar as condições descritas nesse Boletim, é seu dever contatar uma Concessionária da Rede Chevrolet para análise e eventuais providências. A reprodução e / ou divulgação do mesmo, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Este Boletim é destinado somente às empresas para as quais está endereçado e seus respectivos colaboradores. A mensagem pode conter material confidencial e/ou privilegiado. É vedada qualquer alteração, revisão e/ou divulgação do conteúdo desta mensagem a terceiros que não são os destinatários originais. Se por acaso você recebeu indevidamente este Boletim, favor desconsiderá-lo e não divulgá-lo a terceiros.