


1.CADの設定作業リスト

線種設定	Centerやphantom、Dashedをロード しておく	
レイヤ設定	1.実線 2.細線 3.破線 4.一点鎖線 5.二点鎖線 6.輪郭線 7.文字 8.寸法	
寸法設定		
文字設定	例)romans/bigfontを設定	
表面粗さ記号準備		
穴記 号 準備		

2.穴の寸法記入例



3.ねじの呼び方

ねじの	記号	
メートル並目ねじ	M	
メートル細目ねじ		
ミニチュアねじ	S	
メートル台形ねじ	Tr	
	おねじ	R
管用テーパネジ	めねじ	Rc
	平行めねじ	Rp
管用平行ねじ	G	
ユニファイ並目ね	UNC	
ユニファイ細目ね	UNF	

4.表面粗さの指示例

参考文献. JIS B 0031:2003. 製品の幾何特性仕様(GPS) -表面性状の図示方法


➤ 部品への個別指示

※粗さ区分は問題文に従う事。

•Ra 1.6•••摺動面、はめあい


•Ra 6.3•••基準面、設置面など

•Ra 25・・・どうでもいい



> 図面全体への指示

※問題文の「部品図作成要領」に必ず従う事。





5.幾何公差

公差の種類	特性	記号
	真直度公差	
	平面度公差	
以作分类	真円度公差	
形状公差		\square
	線の輪郭度公差	
	面の輪郭度公差	
	平行度公差	//
	直角度公差	<u></u>
姿勢公差	傾斜度公差	
	線の輪郭度公差	
	面の輪郭度公差	
	位置度公差	+
	同軸度公差	
4 2 0 2	同心度公差	0
位置公差	対称度	_
	線の輪郭度公差	
	面の輪郭度公差	
#E & ^ *	円周振れ公差	1
振れ公差	 全振れ公差	21

6.キー溝の寸法記入例

★穴





★軸

