台灯新板子汇总

人员:关焕懿 文档更新:

> 2019年9月11日 17点00分增加单片机对比 2019年9月11日 15点35分首次编辑

目录

	D.444	
1	实测功能	3
	实物图	
	各部分电路元器件对比	
	方案选择	
5	单片机型号对比	8
	5-1 外设对比	8
	5-2 价格对比	8
	○ = NI IH \\ 1 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0

1 实测功能


单击--开机 旋转--调整亮度 长按两秒--关机 结论:功能完全一致

调节亮度熄灭后,继续旋转,不出现点亮的 BUG 快速旋转,亮度仍然发生变化,不出现亮度不可控的 BUG 结论:上一个板子存在的 BUG 已经修复

2 实物图



从上图看到,大小两个板子的尺寸均已发生变化。小板子由六边形变成长方形,增加 2 P 弯 头段子座。大板子尺寸变大了,对外接口不变,固定孔由三个变成了六个。



上图整体看起来,LED 驱动芯片不一样,少了二极管,多了一些电阻。

3 各部分电路元器件对比

	新板子	旧板子
DC 降压电路	AMS1117-3.3	AMS1117-3.3
LED 驱动电路	型号不明(芯片丝印层是(WrBKA)	Vas1260
旋转开关编码器	EC11-12mm	EC11-12mm
MCU	N76E003AT20(新唐 8051)	STM8S003F3P6
LED 接口	4P 弯头不带扣	4P 弯头不带扣
电源接口	2P 弯头不带扣	2P 弯头不带扣
调试接口	4P(VCC,NRST,SWIM,GND)	5P(VCC,GND,TXD_1,RXD_1,NRST)

4 方案选择

板子尺寸依照新板子画

①MCU 采用新板子,LED 驱动采用新板子

问题: LED 驱动无法查询获知

MCU 需要重新编写程序驱动

②采用旧板子电路图, 更改布局为新板子布局

问题: 无法获知对方更换 MCU, LED 驱动芯片的原因,

如果采用旧板子电路,不排除旧板子电路存在问题。

5 单片机型号对比

5-1 外设对比

两款单片机的性能相当,相对而言,新唐的更优,具体对比如下图:

℃数量	1(400Kbit/s) 16MHz±1% @25˚ℂ	1(400Kbit/s) 16MHz±1.5% @25℃至+85℃
SP数量	1(8Mbit/s)	1(8Mbit/s)
UART数量	2 CHs	1 CH
ADC	8路12bit,400kHz	5路10bit,428kHz/14clocks
TIMER	3x16bit+1x16bit(for PWM)	2x16bit+1x8bit
PWM	6路16bit	3路16bit
VO数量	17个+1个输入口	16个
EEROM	18K Bytes闪存都可以使用	128 Bytes
RAM	256 Bytes+768 Bytes	1K Bytes
闪存空间	18K Bytes	8K Bytes(100次擦写)
工作电流(典型值)	μΑ	230µA
休眠电流(典型值)	小于5μA	5μA
工作电压	-400至+1050 2.4V至5.5V	2.95V至5.5V
封装形式 工作温度	TSSOP20 -40℃至+105℃	TSSOP20 -40℃至+85℃
主频	16MHz	16MHz
完整型号	N76E003AT20	STM8S003F3P6
器件内核	8位1T/8051	8位STM8
品牌	NUVOTON(新唐)	ST(意法半导体)

5-2 价格对比

两款单片机的价格在立创商城价格基本相当,如下图:



