

آزمایشگاه ابزار دقیق

→ آشـنايي بـا تجهيـزات

دائشگاه علم اصنت پرا

نسخه پاییز ۱۳۹۸ ویرایش اول دانشکده مهندسی برق – گروه کنترل

Iran University of Science & Technology

School of Electrical Engineering

http://www.iust.ac.ir

. آزمایشگاه ابزار دقیق

فهرست مطالب

١	آشنایی با تجهیزات مجموعه AT-CA 303
١	۱ – ماژول منبع تغذیه AC, DC
۲	۱- ماژول کنترلر منطقی برنامهپذیر SIMATIC S7-300 CPU313C
٧	۲- ماژول سنسور سلفی Inductive Proximity Sensor
۹	۳– ماژول سنسور خازنی Capacitive Proximity Sensor
۱۰	۴- ماژول سنسور مغناطیسی Electro-Magnetic Sensor
	۵– ماژول سنسور نوری Opto-Electronic Sensor
۱۳	۶- سنسور فیبر نوری Fiber Optic Sensor
۱۴	۷- خط کش اهمی به همراه نمایشگر و کنترلر Resistive Linear Position Transducer
۱۷	۸- درایو اینورتر فرکانسی میکرومستر ۴۴۰ زیمنس Frequency Inverter Drive
۲۵	٩– ماژول رله ۱۱ پایه
۲۶	آشنایی با تجهیزات مجموعه RT770
۲۶	Two perforated plates-1
۲۶	Maintenance unit-Y
۲۷	Single-acting cylinder-\(\tau\)
۲۸	Double-acting cylinder-
۲۸	Cylinder, with a signal generator-Δ
	۶- سیلندر دارای بار
٣٠	3/2-way valves-Y
۳٠	3/2-way valve button operated-۱-۷
٣٠	3/2-w.v., mushroom-type button-۲-۷
۳۱	3/2-way valve, roller lever-٣-٧
۳۱	3/2-way valve, idle return roller-۴-۷
۳۱	5/2-way valves-λ
۳۲	5/2-way valve, with spring return-\-λ
۳۲	5/2-way valve, dual-pressurised (Pulse valve)-Υ-λ
٣٣	Non-return throttle valve-9

آزمایشگاه ابزار دقیق

٣٣	3/2-delay valve-1.
٣۴	Quick ventilation valve-۱۱
۳۵	twin-pressure valve (AND)-۱۲
۳۵	shuttle valve (OR)-۱۳
٣۶	Pulse sequencer-۱۴
٣٧	Relay board with 4 changeover contacts-۱Δ
٣٧	Signal board-19
۳۸	solenoid valves-۱۷
۳۸	
۳۸	5/2-way solenoid valve, spring return-۲-۱۷
٣٩	5/2-way solenoid valve, pulse-actuated-٣-١٧
٣٩	Electric limit switch-\A
٣٩	Proximity switch-19
٣٩	Inductive proximity switch-1-19
۴۰	
۴٠	Optical proximity switch-٣-١٩
۴۱	Pressure switch-۲・
۴۱	8-fold distributor block with valve-۲۱
۴۱	PLC-77
۴۲	Pressure gauge-۲۳
۴۲	3/2-way valve single side pressurization, home position open-TF
۴۳	5/3-way valve with home position, all connections closed-۲Δ
۴۳	Indicator-79
۴۴	Pressure reducing valve with drain-۲۷
۴۴	٢٨– کمپرسور هوا
۴۵	٢٩– منبع تغذيه٢٢ ولت
۴۵	Plastic hose 2/4mm−で・
۴۵	Hose cutter-٣١
49	
45	T-piece-٣٣
۴V	آشنایی با تجهیزات مجموعه TK2942
	استایی به تجهیرات شجموعه 11x2742 ۱- سنسور مقاومت متغیر

. آزمایشگاه ابزار دقیق

۴۸	٢- سنسور ترموكوپل
۵١	٣- سنسور خازني
۵۲	۴- سنسور ترميستور
۵۳	۵- سنسور RTD
۵۵	۶- سنسور کرنشسنج
۵۵	٧- سنسور القايي
Δ۶	۸- سنسور LVDT

آشنایی با تجهیزات مجموعه AT-CA 303

AC, DC ماژول منبع تغذیه

به منظور تغذیه کلیه ماژولهای این مجموعه یک ماژول توزیع کننده شبکه برق AC تکفاز سه فاز و DC تعبیه شده است.




ماژول Phase, 3Phase & DC(24V) Power Supply شامل ۳ گروه منابع تغذیه شامل:

- منابع سه فاز که در ${\mathfrak r}$ ردیف قرار گرفتهاند و با نام ${R,\,S,\,T}$ مشخص شدهاند.
- منابع تکفاز که شامل سه عدد پریز میباشد که در سمت چپ کارت تعبیه گردیده است.
- منابع 24VDC که شامل ۱۴ جفت فیش است و در سمت راست و پایین ماژول قرار دارند.

وروردی این ماژول برق سه فاز میباشد. از این ماژول برای تغذیه ماژولهای PLC، سیمولاتور و ماژولهای دیگر استفاده می گردد. برای استفاده از این ماژول، کابل مربوط به آن را به ورودی سه فاز که در کارگاه قرار دارد متصل می نماییم. حالا فیوز را فعال می نماییم، در صورتی که بخواهیم فقط از حالت تکفاز و DC استفاده نماییم باید کلید سلکتور را روی حالت Phase قراردهیم در این حالت لامپ سیگنال R روشن شده و تمام پریزهای تکفاز و نیز تمام فیشهای R برقدار و قابل استفاده می باشند. برای استفاده از حالت DC باید کلید صفر و یک که در قسمت فیشهای ورودی قرار دارد را فعال نمود که در این حالت فیشهای قسمت DC آماده استفاده می شوند. برای استفاده از حالتی که علاوه بر تکفاز و DC سه فاز هم برقرار باشد باید کلید سلکتور را در حالت مدار می باشد، فعال شده و باتن استارت را بفشاریم، در این حالت لامپ سیگنالهای مربوط به R, S,T که بیانگر برقراری هر سه فاز در مدار می باشد، فعال شده و تمامی فیشها را برقدار و آماده استفاده می کند. لازم به ذکر است که باتن استپ اضطراری که در قسمت بالای ماژول طراحی شده است برای زمانی است که ما می خواهیم به طور سریع ماژول تغذیه را از مدار خارج کنیم که با فشردن استپ قارچی این هدف تحقق می بابد.

۱- ماژول کنترلر منطقی برنامه یذیر SIMATIC S7-300 CPU313C




ماژول 300-S7 دارای 24 ورودی دیجیتال، 4 ورودی آنالوگ، یک ورودی 16،PT100 خروجی دیجیتال و دو خروجی آنالوگ می باشد.

روش اتصال:


برای استفاده از این کارت میبایست مثبت و منفی منبع تغذیه DC را به مثبت و منفی ورودی PLC که در سمت راست و پایین ماژول قرار دارد متصل کنیم. حال با زدن فعال کردن کلید صفر و یک PLC فعال می گردد. برای اتصال ورودی دیجیتال دو حالت ممکن است رخ دهد:

الف: زمانی که بخواهیم از سویچهای روی کارت به عنوان فرمان ورودی استفاده نمائیم باید یک جامپر از فیش مربوط به سوئیچ، به فیش مربوط به ورودی دیجیتال به فیش مربوط به ورودی متصل کنیم تا اتصال سوئیچ به ورودی کنترلر برقرار گردد. به عنوان مثال در شکل زیر ورودی دیجیتال شماره 8 به یک ورودی محلی متصل گردیده است.



در این حالت با تغییر حالت سویچ از ON به ON فرمان ورودی از صفر به یک تغییر می کند و فرمان به PLC داده می شود و LED مربوط به سوئیچ به نشانه High بودن فعال می گردد و با زدن سوئیچ به بالا سوئچ غیر فعال و LED خاموش می گردد.

ب: زمانی که بخواهیم از خروجی ماژولهای دیگر مانند سنسورها، لیمیت سوئیچها و یا شستیهای استارت و استپ که در خارج از ماژول PLC قرار دارند به عنوان فرمان ورودی به PLC استفاده کنیم به عنوان مثال در اینجا باید خروجی ماژول سنسور را توسط کابل ارتباطی به فیش ورودی PLC متصل نموده و سویچ مربوط به آن ورودی را که روی کارت موجود است در حالت صفر قرار داد، زمانی که سنسورها فعال می شوند یک ورودی به PLC اعمال می شود.



در قسمت ورودیهای دیجیتال چهار عدد سوئیچ صنعتی مختلف در نظر گرفته شده است:

- کلید ON/OFF می تواند روی دو موقعیت مختلف 0 و 1 قرار گیرد. این کلید تنها دارای یک کنتاکت می باشد. که به ازای قرارگیری در موقعیت 1، کنتاکت بسته و به ازای قرارگیری در موقعیت 0 کنتاکت باز می باشد.
- کلید Push botton سبز رنگ و به Normally Open معروف است. این کلید تنها دارای یک کنتاکت میباشد که در حالت عادی باز و در زمان فشردن کلید، بسته می شود.
- کلید Push botton قرمزرنگ به Normally Close معروف است. این کلید تنها دارای یک کنتاکت میباشد که در حالت عادی بسته و در زمان فشردن کلید، باز میشود.
- کلید Emergency داری دو کنتاکت میدهند. این کلید از نوع قفل شو میباشد، بطوریکه با فشردن این کلید این دو این دو کنتاکت تغییر وضعیت میدهند. این کلید از نوع قفل شو میباشد، بطوریکه با فشردن این کلید این دو کنتاکت تغییر وضعیت میدهند و کلید در موقعیت جدید باقی میماند. برای بازگشت به حالت قبل میبایست شستی کلید را چند درجه در جهت عقربههای ساعت بچرخانید. از این کلید عموماً در مواقع اعلام وضعیت اضطراری استفاده میگردد. توجه: فیشهای ورودی تعبیه شده روی ماژول 300-57، در سمت چپ کارت و با نامهای 11,12,13,.....

ورودیهای آنالوگ (0-10vDC و 4-20mA) نیز در زیر ماژول CPU قرار دارند. در این بخش ۴ مولد آنالوگ در نظر گرفته شده است که شامل ۲ عدد مولد جریان آنالوگ 4-20mA و ۲ عدد مولد 0-10V میباشد که هرکدام از این مولدها درون یک کادر نقطه چین زیر قسمت CPU نشان داده شدهاند، حال برای اتصال این مولدها به ورودی آنالوگ PLC که در بین مولدها قرار دارند میبایست به گونه زیر عمل نمود:

برای اتصال V - V به هریک از ۴ ورودی آنالوگ باید یک جامپر بین Output مولد و فیش مادگی ورودی که با علامت V که به معنی ولتاژ میباشد برقرار نمود همچنین Com را نیز به پایه Com ورودی که همان پایه آخر ورودی مربوطه میباشد متصل کرد در این حالت با تغییر مقدار ولوم مربوطه مقادیر ورودی بین V - V تغییر می کند.




به منظور اتصال مولد آنالوگ به ورودی آنالوگ مورد نظر PLC که با نامهای AIO,AI1,AI2 و AIA مشخص شدهاند باید همانند بالا عمل نمود فقط میبایست Output مربوط به مولد آنالوگ به فیش مادگی مربوط به A که به معنی آمپر میباشد متصل نمود و Com مربوط به مولد نیز به آخرین فیش مربوطه به ورودی آنالوگ متصل می شود.


خروجیهای تعبیه شده روی ماژول S7-300 به دو دسته دیجیتال و آنالوگ که به ترتیب با OO و OO نمایش داده شدهاند تقسیم می شوند.

برای هر یک خروجیهای دیجیتال یک رله روی کارت در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز اشتباه در اتصال خروجی، باعث صدمه دیدن بخش ترانزیستوری خروجی PLC نگردد.

با فعال شدن خروجی PLC رله فعال می گردد حال برای اینکه بتوان از خروجیهای رله به منظور اتصال به ماژولهای دیگر استفاده نمود باید ابتدا به Com مربوط به رله، یک ولتاژ ۲۴ ولت (برای زمانی که میخواهیم خروجی ۲۴ ولت داشته باشیم) متصل کنیم، برای راحتی این منظور یک رشته فیش مادگی در کنار Com های خروجی قرار دادهایم که فقط کافیست با یک جامپر آن را به Com مربوط به رله وصل کنیم در این حالت اگر خروجی PLC با توجه به برنامه در حالت LOW قرار داشته باشد یعنی رله غیر فعال و در این حالت LED مربوط به فیش NC رله روشن میباشد. با رفتن خروجی PLC به حالت LED مربوط به فیش NC رله فعال شده وخروجی NO مربوط به رله به NC و ورودی NC به NC تغییر حالت میدهد در این حالت LED مربوط به فیش NO روشن می گردد.



زمانی که بخواهیم خروجی فرکانس بالا استفاده کنیم بایستی رله را از محل خود خارج سازیم و از پایههای بوبین رله که توسط دو سیم در اختیار قرار می گیرد، خروجی مورد نظر خود را دریافت کنیم برای این منظور یک تجهیز در نظر گرفته شده که با قرار دادن آن به جای رله، به راحتی می توان از خروجی مستقیم PLC برای فرکانس بالا استفاده نمود. فقط دقت گردد برای استفاده از سیمهای این ماژول پلاریته آن توسط مولتی متر چک گردد.



AO1 و AO0 و AO0



لازم به ذکر است که از نمایشگرهای آنالوگ جریان و ولتاژ نصب شده روی ماژول میتوان برای چک کردن مقادیر آنالوگ جریانی و ولتاژی مربوطه به ورودی وخروجیهای آنالوگ استفاده نمود.

به منظور اتصال PT100 به عنوان سنسور دما به PLC می توان از ورودی آنالوگ AI4 که روی ماژول مشخص شده است استفاده نمود.



از ماژولهایی که در ادامه توضیح داده میشوند میتوان به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ برای PLC استفاده نمود.

۲- ماژول سنسور سلفي Inductive Proximity Sensor


این حسگرها دارای یک نوسان ساز هستند که یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بالا تولید می کنند، این میدان توسط یک سیم پیچ که در نزدیکی سطح خارجی حسگر قرار داده می شود، تولید می گردد. هنگامی کهشی وارد میدان الکترومغناطیسی می شود، جریانهای ادی درونشی افزایش پیدا می کند، این جریانها نوعی میدان الکترومغناطیسی تولید می کنند که در جهت خلاف میدان خود حسگر هستند، لذا دامنه سیگنال نوسان ساز کاهش می یابد. مدار تریگر این کاهش دامنه را تشخیص داده و سیگنال خروجی حسگر تغییر می کند.

این سنسور از نوع سنسورهای بدون تماس و دارای سه سیم بوده و تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهد. سنسور سنسور از نوع سنسور این سنسور روی ماژول آن مشاهده می گردد. همانطور که از شماتیک اتصال بار سنسور پیداست خروجی این سنسور از نوع NPN است به همین علت باری که برای سنسور در نظر گرفته ایم.

گرفته ایم را می بایست بین پایه های brown(+24VDC) و brown متصل کنیم.

در این ماژول به منظور حفاظت بیشتر سنسور از یک فیوز شیشهای که در بالا و سمت راست ماژول و همچنین از یک رله که در قسمت پایین ماژول قرار دارد استفاده کردهایم.

همواره میبایست از تست سنسور در حالت بی باری پرهیز نمود به همین دلیل از رله می توان هم به عنوار بار و هم برای جلوگیری از آسیب به سنسور در زمانی که کاربر اتصالات را به نادرست سیم بندی می کند استفاده نمود.



به منظور استفاده از این ماژول همانگونه که از شماتیک آن پیداست ابتدا باید از +24VDC ماژول تغذیه یک انشعاب گرفته و Black به پایه Brown سنسور و همچنین سر مثبت بار که در اینجا همان پایه مثبت بوبین رله است، متصل نماییم سپس پایه سنسور را به منفی بوبین رله و پایه Blue سنسور را نیز به منفی ماژول منبع تغذیه DC متصل می کنیم.

حال اگر یک جسم فلزی مانند آهن را به نوک سنسور نزدیک کنیم سنسور آن را حس کرده و خروجی آن فعال می گردد که در این حالت بوبین رله فعال شده و LED مربوط به آن روشن می شود و ارتباط NC و Com مربوط به رله قطع می شود و این ارتباط با NO برقرار می گردد.

برای اتصال این ماژول به PLC میتوان از خروجی رله به عنوان ورودی برای PLC استفاده نمود.

برای اتصال خروجی سنسور به PLC، ابتدا سنسور را به رله متصل می نمائیم سپس Com رله را به +24 ولت متصل و سپس با توجه به نیاز از خروجی NO و یا NC رله، به عنوان ورودی +24، به ورودی دیجیتال PLC متصل می نمائیم.

به دلیل باز بودن کنتاکت سنسور در حالت عادی و سوئیچ سیگنال منفی، این سنسور به ON Normal Open, NPN) معروف است. فاصله سوئیچینگ این سنسور ۶ میلی متر می باشد.

- ماژول سنسور خازنی Capacitive Proximity Sensor

حسگرهای مجاورتی خازنی بسیار شبیه به حسگرهای نوع القایی هستند با این تفاوت که به جای ایجاد میدان الکترومغناطیسی میدان الکترواستاتیکی تولید می کنند. این نوع حسگرها علاوه بر اجسام فلزی قادر به حس اجسام غیر فلزی مانند شیشه، مایعات و پارچه نیز هستند. هنگامی کهشی مورد نظر نزدیک سطح حساس حسگر می شود درون میدان الکترواستاتیکی ناشی از دو الکترود حسگر وارد می شود و ظرفیت خازن را تغییر می دهد. سپس نوسان ساز شروع به نوسان می کند، مدار تریگر دامنه سیگنال نوسان ساز را می خواند و زمانی که به یک مقدار معینی می رسد خروجی حسگر تغییر می کند و با دور شدنشی مقدار دامنه کاهش یافته و خروجی به حالت اول بر می گردد.

هر گاه قطعهای با ضریب دی الکتریک E به صفحهای حساس نزدیک گردد باعث تغییر ظرفیت خازنی بین صفحات می شود. این تغییر ظرفیت خازنی باعث تغییر دامنه خروجی اسیلاتور می گردد. دمدولاتور، دامنه اسیلاتور را آشکار نموده و این مقدار را با سطح مرجع مقایسه می نماید. هر گاه دامنه این مقدار از دامنه مرجع بیشتر باشد، خروجی سنسور تحریک می گردد. در عملکرد سنسورهای خازنی عواملی مانند رطوبت هوا، گرد و غبار و ... روی فاصله سوئیچینگ تأثیر می گذارند.

سنسور خازنی مورد استفاده در این ماژول CPS-320-ON-30 میباشد. این سنسور از دسته سنسورهای بدون تماس (Proximity Switch) و دارای ۳ سیم است.

مدار این سنسور روی ماژول آن مشاهده می گردد. همانطور که از شماتیک اتصال بار سنسور پیداست خروجی این سنسور از نوع black و brown(+24VDC) و NPN است به همین علت باری که برای سنسور در نظر گرفته ایم را می بایست بین پایه های متصل کنیم.


در این ماژول به منظور حفاظت بیشتر سنسور از یک فیوز شیشهای که در بالا و سمت راست ماژول و همچنین از یک رله که در قسمت پایین ماژول قرار دارد استفاده کردهایم.

به منظور استفاده از این ماژول همانگونه که از شماتیک آن پیداست ابتدا باید از 24VDC+ ماژول تغذیه یک انشعاب گرفته و به پایه Brown سنسور و همچنین سر مثبت بار که در اینجا همان پایه مثبت بوبین رله است، متصل نماییم

برای اتصال این ماژول به PLC میتوان از خروجی رله به عنوان ورودی برای PLC استفاده نمود.

برای اتصال خروجی سنسور به PLC، ابتدا سنسور را به رله متصل می نمائیم سپس Com رله را به +24 ولت متصل و سپس با توجه به نیاز از خروجی NO و یا NC رله، به عنوان ورودی PLC، به ورودی دیجیتال PLC متصل می نمائیم.

به دلیل باز بودن کنتاکت سنسور در حالت عادی و سوئیچ سیگنال منفی، این سنسور به ON معروف است. این سنسور از فاصله ۲ الی ۱۵میلی متر قابلیت تشخیص اشیا را دارا میباشد.




٤- ماژول سنسور مغناطیسی Electro-Magnetic Sensor

این سنسور از نوع سنسورهای بدون تماس و دارای سه سیم بوده و تنها در مقابل میدان مغناطیسی عکس العمل نشان میدهد. سنسور مغناطیسی بکار برده شده در این ست MPS-308-OP-18 میباشد. مدار این سنسور روی ماژول آن مشاهده می گردد. همانطور که از شماتیک اتصال بار سنسور پیداست خروجی این سنسور از نوع PNP است به همین علت باری که برای سنسور در نظر گرفتهایم را میبایست بین پایههای Blue (0VDC) و black متصل کنیم.

در این ماژول به منظور حفاظت بیشتر سنسور از یک فیوز شیشهای که در بالا و سمت راست ماژول و همچنین از یک رله که در قسمت پایین ماژول قرار دارد استفاده کردهایم.

به منظور استفاده از این ماژول همانگونه که از شماتیک آن پیداست ابتدا باید از +24VDC ماژول تغذیه یک انشعاب گرفته و به منظور استفاده از این ماژول همانگونه که از شماتیک آن پیداست ابتدا باید از Blue سنسور وپایه منفی بوبین به پایه Brown سنسور متصل نماییم سپس پایه Black سنسور را به مثبت بوبین رله و پایه Blue سنسور وپایه منفی ماژول منبع تغذیه DC متصل می کنیم. حال اگر یک جسم مغناطیس مثل آهنربا را به نوک سنسور نزدیک کنیم سنسور آن را حس کرده و خروجی آن فعال می گردد که در این حالت بوبین رله فعال شده و LED مربوط به آن روشن می شود و این ارتباط با NO برقرار می گردد.



برای اتصال این ماژول به PLC می توان از خروجی رله به عنوان ورودی برای PLC استفاده نمود. برای اتصال خروجی سنسور NO به PLC به PLC به PLC به به نیاز از خروجی NO به PLC به PLC به PLC به PLC به ورودی دیجیتال PLC متصل می نمائیم. در ضمن با توجه به PNP بودن سنسور می توان از خروجی Black سنسور مستقیم به عنوان ورودی PLC استفاده نمود.

به دلیل باز بودن کنتاکت سنسور در حالت عادی و سوئیچ سیگنال مثبت، این سنسور به OP معروف است. فاصله سوئیچینگ این سنسور ۳ الی ۳۰ میلی متر میباشد.

۵- ماژول سنسور نوری Opto-Electronic Sensor


سنسور نوری بکار رفته در این مجموعه آموزشی از نوع OPS-320-ON-18-DF نوری یکطرفه میباشد. این سنسور از دسته سنسورهای بدون تماس (Proximity Switch) و دارای ۳ سیم میباشد عملکرد این سنسور بدین گونه است که یک فتو دیوید، اشعه مادون قرمز را با فرکانس خاص منتشر می کند (فرستنده) پس از برخورد با شئی، بازتاب آن در قسمت گیرنده که یک فتو ترانزیستور می گردد.

مادامی که نور از جانب فرستنده تابانده میشود سوئیچ سنسور در حالت باز قرار دارد و زمانی که شیء روبروی فرستنده و گیرنده قرار گیرد و موجب بازتاب نور شود سنسور تحریک میشود.

مدار این سنسور روی ماژول آن مشاهده می گردد. همانطور که از شماتیک اتصال بار سنسور پیداست خروجی این سنسور از نوع black و brown(+24VDC) است به همین علت باری که برای سنسور در نظر گرفتهایم را میبایست بین پایههای brown(+24VDC) و متصل کنیم.

در این ماژول به منظور حفاظت بیشتر سنسور از یک فیوز شیشهای که در بالا و سمت راست ماژول و همچنین از یک رله که در قسمت پایین ماژول قرار دارد استفاده کردهایم.

به منظور استفاده از این ماژول همانگونه که از شماتیک آن پیداست ابتدا باید از 24VDC+ ماژول تغذیه یک انشعاب گرفته و Black به پایه Brown سنسور و همچنین سر مثبت بار که در اینجا همان پایه مثبت بوبین رله است، متصل نماییم سپس پایه Blue سنسور را به منفی بوبین رله و پایه Blue سنسور را نیز به منفی ماژول منبع تغذیه DC متصل می کنیم. حال اگر یک جسم را به نوک سنسور نزدیک کنیم سنسور آن را حس کرده و خروجی آن فعال می گردد که در این حالت بوبین رله فعال شده و LED مربوط به آن روشن می شود و ارتباط با NO برقرار می گردد. برای اتصال مربوط به آن روشن می شود و ارتباط به OX مربوط به رله قطع می شود و این ارتباط با NO برقرار می گردد. برای اتصال این ماژول به PLC می توان از خروجی رله به عنوان ورودی برای PLC استفاده نمود. برای اتصال خروجی سنسور به NC و یا NC رله، سنسور را به رله متصل می نمائیم سپس Com رله را به ک+ ولت متصل و سپس با توجه به نیاز از خروجی NO و یا NC رله، به عنوان ورودی دیجیتال PLC متصل می نمائیم. به دلیل باز بودن کنتاکت سنسور در حالت عادی و سوئیچ سیگنال منفی، این سنسور به ON معروف است. این سنسور از فاصله ۲۰۰ میلی متر قابلیت تشخیص اشیا را دارا می باشد.



۱- سنسور فیبر نوری Fiber Optic Sensor

فیبر نوری در مقایسه با سیمهای های مسی دارای مزایای زیر است:


- ارزان تر: هزینه چندین کیلومتر کابل نوری نسبت به سیمهای مسی کمتر است.
 - نازکتر: قطر فیبرهای نوری بمراتب کمتر از سیمهای مسی است.
- ظرفیت بالا: پهنای باند فیبر نوری بمنظور ارسال اطلاعات بمراتب بیشتر از سیم مسی است.
 - تضعیف ناچیز: تضعیف سیگنال در فیبر نوری بمراتب کمتر از سیم مسی است.
- سیگنالهای نوری: برخلاف سیگنالهای الکتریکی در یک سیم مسی، سیگنا ل ها ی نوری در یک فیبر تاثیری بر فیبر دیگر نخواهند داشت.
- مصرف برق پایین: با توجه به اینکه سیگنالها در فیبر نوری کمتر ضعیف می گردند، بنابراین می توان از فرستنده هائی با میزان برق مصرفی پایین نسبت به فرستنده های الکتریکی که از ولتاژ بالائی استفاده می نمایند، استفاده کرد.

- سیگنالهای دیجیتال: فیبر نوری مناسب به منظور انتقال اطلاعات دیجیتالی است.
- غير اشتعال زا: با توجه به عدم وجود الكتريسيته، امكان بروز آتش سوزى وجود نخواهد داشت.
 - سبک وزن: وزن یک کابل فیبر نوری بمراتب کمتر از کابل مسی (قابل مقایسه) است.
- انعطاف پذیر: با توجه به انعظاف پذیری فیبر نوری و قابلیت ارسال و دریافت نور از آنان، در موارد متفاوت نظیر دوربینهای دیجیتال با موارد کاربردی خاص مانند: عکس برداری پزشکی، لوله کشی و ...استفاده می گردد.

به منظور استفاده از این ماژول سنسور همانطور که از شماتیک آن پیداست ابتدا باید از ماژول منبع تغذیه DC یک ولتاژ PC ولت (PC) به پایه Brown و PC به پایه Brown متصل نمائیم سپس بار تعبیه شده در قسمت پایین ماژول سنسور را با توجه به نیاز به پایه Black و یاBlack متصل می نمائیم.

لازم به ذکر است که پایههای Black و White را میتوان به عنوان ورودی دیجیتال برای PLC استفاده نمود برای این منظور باید این خروجیها را به ورودیهای دیجیتال مورد نظر روی ماژول PLC جامپر بزنیم.


فاصله اندازه گیری این ماژول تا ۱۷۰میلی متر میباشد.



۷- خط کش اهمی به همراه نمایشگر و کنترلر Resistive Linear Position Transducer


از خط کش اهمی برای اندازه گیری جابه جایی خطی دقیق بر اساس تغییر مقاومت استفاده می گردد. همانطور که ملاحضه می شود برای استفاده از این ماژول باید ابتدا کلید صفر ویک که در قسمت میانی کارت وجود دارد فعال گردد. حال باتوجه به

نوع خروجی که مورد نیاز است می توان خروجی خط کش را به ورودی کانور تر ۰-۱۰ ولت متصل و یا به ورودی نمایشگر و کنترلر توسط جامپر متصل نمود.



برای اینکه بخواهیم تغییرات خط کش اهمی را به صورت آنالوگ 0-0 ولت داشته باشیم باید فیشهای خروجی خط کش دیجیتال را به ورودی کانور تر جامپر بزنیم سپس از خروجی کانور تر که یک سیگنال آنالوگ متغییر 0-0 ولت میباشد را می توان به عنوان سیگنال آنالوگ برای ورودی PLC استفاده نمود.

و برای زمانی که بخواهیم از نمایشگر و کنترلر دیجیتال آن استفاده کنیم بایستی به صورت زیر جامپر های مربوط به خط کش را به کنترلر متصل نمائیم.



همانطور که مشاهده میشود نمایشگر و کنترلر دارای خروجی دیجتال میباشند که فیشهای مربوط به اتصالات آنها در سمت راست ماژول آورده شدهاند.

در کنار خروجیها نیز یک ردیف بار محلی تعبیه گردیده است که برای تست و مشاهده خروجی در محل استفاده می گردد برای استفاده از این بارها میبایست خروجیهای دیجیتال را توسط جامپر به معادل آن در سمت بار متصل نمود. لازم به ذکر است که برای استفاده از بارهای محلی باید ابتدا تغذیه 24VDC که در زیر تجهیز و سمت چپ ماژول قرار گرفته است توسط ماژول تغذیه، تأمین گرد.

برای استفاده از خروجیهای رلهای کنترلر دیجیتال به عنوان ورودی برای ماژول PLC، بایستی ابتدا COM مربوط به رلهها را به فیش مقابل خود در قسمت بار محلی نصب نمود سیس فیش دیگر را به ورودی دیجیتال PLC جامیر زد.



۸- درایو اینورتر فرکانسی میکرومستر ٤٤٠ زیمنس Frequency Inverter Drive

کاربرد اینور تر در کنترل موتورهای صنعتی:

بحت انرژی از دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است. بهینه سازی مصرف انرژی به این معنی است که بتوان با استفاده از تجهیزات و یا مدیریت بهتر همان کار را ولی با مصرف انرژی کمتر انجام بدهیم.

صرفه جوئی انرژی می تواند با استفاده از تجهیزات بهتر نظیر: عایق بندی مطلوب، افزایش راندمان سیسمتهای حرارتی، و بازیابی تلفات حرارتی بدست آید از طرف دیگر اعمال مدیریت انرژی، بمنظور درک سیستمهای موجود و طریقه استفاده از آنها، می تواند در کاهش مصرف انرژی نقش مهمی داشته باشد. در سیاست گذاری انرژی باید سازمانها رویکرد سیستمی داشته باشند. برای مثال در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی هدف تنها کاهش هزینههای انرژی یک یا چند الکتروموتور مشخص نیست، بلکه باید آثار اقدامات مورد نظر روی سایر سیستمها نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد. در یک بنگاه اقتصادی صرفه جوئی انرژی می تواند موجب برتری رقابتی نگاه گردد.

در اغلب بخشهای صنعتی انرژی الکتریکی مهمترین منبع انرژی صنعت بشمار میرود. از آنجا که موتورهای الکتریکی، مصرف کننده اصلی انرژی الکتریکی در کارخانجات صنعتی میباشند. لذا بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. برای درک اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی به این مورد اشاره می کنیم که اگر راندمان موتورهای الکتریکی القائی موجود در اروپا تنها به میزان ۱٪ افزایش یابد، هزینه مصرف انرژی الکتریکی به میزان ۱/۶ میلیارد دلار در سال کاهش خواهد یافت.

می توان اقدامات مختلفی برای صرفه جوئی انرژی الکتریکی در الکتروموتورهای صنعتی به عمل آورد. در حالت کلی این اقدامات به دو دسته تقسیم می شود:

- اقدامات مربوط به طراحی موتور
- اقدامات مربوط به بهره برداری از موتورها

اقدامات مربوط به بهره برداری از موتورها را نیز می توان به دو دسته تقسیم نمود:

- اقدامات روی موتور، نظیر تهویه، روغنکاری، و بارگذاری
 - استفاده از درایو یا کنترل کننده دور موتور

در موتورهای القائی سه فاز در صورت کاهش میزان بازدهی موتور، به ویژه به میزان کمتر از ۸۰٪ بار کامل، شاهد کاهش قابل توجه در بازدهی موتور خواهیم بود. متاسفانه در اکثر موارد به این نکته توجه نشده و تنها تأثیر نامطلوب انتخاب موتور بزرگتر از حد لازم بر هزینه اولیه مورد توجه قرار میگیرد. در صورتیکه محاسبات انجام شده حاکی از آن است که تأثیر انتخاب نامناسب موتور بر هزینههای متغیر (هزینه اتلاف انرژی اضافی) قابل توجه و به مراتب بیش از افزایش هزینه ثابت اولیه می باشد.

مزایای استفاده از کنترل کنندههای دور موتور مزایای استفاده از کنترل کنندههای دور موتور هم در بهبود بهره وری تولید و هم در صرفه جوئی مصرف انرژی در کاربردهائی نظیر فنها، پمپها، کمپروسورها و دیگر محرکههای کارخانجات، در سالهای اخیر کاملاً مستند سازی شده است. کنترل کنندههای دور موتور قادرند مشخصههای بار را به مشخصههای موتور تطبیق دهند. این اسباب توان راکتیو ناچیزی از شبکه می کشند و لذا نیازی به تابلوهای اصلاح ضریب بار ندارند. در زیر به مزایای استفاده از کنترل دور موتور اشاره می شود.

در صورت استفاده از کنترل کنندههای دور موتور بجای کنترلرهای مکانیکی، در کنترل جریان سیالات، بطور مؤثری در مصرف انرژی صرفه جوئی حاصل میشود. این صرفه جوئی علاوه بر پیامدهای اقتصادی آن موجب کاهش آلایندههای محیطی نیز میشود.

ویژگی اینکه کنترل کنندههای دور موتور قادرند موتور را نرم راه اندازی کنند موجب می شود علاوه بر کاهش تنشهای الکتریکی روی شبکه، از شوکهای مکانیکی به بار نیز جلو گیری شود. این شوکهای مکانیکی می توانند باعث استهلاک سریع قسمتهای مکانیکی، بیرینگها و کوپلینگها، گیربکس و نهایتاً قسمتهائی از بار شوند. راه اندازی نرم هزینههای نگهداری را کاهش داده و به افزایش عمر مفید محرکهها و قسمتهای دوار منجر خواهد شد.

جریان کشیده شده از شبکه در هنگام راه اندازی موتور با استفاده از درایو کمتر از ۱۰٪ جریان اسمی موتور است. کنترل کننده کنندههای دور موتور نیاز به تابلوهای اصلاح ضریب قدرت ندارند. در صورتی که نیاز بار ایجاب کند با استفاده از کنترل کننده دور، موتور میتواند در سرعتهای پائین کار کند. کار در سرعتهای کم منجر به کاهش هزینههای تعمیر و نگهداشت ادواتی نظیر بیرینگها، شیرهای تنظیم کننده و دمیرها خواهد شد.

یک کنترل کننده دور قادر است رنج تغییرات دور را نسبت به سایر روشهای مکانیکی تغییر دور، به میزان قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر آن از مسائلی چون لرزش و تنشهای مکانیکی نیز جلو گیری خواهد شد.


کنترل کنندههای دور مدرن امروزی با مقدورات نرم افزاری قوی خود قادرند راه حلهای متناسبی برای کاربردهای مختلف صنعتی ارائه دهند.

مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و نقش کنترل کنندههای دور موتور امروزه در کشورهای صنعتی الزامات زیست محیطی از یکسو و رقابت بنگاههای اقتصادی از سوی دیگر، مدیریت بهینه سازی انرژی را در بصورت یک امر غیر قابل اجتناب در آورده است. مجموعه اقداماتی که برای صرفه جوئی انرژی در کارخانجات صورت می گیرد شامل مواردی چون جایگزینی موتورهای الکتریکی با انواع موتورهای با بازدهی بالا، استفاده از کنترل کنندههای دور موتور در کاربردهائی که اتلاف انرژی در آنها زیاد است، بازیافت انرژی از پروسههای حرارتی و نظایر انها می شود. نتایج اعمال چنین اقداماتی نشان می دهد در موارد زیادی، و بخصوص در جاهائی که از فنها، پمپها، و کمپروسورها در فرایند تولید استفاده می شود، بکارگیری کنترل کنندههای دور موتور علاوه بر انعطاف پذیر نمودن کنترل فرایند، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی داشته است. در بسیاری از موارد زمان بازگشت سرمایه بین یک تا سه سال می باشد.


کنترل کنندههای دور موتور انواع مختلفی دارند آنها قادرند انواع موتورهای AC و DC را کنترل کنند. قیمت کنترلرها وابسته به نوع تکنولوژی بکار رفته در ساختمان آنها میباشد. ساده ترین روش کنترل موتورهای AC روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس (یا کنترل V/F ثابت) میباشد. اینک این روش، بطور گسترده در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع کنترلرها از نوع اسکالر بوده و بصورت حلقه باز با پایداری خوب عمل می کنند. مزیت این روش سادگی سیستمهای کنترلی آن است، در مقابل این نوع کنترلرها برای کاربردهای با پاسخ سریع مناسب نمیباشند.

روبوتها و ماشینهای ابزار نمونه هائی از کاربردهای با دینامیک بالا هستند. در این کاربردها روشهای کنترلی برداری استفاده می شود. در روشهای کنترلی برداری با تفکیک مؤلفههای جریان استاتور به دو مؤلفه تورک ساز و فلو ساز، و کنترل آنها با استفاده از رگولاتورهای PI ترتیبی داده می شود که موتور AC نظیر موتور DC کنترل شود. و بدین ترتیب تمام مزایای موتور PI ز جمله پاسخ گشتاور سریع آنها در موتورهای AC نیز در دسترس خواهد بود. برای مثال پاسخ گشتاور در روشهای برداری حدود Direct Torque Control)ین زمان حدود 5ms است.


حال با توجه به توضیحات داده شده به تشریح ماژول میپردازیم. برای استفاده از این ماژول ابتدا میبایست فیوز مربوط به تغذیه فعال گردد سپس کلید صفرویک مربوط به Power را که در پایین و سمت چپ ماژول قرار دارد را روی حالت ON قرار میدهیم. سپس از ماژول تغذیه DC یک انشعاب گرفته و به فیشهای تغذیه 24VDC که در همان قسمت پایین و سمت چپ ماژول قرار دارد متصل مینماییم در این حالت اینورتر تغذیه گردیده و فعال میشود.




برای استفاده از ورودیهای آنالوگ در اینورتر همانطور که روی ماژول درج گردیده است بایستی هر کدام از پایههای ولوم به پایه مربوطهاش در سمت اینورتر جامپر زده شود تا اتصال ولوم به اینورتر برقرار گردد به همین ترتیب برای مولد جریان آنالوگ نیز عمل میکنیم.



به منظور استفاده از ورودیهای دیجیتال اینورتر که پایههای 5,6,7,8,16 و 17 را روی اینورتر شامل می شوند دو دسته ورودی محلی که در سمت چپ این ورودی ها قرار دارند در نظر گرفته شده است زمانی که بخواهیم تمام ورودیها از جنس کلید چکشی باشند از ورودی های ستون اول استفاده می کنیم و برای برقراری ارتباط این ورودی ها به اینورتر بایستی فیشهای آنها به یکدیگر جامپر زده شود. هریک از ستونهای ورودی های محلی دارای یک فیش Com می باشد که با توجه به انتخاب اینکه نوع ورودی حالت (PNP) Source انتخاب شود، می تواند به فیش شماره 9 اینورتر جامپر زده شود. قابل به ذکر است که در این ستون مربوط به ورودی محلی از ۷ عدد ورودی دیجیتال استفاده شده است که از تعداد ورودی دیجیتال مربوط به اینورتر یک واحد بیشتر است و می توان از آن می توان به عنوان کلید چکشی یدک در زمانهای لازم استفاده نمود.







در ورودیهای دیجیتال محلی ستون دوم از کلیدهای صنعتی استفاده گردیده است که شامل صفر و یک، استارت، استپ، و استپ اضطراری می گردد این دسته از ورودیها نیز همانند ورودیهای ستون اول دارای Com می باشد که با توجه به انتخاب نوع ورودی همانند Com مربوط به دسته اول با آن رفتار می کنیم.

در صورتی که بخواهیم از هردو ستون ورودیهای محلی برای ورودی استفاده کنیم بایستی هردو Com ستونها را به فیش 24+ ولت اینورتر متصل می نمائیم.


پایههای 14 و15 مربوط به اتصال یک سنسور دمای PTC میباشد که برای اندازه گیری دمای موتور روی بدنه موتور نصب می گردد و با توجه به تنظیمات داخلی درایو زمانی که دمای موتور از حدی تجاوز کند وقفهای اجرا می گردد.



پایههای 12,13,26 و27 مربوط به خروجی آنالوگ قابل تنظیم میباشد. در این قمست ماژول برای این که بتوانیم مقادیر خروجی آنالوگ را به صورت محلی مشاهده کنیم سه عدد میتر جریانی 0-20 mA ولتاژی 10V-0 ولت و فرکانس متر دیجیتال در نظر گرفته شده است که با توجه به نوع خروجی، اتصال بین خروجی و میتر مربوط توسط جامپر صورت میگیرد.




پایههای 18,19,20,21,22,23,24 و ۲۵ مربوط به خروجیهای رلهای میباشد همانطور که روی ماژول مشخص است 18,19 و ۲۰ مربوط به رله اول و پایههای 21 و 22 مربوط به رله دوم و پایههای 23,24 و 25 مربوط به رله سوم میباشد. در مقابل خروجیهای رلهای یک ستون خروجی محلی برای مشاهده تغییرات رلهها هنگام روشن بودن درایو تعبیه شده است و برای اتصال آن به خروجیهای رله باید بین آنها جامپر زده شود.



DC+/B+ پایه های 29 و 30 مربوط به ارتباط RS485 است که در صورت نیاز می توان از آن استفاده نمود. پایههای RS485 است که در صورت نیاز می توان از آن استفاده نمود. پایههای RS485 مربوط به مقاومت RS485 و RS4 و

پایههای V, V, W و PE برای اتصال قدرت موتور الکتریکی میباشد که مستقیماً باید به سرهای موتور مربوطه متصل شود توجه شود در هنگام کار با اینورتر از لمس این پایهها جدا خودداری شود.



٩- ماژول رله ۱۱ پایه

در این ماژول از دو رله ۱۱ پایه استفاده شده است که دارای سه کنتاکت change over و یک بوبین میباشد. از این رله به منظور اتصال سه فاز به موتور استفاده می شود و با تحریک بوبین توسط ۲۴ولت رلههای change over تغییر وضعیت می دهند و زمانی که تحریک برداشته شود رله ها به حالت اولیه خود باز می گردند.


آشنایی با تجهیزات مجموعه RT770

RT770 یک سیستم آموزشی، محصول شرکت G.U.N.T است که می تواند آزمایشهای فراوانی را در زمینه کنترل و اتوماسیون برای مهندسین کنترل فراهم آورد. این سیستم آموزشی از اجزای الکتریکی، پنوماتیکی و الکتروپنوماتیکی تشکیل شده است که در ذیل به معرفی آنها خواهیم پرداخت:

- ۱- **اجزای الکتریکی:** اجزایی هستند که عملکردشان بر اساس جریان الکتریکی صورت می گیرد. این اجزا معمولاً با منبع تغذیه الکتریکی در ارتباط هستند.
- ۲- **اجزای پنوماتیکی:** اجزایی هستند که عملکردشان بر اساس سیال هوا صورت می گیرد. این اجزا معمولاً با کمیرسور هوا به عنوان منبع هوا در ارتباط هستند.
- ۳- **اجزای الکتروپنوماتیکی**: اجزایی هستند که عملکردشان علاوه بر سیال هوا به جریان الکتریکی نیز وابسته است. این اجزا علاوه بر کمپرسور هوا با منبع تغذیه الکتریکی نیز در ارتباط هستند.

Two perforated plates -1

این صفحات برای نصب اجزای پنوماتیکی و الکتروپنوماتیکی به کار میروند. بر روی این صفحهها سوراخهایی تعبیه شده است که اجزا بهوسیله پیچ بر روی آن نصب میشوند. دو میله افقی میان دو صفحه نصب شده است که با استفاده از آنها میتوان زاویه صفحات را نسان میدهد.




شکل (۱) نمای Two perforated plates

Maintenance unit -Y

این وسیله هوای فشرده را برای سیستمهای پنوماتیکی فراهم می کند؛ بدین صورت که هوا را از کمپرسور هوا دریافت می کند و پس از تمیز کردن آن، فشار هوا را در یک مقدار ثابت نگه می دارد. آب موجود در کمپرسور هوا می تواند باعث پوسیدگی و یخزدگی شیرها و لولهها گردد. همچنین گرد و غبار موجود در هوا می تواند باعث انسداد لولهها و عدم عبور هوا گردد. Maintenance unit از قسمتهای زیر تشکیل شده است:


- ۱- قسمت جداکننده آب: برای جدا کردن آب موجود در هوا از این قسمت استفاده می شود.
 - ۲- فیلتر: برای جدا کردن گرد و غبار موجود در هوا استفاده می شود.
 - ۳- قسمت کاهنده فشار: برای ثابت کردن فشار هوا استفاده میشود.

برای تنظیم کردن فشار هوا می توان از دستگیره موجود در قسمت بالایی Maintenance unit استفاده کرد.



شكل (۲) Maintenance unit الف) ساختمان داخلي، ب) نماد مداري


توجه: سطح آب موجود در مخزن Maintenance unit باید به صورت مداوم کنترل شود تا حد آن از مقدار ماکزیمم بیشتر نشود. در صورت بیشاز حد شدن سطح آب باید از طریق شیر تخلیه، آب موجود در مخزن را خارج کرد.



شکل (۳) مخزن آب Maintenance unit

Single-acting cylinder – T


این سیلندر از طریق فشردن یک کلید باز میشود و سپس با رها کردن کلید از طریق فنر بازگرداننده بسته میشود. عمل باز و بسته شدن سیلندر بهصورت پیوسته انجام میشود. یعنی تا زمانی که کلید متصل به سیلندر بسته است، سیلندر باز خواهد ماند. بهمحض باز شدن کلید، سیلندر بسته خواهد شد.



شكل (۴) Single-acting cylinder (۴) الف) ساختمان داخلي، ب) نماد مداري

Double-acting cylinder - £


عملکرد این سیلندر همانند Single-acting cylinder است، با این تفاوت که برای بسته شدن سیلندر بهجای استفاده از فنر بازگرداننده از هوای فشرده استفاده می شود.



شكل (۵) Double-acting cylinder الف) ساختمان داخلى ب) نماد مدارى


Cylinder, with a signal generator -0

این سیلندرها عملکردی همانند Double-acting cylinder دارند با این تفاوت که در ابتدا و انتهای این سیلندرها دو کلید الکتریکی تعبیه شده است. این دو کلید الکتریکی همان سیگنال ژنراتورهای موجود بر روی سیلندر میباشند. در شکل (۶) محل قرار گرفتن این دو کلید با نمادهای B1 و B2 مشخص شده است.



شکل (۶) نماد مداری Cylinder with a signal generator

هر دو کلید NO میباشند. کلید B1 تا زمانی که سیلندر کامل بسته نشود، بازمیماند (NO). بهمحض این که سیلندر کامل بسته شود کلید بسته میشود. کلید B2 نیز تا زمانی که سیلندر شود کلید بسته میشود. کلید B2 نیز تا زمانی که سیلندر کامل باز نشود، بازمیماند (NO). بهمحض این که سیلندر کامل باز شود کلید بسته میشود. کلید B2 نیز برای ردیابی حالت انتهایی سیلندر استفاده میشود. میتوان از عملکرد این کلیدها برای انجام عملی دیگر مانند باز و بسته شدن مجدد سیلندر استفاده میشود. این سیلندر هم دارای اتصالات الکتریکی و هم اتصالات پنوماتیکی است. به عبارت دیگر این کلید یک وسیله الکتروپنوماتیکی است.



شكل (۷) Cylinder, with a signal generator الف) شكل واقعى، ب) نماد مدارى

برای ایجاد ارتباط میان سیگنال ژنراتور و اجزای الکتروپنوماتیکی دیگر، پایههای قرمزرنگ و سیاهرنگ واقع بر روی سیگنال ژنراتور را مانند اتصالات مدار وصل می کنیم به طوری که پایه قرمزرنگ به سطح ولتاژ بالاتر و پایه سیاهرنگ به سطح ولتاژ پایین تر متصل شود. پایه آبیرنگ را نیز همیشه به زمین منبع متصل می کنیم. در هنگام کار با سیگنال ژنراتور باید نکات زیر را رعایت کنیم:

- ۱- حداکثر جریان عبوری از سیگنال ژنراتور 150mA است.
- ۲- در هنگام استفاده از سیگنال ژنراتور هیچگاه شیرها را مستقیماً به جریان متصل نکنید. زیرا با اتصال مستقیم ممکن است سیگنال ژنراتور آسیب ببیند. بنابراین در چنین شرایطی حتماً از رلهها استفاده کنید.

٦- سیلندر دارای بار


این سیلندر عملکردی همانند Double-acting cylinder دارد با این تفاوت که این سیلندر متصل به یک بار مکانیکی است و درنتیجه برای به راه انداختن آن باید فشار هوای بالاتری را استفاده کرد.



شكل (A) Cylinder, with a Load (A) الف) شكل واقعى، ب) نماد مدارى

3/2-way valves -Y

این نوع کلیدها برای قطع و وصل کردن جریان هوا استفاده میشوند و دارای ساختمان داخلی به شکل (۹) هستند.




شكل (٩) ساختمان داخلي (٩) ساختمان

این نوع کلیدها دارای T پایانه ورودی و خروجی میباشند و عملکردی دوحالته دارند. ورودی P معمولاً به منبع هوا متصل می شود و در صورت وصل بودن کلید، هوا را به خروجی A منتقل می کند. در صورت قطع شدن کلید، هوای عبوری از خروجی A از طریق دریچه R به بیرون از سیستم رانده می شود. این کلیدها دارای انواع مختلفی میباشند که عملکرد تقریباً یکسانی دارند و تنها در نوع شستی با یکدیگر تفاوت دارند. در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

3/2-way valve button operated -1-Y

دارای دو نوع (normally closed(NC) و normally open(NO) است:

- NO: با فشردن کلید، هوا جریان می یابد و با رها کردن کلید جریان هوا قطع می شود.
- NC: در ابتدا به صورت عادی جریان هوا برقرار است و با فشردن کلید، جریان هوا قطع می شود.



شكل (۱۰) 3/2-way valve button operated (۱۰) الف) حالت بسته، ب) حالت باز، ج) نماد مدارى

3/2-w.v., mushroom-type button -Y-Y

این نوع کلیدها عملکردی همانند سایر کلیدهای 3/2 دارند و شستی آنها قارچی شکل است. از این نوع کلید میتوان برای قطع و وصل کردن جریان هوای Maintenance unit استفاده کرد.




شکل (۱۱) نماد مداری 3/2-way valve mushroom-type button

3/2-way valve, roller lever -٣-٧




این نوع کلید دارای شستی اهرمی شکل است. از این نوع کلیدها معمولاً در کنترلهای چندمرحلهای استفاده می شود. برای مثال در مداری مانند مدار زیر می توان یک 3/2-way valve, roller lever را در حالت انتهایی سیلندر قرارداد تا وقتی سیلندر باز شد، در اثر برخورد با این کلید، آن را فعال نموده و درنتیجه فرآیند دیگری آغاز گردد.



شکل (۱۲) عملکره 3/2-way valve, roller lever در کنار سیلندر

3/2-way valve, idle return roller -۴-۷


این نوع کلیدها عملکردی همانند کلیدهای 3/2-way valve, roller lever دارند با این تفاوت که 3/2-way valve بوت کلیدهای 3/2-way valve with roller این نوع کلیدها بوت به بهتی بوت می جهت حرکت سیلندر فعال می شوند و آن همان جهتی است که قسمت بالایی غلتک آنها خمیده نمی شود. بنابراین می توان این کلیدها را کمی عقب تر از حالت انتهایی یا ابتدایی سیلندر قرارداد تا تنها یک پالس کوتاه تولید کنند و بدین ترتیب مشکل Overlap نیز از بین می رود.



شکل (۱۳) نماد مداری 3/2-way valve, idle return roller

5/2-way valves -A

این شیرها دارای ظرفیت هوای عبوری بیشتری نسبت به شیرهای 3/2 میباشند. ساختمان داخلی این شیرها به شکل (۱۴) است.




شکل (۱۴) ساختمان داخلی ۱۴۷ ساختمان داخلی

این نوع کلیدها دارای A پایانه ورودی و خروجی میباشند و عملکردی دوحالته دارند. ورودی P به منبع هوا متصل می شود. خروجی های A و B برای رفتوبرگشت هوای خروجی از شیر استفاده می گردند. بدین ترتیب که هنگام وصل بودن کلید، از خروجی A هوا خارج می شود و از خروجی A هوای خارج شده بازمی گردد و عملی مانند باز شدن یک سیلندر انجام می شود و در هنگام باز بودن کلید خروجی های A و A به صورت برعکس عمل می کنند و عملی مانند بسته شدن یک سیلندر انجام می شود. ورودی های A و A نیز برای خارج کردن هوای بازگشتی به بیرون از سیستم استفاده می گردند. این شیرها دارای انواع مختلفی میباشند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

5/2-way valve, with spring return -1-A


در این نوع شیرها عمل قطع و وصل جریان هوا بهصورت پیوسته انجام می شود. یعنی تا زمانی که کلید وصل است جریان هوا درون شیر برقرار می گردد و بهطور مثال باعث باز شدن یک سیلندر می گردد؛ ولی بهمحض این که کلید قطع می شود، فنر باز گرداننده، شیر را در حالتی قرار می دهد که هوا به صورت برعکس جریان می یابد و درواقع جریان هوای عبور داده شده باز گردانده می شود.



شكل (۱۵) way valve, with spring return (۱۵) الف) ساختمان داخلى، ب) نماد مدارى

5/2-way valve, dual-pressurised (Pulse valve) -Y-A

این شیرها برخلاف نوع فنری قابلیت استفاده در کنترل فشارهای ناپیوسته را دارند یعنی میتوانند با استفاده از ورودیهای پالسی نیز کار کنند.



شکل (۱۶) نماد مداری 5/2-way valve, dual-pressurized


در این نوع شیرها دو ورودی کنترلی Z و Y برای set و set کردن شیر استفاده می شود.

این شیرهای پالسی می توانند پالسهای اعمال شده به ورودیهای کنترلی Z و Y را مدت زمانی در خود ذخیره کنند. به عبارت دیگر با دادن پالس کوتاهی به ورودی کنترلی Z می توان عملی مانند باز شدن یک سیلندر را انجام داد. سیلندر تا زمانی که پالسی به ورودی Y اعمال نشود بازمی ماند. بنابراین با دادن پالس کوتاهی به ورودی Y می توان سیلندر را به حالت اول بازگرداند. این شیرها دارای عیبهایی می باشند که عبارت اند از:

- ۱- برای باز و بسته شدن سیلندر، هر دو ورودی کنترلی نیازمند سیگنال دهی میباشند. یعنی هر دو ورودی باید به کلیدهای جداگانه متصل شوند که این عمل تعداد تجهیزات را افزایش می دهد. بنابراین استفاده از شیرهای پالسی نیاز به هزینه بیشتری دارد.
- resetting و setting و setting و setting و اگر عرض پالسهای اعمال شده به ورودی های کنترلی خیلی کوچک باشند، نمی توانند عمل setting و resetting و را انجام دهند.

Non-return throttle valve -9


معمولاً برای کاهش سرعت رفتوبرگشت سیلندر از این شیر استفاده می شود. این شیر معمولاً به عنوان کاهنده جریان در یک جهت عمل می کند. اما در جهت دیگر مقاومت کمی از خود نشان می دهد. این امر اجازه می دهد که به عنوان مثال سیلندر آهسته باز شود و سریع بسته شود. میزان کاهندگی جریان در این شیر قابل تنظیم است.



شكل (۱۷) Non-return throttle valve (۱۷) الف) ساختمان داخلي، ب) نماد مداري


3/2-delay valve -1 •

برای تولید یک وقفه زمانی از 3/2-delay valve استفاده می شود. این شیر تشکیل شده است از 3/2-delay valve برای تولید یک وقفه زمانی از way valve with spring return و throttle valve



شکل (۱۸) نماد مداری 3/2-delay valve


وقتی که سیگنال فشار به ورودی Z میرسد، آکومولاتور به آهستگی توسط non-return throttle valve پر از هوا می شود؛ درنتیجه فشار هوا به آهستگی افزایش می یابد. وقتی که فشار در آکومولاتور به حد معینی می رسد، 3/2- way valve سوئیچ می شود. اگر فشار ورودی کاهش یابد، آکومولاتور خیلی سریع تخلیه می گردد و فشارش پایین می آید. 3/2- way valve نیز هم زمان خاموش می گردد. توجه شود که در شیر تأخیری موجود، رنگ سبز تحرک شیر، رنگ قرمز خروجی شیر و رنگ مشکی فشار ورودی به شیر است. زمان تأخیر می تواند به وسیله non-return throttle valve بین ۱۰/۱ تا حدوداً ۲۰ ثانیه تنظیم گردد.



شکل (۱۹) دیاگرام زمانی شیر تأخیری

Quick ventilation valve - 11


گاهی اوقات نیاز است که سیلندر سریع باز و بسته شود. اما مقاومتهای موجود در خطوط خروجی و شیرهای توزیع این امر را با مشکل روبهرو میسازد. معمولاً برای غلبه بر این مشکل و باز بسته شدن سریع سیلندر از این شیر استفاده میشود. این شیرها هوای خروجی را از سطح تقاطع بزرگشان عبور میدهند و درنتیجه میزان جریان عبوری را افزایش میدهند. وقتی که سیلندر عمل می کند شیر به صورت خود کار بسته می شود.



شکل (۲۰) نماد مداری Quick ventilation valve


twin-pressure valve (AND) - 17

این شیر همانند گیت منطقی AND عمل می کند؛ بدین صورت که این شیر دارای دو ورودی است. برای آن که خروجی set شود باید هر دو ورودی سیگنال دهی شود.



شکل (۲۱) twin-pressure valve الف) جدول منطقی، ب) ساختمان داخلی، ج) نماد مداری


یکی از کاربردهای این شیر در پرس کردن است. دلیل استفاده از این شیر در پرس کردن ایجاد امنیت برای افراد است. بهطوری که فرد برای انجام عمل پرس هر دو دست خود را بر روی کلیدهای جداگانهای می گذارد و دست هایش از آسیب در امان می ماند.



شکل (۲۲) کاربردی برای twin-pressure valve


shuttle valve (OR) -17

این شیر همانند گیت منطقی OR عمل می کند؛ بدین صورت که این شیر دارای دو ورودی است. برای آن که خروجی set شود باید حداقل یکی از ورودی ها سیگنال دهی شود.



شکل (۲۳) shuttle valve الف) جدول منطقی، ب) ساختمان داخلی، ج) نماد مداری


یکی از کاربردهای این شیر باز کردن در از دو سمت آن است.



شکل (۲۴) یک کاربرد برای shuttle valve

Pulse sequencer -12

کنترلهای چندمرحلهای می توانند به آسانی توسط Pulse sequencer شکل گیرند. ماژولهای Pulse sequencer می توانند دنبالههای کنترلی با هراندازهای را تولید کنند. سیستم آموزشی RT770 حاوی Pulse sequencer است که خود دارای 8 ماژول است. هر ماژول دارای یک ورودی 8 برای set کردن ماژول بعدی دارد. درواقع است. هر ماژول دارای یک ورودی 8 ماژول بعدی متصل شده است و به این تر تیب تنها ورودی 8 ماژول اول و خروجی خروجی 8 ماژول دوم برای کاربر قابل دسترسی است. علاوه بر اینها هر ماژول دارای یک ورودی درخواست (سبزرنگ) و یک خروجی اصلی (قرمزرنگ) است. سایر پورتها برای ارتباط ماژولها با یکدیگر استفاده می شوند.



شکل (۲۵) نماد مداری Pulse sequencer module

نحوه عملکرد ماژول به این صورت است که با رسیدن سیگنال به ورودی s هر ماژول، خروجی قرمزرنگ s فعال شده و همزمان set ورودی s نیز s میشود. وقتی که سیگنال درخواست به ورودی سبزرنگ s در یک ماژول میرسد، خروجی s ماژول فعلی s شده و درنتیجه ورودی s ماژول بعدی set میشود و ماژول بعدی فعال میشود. همزمان با فعال شدن ماژول بعدی، خروجی s ماژول بعدی نیز فعال شده و باعث reset شدن ماژول قبلی می گردد. به همین ترتیب دنباله ادامه پیدا می کند. برای reset کردن همزمان تمام ماژول ها می توان از ورودی s استفاده نمود. ورودی های s نیز به منبع هوا متصل میشوند. نکته مهم در هنگام کار کردن با این ماژول ها این است که تا زمانی که یک ماژول فعال نگردد، ورودی درخواست آن عمل نخواهد کرد. یعنی اگر قبل از فعال شدن یک ماژول، سیگنال درخواستش set شود، ماژول بعدی فعال نخواهد شد.

Relay board with 4 changeover contacts -10

این بورد از یک بوبین کنتاکتور و چند رله تشکیل شده است که میتوانند NO یا NC باشند. نحوه عملکرد این بورد به این صورت است که وقتی جریان الکتریکی به بوبین کنتاکتور میرسد رلههای NO بسته میشوند و رلههای NC بازمی گردند.



شکل (۲۶) نماد مداری Relay board

Signal board -17

این قطعه دارای تعدادی رله NO و NC است که با فشار چراغهای سبز یا قرمزرنگ این رلهها سوئیچ میشوند. همچنین این چراغهای رنگی، خود میتوانند نمایشگر یک خروجی باشند.




شکل (۲۷) Signal Board

solenoid valves - 1Y

این شیرها برای ارتباط سیستمهای الکتریکی و پنوماتیکی از طریق تبدیل سیگنال الکتریکی به جریان هوا مورداستفاده قرار می گیرند و درواقع همانند شیرهای پالسی و شیرهای فنردار، نقش actuator را در سیستمهای الکتروپنوماتیکی دارند. انواع مختلفی از این شیرها موجود است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

3/2-way solenoid valve, spring return -1-1V

در این شیرها هنگامی که جریان الکتریکی به سیمپیچ میرسد، آرماتور به سمت بالا کشیده می شود و درنتیجه جریان هوا برقرار می گردد. به محض قطع شدن جریان الکتریکی، فنر بازگرداننده، آرماتور را به حالت اول بازمی گرداند و جریان هوا قطع می گردد.



شکل (۲۸) way solenoid valve, spring return: الف) ساختمان داخلی، ب) نماد مداری

اين شيرها معمولاً براى ارتباط دادن اجزاى الكتريكي با Single-acting cylinder استفاده ميشوند.

5/2-way solenoid valve, spring return -Y-1V

این شیرها عملکردی همانند شیرهای 3/2 دارند با این تفاوت که این شیرها برای ارتباط اجزای الکتریکی با Double-acting این شیرها عملکردی همانند شیرهای cylinder



شکل (۲۹) نماد مداری solenoid valve, spring return شکل (۲۹)

5/2-way solenoid valve, pulse-actuated -٣-١٧


این شیرها عملکردی همانند شیرهای پالسی پنوماتیکی را در سیستمهای الکتروپنوماتیکی دارند. به عبارت دیگر این شیرها نیز دارای دو ورودی کنترلی برای set و reset کردن شیر میباشند. این شیرها می توانند پالسهای اعمال شده به ورودی های کنترلی سمت سمت چپ و راست را مدتزمانی در خود ذخیره کنند. به عبارت دیگر با دادن پالس الکتریکی کوتاهی به ورودی کنترلی سمت راست اعمال چپ می توان عملی مانند باز شدن یک سیلندر را انجام داد. سیلندر تا زمانی که پالسی به ورودی کنترلی سمت راست اعمال نشود بازمی ماند. بنابراین با دادن یک پالس الکتریکی کوتاه به ورودی کنترلی سمت چپ می توان سیلندر را به حالت اول بازگرداند.



شكل (۳۰) ألف) شكل واقعي، ب) نماد مداري ألف شكل واقعي، ب) نماد مداري

Electric limit switch - 1 A

این کلیدها برای قطع و وصل جریان الکتریکی به کار میروند و وظیفه سیگنال دهی در مدارات را دارند. پایههای روی این limit ین کلیدها برای قطع و وصل جریان الکتریکی به کار میروند و وظیفه سیگنال دهی در مدارات را دارند. switch به گونه ای است که هم می توانند به صورت NO و هم NC مور داستفاده قرار گیرند.




شكل (۳۱) electric limit switch الف) شكل واقعى، ب) نماد مدارى

Proximity switch - 19

این کلیدها عملکردی همانند Limit switch دارند؛ تنها تفاوتشان نحوه راهاندازی آنهاست بهطوری که برای راهاندازی Limit switch نیاز به تماس فیزیکی نیست. هر یک از switch نیاز به تماس فیزیکی است. اما برای راهاندازی Proximity switch نیازی به برقراری تماس فیزیکی نیست. هر یک از Proximity switch دارای سه پایه به رنگهای قرمز و سیاه و آبی میباشند. برای قرار دادن این کلیدها در مدار باید پایههای قرمزرنگ و سیاهرنگ واقع بر روی کلید را مانند اتصالات مدار وصل می کنیم بهطوری که پایه قرمزرنگ به سطح ولتاژ بالاتر و پایه Proximity سیاهرنگ به سطح ولتاژ پایین تر متصل شود. پایه آبیرنگ را نیز همیشه به زمین منبع متصل می کنیم. تمامی switch موجود در این سیستم از نوع NO میباشند. این کلیدها انواع مختلفی دارند که در ذیل با آنها آشنا خواهیم شد.

Inductive proximity switch -1-19

این کلید دارای یک رله NO است که با عبور یک شی فلزی از مقابل این کلیدها سوئیچ می شود.



شکل (۳۲) Inductive proximity switch الف) شکل واقعی، ب) نماد مداری، ج) اتصالات داخلی

تذكر: این كلیدها حداكثر جریان mA 400 را از خود عبور میدهند.

Capacitive proximity switch - Y-19

در این نوع کلیدها عمل سوئیچ با استفاده از خاصیت خازنی شکل می گیرد. به این صورت که سطح سنسور نقش یک صفحه خازن را دارد. وقتی که یک جسم در مقابل این سنسور قرار می گیرد صفحه دیگر خازن شکل گرفته و به تدریج با بیشتر شدن سطح مشترک دو صفحه ظرفیت خازنی افزایش می یابد. هنگامی که ظرفیت خازنی به مقدار مشخصی می رسد، عمل سوئیچ انجام می شود.



شكل (۳۳) Capacitive proximity switch (۳۳) الف) شكل واقعى، ب) نماد مدارى

Optical proximity switch - T-19

در سطح این سنسور یک Transmitter و یک Reciever قرار دارد. نور از قسمت Transmitter منتشر می شود. هنگامی که یک جسم منعکس کننده نور در مقابل سنسور قرار می گیرد، نور منعکس شده و به Reciever می رسد و عمل سوئیچ انجام می شود.



شکل (۳۴) Optical proximity switch (۳۴) الف) شکل واقعی، ب) نماد مداری

Pressure switch - Y •

این سوئیچ معمولاً برای اندازه گیری فشار سیلندر استفاده می گردد و دارای دو رله NC است. عمل سوئیچ این رلهها از طریق خم شده، شدن یک غشاء صورت می گیرد. برای مثال وقتی که سیلندر باز می شود و فشار سیلندر به حد معینی می رسد، غشاء خم شده، عمل سوئیچ انجام می شود و رله بازمی گردد و درنتیجه سیلندر بسته می گردد تا فشار آن از مقدار مشخص شده بیشتر نشود. فشار آستانه این سوئیچ قابل تنظیم است.



شکل (۳۵) نماد مداری Pressure switch

8-fold distributor block with valve - ۲1

از این شیر برای توزیع جریان هوا در خطوط مختلف استفاده می شود. بدین صورت که ورودی اصلی از طریق لوله به خروجی از این شیر برای می شود و از طریق خروجی های دیگر، جریان هوا توزیع می گردد.




شکل (۳۶) شکل واقعی 8-fold distributor block with valve

PLC - TT

این بخش برای استفاده به جای رله های مکانیکی تعبیه شده است که شامل PLC MICRO۱ است. PLC دستگاهی است که ورودی ها را دریافت می کند و با پردازش آن ها از طریق برنامه های اعمال شده به آن خروجی های مطلوب را ایجاد می نماید. برای وارد کردن برنامه به PLC می توان از دو روش استفاده کرد:

- استفاده از programming unit: با استفاده از این واحد برنامه ریزی می توان برنامه های مطلوب را نوشت و از طریق کابل ارتباطی مربوطه، برنامه را به PLC منتقل کرد. (البته این واحد در RT770 تعبیه نشده است.)
- استفاده از رایانه: با استفاده از رایانه و در محیط نرمافزار WindLDR میتوان برنامههای مطلوب را نوشت و از طریق کابل ارتباطی مربوطه، برنامه را به PLC منتقل کرد.



شکل(۳۷)PLC

یکی از مزایای PLC نسبت به سایر رلهها این است که تعداد اتصالات مکانیکی را کاهش میدهد و درنتیجه پروسه عیبیابی را سهولت می بخشد.

Pressure gauge - TT


این وسیله برای اندازه گیری فشار هوا بین مقادیر 0-10 bar استفاده می شود.



شكل (۳۷) Pressure gauge الف) شكل واقعى، ب) نماد مدارى

3/2-way valve single side pressurization, home position open - Y &


این شیر عملکردی همانند سایر شیرهای ۳/۲ دارد با این تفاوت که فعالسازی آن از طریق دست یا یک عمل مکانیکی انجام single-acting نمی شود بلکه با اعمال فشار هوا به این شیر می توان آن را فعال نمود. این شیرها معمولاً در کنترل غیرمستقیم Cylinder استفاده می شوند.



شكل (۳۸) 3/2-way valve single side pressurization (۳۸) الف) شكل واقعى، ب) نماد مدارى

5/3-way valve with home position, all connections closed - ۲٥

این شیر همانند شیرهای ۵۲ برای کنترل double-acting Cylinder مورداستفاده قرار می گیرد. اما برخلاف سایر شیرها که فقط می توانند سیلندر را در حالت ابتدایی و انتهایی متوقف کنند، این شیر قابلیت متوقف کردن سیلندر در هر موقعیتی را دارد. این شیر همانند شیرهای پالسی دارای دو ورودی کنترلی است. وقتی که سیگنال پنوماتیکی به ورودی کنترلی setting در این شیر می رسد، سیلندر باز می شود. باز شدن سیلندر تا زمانی ادامه می یابد که عمل سیگنال دهی به ورودی کنترلی setting دامه یابد. به محض قطع شدن این سیگنال کنترلی، شیر توسط فنر در حالت خنثی قرار می گیرد و درنتیجه سیلندر متوقف می شود. (برخلاف سایر شیرها که در حالت خنثی معمولاً باعث بسته شدن سیلندر می شوند، این شیرها در حالت خنثی با هیچ یک از حالتهای باز و بسته شدن سیلندر در ارتباط نیستند.) حال اگر سیگنال پنوماتیکی به ورودی کنترلی resetting در این شیر برسد، سیلندر بسته می شود. بسته شدن سیلندر تا زمانی ادامه می یابد که عمل سیگنال دهی به ورودی کنترلی resetting در حالت خنثی قرار می گیرد و درنتیجه سیلندر متوقف می شود. یابد. به محض قطع شدن این سیگنال کنترلی، شیر توسط فنر در حالت خنثی قرار می گیرد و درنتیجه سیلندر متوقف می شود. بنابراین با استفاده از این شیر می توان double-acting Cylinder را باز و بسته کرد و در هر موقعیتی آن را متوقف نمود.



شكل (۳۹) أماد مداري الفي ب نماد مداري الفي ب نماد مداري الفي ب نماد مداري

Indicator - ۲٦


این واحد دارای تعدادی LED و یک بلندگو است که معمولاً بهعنوان نمایشگر در خروجی مورد استفاده قرار می گیرند، بدینصورت که وقتی جریان الکتریکی به بلندگو میرسد، صدا تولید می کند.



شكل (۴۰) Indicator الف) شكل واقعى ب) نماد مدارى

Pressure reducing valve with drain - TY

این واحد معمولاً برای تنظیم فشار در مقداری کمتر از مقدار تنظیمشده توسط Maintenance unit استفاده میشود.



شكل (۴۱) Pressure reducing valve with drain الف) شكل واقعى ب) نماد مدارى

۲۸- کمپرسور هوا

شکل (۴۲) نمای کمپرسور هوای استفاده شده در دستگاه RT770 را نشان میدهد که مدل آن P 50/24 AL است.



شکل (۴۲) کمپرسور هوا

در این کمپرسور، رطوبت و گردوغبار موجود در هوای خروجی توسط فیلتر گرفته می شود و درنتیجه هوای خروجی پاکیزه می گردد. نحوه عملکرد این کمپرسور به این صورت است که ابتدا کمپرسور را به برق متصل نموده و سپس سوئیچ کمپرسور را در حالت ON قرار می دهیم. با قرار دادن این سوئیچ بر روی حالت ON فشار هوا به صورت پیوسته افزایش می یابد تا به 8 bar برسد. با رسیدن فشار به bar هموتور کمپرسور به صورت خودکار خاموش می شود تا روند افزایش فشار متوقف گردد. با کاهش فشار هوا تا مقدار 6 bar موتور مجدداً روشن شده تا فشار به مقدار 8 هم برسد. این روند به صورت تناوبی تکرار می شود. با وجود این فعالیت خودکار، کمپرسور را به صورت ۱۵ دقیقه روشن و ۱۵ دقیقه خاموش استفاده کنید تا موتور آن آسیب نبیند. این کمپرسور دارای دو نمایشگر فشار است که یکی از آنها تغییرات فشار داخلی کمپرسور را نشان می دهد و دیگری میزان فشار قابل دسترس برای کاربر را که قابل تنظیم نیز است، نمایش می دهد. همچنین این کمپرسور دارای یک شیر اطمینان است که در صورت بالا رفتن غیرعادی فشار می توان از طریق این شیر فشار هوا را کاهش داد تا کمپرسور آسیب نبیند. این کمپرسور با دو ولتاژ V کار یا 20 کار می کند. مشخصه های این کمپرسور در جدول (۱) آمده است.

جدول (۱) مشخصههای کمپرسور ۹ 50/24 AL

	P 50/24 AL
Part Number	M06090
HP	0.5
Power Requirements	115 V / 50-60 Hz or 220 V / 50-60 Hz
Output CFM	2.1 CFM
Output L.	60 L. Min
Max Pressure PSI	120 PSI
Max Pressure Bar	8 bar
Operating Pressure PSI	90-120 PSI
Operating Pressure Bar	6-8 bar
Noise Level	40 db/A
Tank Size Gal.	6.3 Gal
Tank Size Lt.	24 Lt.
Dimensions	16 x 16 x 27
Weight	62 Lbs.
Packed Dimensions	17 x 17 x 29
Packed Weight	66 Lbs.

٢٩- منبع تغذيه ٢٤ ولت

این منبع وظیفه تأمین جریان الکتریکی را دارد. درواقع این منبع به برق شهر متصل می شود و ولتاژ $24\ V$ را در خروجی خود تولید می کند.

Plastic hose 2/4mm - T.

برای اتصال اجزای پنوماتیکی از این لولهها استفاده میشود.

Hose cutter - "1

برای برش لولهها استفاده میشود.

Measuring lead, black, red - TT

برای اتصال اجزای الکتریکی از این سیم استفاده میشود که به دو رنگ سیاه و قرمز میباشند.


T-piece - TT

قطعههای T شکلی هستند که حکم سهراهی را دارند و برای تقسیم کردن جریان هوا به دو قسمت مورد استفاده قرار می گیرند.

آشنایی با تجهیزات مجموعه TK2942

۱- سنسور مقاومت متغير


این سنسور مقاومت متغیر بر اساس طول است. طبق فرمول کلی برای مقاومتها که بهصورت $R=\frac{\rho\ell}{A}$ است، مقدار مقاومت به مستقیم با طول رابطه دارد. اساس کار این سنسور بسیار مشابه با رئوستا است، به این صورت که دارای دو سر ثابت و یک واریاک متغیر است که در شکل زیر بهصورت واضح نشان داده شده است. مقاومت بین دو سر ثابت طبق اندازه گیری در آزمایشگاه برابر ۱۰۰۸۳ اهم است و مقاومت متغیر بسته به سر ثابت وصل شده در این رنج تغییر می کند.



شکل (۴۳) نمای ظاهری سنسور آزمایشگاهی مقاومت متغیر

یک روش کار با سنسور این است که سنسور را در داخل یک مدار پل و تسون قرار داده و در هر مرحله، بعد از ایجاد تعادل در واریاک سنسور، با بالانس کردن پل و فهمیدن مقدار مقاومت سنسور به مکان کنونی سنسور پی برد. (دقت شود که اگر مقاومتهای $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_{\text{var}}}{R_{\text{sensor}}} = \frac{R_{\text{var}}}{R_{\text{sensor}}}$ در یک سر پل توسط دکمه مربوطه در مدار قرار گرفته باشند، بعد از ایجاد تعادل در پل، طبق رابطه می رود.) مقاومت متغیری است که با تنظیم آن پل به تعادل می رود.)

مشکل اساسی در این روش این است که برای هر دفعه قرائت باید پل متعادل گردد، لذا برای حرکات مکانیکی پویا که دائماً حرکت داریم این روش وقتگیر و غیرممکنی است، لذا مناسب نیست! برای حل این مشکل ابتدا دقت شود که برای مدار زیر داریم.




شکل (۴۴) مدار تبدیل کننده مقاومت برحسب کیلواهم به ولتاژ برحسب ولت

حال اگر در مداری $V_{out}=R_f$ و $R_{in}=10\, K\, \Omega$ باشد مسلماً خواهیم داشت $R_{in}=10\, V$ که عدد ولتاژ برحسب ولت برابر عدد مقاومت برحسب کیلو اهم است. پرواضح است که اگر R_f را مقاومت سنسور قرار دهیم و $V_{in}=-10\, V$ و $V_{in}=-10\, V$ و $V_{in}=-10\, V$ و $V_{in}=-10\, V$ را از روی برد تأمین کنیم، ولتاژ خروجی دقیقاً همان مقاومت سنسور را نشان می دهد.

مزایای این روش سرعت بالا، قابل نمایش بر روی دستگاههای اندازه گیری و اسکوپ و قابل استفاده بودن در حلقههای کنترلی فیدبکی است.

۲- سنسور ترمو کوپل

ترموکوپلها از دو فلز غیر هم جنس مانند آهن و کنستانتان (در اینجا مس و کنستانتان) تشکیل شدهاند. اگر محل اتصال این دو فلز را حرارت دهیم، در دو طرف آزادش نیروی محرکه الکتریکی متناسب با دما ایجاد خواهد شد.




شکل (۴۵) بخشهای مختلف یک ترموکویل

پوشش روی سنسور مانع از آن میشود که دو فلز درونی آن رؤیت شوند. خواهیم دید ولتاژ تولیدی، ناشی از دو اثر کاملاً مستقل به نامهای "تامسون" و "پلتیر" است. رابطه ولتاژ و دما از روی نمودار یا جدول کالیبراسیون قابل بررسی است. در ترموکوپل دو نوع اتصال وجود دارد:

- اتصال گرم یا همان جایی که دما اندازه گیری می شود.
- اتصال سرد که به سنسور وصل شده و باید در دمای صفر نگهداری شود.

از آنجایی که نگه داری اتصال سرد در دمای صفر درجه برای هر بار اندازه گیری بسیار طاقت فرسا و غیرعملی مینماید، دمای سرد را معمولاً دمای اتاق می گیرند و برای جبران سازی تغییرات دمایی آن می توان از هر کدام از دو روش زیر بهره برد.

- نرمافزاری (مثلاً با دانستن نتایج کامل واسنجی و استفاده از یک رایانه و..)
- سختافزاری (مثلاً با استفاده از یک مقاومت متغیر در مسیر جریان و یا طراحی سختافزار جدید) حال به بررسی اثر پلتیر و تامسون که در ابتدای این آزمایش از آنها نام برده شد، پرداخته خواهد شد.



شکل (۴۶) تولید نیرومحرکه القایی در ترموکوپل

اثر پلتير

ولتاژ تولیدی تنها به دمای مطلق دو نقطه اتصال وابسته بوده و هرچه اختلاف دما بیش تر باشد، ولتاژ تولیدی نیز بزرگ تر خواهد بهد.

$$e_A - e_B = P(\theta_A - \theta_B)$$

که از "P"بهعنوان ضریب پلتیر نام برده می شود. ناگفته نماند، رابطه خطی دما و ولتاژ، فقط در گستره دمایی متعارف با انحراف خیلی ناچیز برقرار است.

اثر تامسون

به دلیل اختلاف دمایی دوسر هر سیم، هر کدام ولتاژی ایجاد می کنند که بستگی مستقیم به جنس سیم دارد.

$$e_1 = T_1 (\theta_A - \theta_B)$$

$$e_2 = T_2 (\theta_A - \theta_B) \longrightarrow e_2 - e_1 = (T_2 - T_1) (\theta_A - \theta_B)$$

درنهایت مطابق شکل و با نوشتن روابط:

$$(e_A - e_B) + (e_2 - e_1) = E = (P + T_2 - T_1) (\theta_A - \theta_B)$$


ولتاژ تولیدی ناشی از اثر تامسون بسیار کمتر از ولتاژ تولیدی توسط اثر پلتیر بوده و درنهایت با تلفیق دو رابطه به نتیجه زیر میرسیم.

$$E = K(\theta_A - \theta_B)$$

حال اگر مقاومت مسیر دانسته فرض شود، بهسادگی دانستن جریان، معادل دانستن ولتاژ و آن هم یعنی آگاهی از اختلاف دما است، که مراد نیز همین است.

قانون فلزات مياني

همان طور که ذکر شد عامل ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی اختلاف دما بوده که درنتیجه اگر دو نقطه همدما باشند، هم پتانسیل خواهند بود.




شکل (۴۷) همدما کردن بهمنظور رسیدن به پتانسیل برابر

در شکل برای جلوگیری از ایجاد اثر پیش گفته نقاط "B" و "C" و نیز تمامی نقاط اتصال دیگر را به منبع سرد وصل کرده تا همدما شوند.

هادیهای جبران ساز


به دلایلی چون گران بودن فلز (پلاتینیم، روبیدیم و....)، تردی و شکنندگی آن و یا حتی حساسیت دمایی بالا که مقاومت زیادی ایجاد میکنند، ناچاریم از فلزاتی مخصوص به نام "فلزات جبران کننده" معضل مربوط به سیمکشی را حل کنیم؛ طراحی این فلزات طوری است که خطای دماهای میانی را حذف میکنند.



شکل (۴۸) قرارگیری هادیهای جبران ساز بدون اثرگذاری ولتاژ

نحوه حذف اثر هم این به این روش است که ولتاژ تولیدی در اتصال بین فلز ۱ و ۳ عیناً مخالف این ولتاژ بین فلز ۲ و ۴ بوده و دو حلقه، ولتاژ هم را خنثی می کنند.

نکته ضروری در اندازه گیری آن است که باید فلزات داخلی ترموکوپل به خوبی دور از نقطه موردسنجش باشند تا متأثر از دمای آن نشوند (شکل ظاهری سنسور دقیقاً به همین دلیل متشکل از یک پرآب بلند است.).



شکل (۴۹) اتصال ولتمتر به ترموکوپل

درصورتی که برای سنجش به ولتمتری با مقاومت ورودی خیلی زیاد دسترسی داشته باشیم می توان به جای سنجش جریان با تقریب خیلی خوب ولتاژ را اندازه گرفت.

با توجه به مقاومت ۳ اهمی ترموکوپل و مقاومت ورودی ۴۰ کیلواهمی تقویتکننده میتوان سنجش بدین شکل را خیلی برتر و دقیق تر نیز دانست.


دمای سرد در طول مدت آزمایش همان دمای اطراف تقویت کننده است که اگر در طول آزمایش به ثابت ماندن آن شک کردیم، از دماسنج دیگری قبل از هر خواندن برای تعیین دمای سرد استفاده می کنیم.

٣- سنسور خازني

این سنسورها خازن متغیر بر اساس تغییر فاصلهٔ سر سنسور میباشند. طبق فرمول کلی برای خازنها که به صورت و یجاد تغییر در $C=arepsilon_0 e$ میباشد، مقدار خازن با a رابطه مستقیم و با a رابطه معکوس دارد. لذا برای اندازه گیری و ایجاد تغییر در مقدار خازن، باید یکی از این دو مؤلفه را تغییر دهیم.

(a) تغيير سطح (الف)

همانطور که در شکل مشاهده می گردد، با تغییر در سر سنسور و تغییر عمق هسته، میزان سطح مؤثر در گیر با قسمت ثابت خازن (قسمت ۵۳ میلیمتری) کم و زیاد می گردد و نهایتاً باعث تغییر در میزان ظرفیت خازن می شود.




شکل (۵۰) شمای داخلی سنسور خازنی سطح متغیر

(d) بغییر فاصله (d

این سنسور از دو صفحه تشکیل شده است که تغییر سر سنسور باعث تغییر در فاصلهٔ بین ای دو صفحه و نهایتاً منجر به تغییر ظرفیت خازن می گردد. در مدار راهانداز مورد نیاز برای این سنسور، به علت خاصیت خازنی و غیر اهمی خالص سنسور، نمی توان مانند سنسورهایی که اساس کار آنها تغییر مقاومت می باشد، آنها را به پل و تسون و صل نمود. روال کار به این صورت است که برای تغییر مقدار ظرفیت خازنی فرکانس رزونانس مدار اسیلاتور تغییر می کند و این تغییرات متناسب با تغییرات ظرفیت خازنی سنسور می باشد.

٤- سنسور ترميستور




شکل (۵۱) یک نمونه ترمیستور و نماد مداری آن

ترمیستور تلفیقی از دو واژه "Thermal"و "Resistor" است و به معنای مقاومت گرمایی است. اساس کار این سنسور تغییر مقاومت بر اساس تغییر دما بوده اما همانطور که در آزمایش قبل ذکر شد فرق آن با سنسور مقاومت متغیر با دما علاوه بر حساسیت بالاتر و دقت کم تر آن، ضریب دمایی بوده که معمولاً منفی است (هرچند ترمیستور با ضریب دمایی مثبت نیز وجود دارد).

این سنسور دارای گستره کاری بسیار بالا است و ضمناً بهمراتب در صنعت مورد بهرهبرداری قرار می گیرد.


ترمیستور از اکسیدهای فلزی متنوعی در دمای بالا ساخته میشود که همواره برای محافظت از آن در داخل یک پرآب نگهداری می گردد.



رابطه تئوری برای این سنسور بهصورت $R=Ae^{rac{b}{T}}$ بوده که R مقاومت سنسور برحسب اهم و T دما و A,b ضرایب ثابت میباشند.

طبق آزمایش انجام گرفته برای این سنسور در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد اتاق، $\Omega=1۹۹$ بود. آنچه به دنبال آن هستیم پس از آشنایی با سنسور ترمیستور استفاده از آن به جهت کنترل حلقه بسته است.

ه- سنسور RTD




شکل (۵۳) RTD

مشابه ترمیستور و همخانواده با آن است؛ با این فرق که علاوه بر چگونگی ساخت و موارد استفاده، ضریب دمایی مثبت دارد. معمولاً از جنس پلاتینیوم، مس و نیکل هستند که معمول ترین نوعش (هم چون مدل مورد استفاده در آزمایشگاه) به دلیل تولید خروجی خطی، از نوع پلاتینیومی است. معمولاً برای تعیین دما در موارد با دقت خیلی بالا از پل و تستون استفاده می شود و در عمل به یکی از سه شکل زیر به کار گرفته می شود.

دو سیم


کاربرد در مکانهای با دقت کم مانند سیستمهای تهویه مطبوع.



شکل (۵۴) RTD دوسیم

سه سیم


کاربرد در صنعت.



شکل (۵۵) RTD سه سیم

چهار سیم

کاربرد در مکانهایی با دقت بالا، مثلاً برای واسنجی.



شکل (۵۶) RTD چهار سیم

که به ترتیب میزان خطای اندازه گیری آنها کمتر ولی گرانتر می شوند. در ابتدا لازم است بدانید، حساسیت RTD ها به نسبت ترمیستورها بسیار اندک می باشد. مثلاً ضرایب افزایش برای RTD حدود ۲۰٫۴ و ضریب کاهش ترمیستور در حدود ۲٫۵ اهم بر درجه سانتی گراد می باشد؛ اما آن چه ما را برآن می دارد که به این روش دماسنجی را انجام دهیم، صحت و درستی پاسخ این مدل دماسنجها، دقت بالا، مقاومت در برابر خوردگی و سایر عوامل طبیعی، خطی بودن رابطه دما و مقدار مقاومت در گستره ای مناسب است. مثلاً با مدل در دست می توان گستره صفر تا ۶۳۰ درجه سانتی گراد دما را جاروب کرد. در این بازه روابط زیر برقرار هست.

$$R_{\theta} = R_{\cdot} \left(1 + A\theta + B\theta^{\dagger} \right)$$


$$A \approx \cdots$$

 $B \approx \Delta \lambda \lambda n$

 R_0 مقاومت در دمای صفر درجه سانتی گراد و R_0 مقاومت در دمای θ میباشد. برای دماهای منفی نیز در رابطه بالاترم R_0 نیز اضافه خواهدشد. باید بدانید، هرچند درمحاسبات نهچندان دقیق از θ^{τ} هم صرفنظر می شود اما در مواقع حساس این کار روا نیست.

٦- سنسور کرنشسنج

این مجموعه مرکب از دو سنسور .S.G است که مطابق شکلها بهصورت سری نسبت بههم متصل شدهاند و هدف از این کار ارتقاء حساسیت سنسور در هر دو مسیر رفت و برگشت و ایجاد امکان سنجش در مسیر برگشت میباشد.



شکل (۵۷) سنسور کرنش سنج


روش کار به این گونه می باشد که سنسور را در داخل یک مدار پل و تسون قرار داده و سنسور در یک مقدار میانی در طول سنسور تنظیم می شود تا بتوان در هر دو سمت رفت و برگشت فشار را اندازه بگیریم. برای اندازه گیری باید پل و تسون در تعادل قرار گیرد تا مقدار مقاومت سنسور اندازه گیری گردد. برای افزایش حساسیت در ایجاد تعادل در پل، از تقویت کننده ی عملیاتی استفاده می شود.

میدانیم که برای ایجاد تعادل که معادل این است که ولتاژ دو سر پل صفر گردد، استفاده از تقویت کننده باعث بزرگنمایی ولتاژ خروجی و تنظیم دقیق تر نقطه صفر خواهدشد.

پس از تنظیم تعادل پل وتسون، سنسور را به اندازهٔ ۲٫۵ میلیمتر به راست و چپ از نقطه ی میانی حرکت داده تا اثر تغییر طول بر عدم تعادل پل و تغییر ولتاژ خروجی تقویت کننده که ولتاژ دو سر پل میباشد را بررسی کنیم. هدف اصلی در این آزمایش، مشاهده اثر هیسترزیس در عملکرد سنسور می باشد.


٧- سنسور القايي

این سنسور سلف متغیر بر اساس تغییر عمق هستهٔ فرریتی مغناطیسی است. طبق فرمول کلی برای سلفها که بهصورت این سنسور سلف متغیر بر اساس تغییر عمق هستهٔ فرریتی مغناطیسی است. طبق فرد داخل سیملوله قرار $L=\mu_0\mu_rN^2\,a/l$ میباشد، مقدار سلف به صورت مستقیم با μ_r رابطه دارد لذا هرچه بیشتر هسته در داخل میباشد. لذا به گیرد، خاصیت القایی آن بیشتر می گردد، بدیهی است که نفوذ بیشتر هسته منتج از حرکت سر سنسور به داخل میباشد. لذا به راحتی می توان با اندازه گیری مقدار اندو کتانس سنسور، به موقعیت جسم پی برد.



شکل (۵۸) نمای داخلی سنسور القایی


همان طور که در زیر مشاهده می گردد، شمای کلی مدار راهانداز مورد استفاده به صورت زیر می باشد که در آن به علت خاصیت القایی و غیر اهمی سنسور نمی توان مانند سنسورهایی که اساس کار آنها تغییر مقاومت می باشد، سنسور را مستقیماً به پل وتسون وصل نمود. اساس کار به این صورت است که به ازای تغییر مقدار اندوکتانس، فرکانس رزونانس مدار اسیلاتور تغییر کرده و این تغییرات متناسب با تغییرات اندوکتانس سنسور می باشد. مدار آشکار ساز فرکانس برای تبدیل این تغییرات فرکانس به تغییرات ولتاژ است که بتوانیم خروجی را به ادوات اندازه گیری نماییم.



شكل (۵۹) شماى كلى مدار بكار رفته براى سنسور القايي

۸- سنسور LVDT


این سنسور متشکل از دو سلف متغیر بر اساس تغییر عمق هسته فریتی مغناطیسی است. دقیقاً مشابه سنسور القایی و طبق فرمول کلی برای سلفها که بهصورت $L=\mu_0\mu_rN^2\,a/l$ میباشد، مقدار سلفها به صورت مستقیم با μ_r رابطه دارند لذا هرچه بیش تر هسته در داخل سیملوله قرار گیرد، خاصیت القایی هر کدام بیش تر می گردد، بدیهی است که نفوذ هسته منتج از حرکت سر سنسور به داخل میباشد. لذا به راحتی می توان با اندازه گیری مقدار ولتاژ خروجی به موقعیت جسم پی برد.



شکل (۶۰) شمای داخلی سنسور LVDT


همان طور که در شکل مشاهده نمودیم ساختار داخلی سیملولهها دقیقاً مشابه همان ساختار مربوط به سنسور القایی مذکور میباشد. برای کار با این سنسور دو روش پیشنهاد شده است.

روش اول: در این حالت برای مشاهده نتایج خروجی را به اسیلوسکوپ وصل میکنیم و اندازه گیریها به صورت AC انجام میدهیم.



شکل (۶۱) شمای کلی مدار سنسور LVDT در حالت AC

روش دوم: در این حالت برای مشاهده خروجی با استفاده از مدار یکسوساز ولتاژ تولید شده را به صورت DC در خروجی (ولتمتر) مشاهده خواهیم نمود.



DC مای کلی مدار سنسور LVDT در حالت شکل (۶۲) شمای کلی مدار سنسور

در این حالت وقتی هسته جابهجا میشود، به ازای تغییر فاز ایجاد شده ولتاژ خروجی همه مقادیر مثبت، منفی و صفر را خواهد داشت.