
Fit for Row 1 (R² = 0.867)
Stress
Temperature (K)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00011
Fit: C1=0.000, C2=0.010, C3=0.044,
C4=0.866, C5=509.318, C6=260.378


Fit for Row 2 (R² = 0.903)
Stress
Temperature (K)
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00020
Fit: C1=0.537, C2=0.003, C3=0.064,
C4=0.749, C5=528.122, C6=279.766


Fit for Row 3 (R² = 0.945)
Stress
Temperature (K)
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
0.775
0.750
0.725
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00030
Fit: C1=1.105, C2=0.002, C3=0.073,
C4=0.470, C5=567.519, C6=197.827


Fit for Row 4 (R² = 0.998)
Stress
Temperature (K)
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00040
Fit: C1=0.838, C2=0.000, C3=0.077,
C4=0.231, C5=535.408, C6=63.578


Fit for Row 5 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00050
Fit: C1=0.873, C2=0.006, C3=0.748,
C4=0.203, C5=545.129, C6=95.526


Fit for Row 6 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00060
Fit: C1=1.936, C2=0.007, C3=0.685,
C4=0.257, C5=556.442, C6=132.452


Fit for Row 7 (R² = 0.995)
Stress
Temperature (K)
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00070
Fit: C1=1.952, C2=0.006, C3=0.610,
C4=0.313, C5=567.797, C6=153.710


Fit for Row 8 (R² = 0.988)
Stress
Temperature (K)
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00080
Fit: C1=1.966, C2=0.006, C3=0.597,
C4=0.326, C5=572.379, C6=159.909


Fit for Row 9 (R² = 0.981)
Stress
Temperature (K)
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00090
Fit: C1=1.979, C2=0.006, C3=0.596,
C4=0.331, C5=575.214, C6=163.694


Fit for Row 10 (R² = 0.975)
Stress
Temperature (K)
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00100
Fit: C1=1.991, C2=0.006, C3=0.590,
C4=0.339, C5=578.005, C6=167.985


Fit for Row 11 (R² = 0.970)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00200
Fit: C1=2.084, C2=0.006, C3=0.637,
C4=0.339, C5=585.434, C6=180.526


Fit for Row 12 (R² = 0.995)
Stress
Temperature (K)
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00300
Fit: C1=2.155, C2=0.006, C3=0.679,
C4=0.330, C5=586.011, C6=182.714


Fit for Row 13 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00400
Fit: C1=2.220, C2=0.008, C3=0.910,
C4=0.175, C5=565.743, C6=129.006


Fit for Row 14 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00500
Fit: C1=2.271, C2=0.010, C3=1.003,
C4=0.122, C5=553.319, C6=88.364


Fit for Row 15 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
1.08
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01000
Fit: C1=0.553, C2=0.004, C3=1.048,
C4=0.128, C5=546.551, C6=50.211


Fit for Row 16 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01100
Fit: C1=0.705, C2=0.001, C3=0.728,
C4=0.126, C5=586.680, C6=86.832


Fit for Row 17 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01200
Fit: C1=0.496, C2=0.003, C3=1.028,
C4=0.101, C5=563.912, C6=62.590


Fit for Row 18 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01300
Fit: C1=0.493, C2=0.003, C3=1.031,
C4=0.101, C5=563.445, C6=61.356


Fit for Row 19 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01400
Fit: C1=0.495, C2=0.003, C3=1.045,
C4=0.107, C5=556.777, C6=55.626


Fit for Row 20 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01500
Fit: C1=0.502, C2=0.003, C3=1.043,
C4=0.104, C5=561.842, C6=60.834


Fit for Row 21 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01600
Fit: C1=0.511, C2=0.003, C3=1.056,
C4=0.106, C5=559.195, C6=59.705


Fit for Row 22 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01700
Fit: C1=0.526, C2=0.003, C3=1.068,
C4=0.110, C5=556.577, C6=58.767


Fit for Row 23 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01800
Fit: C1=0.540, C2=0.003, C3=1.060,
C4=0.108, C5=563.743, C6=67.305


Fit for Row 24 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
1.175
1.150
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.01900
Fit: C1=0.624, C2=0.004, C3=1.102,
C4=0.147, C5=543.487, C6=50.635


Fit for Row 25 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02000
Fit: C1=0.592, C2=0.004, C3=1.095,
C4=0.115, C5=555.843, C6=63.040


Fit for Row 26 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02100
Fit: C1=0.633, C2=0.004, C3=1.110,
C4=0.128, C5=548.838, C6=57.017


Fit for Row 27 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02200
Fit: C1=0.664, C2=0.004, C3=1.115,
C4=0.123, C5=551.854, C6=61.929


Fit for Row 28 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.350
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
1.175
1.150
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02300
Fit: C1=0.721, C2=0.005, C3=1.128,
C4=0.163, C5=541.322, C6=50.185


Fit for Row 29 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
1.175
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02400
Fit: C1=0.767, C2=0.005, C3=1.134,
C4=0.147, C5=543.951, C6=54.908


Fit for Row 30 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
1.175
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02500
Fit: C1=0.820, C2=0.005, C3=1.140,
C4=0.147, C5=544.031, C6=56.153


Fit for Row 31 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02600
Fit: C1=0.701, C2=0.003, C3=1.035,
C4=0.144, C5=574.043, C6=94.186


Fit for Row 32 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02700
Fit: C1=0.818, C2=0.005, C3=1.124,
C4=0.129, C5=559.554, C6=78.554


Fit for Row 33 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02800
Fit: C1=0.886, C2=0.005, C3=1.134,
C4=0.130, C5=557.217, C6=76.990


Fit for Row 34 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.375
1.350
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
1.175
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02900
Fit: C1=1.091, C2=0.007, C3=1.161,
C4=0.175, C5=539.290, C6=52.815


Fit for Row 35 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03000
Fit: C1=0.848, C2=0.005, C3=1.099,
C4=0.144, C5=566.810, C6=91.991


Fit for Row 36 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.350
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
1.175
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03100
Fit: C1=1.243, C2=0.007, C3=1.168,
C4=0.161, C5=541.323, C6=57.653


Fit for Row 37 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03200
Fit: C1=1.011, C2=0.006, C3=1.134,
C4=0.140, C5=560.572, C6=86.361


Fit for Row 38 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.350
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03300
Fit: C1=1.421, C2=0.007, C3=1.176,
C4=0.164, C5=540.842, C6=58.255


Fit for Row 39 (R² = 0.999)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03400
Fit: C1=1.261, C2=0.007, C3=1.177,
C4=0.205, C5=536.537, C6=50.034


Fit for Row 40 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03500
Fit: C1=1.542, C2=0.008, C3=1.178,
C4=0.147, C5=545.444, C6=67.042


Fit for Row 41 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03600
Fit: C1=1.633, C2=0.008, C3=1.181,
C4=0.148, C5=545.439, C6=67.680


Fit for Row 42 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03700
Fit: C1=1.089, C2=0.005, C3=1.113,
C4=0.162, C5=566.467, C6=99.855


Fit for Row 43 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03800
Fit: C1=1.611, C2=0.008, C3=1.176,
C4=0.144, C5=551.329, C6=78.262


Fit for Row 44 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03900
Fit: C1=1.704, C2=0.008, C3=1.179,
C4=0.145, C5=550.893, C6=78.217


Fit for Row 45 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.375
1.350
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04000
Fit: C1=2.173, C2=0.009, C3=1.195,
C4=0.166, C5=540.726, C6=61.726


Fit for Row 46 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04100
Fit: C1=2.368, C2=0.009, C3=1.200,
C4=0.198, C5=536.480, C6=53.979


Fit for Row 47 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.375
1.350
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04200
Fit: C1=2.695, C2=0.010, C3=1.201,
C4=0.168, C5=540.089, C6=61.984


Fit for Row 48 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.375
1.350
1.325
1.300
1.275
1.250
1.225
1.200
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04300
Fit: C1=2.565, C2=0.010, C3=1.202,
C4=0.167, C5=540.557, C6=62.536


Fit for Row 49 (R² = 0.397)
Stress
Temperature (K)
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04400
Fit: C1=1.229, C2=0.000, C3=0.121,
C4=4.125, C5=191.299, C6=50.005


Fit for Row 50 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04500
Fit: C1=2.680, C2=0.010, C3=1.203,
C4=0.156, C5=543.857, C6=69.190


Fit for Row 51 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04600
Fit: C1=2.709, C2=0.010, C3=1.203,
C4=0.154, C5=545.321, C6=72.118


Fit for Row 52 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04700
Fit: C1=2.711, C2=0.010, C3=1.203,
C4=0.153, C5=546.797, C6=75.042


Fit for Row 53 (R² = 0.999)
Stress
Temperature (K)
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04800
Fit: C1=2.715, C2=0.010, C3=1.213,
C4=0.223, C5=534.876, C6=51.451


Fit for Row 54 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04900
Fit: C1=2.695, C2=0.010, C3=1.201,
C4=0.153, C5=549.291, C6=80.051


Fit for Row 55 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05000
Fit: C1=2.716, C2=0.010, C3=1.201,
C4=0.153, C5=550.030, C6=81.654


Fit for Row 56 (R² = 0.371)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05100
Fit: C1=0.619, C2=0.000, C3=0.731,
C4=4.802, C5=190.601, C6=50.027


Fit for Row 57 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05200
Fit: C1=2.727, C2=0.009, C3=1.200,
C4=0.156, C5=551.575, C6=84.957


Fit for Row 58 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05300
Fit: C1=2.537, C2=0.009, C3=1.193,
C4=0.159, C5=553.945, C6=89.409


Fit for Row 59 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05400
Fit: C1=2.733, C2=0.009, C3=1.198,
C4=0.158, C5=552.919, C6=87.877


Fit for Row 60 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05500
Fit: C1=2.734, C2=0.009, C3=1.198,
C4=0.160, C5=553.533, C6=89.224


Fit for Row 61 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05600
Fit: C1=2.738, C2=0.009, C3=1.197,
C4=0.161, C5=554.089, C6=90.460


Fit for Row 62 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05700
Fit: C1=2.737, C2=0.009, C3=1.196,
C4=0.163, C5=554.652, C6=91.701


Fit for Row 63 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05800
Fit: C1=2.424, C2=0.009, C3=1.184,
C4=0.170, C5=557.812, C6=97.554


Fit for Row 64 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05900
Fit: C1=2.725, C2=0.009, C3=1.194,
C4=0.166, C5=555.761, C6=94.135


Fit for Row 65 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06000
Fit: C1=2.747, C2=0.009, C3=1.195,
C4=0.167, C5=555.935, C6=94.526


Fit for Row 66 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06100
Fit: C1=2.681, C2=0.009, C3=1.192,
C4=0.170, C5=556.968, C6=96.653


Fit for Row 67 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06200
Fit: C1=2.621, C2=0.009, C3=1.188,
C4=0.173, C5=557.936, C6=98.655


Fit for Row 68 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06300
Fit: C1=2.716, C2=0.009, C3=1.191,
C4=0.173, C5=557.580, C6=98.175


Fit for Row 69 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06400
Fit: C1=2.665, C2=0.009, C3=1.188,
C4=0.175, C5=558.402, C6=99.864


Fit for Row 70 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06500
Fit: C1=2.749, C2=0.009, C3=1.191,
C4=0.175, C5=558.145, C6=99.567


Fit for Row 71 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06600
Fit: C1=2.757, C2=0.009, C3=1.190,
C4=0.177, C5=558.455, C6=100.293


Fit for Row 72 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06700
Fit: C1=2.582, C2=0.009, C3=1.183,
C4=0.182, C5=560.087, C6=103.274


Fit for Row 73 (R² = 0.305)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06800
Fit: C1=0.000, C2=0.010, C3=1.310,
C4=5.000, C5=195.179, C6=50.000


Fit for Row 74 (R² = 0.322)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06900
Fit: C1=0.742, C2=0.000, C3=0.608,
C4=4.993, C5=123.192, C6=82.432


Fit for Row 75 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07000
Fit: C1=2.754, C2=0.009, C3=1.188,
C4=0.183, C5=559.845, C6=103.401


Fit for Row 76 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07100
Fit: C1=2.771, C2=0.009, C3=1.188,
C4=0.184, C5=560.031, C6=103.870


Fit for Row 77 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07200
Fit: C1=2.730, C2=0.009, C3=1.185,
C4=0.187, C5=560.636, C6=105.103


Fit for Row 78 (R² = 1.000)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.07300
Fit: C1=2.708, C2=0.009, C3=1.184,
C4=0.189, C5=561.108, C6=106.085


Fit for Row 79 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07400
Fit: C1=2.675, C2=0.009, C3=1.183,
C4=0.190, C5=561.505, C6=106.746


Fit for Row 80 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07500
Fit: C1=2.765, C2=0.009, C3=1.185,
C4=0.190, C5=561.238, C6=106.543


Fit for Row 81 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07600
Fit: C1=2.776, C2=0.009, C3=1.185,
C4=0.191, C5=561.429, C6=106.996


Fit for Row 82 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07700
Fit: C1=2.759, C2=0.009, C3=1.183,
C4=0.193, C5=561.819, C6=107.812


Fit for Row 83 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07800
Fit: C1=2.730, C2=0.009, C3=1.182,
C4=0.195, C5=562.272, C6=108.708


Fit for Row 84 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07900
Fit: C1=2.790, C2=0.009, C3=1.184,
C4=0.195, C5=562.080, C6=108.463


Fit for Row 85 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08000
Fit: C1=2.758, C2=0.009, C3=1.182,
C4=0.197, C5=562.567, C6=109.457


Fit for Row 86 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08100
Fit: C1=2.795, C2=0.009, C3=1.183,
C4=0.197, C5=562.530, C6=109.468


Fit for Row 87 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08200
Fit: C1=2.790, C2=0.009, C3=1.182,
C4=0.199, C5=562.793, C6=110.033


Fit for Row 88 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08300
Fit: C1=2.791, C2=0.009, C3=1.182,
C4=0.200, C5=563.012, C6=110.510


Fit for Row 89 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08400
Fit: C1=2.453, C2=0.008, C3=1.161,
C4=0.214, C5=566.227, C6=116.486


Fit for Row 90 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08500
Fit: C1=2.762, C2=0.009, C3=1.179,
C4=0.203, C5=563.656, C6=111.840


Fit for Row 91 (R² = 0.291)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08600
Fit: C1=0.818, C2=0.000, C3=0.533,
C4=5.000, C5=193.006, C6=50.001


Fit for Row 92 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08700
Fit: C1=2.808, C2=0.009, C3=1.181,
C4=0.204, C5=563.704, C6=112.031


Fit for Row 93 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08800
Fit: C1=2.773, C2=0.009, C3=1.179,
C4=0.207, C5=564.185, C6=113.002


Fit for Row 94 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08900
Fit: C1=2.812, C2=0.009, C3=1.180,
C4=0.207, C5=564.078, C6=112.857


Fit for Row 95 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09000
Fit: C1=2.780, C2=0.008, C3=1.178,
C4=0.209, C5=564.494, C6=113.672


Fit for Row 96 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09100
Fit: C1=2.807, C2=0.009, C3=1.179,
C4=0.209, C5=564.484, C6=113.712


Fit for Row 97 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09200
Fit: C1=2.818, C2=0.009, C3=1.179,
C4=0.210, C5=564.580, C6=113.941


Fit for Row 98 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09300
Fit: C1=2.820, C2=0.009, C3=1.178,
C4=0.211, C5=564.812, C6=114.540


Fit for Row 99 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09400
Fit: C1=2.821, C2=0.009, C3=1.179,
C4=0.212, C5=564.893, C6=114.607


Fit for Row 100 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09500
Fit: C1=2.814, C2=0.008, C3=1.178,
C4=0.213, C5=565.112, C6=115.055


Fit for Row 101 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09600
Fit: C1=2.806, C2=0.008, C3=1.177,
C4=0.214, C5=565.338, C6=115.513


Fit for Row 102 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09700
Fit: C1=2.768, C2=0.008, C3=1.175,
C4=0.217, C5=565.798, C6=116.409


Fit for Row 103 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09800
Fit: C1=2.799, C2=0.008, C3=1.176,
C4=0.216, C5=565.703, C6=116.265


Fit for Row 104 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09900
Fit: C1=2.829, C2=0.008, C3=1.179,
C4=0.216, C5=565.536, C6=115.844


Fit for Row 105 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.10000
Fit: C1=2.827, C2=0.008, C3=1.179,
C4=0.216, C5=565.608, C6=115.977


Fit for Row 106 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.11000
Fit: C1=2.839, C2=0.008, C3=1.176,
C4=0.225, C5=566.985, C6=118.924


Fit for Row 107 (R² = 0.244)
Stress
Temperature (K)
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.12000
Fit: C1=0.000, C2=0.010, C3=1.352,
C4=4.861, C5=194.361, C6=50.000


Fit for Row 108 (R² = 0.234)
Stress
Temperature (K)
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.13000
Fit: C1=0.000, C2=0.000, C3=1.358,
C4=4.636, C5=194.669, C6=50.001


Fit for Row 109 (R² = 0.223)
PEEQ=0.14000
Fit: C1=0.000, C2=0.000, C3=1.363,
C4=4.673, C5=194.301, C6=50.003
Stress
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 110 (R² = 0.213)
PEEQ=0.15000
Fit: C1=0.000, C2=0.007, C3=1.368,
C4=5.000, C5=193.228, C6=50.000
Stress
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 111 (R² = 1.000)
PEEQ=0.16000
Fit: C1=2.879, C2=0.008, C3=1.182,
C4=0.249, C5=570.237, C6=124.904
Stress
Temperature (K)
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 112 (R² = 1.000)
PEEQ=0.17000
Fit: C1=2.924, C2=0.008, C3=1.189,
C4=0.249, C5=570.190, C6=124.647
Stress
Temperature (K)
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 113 (R² = 1.000)
PEEQ=0.18000
Fit: C1=2.926, C2=0.008, C3=1.191,
C4=0.251, C5=570.530, C6=125.112
Stress
Temperature (K)
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 114 (R² = 1.000)
PEEQ=0.19000
Fit: C1=2.849, C2=0.008, C3=1.189,
C4=0.256, C5=571.325, C6=126.415
Stress
Temperature (K)
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 115 (R² = 1.000)
PEEQ=0.20000
Fit: C1=2.946, C2=0.008, C3=1.199,
C4=0.253, C5=570.800, C6=125.203
Stress
Temperature (K)
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 116 (R² = 1.000)
PEEQ=0.21000
Fit: C1=2.960, C2=0.008, C3=1.204,
C4=0.252, C5=570.781, C6=124.808
Stress
Temperature (K)
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 117 (R² = 1.000)
PEEQ=0.22000
Fit: C1=2.926, C2=0.008, C3=1.205,
C4=0.255, C5=571.178, C6=125.451
Stress
Temperature (K)
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 118 (R² = 1.000)
PEEQ=0.23000
Fit: C1=2.975, C2=0.009, C3=1.213,
C4=0.252, C5=570.864, C6=124.473
Stress
Temperature (K)
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 119 (R² = 1.000)
PEEQ=0.24000
Fit: C1=2.981, C2=0.009, C3=1.216,
C4=0.252, C5=570.946, C6=124.506
Stress
Temperature (K)
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 120 (R² = 1.000)
PEEQ=0.25000
Fit: C1=2.785, C2=0.008, C3=1.208,
C4=0.260, C5=572.290, C6=126.794
Stress
Temperature (K)
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 121 (R² = 1.000)
PEEQ=0.26000
Fit: C1=2.995, C2=0.009, C3=1.225,
C4=0.251, C5=570.919, C6=123.931
Stress
Temperature (K)
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 122 (R² = 1.000)
PEEQ=0.27000
Fit: C1=3.001, C2=0.009, C3=1.246,
C4=0.238, C5=569.088, C6=118.785
Stress
Temperature (K)
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 123 (R² = 1.000)
PEEQ=0.28000
Fit: C1=2.990, C2=0.009, C3=1.233,
C4=0.250, C5=570.941, C6=123.437
Stress
Temperature (K)
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 124 (R² = 1.000)
PEEQ=0.29000
Fit: C1=3.011, C2=0.009, C3=1.239,
C4=0.248, C5=570.714, C6=122.680
Stress
Temperature (K)
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 125 (R² = 1.000)
PEEQ=0.30000
Fit: C1=2.980, C2=0.009, C3=1.240,
C4=0.249, C5=570.949, C6=122.886
Stress
Temperature (K)
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 126 (R² = 1.000)
PEEQ=0.31000
Fit: C1=3.023, C2=0.009, C3=1.255,
C4=0.240, C5=570.137, C6=119.340
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 127 (R² = 1.000)
PEEQ=0.32000
Fit: C1=2.089, C2=0.007, C3=1.166,
C4=0.301, C5=579.094, C6=137.109
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 128 (R² = 1.000)
PEEQ=0.33000
Fit: C1=2.330, C2=0.007, C3=1.208,
C4=0.276, C5=575.528, C6=130.559
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 129 (R² = 1.000)
PEEQ=0.34000
Fit: C1=2.389, C2=0.008, C3=1.219,
C4=0.270, C5=574.760, C6=128.897
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 130 (R² = 1.000)
PEEQ=0.35000
Fit: C1=2.560, C2=0.008, C3=1.237,
C4=0.260, C5=573.193, C6=125.760
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 131 (R² = 1.000)
PEEQ=0.36000
Fit: C1=2.264, C2=0.007, C3=1.217,
C4=0.275, C5=575.647, C6=129.926
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 132 (R² = 1.000)
PEEQ=0.37000
Fit: C1=2.816, C2=0.009, C3=1.260,
C4=0.247, C5=571.392, C6=121.857
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 133 (R² = 1.000)
PEEQ=0.38000
Fit: C1=2.692, C2=0.009, C3=1.258,
C4=0.250, C5=571.994, C6=122.719
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 134 (R² = 1.000)
PEEQ=0.39000
Fit: C1=3.015, C2=0.009, C3=1.276,
C4=0.239, C5=570.301, C6=119.244
Stress
Temperature (K)
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 135 (R² = 1.000)
PEEQ=0.40000
Fit: C1=3.043, C2=0.009, C3=1.280,
C4=0.237, C5=570.120, C6=118.631
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 136 (R² = 1.000)
PEEQ=0.41000
Fit: C1=3.064, C2=0.009, C3=1.284,
C4=0.236, C5=569.974, C6=118.088
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 137 (R² = 1.000)
PEEQ=0.42000
Fit: C1=2.504, C2=0.008, C3=1.264,
C4=0.251, C5=572.685, C6=122.927
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 138 (R² = 1.000)
PEEQ=0.43000
Fit: C1=2.967, C2=0.009, C3=1.288,
C4=0.236, C5=570.228, C6=118.055
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 139 (R² = 1.000)
PEEQ=0.44000
Fit: C1=2.999, C2=0.009, C3=1.292,
C4=0.234, C5=570.030, C6=117.418
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 140 (R² = 1.000)
PEEQ=0.45000
Fit: C1=2.755, C2=0.009, C3=1.291,
C4=0.236, C5=570.714, C6=117.499
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 141 (R² = 1.000)
PEEQ=0.46000
Fit: C1=2.188, C2=0.008, C3=1.259,
C4=0.258, C5=574.405, C6=124.967
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 142 (R² = 1.000)
PEEQ=0.47000
Fit: C1=3.060, C2=0.010, C3=1.303,
C4=0.230, C5=569.608, C6=115.841
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 143 (R² = 1.000)
PEEQ=0.48000
Fit: C1=2.472, C2=0.009, C3=1.285,
C4=0.243, C5=572.111, C6=120.304
Stress
Temperature (K)
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 144 (R² = 1.000)
PEEQ=0.49000
Fit: C1=3.090, C2=0.010, C3=1.310,
C4=0.227, C5=569.380, C6=114.890
Stress
Temperature (K)
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 145 (R² = 1.000)
PEEQ=0.50000
Fit: C1=3.007, C2=0.010, C3=1.311,
C4=0.227, C5=569.591, C6=115.063
Stress
Temperature (K)
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 146 (R² = 1.000)
PEEQ=0.51000
Fit: C1=3.096, C2=0.010, C3=1.316,
C4=0.225, C5=569.242, C6=114.142
Stress
Temperature (K)
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 147 (R² = 1.000)
PEEQ=0.52000
Fit: C1=2.967, C2=0.010, C3=1.316,
C4=0.226, C5=569.559, C6=114.416
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 148 (R² = 1.000)
PEEQ=0.53000
Fit: C1=3.085, C2=0.010, C3=1.322,
C4=0.223, C5=569.154, C6=113.487
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 149 (R² = 0.026)
PEEQ=0.54000
Fit: C1=0.000, C2=0.010, C3=1.462,
C4=4.661, C5=181.916, C6=50.001
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 150 (R² = 1.000)
PEEQ=0.55000
Fit: C1=1.878, C2=0.007, C3=1.272,
C4=0.257, C5=575.485, C6=124.485
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 151 (R² = 1.000)
PEEQ=0.56000
Fit: C1=1.867, C2=0.007, C3=1.276,
C4=0.256, C5=575.375, C6=124.040
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 152 (R² = 1.000)
PEEQ=0.57000
Fit: C1=1.862, C2=0.007, C3=1.280,
C4=0.254, C5=575.210, C6=123.502
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 153 (R² = 1.000)
PEEQ=0.58000
Fit: C1=1.994, C2=0.008, C3=1.295,
C4=0.245, C5=573.817, C6=120.844
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 154 (R² = 1.000)
PEEQ=0.59000
Fit: C1=1.932, C2=0.008, C3=1.294,
C4=0.246, C5=574.147, C6=121.171
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 155 (R² = 1.000)
PEEQ=0.60000
Fit: C1=1.781, C2=0.007, C3=1.285,
C4=0.253, C5=575.375, C6=123.024
Stress
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 156 (R² = 1.000)
PEEQ=0.61000
Fit: C1=1.952, C2=0.008, C3=1.303,
C4=0.242, C5=573.621, C6=119.769
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 157 (R² = 1.000)
PEEQ=0.62000
Fit: C1=2.731, C2=0.010, C3=1.337,
C4=0.220, C5=569.644, C6=112.321
Stress
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 158 (R² = 1.000)
PEEQ=0.63000
Fit: C1=2.864, C2=0.010, C3=1.343,
C4=0.216, C5=569.166, C6=111.184
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 159 (R² = 1.000)
PEEQ=0.64000
Fit: C1=2.741, C2=0.010, C3=1.342,
C4=0.217, C5=569.463, C6=111.525
Stress
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 160 (R² = 1.000)
PEEQ=0.65000
Fit: C1=2.810, C2=0.010, C3=1.346,
C4=0.215, C5=569.188, C6=110.779
Stress
Temperature (K)
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 161 (R² = 1.000)
PEEQ=0.66000
Fit: C1=2.701, C2=0.010, C3=1.346,
C4=0.216, C5=569.442, C6=111.041
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 162 (R² = 1.000)
PEEQ=0.67000
Fit: C1=2.649, C2=0.010, C3=1.348,
C4=0.216, C5=569.531, C6=110.987
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 163 (R² = 1.000)
PEEQ=0.68000
Fit: C1=2.634, C2=0.010, C3=1.350,
C4=0.215, C5=569.504, C6=110.717
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 164 (R² = 1.000)
PEEQ=0.69000
Fit: C1=2.568, C2=0.010, C3=1.351,
C4=0.215, C5=569.640, C6=110.754
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 165 (R² = 1.000)
PEEQ=0.70000
Fit: C1=2.520, C2=0.010, C3=1.352,
C4=0.215, C5=569.719, C6=110.684
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 166 (R² = 1.000)
PEEQ=0.71000
Fit: C1=2.366, C2=0.009, C3=1.350,
C4=0.217, C5=570.174, C6=111.312
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 167 (R² = 1.000)
PEEQ=0.72000
Fit: C1=2.102, C2=0.009, C3=1.345,
C4=0.221, C5=571.186, C6=112.934
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 168 (R² = 1.000)
PEEQ=0.73000
Fit: C1=2.199, C2=0.009, C3=1.350,
C4=0.218, C5=570.646, C6=111.742
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 169 (R² = 1.000)
PEEQ=0.74000
Fit: C1=2.287, C2=0.009, C3=1.356,
C4=0.215, C5=570.201, C6=110.716
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 170 (R² = 1.000)
PEEQ=0.75000
Fit: C1=2.191, C2=0.009, C3=1.355,
C4=0.216, C5=570.485, C6=111.020
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 171 (R² = 1.000)
PEEQ=0.76000
Fit: C1=1.995, C2=0.009, C3=1.355,
C4=0.215, C5=570.921, C6=110.833
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 172 (R² = 1.000)
PEEQ=0.77000
Fit: C1=1.954, C2=0.009, C3=1.352,
C4=0.219, C5=571.350, C6=112.144
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 173 (R² = 1.000)
PEEQ=0.78000
Fit: C1=1.948, C2=0.009, C3=1.355,
C4=0.218, C5=571.266, C6=111.782
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 174 (R² = 1.000)
PEEQ=0.79000
Fit: C1=2.328, C2=0.010, C3=1.368,
C4=0.209, C5=569.641, C6=108.636
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 175 (R² = 1.000)
PEEQ=0.80000
Fit: C1=2.440, C2=0.010, C3=1.372,
C4=0.207, C5=569.222, C6=107.966
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 176 (R² = 1.000)
PEEQ=0.81000
Fit: C1=2.163, C2=0.009, C3=1.368,
C4=0.210, C5=570.047, C6=108.970
Stress
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 177 (R² = 1.000)
PEEQ=0.82000
Fit: C1=2.096, C2=0.009, C3=1.369,
C4=0.210, C5=570.210, C6=109.062
Stress
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 178 (R² = 1.000)
PEEQ=0.83000
Fit: C1=2.355, C2=0.010, C3=1.377,
C4=0.205, C5=569.258, C6=107.115
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 179 (R² = 1.000)
PEEQ=0.84000
Fit: C1=2.336, C2=0.010, C3=1.379,
C4=0.204, C5=569.257, C6=106.874
Stress
Temperature (K)
1.44
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 180 (R² = 1.000)
PEEQ=0.85000
Fit: C1=2.267, C2=0.010, C3=1.379,
C4=0.204, C5=569.376, C6=106.934
Stress
Temperature (K)
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 181 (R² = 1.000)
PEEQ=0.86000
Fit: C1=2.288, C2=0.010, C3=1.382,
C4=0.203, C5=569.243, C6=106.489
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 182 (R² = 1.000)
PEEQ=0.87000
Fit: C1=2.047, C2=0.010, C3=1.378,
C4=0.206, C5=569.951, C6=107.585
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 183 (R² = 1.000)
PEEQ=0.88000
Fit: C1=2.228, C2=0.010, C3=1.385,
C4=0.201, C5=569.200, C6=105.789
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 184 (R² = 1.000)
PEEQ=0.89000
Fit: C1=2.037, C2=0.010, C3=1.382,
C4=0.204, C5=569.817, C6=106.949
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 185 (R² = 1.000)
PEEQ=0.90000
Fit: C1=1.942, C2=0.009, C3=1.382,
C4=0.205, C5=570.080, C6=107.226
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 186 (R² = 1.000)
PEEQ=0.91000
Fit: C1=2.146, C2=0.010, C3=1.390,
C4=0.199, C5=569.031, C6=105.003
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 187 (R² = 1.000)
PEEQ=0.92000
Fit: C1=2.146, C2=0.010, C3=1.391,
C4=0.200, C5=569.225, C6=105.273
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 188 (R² = 1.000)
PEEQ=0.93000
Fit: C1=2.130, C2=0.010, C3=1.392,
C4=0.199, C5=569.217, C6=105.099
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 189 (R² = 1.000)
PEEQ=0.94000
Fit: C1=1.590, C2=0.009, C3=1.379,
C4=0.208, C5=571.295, C6=108.563
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 190 (R² = 1.000)
PEEQ=0.95000
Fit: C1=2.085, C2=0.010, C3=1.395,
C4=0.198, C5=569.201, C6=104.673
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 191 (R² = 1.000)
PEEQ=0.96000
Fit: C1=2.060, C2=0.010, C3=1.396,
C4=0.197, C5=569.194, C6=104.369
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 192 (R² = 1.000)
PEEQ=0.97000
Fit: C1=2.034, C2=0.010, C3=1.398,
C4=0.197, C5=569.168, C6=104.116
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 193 (R² = 1.000)
PEEQ=0.98000
Fit: C1=2.006, C2=0.010, C3=1.400,
C4=0.196, C5=569.148, C6=103.807
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 194 (R² = 1.000)
PEEQ=0.99000
Fit: C1=1.994, C2=0.010, C3=1.401,
C4=0.196, C5=569.110, C6=103.790
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 195 (R² = 1.000)
PEEQ=1.00000
Fit: C1=1.976, C2=0.010, C3=1.402,
C4=0.195, C5=569.156, C6=103.655
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 196 (R² = 1.000)
PEEQ=1.01000
Fit: C1=0.996, C2=0.006, C3=1.355,
C4=0.224, C5=575.766, C6=114.301
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 197 (R² = 1.000)
PEEQ=1.02000
Fit: C1=0.972, C2=0.006, C3=1.355,
C4=0.224, C5=575.927, C6=114.332
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 198 (R² = 1.000)
PEEQ=1.03000
Fit: C1=1.301, C2=0.008, C3=1.387,
C4=0.206, C5=571.975, C6=107.949
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 199 (R² = 1.000)
PEEQ=1.04000
Fit: C1=1.049, C2=0.007, C3=1.371,
C4=0.215, C5=574.243, C6=111.361
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 200 (R² = 1.000)
PEEQ=1.05000
Fit: C1=1.079, C2=0.007, C3=1.377,
C4=0.212, C5=573.680, C6=110.287
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 201 (R² = 1.000)
PEEQ=1.06000
Fit: C1=1.273, C2=0.008, C3=1.392,
C4=0.204, C5=571.767, C6=107.035
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 202 (R² = 1.000)
PEEQ=1.07000
Fit: C1=0.721, C2=0.004, C3=1.264,
C4=0.260, C5=584.571, C6=125.183
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 203 (R² = 1.000)
PEEQ=1.08000
Fit: C1=1.304, C2=0.008, C3=1.399,
C4=0.200, C5=571.219, C6=105.702
Stress
Temperature (K)
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 204 (R² = 1.000)
PEEQ=1.09000
Fit: C1=0.751, C2=0.005, C3=1.329,
C4=0.236, C5=579.632, C6=118.141
Stress
Temperature (K)
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 205 (R² = 1.000)
PEEQ=1.10000
Fit: C1=1.155, C2=0.008, C3=1.395,
C4=0.203, C5=572.105, C6=106.827
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 206 (R² = 1.000)
PEEQ=1.11000
Fit: C1=1.277, C2=0.008, C3=1.403,
C4=0.198, C5=571.104, C6=105.011
Stress
Temperature (K)
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 207 (R² = 1.000)
PEEQ=1.12000
Fit: C1=0.688, C2=0.004, C3=1.308,
C4=0.243, C5=581.734, C6=120.302
Stress
Temperature (K)
1.46
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 208 (R² = 1.000)
PEEQ=1.13000
Fit: C1=1.027, C2=0.007, C3=1.394,
C4=0.204, C5=572.804, C6=107.369
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 209 (R² = 1.000)
PEEQ=1.14000
Fit: C1=0.955, C2=0.007, C3=1.391,
C4=0.206, C5=573.422, C6=108.135
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 210 (R² = 1.000)
PEEQ=1.15000
Fit: C1=1.027, C2=0.008, C3=1.399,
C4=0.202, C5=572.464, C6=106.461
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 211 (R² = 1.000)
PEEQ=1.16000
Fit: C1=1.054, C2=0.008, C3=1.403,
C4=0.199, C5=572.070, C6=105.653
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 212 (R² = 1.000)
PEEQ=1.17000
Fit: C1=1.021, C2=0.008, C3=1.403,
C4=0.200, C5=572.213, C6=105.694
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 213 (R² = 1.000)
PEEQ=1.18000
Fit: C1=0.936, C2=0.007, C3=1.399,
C4=0.202, C5=572.911, C6=106.594
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 214 (R² = 1.000)
PEEQ=1.19000
Fit: C1=0.650, C2=0.005, C3=1.346,
C4=0.227, C5=579.175, C6=115.352
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 215 (R² = 1.000)
PEEQ=1.20000
Fit: C1=0.699, C2=0.006, C3=1.371,
C4=0.216, C5=576.698, C6=111.750
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 216 (R² = 1.000)
PEEQ=1.21000
Fit: C1=0.711, C2=0.006, C3=1.379,
C4=0.212, C5=576.007, C6=110.577
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 217 (R² = 1.000)
PEEQ=1.22000
Fit: C1=1.038, C2=0.008, C3=1.415,
C4=0.194, C5=571.349, C6=103.419
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 218 (R² = 1.000)
PEEQ=1.23000
Fit: C1=0.581, C2=0.003, C3=1.289,
C4=0.244, C5=583.930, C6=120.596
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 219 (R² = 1.000)
PEEQ=1.24000
Fit: C1=1.013, C2=0.008, C3=1.417,
C4=0.192, C5=571.274, C6=102.943
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 220 (R² = 1.000)
PEEQ=1.25000
Fit: C1=0.634, C2=0.005, C3=1.375,
C4=0.214, C5=576.990, C6=111.146
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 221 (R² = 1.000)
PEEQ=1.26000
Fit: C1=0.669, C2=0.006, C3=1.389,
C4=0.208, C5=575.536, C6=108.928
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 222 (R² = 1.000)
PEEQ=1.27000
Fit: C1=0.614, C2=0.005, C3=1.378,
C4=0.212, C5=576.894, C6=110.614
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 223 (R² = 1.000)
PEEQ=1.28000
Fit: C1=0.846, C2=0.007, C3=1.416,
C4=0.194, C5=572.196, C6=103.667
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 224 (R² = 1.000)
PEEQ=1.29000
Fit: C1=0.535, C2=0.003, C3=1.298,
C4=0.237, C5=583.597, C6=118.815
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 225 (R² = 1.000)
PEEQ=1.30000
Fit: C1=0.855, C2=0.008, C3=1.421,
C4=0.191, C5=571.787, C6=102.685
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 226 (R² = 1.000)
PEEQ=1.31000
Fit: C1=0.709, C2=0.007, C3=1.410,
C4=0.197, C5=573.437, C6=104.975
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 227 (R² = 1.000)
PEEQ=1.32000
Fit: C1=0.624, C2=0.006, C3=1.400,
C4=0.202, C5=574.890, C6=106.868
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 228 (R² = 1.000)
PEEQ=1.33000
Fit: C1=0.586, C2=0.005, C3=1.395,
C4=0.204, C5=575.658, C6=107.744
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 229 (R² = 1.000)
PEEQ=1.34000
Fit: C1=0.739, C2=0.007, C3=1.421,
C4=0.192, C5=572.410, C6=102.920
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 230 (R² = 1.000)
PEEQ=1.35000
Fit: C1=0.785, C2=0.008, C3=1.426,
C4=0.189, C5=571.712, C6=101.693
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 231 (R² = 1.000)
PEEQ=1.36000
Fit: C1=0.754, C2=0.007, C3=1.426,
C4=0.189, C5=571.890, C6=101.788
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 232 (R² = 1.000)
PEEQ=1.37000
Fit: C1=0.479, C2=0.004, C3=1.359,
C4=0.216, C5=579.659, C6=112.197
Stress
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 233 (R² = 1.000)
PEEQ=1.38000
Fit: C1=0.761, C2=0.008, C3=1.431,
C4=0.186, C5=571.495, C6=100.844
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 234 (R² = 1.000)
PEEQ=1.39000
Fit: C1=0.578, C2=0.006, C3=1.414,
C4=0.195, C5=574.075, C6=104.421
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 235 (R² = 1.000)
PEEQ=1.40000
Fit: C1=0.497, C2=0.005, C3=1.397,
C4=0.202, C5=576.334, C6=107.306
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 236 (R² = 1.000)
PEEQ=1.41000
Fit: C1=0.447, C2=0.004, C3=1.356,
C4=0.215, C5=580.115, C6=111.931
Stress
Temperature (K)
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 237 (R² = 1.000)
PEEQ=1.42000
Fit: C1=0.911, C2=0.009, C3=1.445,
C4=0.179, C5=569.834, C6=97.585
Stress
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 238 (R² = 1.000)
PEEQ=1.43000
Fit: C1=0.686, C2=0.007, C3=1.436,
C4=0.184, C5=571.512, C6=100.012
Stress
Temperature (K)
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 239 (R² = 1.000)
PEEQ=1.44000
Fit: C1=0.425, C2=0.003, C3=1.357,
C4=0.214, C5=580.208, C6=111.419
Stress
Temperature (K)
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 240 (R² = 1.000)
PEEQ=1.45000
Fit: C1=0.432, C2=0.003, C3=1.312,
C4=0.223, C5=582.965, C6=114.493
Stress
Temperature (K)
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 241 (R² = 1.000)
PEEQ=1.46000
Fit: C1=0.415, C2=0.004, C3=1.374,
C4=0.208, C5=578.962, C6=109.475
Stress
Temperature (K)
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 242 (R² = 1.000)
PEEQ=1.47000
Fit: C1=0.723, C2=0.008, C3=1.441,
C4=0.183, C5=571.033, C6=99.708
Stress
Temperature (K)
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 243 (R² = 1.000)
PEEQ=1.48000
Fit: C1=0.455, C2=0.005, C3=1.417,
C4=0.193, C5=574.895, C6=103.880
Stress
Temperature (K)
1.48
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 244 (R² = 1.000)
PEEQ=1.49000
Fit: C1=0.397, C2=0.004, C3=1.385,
C4=0.203, C5=578.202, C6=107.930
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 245 (R² = 1.000)
PEEQ=1.50000
Fit: C1=0.387, C2=0.003, C3=1.358,
C4=0.210, C5=580.298, C6=110.274
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 246 (R² = 1.000)
PEEQ=1.51000
Fit: C1=0.570, C2=0.007, C3=1.443,
C4=0.181, C5=571.606, C6=98.791
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 247 (R² = 1.000)
PEEQ=1.52000
Fit: C1=0.823, C2=0.009, C3=1.457,
C4=0.173, C5=569.309, C6=95.138
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 248 (R² = 1.000)
PEEQ=1.53000
Fit: C1=0.397, C2=0.005, C3=1.416,
C4=0.192, C5=575.484, C6=103.720
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 249 (R² = 1.000)
PEEQ=1.54000
Fit: C1=0.396, C2=0.005, C3=1.420,
C4=0.191, C5=575.084, C6=103.016
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 250 (R² = 1.000)
PEEQ=1.55000
Fit: C1=0.355, C2=0.003, C3=1.388,
C4=0.200, C5=578.339, C6=106.898
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 251 (R² = 1.000)
PEEQ=1.56000
Fit: C1=0.946, C2=0.010, C3=1.465,
C4=0.168, C5=568.279, C6=92.631
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 252 (R² = 1.000)
PEEQ=1.57000
Fit: C1=0.601, C2=0.001, C3=1.059,
C4=0.230, C5=587.772, C6=117.098
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 253 (R² = 1.000)
PEEQ=1.58000
Fit: C1=0.931, C2=0.010, C3=1.467,
C4=0.168, C5=568.347, C6=92.642
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 254 (R² = 1.000)
PEEQ=1.59000
Fit: C1=0.346, C2=0.004, C3=1.419,
C4=0.190, C5=575.703, C6=102.872
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 255 (R² = 1.000)
PEEQ=1.60000
Fit: C1=0.568, C2=0.001, C3=1.084,
C4=0.225, C5=586.937, C6=115.505
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 256 (R² = 1.000)
PEEQ=1.61000
Fit: C1=0.562, C2=0.008, C3=1.460,
C4=0.172, C5=570.116, C6=94.956
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 257 (R² = 1.000)
PEEQ=1.62000
Fit: C1=0.502, C2=0.007, C3=1.458,
C4=0.173, C5=570.621, C6=95.538
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 258 (R² = 1.000)
PEEQ=1.63000
Fit: C1=0.310, C2=0.004, C3=1.413,
C4=0.190, C5=576.571, C6=103.185
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 259 (R² = 1.000)
PEEQ=1.64000
Fit: C1=0.529, C2=0.008, C3=1.463,
C4=0.171, C5=570.020, C6=94.336
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 260 (R² = 1.000)
PEEQ=1.65000
Fit: C1=0.316, C2=0.005, C3=1.434,
C4=0.183, C5=574.532, C6=100.284
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 261 (R² = 1.000)
PEEQ=1.66000
Fit: C1=0.305, C2=0.002, C3=1.362,
C4=0.199, C5=580.018, C6=106.620
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 262 (R² = 1.000)
PEEQ=1.67000
Fit: C1=0.292, C2=0.003, C3=1.378,
C4=0.195, C5=579.153, C6=105.430
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 263 (R² = 1.000)
PEEQ=1.68000
Fit: C1=0.332, C2=0.005, C3=1.451,
C4=0.177, C5=572.658, C6=97.339
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 264 (R² = 1.000)
PEEQ=1.69000
Fit: C1=0.590, C2=0.009, C3=1.473,
C4=0.166, C5=568.936, C6=91.921
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 265 (R² = 1.000)
PEEQ=1.70000
Fit: C1=0.277, C2=0.004, C3=1.435,
C4=0.181, C5=574.764, C6=99.657
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 266 (R² = 1.000)
PEEQ=1.71000
Fit: C1=0.271, C2=0.004, C3=1.437,
C4=0.181, C5=574.669, C6=99.355
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 267 (R² = 1.000)
PEEQ=1.72000
Fit: C1=0.263, C2=0.003, C3=1.393,
C4=0.190, C5=578.195, C6=103.323
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 268 (R² = 1.000)
PEEQ=1.73000
Fit: C1=0.437, C2=0.008, C3=1.472,
C4=0.166, C5=569.682, C6=92.423
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 269 (R² = 1.000)
PEEQ=1.74000
Fit: C1=0.650, C2=0.001, C3=0.963,
C4=0.207, C5=584.678, C6=109.898
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 270 (R² = 1.000)
PEEQ=1.75000
Fit: C1=0.461, C2=0.001, C3=1.153,
C4=0.202, C5=583.291, C6=108.231
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 271 (R² = 1.000)
PEEQ=1.76000
Fit: C1=0.321, C2=0.006, C3=1.468,
C4=0.168, C5=570.868, C6=93.605
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 272 (R² = 1.000)
PEEQ=1.77000
Fit: C1=0.253, C2=0.005, C3=1.456,
C4=0.173, C5=572.798, C6=95.953
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 273 (R² = 1.000)
PEEQ=1.78000
Fit: C1=0.391, C2=0.001, C3=1.219,
C4=0.196, C5=582.039, C6=106.253
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 274 (R² = 1.000)
PEEQ=1.79000
Fit: C1=0.315, C2=0.007, C3=1.473,
C4=0.166, C5=570.353, C6=92.418
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 275 (R² = 1.000)
PEEQ=1.80000
Fit: C1=0.222, C2=0.004, C3=1.452,
C4=0.173, C5=573.532, C6=96.327
Stress
Temperature (K)
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 276 (R² = 1.000)
PEEQ=1.81000
Fit: C1=0.219, C2=0.002, C3=1.406,
C4=0.182, C5=577.180, C6=100.375
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 277 (R² = 1.000)
PEEQ=1.82000
Fit: C1=0.559, C2=0.010, C3=1.488,
C4=0.158, C5=567.776, C6=87.997
Stress
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 278 (R² = 1.000)
PEEQ=1.83000
Fit: C1=0.590, C2=0.000, C3=1.003,
C4=0.194, C5=582.233, C6=105.341
Stress
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 279 (R² = 1.000)
PEEQ=1.84000
Fit: C1=0.348, C2=0.008, C3=1.484,
C4=0.161, C5=569.039, C6=89.798
Stress
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 280 (R² = 1.000)
PEEQ=1.85000
Fit: C1=0.561, C2=0.000, C3=1.028,
C4=0.191, C5=581.624, C6=104.271
Stress
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 281 (R² = 1.000)
PEEQ=1.86000
Fit: C1=0.391, C2=0.001, C3=1.199,
C4=0.187, C5=580.539, C6=102.933
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 282 (R² = 1.000)
PEEQ=1.87000
Fit: C1=0.497, C2=0.010, C3=1.492,
C4=0.156, C5=567.728, C6=87.388
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 283 (R² = 1.000)
PEEQ=1.88000
Fit: C1=0.178, C2=0.002, C3=1.433,
C4=0.174, C5=575.338, C6=96.937
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 284 (R² = 1.000)
PEEQ=1.89000
Fit: C1=0.417, C2=0.009, C3=1.492,
C4=0.156, C5=567.926, C6=87.411
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 285 (R² = 1.000)
PEEQ=1.90000
Fit: C1=0.174, C2=0.002, C3=1.427,
C4=0.173, C5=575.621, C6=96.861
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 286 (R² = 1.000)
PEEQ=1.91000
Fit: C1=0.585, C2=0.000, C3=0.993,
C4=0.183, C5=580.084, C6=101.366
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 287 (R² = 1.000)
PEEQ=1.92000
Fit: C1=0.185, C2=0.005, C3=1.482,
C4=0.161, C5=570.522, C6=90.527
Stress
Temperature (K)
1.50
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 288 (R² = 1.000)
PEEQ=1.93000
Fit: C1=0.165, C2=0.002, C3=1.426,
C4=0.171, C5=575.434, C6=96.062
Stress
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 289 (R² = 1.000)
PEEQ=1.94000
Fit: C1=0.284, C2=0.001, C3=1.292,
C4=0.176, C5=577.990, C6=98.568
Stress
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 290 (R² = 1.000)
PEEQ=1.95000
Fit: C1=0.211, C2=0.007, C3=1.491,
C4=0.157, C5=569.079, C6=88.169
Stress
Temperature (K)
1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 291 (R² = 1.000)
PEEQ=1.96000
Fit: C1=0.353, C2=0.001, C3=1.217,
C4=0.175, C5=578.000, C6=98.148
Stress
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 292 (R² = 1.000)
PEEQ=1.97000
Fit: C1=0.544, C2=0.000, C3=1.023,
C4=0.175, C5=578.278, C6=98.215
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 293 (R² = 1.000)
PEEQ=1.98000
Fit: C1=0.306, C2=0.001, C3=1.261,
C4=0.172, C5=577.255, C6=96.956
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 294 (R² = 1.000)
PEEQ=1.99000
Fit: C1=0.122, C2=0.004, C3=1.477,
C4=0.161, C5=571.689, C6=90.736
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 295 (R² = 1.000)
PEEQ=2.00000
Fit: C1=0.133, C2=0.002, C3=1.441,
C4=0.165, C5=574.129, C6=93.266
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 296 (R² = 1.000)
PEEQ=2.01000
Fit: C1=0.164, C2=0.001, C3=1.402,
C4=0.167, C5=575.102, C6=94.097
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 297 (R² = 1.000)
PEEQ=2.02000
Fit: C1=0.139, C2=0.001, C3=1.428,
C4=0.165, C5=574.325, C6=93.077
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 298 (R² = 1.000)
PEEQ=2.03000
Fit: C1=0.127, C2=0.006, C3=1.495,
C4=0.155, C5=569.276, C6=87.164
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 299 (R² = 1.000)
PEEQ=2.04000
Fit: C1=0.136, C2=0.001, C3=1.426,
C4=0.163, C5=574.050, C6=92.383
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 300 (R² = 1.000)
PEEQ=2.05000
Fit: C1=0.147, C2=0.001, C3=1.412,
C4=0.163, C5=574.150, C6=92.285
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 301 (R² = 1.000)
PEEQ=2.06000
Fit: C1=0.188, C2=0.008, C3=1.505,
C4=0.150, C5=567.576, C6=84.458
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 302 (R² = 1.000)
PEEQ=2.07000
Fit: C1=0.110, C2=0.006, C3=1.501,
C4=0.152, C5=568.680, C6=85.778
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 303 (R² = 1.000)
PEEQ=2.08000
Fit: C1=0.517, C2=0.000, C3=1.032,
C4=0.162, C5=574.743, C6=92.266
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 304 (R² = 1.000)
PEEQ=2.09000
Fit: C1=0.225, C2=0.010, C3=1.509,
C4=0.148, C5=567.021, C6=83.222
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 305 (R² = 1.000)
PEEQ=2.10000
Fit: C1=0.105, C2=0.001, C3=1.446,
C4=0.157, C5=572.466, C6=89.518
Stress
Temperature (K)
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
300
350
400
450
500
550
600
650