
Fit for Row 1 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00011
Fit: C1=0.768, C2=0.009, C3=0.937,
C4=0.286, C5=668.590, C6=179.232,
C7=0.412, C8=432.684, C9=59.901


Fit for Row 2 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00020
Fit: C1=0.000, C2=0.010, C3=0.991,
C4=0.121, C5=606.976, C6=191.275,
C7=0.201, C8=446.359, C9=61.036


Fit for Row 3 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.175
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00030
Fit: C1=0.362, C2=0.010, C3=0.970,
C4=0.133, C5=466.782, C6=71.666,
C7=0.105, C8=561.639, C9=171.385


Fit for Row 4 (R² = 1.000)
PEEQ=0.00040
Fit: C1=1.820, C2=0.010, C3=0.888,
C4=0.199, C5=478.976, C6=103.073,
C7=0.113, C8=652.911, C9=196.794
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 5 (R² = 1.000)
PEEQ=0.00050
Fit: C1=0.107, C2=0.010, C3=0.984,
C4=0.154, C5=498.986, C6=92.080,
C7=0.575, C8=322.335, C9=11.962
Stress
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 6 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00060
Fit: C1=0.811, C2=0.009, C3=0.931,
C4=0.129, C5=530.744, C6=132.658,
C7=0.061, C8=455.286, C9=57.577


Fit for Row 7 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00070
Fit: C1=0.635, C2=0.008, C3=0.937,
C4=0.122, C5=520.481, C6=119.627,
C7=0.037, C8=466.693, C9=57.063


Fit for Row 8 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00080
Fit: C1=0.753, C2=0.008, C3=0.924,
C4=0.125, C5=521.503, C6=124.842,
C7=0.031, C8=467.980, C9=55.582


Fit for Row 9 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00090
Fit: C1=0.847, C2=0.008, C3=0.904,
C4=0.128, C5=502.378, C6=103.919,
C7=0.036, C8=596.483, C9=196.402


Fit for Row 10 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00100
Fit: C1=0.519, C2=0.007, C3=0.941,
C4=0.159, C5=520.516, C6=61.675,
C7=0.024, C8=428.632, C9=93.665


Fit for Row 11 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00200
Fit: C1=1.963, C2=0.007, C3=0.708,
C4=0.259, C5=506.424, C6=153.244,
C7=0.144, C8=641.903, C9=64.323


Fit for Row 12 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00300
Fit: C1=1.430, C2=0.008, C3=0.852,
C4=0.139, C5=528.572, C6=147.742,
C7=0.015, C8=492.980, C9=95.975


Fit for Row 13 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.00400
Fit: C1=1.232, C2=0.007, C3=0.860,
C4=0.132, C5=523.302, C6=135.943,
C7=0.009, C8=542.420, C9=105.988


Fit for Row 14 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.00500
Fit: C1=1.249, C2=0.007, C3=0.828,
C4=0.151, C5=540.506, C6=146.168,
C7=0.016, C8=451.566, C9=105.860


Fit for Row 15 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01000
Fit: C1=1.140, C2=0.006, C3=0.821,
C4=0.145, C5=528.814, C6=152.134,
C7=0.020, C8=567.516, C9=92.261


Fit for Row 16 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01100
Fit: C1=1.059, C2=0.006, C3=0.812,
C4=0.145, C5=526.995, C6=149.932,
C7=0.026, C8=587.111, C9=102.101


Fit for Row 17 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01200
Fit: C1=0.969, C2=0.005, C3=0.779,
C4=0.139, C5=556.591, C6=146.095,
C7=0.048, C8=491.491, C9=178.543


Fit for Row 18 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01300
Fit: C1=1.132, C2=0.005, C3=0.725,
C4=0.197, C5=541.051, C6=177.328,
C7=0.029, C8=605.911, C9=135.223


Fit for Row 19 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01400
Fit: C1=1.210, C2=0.006, C3=0.785,
C4=0.113, C5=563.598, C6=135.179,
C7=0.090, C8=492.132, C9=188.857


Fit for Row 20 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01500
Fit: C1=1.034, C2=0.006, C3=0.781,
C4=0.114, C5=560.441, C6=133.042,
C7=0.082, C8=499.086, C9=192.913


Fit for Row 21 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01600
Fit: C1=1.056, C2=0.006, C3=0.766,
C4=0.122, C5=571.662, C6=138.802,
C7=0.089, C8=492.498, C9=177.552


Fit for Row 22 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01700
Fit: C1=0.982, C2=0.005, C3=0.756,
C4=0.109, C5=572.139, C6=136.798,
C7=0.099, C8=507.842, C9=179.892


Fit for Row 23 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01800
Fit: C1=1.146, C2=0.006, C3=0.757,
C4=0.097, C5=568.141, C6=129.814,
C7=0.123, C8=512.105, C9=199.123


Fit for Row 24 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.01900
Fit: C1=1.206, C2=0.006, C3=0.738,
C4=0.131, C5=576.303, C6=142.915,
C7=0.112, C8=490.109, C9=199.723


Fit for Row 25 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02000
Fit: C1=1.137, C2=0.006, C3=0.783,
C4=0.144, C5=565.740, C6=132.611,
C7=0.075, C8=451.592, C9=185.605


Fit for Row 26 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.02100
Fit: C1=1.442, C2=0.007, C3=0.742,
C4=0.180, C5=523.931, C6=199.968,
C7=0.062, C8=574.949, C9=113.673


Fit for Row 27 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02200
Fit: C1=1.184, C2=0.006, C3=0.785,
C4=0.130, C5=569.782, C6=127.181,
C7=0.089, C8=468.537, C9=178.937


Fit for Row 28 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02300
Fit: C1=0.992, C2=0.006, C3=0.795,
C4=0.110, C5=560.825, C6=116.717,
C7=0.086, C8=490.165, C9=191.253


Fit for Row 29 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02400
Fit: C1=1.135, C2=0.006, C3=0.741,
C4=0.167, C5=573.380, C6=142.731,
C7=0.088, C8=450.095, C9=198.945


Fit for Row 30 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02500
Fit: C1=1.077, C2=0.006, C3=0.743,
C4=0.168, C5=571.754, C6=141.338,
C7=0.083, C8=447.054, C9=199.733


Fit for Row 31 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02600
Fit: C1=0.747, C2=0.004, C3=0.736,
C4=0.160, C5=565.284, C6=136.162,
C7=0.047, C8=463.367, C9=190.790


Fit for Row 32 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02700
Fit: C1=0.813, C2=0.004, C3=0.754,
C4=0.145, C5=568.330, C6=130.878,
C7=0.064, C8=477.014, C9=179.080


Fit for Row 33 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02800
Fit: C1=0.930, C2=0.005, C3=0.769,
C4=0.149, C5=566.188, C6=129.359,
C7=0.073, C8=459.349, C9=194.131


Fit for Row 34 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.02900
Fit: C1=0.981, C2=0.005, C3=0.769,
C4=0.143, C5=567.646, C6=127.662,
C7=0.081, C8=468.059, C9=192.689


Fit for Row 35 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03000
Fit: C1=1.004, C2=0.006, C3=0.773,
C4=0.161, C5=568.272, C6=129.359,
C7=0.071, C8=444.139, C9=174.221


Fit for Row 36 (R² = 1.000)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=0.03100
Fit: C1=1.552, C2=0.008, C3=0.816,
C4=0.164, C5=523.722, C6=157.873,
C7=0.034, C8=570.600, C9=10.126


Fit for Row 37 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03200
Fit: C1=0.678, C2=0.002, C3=0.570,
C4=0.171, C5=560.098, C6=135.131,
C7=0.005, C8=420.813, C9=10.140


Fit for Row 38 (R² = 1.000)
PEEQ=0.03300
Fit: C1=0.940, C2=0.006, C3=0.848,
C4=0.126, C5=518.906, C6=129.513,
C7=0.084, C8=561.659, C9=12.928
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 39 (R² = 1.000)
PEEQ=0.03400
Fit: C1=1.032, C2=0.003, C3=0.529,
C4=0.285, C5=573.152, C6=190.724,
C7=0.403, C8=543.031, C9=15.250
Stress
Temperature (K)
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 40 (R² = 1.000)
PEEQ=0.03500
Fit: C1=2.037, C2=0.006, C3=0.597,
C4=0.357, C5=562.481, C6=195.765,
C7=0.136, C8=395.384, C9=15.289
Stress
Temperature (K)
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 41 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03600
Fit: C1=0.919, C2=0.005, C3=0.730,
C4=0.194, C5=570.539, C6=139.979,
C7=0.065, C8=425.549, C9=188.784


Fit for Row 42 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03700
Fit: C1=1.799, C2=0.008, C3=0.641,
C4=0.334, C5=572.668, C6=174.268,
C7=0.181, C8=308.571, C9=199.990


Fit for Row 43 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03800
Fit: C1=0.898, C2=0.003, C3=0.610,
C4=0.119, C5=593.157, C6=141.799,
C7=0.145, C8=535.110, C9=182.127


Fit for Row 44 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.03900
Fit: C1=1.072, C2=0.006, C3=0.774,
C4=0.156, C5=566.773, C6=125.527,
C7=0.085, C8=452.732, C9=198.673


Fit for Row 45 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04000
Fit: C1=0.956, C2=0.005, C3=0.778,
C4=0.155, C5=566.659, C6=123.640,
C7=0.074, C8=458.563, C9=182.469


Fit for Row 46 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04100
Fit: C1=0.744, C2=0.004, C3=0.782,
C4=0.181, C5=548.931, C6=125.074,
C7=0.017, C8=353.147, C9=29.798


Fit for Row 47 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04200
Fit: C1=0.543, C2=0.006, C3=0.848,
C4=0.170, C5=540.777, C6=104.271,
C7=0.052, C8=330.127, C9=121.113


Fit for Row 48 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04300
Fit: C1=0.751, C2=0.005, C3=0.817,
C4=0.141, C5=555.746, C6=108.399,
C7=0.050, C8=457.514, C9=172.137


Fit for Row 49 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04400
Fit: C1=0.687, C2=0.005, C3=0.840,
C4=0.107, C5=537.866, C6=65.025,
C7=0.078, C8=522.121, C9=158.645


Fit for Row 50 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04500
Fit: C1=1.179, C2=0.007, C3=0.818,
C4=0.135, C5=558.910, C6=108.552,
C7=0.080, C8=461.933, C9=186.493


Fit for Row 51 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04600
Fit: C1=1.080, C2=0.008, C3=0.817,
C4=0.176, C5=555.334, C6=118.424,
C7=0.079, C8=362.253, C9=198.746


Fit for Row 52 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04700
Fit: C1=0.848, C2=0.006, C3=0.844,
C4=0.149, C5=533.155, C6=57.715,
C7=0.077, C8=508.802, C9=199.787


Fit for Row 53 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04800
Fit: C1=0.690, C2=0.007, C3=0.884,
C4=0.171, C5=533.592, C6=64.142,
C7=0.040, C8=396.409, C9=186.800


Fit for Row 54 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.04900
Fit: C1=1.308, C2=0.007, C3=0.797,
C4=0.148, C5=563.570, C6=116.718,
C7=0.092, C8=455.657, C9=197.157


Fit for Row 55 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05000
Fit: C1=1.508, C2=0.008, C3=0.794,
C4=0.204, C5=559.759, C6=127.136,
C7=0.079, C8=377.580, C9=163.745


Fit for Row 56 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05100
Fit: C1=1.411, C2=0.007, C3=0.781,
C4=0.160, C5=567.899, C6=122.542,
C7=0.101, C8=452.094, C9=197.852


Fit for Row 57 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05200
Fit: C1=1.470, C2=0.007, C3=0.798,
C4=0.204, C5=559.398, C6=124.125,
C7=0.064, C8=396.387, C9=136.064


Fit for Row 58 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05300
Fit: C1=1.397, C2=0.007, C3=0.779,
C4=0.192, C5=567.099, C6=127.772,
C7=0.086, C8=417.435, C9=179.556


Fit for Row 59 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05400
Fit: C1=1.387, C2=0.007, C3=0.792,
C4=0.180, C5=567.472, C6=122.188,
C7=0.081, C8=433.606, C9=162.765


Fit for Row 60 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05500
Fit: C1=1.251, C2=0.007, C3=0.780,
C4=0.161, C5=568.037, C6=122.209,
C7=0.094, C8=459.313, C9=190.914


Fit for Row 61 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05600
Fit: C1=0.664, C2=0.002, C3=0.644,
C4=0.186, C5=563.863, C6=132.327,
C7=0.020, C8=494.880, C9=186.505


Fit for Row 62 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05700
Fit: C1=0.585, C2=0.002, C3=0.636,
C4=0.170, C5=555.402, C6=119.426,
C7=0.001, C8=482.518, C9=153.903


Fit for Row 63 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05800
Fit: C1=1.100, C2=0.006, C3=0.783,
C4=0.207, C5=561.645, C6=127.420,
C7=0.061, C8=395.407, C9=157.543


Fit for Row 64 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.05900
Fit: C1=1.220, C2=0.006, C3=0.775,
C4=0.161, C5=567.822, C6=122.503,
C7=0.097, C8=465.483, C9=196.642


Fit for Row 65 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06000
Fit: C1=1.133, C2=0.006, C3=0.776,
C4=0.159, C5=566.678, C6=121.248,
C7=0.093, C8=470.921, C9=196.702


Fit for Row 66 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06100
Fit: C1=1.071, C2=0.006, C3=0.788,
C4=0.151, C5=562.944, C6=116.441,
C7=0.088, C8=476.319, C9=198.902


Fit for Row 67 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06200
Fit: C1=1.087, C2=0.006, C3=0.790,
C4=0.150, C5=563.793, C6=116.161,
C7=0.088, C8=477.698, C9=192.509


Fit for Row 68 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06300
Fit: C1=0.046, C2=0.010, C3=0.649,
C4=0.406, C5=534.858, C6=199.999,
C7=0.270, C8=315.800, C9=61.511


Fit for Row 69 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06400
Fit: C1=1.969, C2=0.006, C3=0.574,
C4=0.411, C5=560.382, C6=196.565,
C7=0.054, C8=330.393, C9=70.658


Fit for Row 70 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06500
Fit: C1=1.076, C2=0.006, C3=0.805,
C4=0.130, C5=556.768, C6=104.724,
C7=0.095, C8=497.356, C9=200.000


Fit for Row 71 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06600
Fit: C1=1.410, C2=0.005, C3=0.595,
C4=0.333, C5=563.228, C6=199.946,
C7=0.024, C8=592.173, C9=41.767


Fit for Row 72 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06700
Fit: C1=2.075, C2=0.006, C3=0.638,
C4=0.348, C5=560.267, C6=177.269,
C7=0.120, C8=387.564, C9=10.726


Fit for Row 73 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.06800
Fit: C1=1.832, C2=0.006, C3=0.583,
C4=0.395, C5=570.934, C6=179.589,
C7=0.080, C8=348.265, C9=138.555


Fit for Row 74 (R² = 1.000)
PEEQ=0.06900
Fit: C1=0.837, C2=0.002, C3=0.465,
C4=0.235, C5=569.028, C6=147.217,
C7=0.177, C8=338.676, C9=11.658
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 75 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07000
Fit: C1=1.366, C2=0.004, C3=0.523,
C4=0.369, C5=573.559, C6=184.253,
C7=0.272, C8=341.772, C9=17.306
Stress
Temperature (K)
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 76 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07100
Fit: C1=1.768, C2=0.005, C3=0.568,
C4=0.383, C5=567.765, C6=186.594,
C7=0.299, C8=344.851, C9=16.447
Stress
Temperature (K)
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 77 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07200
Fit: C1=1.597, C2=0.005, C3=0.555,
C4=0.378, C5=569.823, C6=185.156,
C7=0.617, C8=348.286, C9=12.709
Stress
Temperature (K)
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 78 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07300
Fit: C1=1.107, C2=0.003, C3=0.478,
C4=0.332, C5=576.406, C6=175.272,
C7=0.312, C8=341.199, C9=15.795
Stress
Temperature (K)
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 79 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07400
Fit: C1=1.155, C2=0.003, C3=0.491,
C4=0.341, C5=575.512, C6=190.397,
C7=0.484, C8=533.636, C9=20.362
Stress
Temperature (K)
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 80 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07500
Fit: C1=1.530, C2=0.005, C3=0.669,
C4=0.312, C5=560.227, C6=164.901,
C7=0.126, C8=341.598, C9=22.422


Fit for Row 81 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07600
Fit: C1=2.092, C2=0.006, C3=0.617,
C4=0.368, C5=562.255, C6=180.195,
C7=0.196, C8=390.210, C9=11.231
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 82 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07700
Fit: C1=1.443, C2=0.005, C3=0.585,
C4=0.346, C5=564.505, C6=199.974,
C7=0.174, C8=591.800, C9=12.617
Stress
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 83 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.07800
Fit: C1=1.556, C2=0.005, C3=0.568,
C4=0.371, C5=569.144, C6=181.578,
C7=0.022, C8=366.004, C9=10.033


Fit for Row 84 (R² = 1.000)
PEEQ=0.07900
Fit: C1=1.094, C2=0.003, C3=0.495,
C4=0.330, C5=575.342, C6=172.766,
C7=0.220, C8=347.067, C9=13.510
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 85 (R² = 1.000)
PEEQ=0.08000
Fit: C1=1.395, C2=0.004, C3=0.497,
C4=0.387, C5=575.198, C6=186.801,
C7=0.282, C8=341.870, C9=16.926
Stress
Temperature (K)
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 86 (R² = 1.000)
PEEQ=0.08100
Fit: C1=0.799, C2=0.002, C3=0.503,
C4=0.235, C5=567.453, C6=143.743,
C7=0.199, C8=611.584, C9=12.821
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 87 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08200
Fit: C1=1.805, C2=0.006, C3=0.614,
C4=0.362, C5=564.097, C6=177.111,
C7=0.027, C8=379.846, C9=10.021


Fit for Row 88 (R² = 1.000)
PEEQ=0.08300
Fit: C1=1.226, C2=0.003, C3=0.468,
C4=0.365, C5=577.247, C6=195.294,
C7=0.377, C8=530.844, C9=22.971
Stress
Temperature (K)
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 89 (R² = 0.994)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08400
Fit: C1=1.888, C2=0.006, C3=0.572,
C4=0.397, C5=563.354, C6=196.432,
C7=0.042, C8=404.993, C9=22.230


Fit for Row 90 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08500
Fit: C1=1.964, C2=0.007, C3=0.662,
C4=0.322, C5=550.790, C6=199.753,
C7=0.105, C8=540.383, C9=28.600


Fit for Row 91 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08600
Fit: C1=1.898, C2=0.007, C3=0.722,
C4=0.258, C5=544.514, C6=197.945,
C7=0.081, C8=537.921, C9=48.178


Fit for Row 92 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08700
Fit: C1=1.540, C2=0.005, C3=0.632,
C4=0.328, C5=558.758, C6=194.833,
C7=0.034, C8=580.854, C9=12.277


Fit for Row 93 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08800
Fit: C1=1.511, C2=0.006, C3=0.667,
C4=0.247, C5=530.802, C6=187.795,
C7=0.099, C8=600.808, C9=117.644


Fit for Row 94 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.08900
Fit: C1=1.809, C2=0.008, C3=0.773,
C4=0.211, C5=569.966, C6=127.811,
C7=0.100, C8=427.677, C9=181.972


Fit for Row 95 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09000
Fit: C1=1.127, C2=0.006, C3=0.811,
C4=0.146, C5=562.146, C6=108.932,
C7=0.090, C8=492.252, C9=175.000


Fit for Row 96 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09100
Fit: C1=1.200, C2=0.007, C3=0.836,
C4=0.172, C5=531.294, C6=137.744,
C7=0.039, C8=573.656, C9=10.212


Fit for Row 97 (R² = 1.000)
PEEQ=0.09200
Fit: C1=0.720, C2=0.004, C3=0.747,
C4=0.206, C5=552.284, C6=140.151,
C7=0.284, C8=546.630, C9=15.800
Stress
Temperature (K)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 98 (R² = 1.000)
PEEQ=0.09300
Fit: C1=1.965, C2=0.005, C3=0.538,
C4=0.424, C5=569.328, C6=190.045,
C7=0.332, C8=347.166, C9=15.023
Stress
Temperature (K)
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 99 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09400
Fit: C1=1.268, C2=0.007, C3=0.836,
C4=0.172, C5=527.697, C6=136.418,
C7=0.074, C8=604.163, C9=43.767


Fit for Row 100 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09500
Fit: C1=1.339, C2=0.007, C3=0.828,
C4=0.181, C5=532.509, C6=143.866,
C7=0.043, C8=560.285, C9=47.192


Fit for Row 101 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09600
Fit: C1=0.652, C2=0.004, C3=0.765,
C4=0.169, C5=562.535, C6=117.262,
C7=0.049, C8=504.674, C9=154.868


Fit for Row 102 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09700
Fit: C1=2.116, C2=0.008, C3=0.575,
C4=0.422, C5=578.235, C6=175.774,
C7=0.187, C8=323.115, C9=197.775


Fit for Row 103 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09800
Fit: C1=0.947, C2=0.005, C3=0.778,
C4=0.207, C5=563.558, C6=125.054,
C7=0.059, C8=434.490, C9=186.931


Fit for Row 104 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.09900
Fit: C1=0.959, C2=0.005, C3=0.757,
C4=0.225, C5=567.037, C6=129.303,
C7=0.054, C8=430.679, C9=157.040


Fit for Row 105 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.10000
Fit: C1=1.606, C2=0.006, C3=0.659,
C4=0.254, C5=526.946, C6=186.346,
C7=0.112, C8=605.223, C9=119.775


Fit for Row 106 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.11000
Fit: C1=0.739, C2=0.005, C3=0.799,
C4=0.184, C5=562.236, C6=114.594,
C7=0.046, C8=472.343, C9=144.243


Fit for Row 107 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.12000
Fit: C1=0.641, C2=0.004, C3=0.803,
C4=0.183, C5=558.428, C6=112.143,
C7=0.035, C8=479.869, C9=146.713


Fit for Row 108 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.13000
Fit: C1=0.794, C2=0.006, C3=0.808,
C4=0.231, C5=555.499, C6=121.704,
C7=0.054, C8=343.414, C9=173.670


Fit for Row 109 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.14000
Fit: C1=0.810, C2=0.006, C3=0.830,
C4=0.195, C5=554.323, C6=110.469,
C7=0.044, C8=431.553, C9=199.997


Fit for Row 110 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.15000
Fit: C1=0.901, C2=0.006, C3=0.842,
C4=0.166, C5=553.333, C6=101.483,
C7=0.061, C8=497.058, C9=176.628


Fit for Row 111 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.16000
Fit: C1=0.820, C2=0.006, C3=0.850,
C4=0.130, C5=551.330, C6=90.256,
C7=0.088, C8=526.537, C9=150.081


Fit for Row 112 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.17000
Fit: C1=0.836, C2=0.006, C3=0.843,
C4=0.170, C5=556.313, C6=103.160,
C7=0.058, C8=497.453, C9=153.856


Fit for Row 113 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.18000
Fit: C1=0.740, C2=0.005, C3=0.848,
C4=0.191, C5=556.161, C6=103.958,
C7=0.038, C8=469.500, C9=130.644


Fit for Row 114 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.19000
Fit: C1=0.642, C2=0.005, C3=0.842,
C4=0.195, C5=551.391, C6=104.519,
C7=0.031, C8=474.407, C9=199.138


Fit for Row 115 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.20000
Fit: C1=0.617, C2=0.004, C3=0.815,
C4=0.183, C5=559.519, C6=109.276,
C7=0.047, C8=508.305, C9=136.768


Fit for Row 116 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.21000
Fit: C1=0.686, C2=0.005, C3=0.830,
C4=0.176, C5=557.013, C6=105.829,
C7=0.056, C8=514.042, C9=149.619


Fit for Row 117 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.22000
Fit: C1=0.675, C2=0.005, C3=0.837,
C4=0.198, C5=552.536, C6=105.650,
C7=0.036, C8=493.314, C9=198.038


Fit for Row 118 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.23000
Fit: C1=0.647, C2=0.005, C3=0.837,
C4=0.207, C5=552.997, C6=107.370,
C7=0.028, C8=472.189, C9=196.840


Fit for Row 119 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.24000
Fit: C1=0.636, C2=0.005, C3=0.849,
C4=0.172, C5=544.436, C6=88.089,
C7=0.062, C8=550.084, C9=190.714


Fit for Row 120 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.25000
Fit: C1=0.699, C2=0.005, C3=0.836,
C4=0.201, C5=553.178, C6=105.946,
C7=0.040, C8=502.350, C9=194.989


Fit for Row 121 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.26000
Fit: C1=0.795, C2=0.006, C3=0.834,
C4=0.209, C5=556.005, C6=109.525,
C7=0.042, C8=482.581, C9=182.382


Fit for Row 122 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.27000
Fit: C1=0.882, C2=0.006, C3=0.848,
C4=0.204, C5=553.939, C6=105.723,
C7=0.046, C8=479.801, C9=192.746


Fit for Row 123 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.28000
Fit: C1=0.741, C2=0.006, C3=0.870,
C4=0.185, C5=550.410, C6=96.506,
C7=0.044, C8=511.087, C9=158.613


Fit for Row 124 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.29000
Fit: C1=0.874, C2=0.006, C3=0.854,
C4=0.206, C5=552.954, C6=104.307,
C7=0.044, C8=478.740, C9=198.374


Fit for Row 125 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.30000
Fit: C1=0.867, C2=0.006, C3=0.825,
C4=0.203, C5=557.652, C6=109.682,
C7=0.061, C8=508.071, C9=183.021


Fit for Row 126 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.31000
Fit: C1=0.527, C2=0.004, C3=0.846,
C4=0.223, C5=551.763, C6=106.178,
C7=0.010, C8=430.150, C9=180.516


Fit for Row 127 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.32000
Fit: C1=0.724, C2=0.005, C3=0.845,
C4=0.219, C5=557.710, C6=108.161,
C7=0.033, C8=473.767, C9=135.477


Fit for Row 128 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.33000
Fit: C1=0.695, C2=0.005, C3=0.849,
C4=0.208, C5=558.182, C6=106.160,
C7=0.039, C8=490.642, C9=132.090


Fit for Row 129 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.34000
Fit: C1=0.951, C2=0.004, C3=0.694,
C4=0.259, C5=532.321, C6=133.341,
C7=0.144, C8=625.504, C9=72.910


Fit for Row 130 (R² = 1.000)
PEEQ=0.35000
Fit: C1=1.501, C2=0.005, C3=0.598,
C4=0.316, C5=514.725, C6=141.109,
C7=0.250, C8=630.614, C9=80.611
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 131 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.36000
Fit: C1=0.872, C2=0.006, C3=0.833,
C4=0.207, C5=556.861, C6=108.145,
C7=0.059, C8=511.007, C9=183.951


Fit for Row 132 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.37000
Fit: C1=0.469, C2=0.003, C3=0.826,
C4=0.233, C5=552.753, C6=108.251,
C7=0.000, C8=548.437, C9=184.325


Fit for Row 133 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.38000
Fit: C1=0.439, C2=0.002, C3=0.787,
C4=0.206, C5=560.674, C6=108.813,
C7=0.036, C8=519.234, C9=76.994


Fit for Row 134 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.39000
Fit: C1=0.818, C2=0.006, C3=0.839,
C4=0.222, C5=556.332, C6=109.212,
C7=0.044, C8=493.410, C9=189.390


Fit for Row 135 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.40000
Fit: C1=0.751, C2=0.006, C3=0.838,
C4=0.233, C5=556.144, C6=110.817,
C7=0.034, C8=473.258, C9=199.992


Fit for Row 136 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.41000
Fit: C1=0.811, C2=0.006, C3=0.864,
C4=0.194, C5=552.413, C6=98.972,
C7=0.057, C8=524.898, C9=165.689


Fit for Row 137 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.42000
Fit: C1=1.582, C2=0.005, C3=0.605,
C4=0.304, C5=505.726, C6=136.108,
C7=0.276, C8=628.838, C9=90.254


Fit for Row 138 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.43000
Fit: C1=1.279, C2=0.004, C3=0.630,
C4=0.245, C5=504.624, C6=134.834,
C7=0.249, C8=621.658, C9=108.384


Fit for Row 139 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.44000
Fit: C1=1.027, C2=0.007, C3=0.877,
C4=0.221, C5=553.867, C6=102.408,
C7=0.037, C8=469.643, C9=161.842


Fit for Row 140 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.45000
Fit: C1=0.717, C2=0.004, C3=0.768,
C4=0.285, C5=559.703, C6=125.826,
C7=0.082, C8=414.362, C9=24.559


Fit for Row 141 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.46000
Fit: C1=0.936, C2=0.007, C3=0.886,
C4=0.213, C5=549.930, C6=96.986,
C7=0.036, C8=492.947, C9=189.979


Fit for Row 142 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.47000
Fit: C1=0.938, C2=0.008, C3=0.902,
C4=0.210, C5=550.015, C6=93.812,
C7=0.030, C8=485.494, C9=139.443


Fit for Row 143 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.48000
Fit: C1=1.041, C2=0.008, C3=0.883,
C4=0.210, C5=553.236, C6=99.056,
C7=0.044, C8=495.651, C9=158.168


Fit for Row 144 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.49000
Fit: C1=0.847, C2=0.003, C3=0.624,
C4=0.252, C5=545.721, C6=139.958,
C7=0.114, C8=616.672, C9=117.085


Fit for Row 145 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.50000
Fit: C1=1.047, C2=0.003, C3=0.493,
C4=0.283, C5=555.568, C6=160.519,
C7=0.134, C8=611.916, C9=133.788


Fit for Row 146 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.51000
Fit: C1=1.456, C2=0.004, C3=0.568,
C4=0.324, C5=544.279, C6=179.571,
C7=0.153, C8=610.448, C9=125.024


Fit for Row 147 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.52000
Fit: C1=1.187, C2=0.003, C3=0.487,
C4=0.259, C5=537.194, C6=165.817,
C7=0.214, C8=615.660, C9=138.471


Fit for Row 148 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.53000
Fit: C1=1.422, C2=0.004, C3=0.553,
C4=0.250, C5=512.351, C6=163.507,
C7=0.268, C8=615.963, C9=134.309


Fit for Row 149 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.54000
Fit: C1=1.339, C2=0.005, C3=0.709,
C4=0.273, C5=520.065, C6=135.778,
C7=0.187, C8=622.941, C9=85.077


Fit for Row 150 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.55000
Fit: C1=0.841, C2=0.002, C3=0.523,
C4=0.343, C5=572.030, C6=142.218,
C7=0.006, C8=612.252, C9=18.637


Fit for Row 151 (R² = 1.000)
PEEQ=0.56000
Fit: C1=2.049, C2=0.006, C3=0.603,
C4=0.437, C5=563.660, C6=190.951,
C7=0.123, C8=609.238, C9=33.382
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 152 (R² = 1.000)
PEEQ=0.57000
Fit: C1=1.431, C2=0.009, C3=0.906,
C4=0.222, C5=550.881, C6=95.297,
C7=0.032, C8=465.302, C9=149.448
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 153 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.58000
Fit: C1=1.372, C2=0.010, C3=0.907,
C4=0.216, C5=547.359, C6=90.974,
C7=0.036, C8=489.178, C9=199.087


Fit for Row 154 (R² = 1.000)
PEEQ=0.59000
Fit: C1=1.497, C2=0.009, C3=0.903,
C4=0.208, C5=552.127, C6=94.074,
C7=0.046, C8=494.441, C9=147.911
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 155 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.60000
Fit: C1=1.473, C2=0.009, C3=0.894,
C4=0.228, C5=554.169, C6=99.757,
C7=0.039, C8=464.961, C9=148.665


Fit for Row 156 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
PEEQ=0.61000
Fit: C1=1.382, C2=0.009, C3=0.899,
C4=0.226, C5=551.592, C6=97.724,
C7=0.034, C8=466.878, C9=170.348
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 157 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.62000
Fit: C1=1.485, C2=0.009, C3=0.894,
C4=0.230, C5=552.660, C6=99.728,
C7=0.036, C8=457.738, C9=173.892


Fit for Row 158 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.63000
Fit: C1=1.497, C2=0.009, C3=0.894,
C4=0.231, C5=552.502, C6=99.650,
C7=0.036, C8=456.682, C9=177.866


Fit for Row 159 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.64000
Fit: C1=1.285, C2=0.009, C3=0.912,
C4=0.229, C5=548.861, C6=94.124,
C7=0.023, C8=451.313, C9=169.956


Fit for Row 160 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.65000
Fit: C1=1.380, C2=0.010, C3=0.912,
C4=0.218, C5=550.255, C6=93.004,
C7=0.033, C8=486.806, C9=147.955


Fit for Row 161 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.66000
Fit: C1=1.361, C2=0.010, C3=0.913,
C4=0.223, C5=549.813, C6=93.432,
C7=0.029, C8=478.378, C9=153.255


Fit for Row 162 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.67000
Fit: C1=1.428, C2=0.009, C3=0.901,
C4=0.240, C5=551.971, C6=99.451,
C7=0.027, C8=432.632, C9=153.703


Fit for Row 163 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.68000
Fit: C1=1.287, C2=0.009, C3=0.922,
C4=0.217, C5=552.157, C6=89.601,
C7=0.035, C8=480.094, C9=106.706


Fit for Row 164 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.69000
Fit: C1=1.508, C2=0.010, C3=0.907,
C4=0.216, C5=552.861, C6=94.818,
C7=0.043, C8=491.934, C9=142.563


Fit for Row 165 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.175
1.150
1.125
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.70000
Fit: C1=1.558, C2=0.010, C3=0.895,
C4=0.233, C5=553.173, C6=99.815,
C7=0.038, C8=464.035, C9=173.549


Fit for Row 166 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.71000
Fit: C1=1.518, C2=0.010, C3=0.903,
C4=0.232, C5=551.810, C6=97.636,
C7=0.033, C8=465.984, C9=171.202


Fit for Row 167 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.72000
Fit: C1=1.507, C2=0.010, C3=0.905,
C4=0.234, C5=553.084, C6=97.814,
C7=0.032, C8=462.314, C9=141.213


Fit for Row 168 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.73000
Fit: C1=1.496, C2=0.009, C3=0.894,
C4=0.221, C5=552.244, C6=97.010,
C7=0.048, C8=499.959, C9=180.474


Fit for Row 169 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.74000
Fit: C1=1.465, C2=0.009, C3=0.893,
C4=0.237, C5=553.540, C6=100.741,
C7=0.037, C8=465.297, C9=178.871


Fit for Row 170 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.75000
Fit: C1=1.410, C2=0.009, C3=0.898,
C4=0.239, C5=552.352, C6=99.756,
C7=0.032, C8=454.171, C9=186.731


Fit for Row 171 (R² = 1.000)
PEEQ=0.76000
Fit: C1=1.354, C2=0.009, C3=0.900,
C4=0.222, C5=549.217, C6=93.157,
C7=0.045, C8=513.391, C9=199.886
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 172 (R² = 1.000)
PEEQ=0.77000
Fit: C1=1.279, C2=0.009, C3=0.908,
C4=0.232, C5=549.623, C6=94.925,
C7=0.029, C8=481.231, C9=194.368
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 173 (R² = 1.000)
PEEQ=0.78000
Fit: C1=1.308, C2=0.009, C3=0.905,
C4=0.222, C5=552.126, C6=95.738,
C7=0.041, C8=502.331, C9=156.546
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 174 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.79000
Fit: C1=1.314, C2=0.009, C3=0.902,
C4=0.228, C5=552.389, C6=97.291,
C7=0.037, C8=493.148, C9=164.410


Fit for Row 175 (R² = 1.000)
PEEQ=0.80000
Fit: C1=1.306, C2=0.009, C3=0.904,
C4=0.223, C5=551.977, C6=95.914,
C7=0.041, C8=503.236, C9=161.158
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 176 (R² = 1.000)
PEEQ=0.81000
Fit: C1=1.300, C2=0.009, C3=0.900,
C4=0.227, C5=551.100, C6=95.951,
C7=0.041, C8=505.747, C9=183.834
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 177 (R² = 1.000)
PEEQ=0.82000
Fit: C1=1.284, C2=0.009, C3=0.900,
C4=0.231, C5=550.844, C6=96.352,
C7=0.038, C8=500.330, C9=197.614
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 178 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.83000
Fit: C1=1.314, C2=0.009, C3=0.905,
C4=0.247, C5=553.144, C6=99.201,
C7=0.024, C8=447.743, C9=132.062


Fit for Row 179 (R² = 1.000)
PEEQ=0.84000
Fit: C1=1.194, C2=0.009, C3=0.910,
C4=0.216, C5=553.784, C6=95.009,
C7=0.045, C8=506.687, C9=132.972
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 180 (R² = 1.000)
PEEQ=0.85000
Fit: C1=1.264, C2=0.009, C3=0.909,
C4=0.225, C5=553.663, C6=96.240,
C7=0.038, C8=496.045, C9=137.129
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 181 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.86000
Fit: C1=1.278, C2=0.009, C3=0.906,
C4=0.229, C5=553.272, C6=97.138,
C7=0.037, C8=494.637, C9=147.606


Fit for Row 182 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.87000
Fit: C1=1.266, C2=0.009, C3=0.908,
C4=0.232, C5=553.714, C6=97.180,
C7=0.035, C8=488.843, C9=138.648


Fit for Row 183 (R² = 1.000)
PEEQ=0.88000
Fit: C1=1.265, C2=0.009, C3=0.908,
C4=0.233, C5=553.728, C6=97.458,
C7=0.034, C8=487.173, C9=139.451
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 184 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.89000
Fit: C1=1.263, C2=0.009, C3=0.908,
C4=0.235, C5=553.564, C6=97.662,
C7=0.033, C8=486.287, C9=142.112


Fit for Row 185 (R² = 1.000)
PEEQ=0.90000
Fit: C1=1.263, C2=0.009, C3=0.908,
C4=0.236, C5=553.541, C6=97.739,
C7=0.032, C8=485.887, C9=142.699
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 186 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.91000
Fit: C1=1.264, C2=0.009, C3=0.908,
C4=0.236, C5=553.438, C6=97.736,
C7=0.032, C8=486.213, C9=144.094


Fit for Row 187 (R² = 1.000)
PEEQ=0.92000
Fit: C1=1.260, C2=0.009, C3=0.910,
C4=0.234, C5=553.958, C6=97.120,
C7=0.034, C8=488.690, C9=134.868
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 188 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=0.93000
Fit: C1=1.293, C2=0.009, C3=0.907,
C4=0.221, C5=553.254, C6=95.796,
C7=0.046, C8=512.212, C9=148.039


Fit for Row 189 (R² = 1.000)
PEEQ=0.94000
Fit: C1=1.235, C2=0.009, C3=0.915,
C4=0.224, C5=555.501, C6=95.193,
C7=0.042, C8=495.194, C9=119.259
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 190 (R² = 1.000)
PEEQ=0.95000
Fit: C1=1.281, C2=0.009, C3=0.910,
C4=0.229, C5=554.133, C6=96.589,
C7=0.039, C8=498.705, C9=136.488
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 191 (R² = 1.000)
PEEQ=0.96000
Fit: C1=1.241, C2=0.009, C3=0.913,
C4=0.228, C5=553.037, C6=95.696,
C7=0.037, C8=503.085, C9=139.327
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 192 (R² = 1.000)
PEEQ=0.97000
Fit: C1=1.255, C2=0.009, C3=0.912,
C4=0.228, C5=552.758, C6=95.637,
C7=0.038, C8=506.593, C9=144.340
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 193 (R² = 1.000)
PEEQ=0.98000
Fit: C1=1.274, C2=0.009, C3=0.907,
C4=0.234, C5=551.256, C6=95.837,
C7=0.036, C8=509.959, C9=178.515
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 194 (R² = 1.000)
PEEQ=0.99000
Fit: C1=1.248, C2=0.009, C3=0.914,
C4=0.227, C5=552.979, C6=95.235,
C7=0.038, C8=506.863, C9=138.221
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 195 (R² = 1.000)
PEEQ=1.00000
Fit: C1=1.282, C2=0.009, C3=0.907,
C4=0.233, C5=551.649, C6=96.044,
C7=0.038, C8=511.587, C9=173.568
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 196 (R² = 1.000)
PEEQ=1.01000
Fit: C1=1.070, C2=0.009, C3=0.929,
C4=0.210, C5=551.711, C6=90.160,
C7=0.045, C8=519.442, C9=113.042
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 197 (R² = 1.000)
PEEQ=1.02000
Fit: C1=1.277, C2=0.009, C3=0.910,
C4=0.241, C5=552.419, C6=97.589,
C7=0.029, C8=490.834, C9=164.053
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 198 (R² = 1.000)
PEEQ=1.03000
Fit: C1=1.297, C2=0.009, C3=0.917,
C4=0.233, C5=551.126, C6=94.436,
C7=0.032, C8=508.639, C9=155.487
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 199 (R² = 1.000)
PEEQ=1.04000
Fit: C1=1.248, C2=0.009, C3=0.912,
C4=0.242, C5=550.480, C6=95.670,
C7=0.028, C8=499.289, C9=197.999
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 200 (R² = 1.000)
PEEQ=1.05000
Fit: C1=1.306, C2=0.010, C3=0.917,
C4=0.246, C5=551.136, C6=96.390,
C7=0.022, C8=476.284, C9=169.889
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 201 (R² = 1.000)
PEEQ=1.06000
Fit: C1=1.316, C2=0.010, C3=0.913,
C4=0.248, C5=551.156, C6=97.232,
C7=0.024, C8=468.333, C9=199.471
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 202 (R² = 1.000)
PEEQ=1.07000
Fit: C1=1.344, C2=0.010, C3=0.913,
C4=0.244, C5=551.290, C6=96.587,
C7=0.027, C8=487.919, C9=184.352
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 203 (R² = 1.000)
PEEQ=1.08000
Fit: C1=1.435, C2=0.010, C3=0.903,
C4=0.241, C5=552.074, C6=97.415,
C7=0.038, C8=502.728, C9=197.800
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 204 (R² = 1.000)
PEEQ=1.09000
Fit: C1=1.426, C2=0.010, C3=0.910,
C4=0.236, C5=551.839, C6=95.931,
C7=0.037, C8=509.401, C9=174.080
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 205 (R² = 1.000)
PEEQ=1.10000
Fit: C1=1.454, C2=0.010, C3=0.909,
C4=0.255, C5=552.950, C6=99.801,
C7=0.024, C8=446.763, C9=173.436
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 206 (R² = 1.000)
PEEQ=1.11000
Fit: C1=1.484, C2=0.010, C3=0.910,
C4=0.262, C5=553.039, C6=100.570,
C7=0.021, C8=421.668, C9=151.146
Stress
Temperature (K)
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 207 (R² = 1.000)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
Stress
PEEQ=1.12000
Fit: C1=1.439, C2=0.010, C3=0.915,
C4=0.247, C5=552.258, C6=97.363,
C7=0.025, C8=477.820, C9=164.143
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 208 (R² = 1.000)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
Stress
PEEQ=1.13000
Fit: C1=1.451, C2=0.010, C3=0.914,
C4=0.256, C5=552.559, C6=98.932,
C7=0.021, C8=444.807, C9=160.738
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 209 (R² = 1.000)
PEEQ=1.14000
Fit: C1=1.332, C2=0.010, C3=0.925,
C4=0.241, C5=550.894, C6=94.154,
C7=0.024, C8=497.783, C9=146.398
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 210 (R² = 1.000)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
Stress
PEEQ=1.15000
Fit: C1=1.311, C2=0.010, C3=0.926,
C4=0.244, C5=553.657, C6=93.849,
C7=0.026, C8=474.564, C9=104.547
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 211 (R² = 1.000)
PEEQ=1.16000
Fit: C1=1.318, C2=0.010, C3=0.921,
C4=0.261, C5=550.714, C6=97.653,
C7=0.013, C8=400.289, C9=138.236
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 212 (R² = 1.000)
PEEQ=1.17000
Fit: C1=1.328, C2=0.010, C3=0.920,
C4=0.251, C5=550.570, C6=95.994,
C7=0.019, C8=469.944, C9=197.160
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 213 (R² = 1.000)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
Stress
PEEQ=1.18000
Fit: C1=1.331, C2=0.010, C3=0.919,
C4=0.241, C5=549.077, C6=92.521,
C7=0.030, C8=524.453, C9=198.763
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 214 (R² = 1.000)
PEEQ=1.19000
Fit: C1=1.244, C2=0.010, C3=0.926,
C4=0.255, C5=550.039, C6=95.457,
C7=0.012, C8=436.308, C9=165.824
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 215 (R² = 1.000)
PEEQ=1.20000
Fit: C1=1.150, C2=0.010, C3=0.937,
C4=0.243, C5=549.884, C6=90.809,
C7=0.016, C8=491.094, C9=105.220
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 216 (R² = 1.000)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
Stress
PEEQ=1.21000
Fit: C1=1.375, C2=0.010, C3=0.924,
C4=0.243, C5=549.333, C6=92.819,
C7=0.025, C8=515.350, C9=187.030
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 217 (R² = 1.000)
PEEQ=1.22000
Fit: C1=1.329, C2=0.010, C3=0.924,
C4=0.247, C5=551.276, C6=95.326,
C7=0.020, C8=489.334, C9=151.006
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 218 (R² = 1.000)
PEEQ=1.23000
Fit: C1=1.256, C2=0.010, C3=0.930,
C4=0.239, C5=550.600, C6=92.983,
C7=0.024, C8=509.499, C9=135.114
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 219 (R² = 1.000)
PEEQ=1.24000
Fit: C1=1.277, C2=0.010, C3=0.930,
C4=0.239, C5=551.588, C6=93.377,
C7=0.026, C8=504.002, C9=125.977
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 220 (R² = 1.000)
PEEQ=1.25000
Fit: C1=1.391, C2=0.010, C3=0.926,
C4=0.239, C5=551.746, C6=94.163,
C7=0.028, C8=505.549, C9=138.690
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 221 (R² = 1.000)
PEEQ=1.26000
Fit: C1=1.290, C2=0.010, C3=0.926,
C4=0.246, C5=550.432, C6=94.141,
C7=0.021, C8=505.895, C9=159.304
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 222 (R² = 1.000)
PEEQ=1.27000
Fit: C1=1.291, C2=0.010, C3=0.926,
C4=0.248, C5=550.026, C6=94.139,
C7=0.020, C8=503.976, C9=176.827
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 223 (R² = 1.000)
PEEQ=1.28000
Fit: C1=1.271, C2=0.010, C3=0.928,
C4=0.247, C5=550.048, C6=93.817,
C7=0.019, C8=506.601, C9=163.478
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 224 (R² = 1.000)
PEEQ=1.29000
Fit: C1=1.253, C2=0.010, C3=0.927,
C4=0.247, C5=550.082, C6=93.859,
C7=0.019, C8=508.983, C9=163.427
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 225 (R² = 1.000)
PEEQ=1.30000
Fit: C1=1.152, C2=0.010, C3=0.938,
C4=0.249, C5=550.963, C6=91.295,
C7=0.016, C8=476.084, C9=92.285
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 226 (R² = 1.000)
PEEQ=1.31000
Fit: C1=1.310, C2=0.010, C3=0.918,
C4=0.258, C5=551.770, C6=97.905,
C7=0.018, C8=457.299, C9=193.296
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 227 (R² = 1.000)
PEEQ=1.32000
Fit: C1=1.194, C2=0.010, C3=0.935,
C4=0.248, C5=550.505, C6=92.910,
C7=0.015, C8=493.716, C9=118.676
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 228 (R² = 1.000)
PEEQ=1.33000
Fit: C1=1.203, C2=0.010, C3=0.933,
C4=0.246, C5=549.884, C6=92.773,
C7=0.017, C8=511.584, C9=137.468
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 229 (R² = 1.000)
PEEQ=1.34000
Fit: C1=1.021, C2=0.010, C3=0.945,
C4=0.256, C5=546.805, C6=89.841,
C7=0.000, C8=513.964, C9=18.907
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 230 (R² = 1.000)
PEEQ=1.35000
Fit: C1=1.083, C2=0.010, C3=0.942,
C4=0.258, C5=547.597, C6=91.220,
C7=0.005, C8=422.817, C9=41.206
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 231 (R² = 1.000)
PEEQ=1.36000
Fit: C1=1.209, C2=0.010, C3=0.932,
C4=0.261, C5=549.717, C6=94.885,
C7=0.007, C8=417.429, C9=152.967
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 232 (R² = 1.000)
PEEQ=1.37000
Fit: C1=1.237, C2=0.010, C3=0.929,
C4=0.253, C5=549.529, C6=93.743,
C7=0.015, C8=506.986, C9=195.600
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 233 (R² = 1.000)
PEEQ=1.38000
Fit: C1=1.212, C2=0.010, C3=0.933,
C4=0.254, C5=548.954, C6=92.981,
C7=0.011, C8=502.852, C9=192.592
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 234 (R² = 1.000)
PEEQ=1.39000
Fit: C1=1.214, C2=0.010, C3=0.923,
C4=0.266, C5=551.336, C6=98.329,
C7=0.014, C8=368.339, C9=197.973
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 235 (R² = 1.000)
PEEQ=1.40000
Fit: C1=1.217, C2=0.010, C3=0.930,
C4=0.261, C5=550.236, C6=95.616,
C7=0.009, C8=432.072, C9=187.002
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 236 (R² = 1.000)
PEEQ=1.41000
Fit: C1=1.288, C2=0.010, C3=0.925,
C4=0.258, C5=550.800, C6=96.059,
C7=0.015, C8=473.231, C9=198.679
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 237 (R² = 1.000)
PEEQ=1.42000
Fit: C1=1.313, C2=0.010, C3=0.925,
C4=0.258, C5=551.172, C6=96.399,
C7=0.015, C8=474.826, C9=184.646
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 238 (R² = 1.000)
PEEQ=1.43000
Fit: C1=1.333, C2=0.010, C3=0.924,
C4=0.258, C5=551.358, C6=96.477,
C7=0.017, C8=481.335, C9=181.791
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 239 (R² = 1.000)
PEEQ=1.44000
Fit: C1=1.354, C2=0.010, C3=0.923,
C4=0.258, C5=551.717, C6=96.944,
C7=0.017, C8=479.403, C9=178.887
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 240 (R² = 1.000)
PEEQ=1.45000
Fit: C1=1.368, C2=0.010, C3=0.923,
C4=0.258, C5=551.844, C6=96.948,
C7=0.018, C8=483.435, C9=175.914
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 241 (R² = 1.000)
PEEQ=1.46000
Fit: C1=1.352, C2=0.010, C3=0.923,
C4=0.270, C5=551.855, C6=98.636,
C7=0.012, C8=405.008, C9=137.210
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 242 (R² = 1.000)
PEEQ=1.47000
Fit: C1=1.357, C2=0.010, C3=0.915,
C4=0.273, C5=553.473, C6=101.005,
C7=0.015, C8=413.982, C9=144.565
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 243 (R² = 1.000)
PEEQ=1.48000
Fit: C1=1.345, C2=0.010, C3=0.920,
C4=0.261, C5=552.766, C6=98.413,
C7=0.019, C8=474.334, C9=171.170
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 244 (R² = 1.000)
PEEQ=1.49000
Fit: C1=1.333, C2=0.010, C3=0.920,
C4=0.261, C5=552.409, C6=98.078,
C7=0.019, C8=478.818, C9=183.841
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 245 (R² = 1.000)
PEEQ=1.50000
Fit: C1=1.337, C2=0.010, C3=0.923,
C4=0.260, C5=553.022, C6=97.839,
C7=0.018, C8=478.768, C9=147.059
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 246 (R² = 1.000)
PEEQ=1.51000
Fit: C1=1.287, C2=0.010, C3=0.926,
C4=0.270, C5=551.551, C6=98.001,
C7=0.009, C8=408.112, C9=128.143
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 247 (R² = 1.000)
PEEQ=1.52000
Fit: C1=0.999, C2=0.010, C3=0.945,
C4=0.260, C5=546.818, C6=89.667,
C7=0.004, C8=666.285, C9=152.308
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 248 (R² = 1.000)
PEEQ=1.53000
Fit: C1=1.160, C2=0.010, C3=0.935,
C4=0.258, C5=550.265, C6=94.221,
C7=0.010, C8=499.913, C9=142.066
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 249 (R² = 1.000)
PEEQ=1.54000
Fit: C1=1.406, C2=0.010, C3=0.924,
C4=0.262, C5=552.874, C6=97.808,
C7=0.017, C8=473.893, C9=151.590
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 250 (R² = 1.000)
PEEQ=1.55000
Fit: C1=1.268, C2=0.010, C3=0.931,
C4=0.260, C5=550.785, C6=95.289,
C7=0.012, C8=492.523, C9=167.827
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 251 (R² = 1.000)
PEEQ=1.56000
Fit: C1=0.526, C2=0.006, C3=0.922,
C4=0.259, C5=546.372, C6=91.491,
C7=0.022, C8=628.596, C9=126.773
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 252 (R² = 1.000)
PEEQ=1.57000
Fit: C1=2.188, C2=0.005, C3=0.489,
C4=0.413, C5=504.232, C6=143.047,
C7=0.399, C8=632.727, C9=93.590
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 253 (R² = 1.000)
PEEQ=1.58000
Fit: C1=2.254, C2=0.007, C3=0.702,
C4=0.406, C5=560.900, C6=174.531,
C7=0.076, C8=581.497, C9=13.375
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 254 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.59000
Fit: C1=1.575, C2=0.005, C3=0.632,
C4=0.296, C5=518.207, C6=151.750,
C7=0.258, C8=617.744, C9=114.941


Fit for Row 255 (R² = 1.000)
PEEQ=1.60000
Fit: C1=2.332, C2=0.006, C3=0.566,
C4=0.395, C5=502.637, C6=137.095,
C7=0.405, C8=628.721, C9=79.134
Stress
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 256 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.61000
Fit: C1=1.993, C2=0.006, C3=0.581,
C4=0.227, C5=485.742, C6=184.747,
C7=0.380, C8=600.622, C9=139.471


Fit for Row 257 (R² = 0.990)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.62000
Fit: C1=2.274, C2=0.006, C3=0.548,
C4=0.352, C5=570.749, C6=162.794,
C7=0.205, C8=571.199, C9=198.796


Fit for Row 258 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.63000
Fit: C1=1.288, C2=0.004, C3=0.544,
C4=0.389, C5=543.426, C6=150.976,
C7=0.186, C8=632.285, C9=89.114


Fit for Row 259 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.64000
Fit: C1=1.762, C2=0.006, C3=0.589,
C4=0.207, C5=591.526, C6=122.186,
C7=0.333, C8=547.548, C9=199.214


Fit for Row 260 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.65000
Fit: C1=2.387, C2=0.006, C3=0.501,
C4=0.386, C5=524.990, C6=197.936,
C7=0.278, C8=612.419, C9=131.966


Fit for Row 261 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.66000
Fit: C1=1.458, C2=0.005, C3=0.639,
C4=0.310, C5=526.353, C6=151.004,
C7=0.227, C8=619.255, C9=110.817


Fit for Row 262 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.67000
Fit: C1=2.239, C2=0.006, C3=0.516,
C4=0.422, C5=528.134, C6=176.336,
C7=0.248, C8=627.023, C9=115.135


Fit for Row 263 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.68000
Fit: C1=1.965, C2=0.005, C3=0.549,
C4=0.454, C5=548.296, C6=175.774,
C7=0.151, C8=623.887, C9=93.999


Fit for Row 264 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.69000
Fit: C1=1.550, C2=0.006, C3=0.643,
C4=0.228, C5=583.040, C6=122.006,
C7=0.265, C8=546.102, C9=199.366


Fit for Row 265 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.70000
Fit: C1=2.391, C2=0.007, C3=0.635,
C4=0.313, C5=510.765, C6=165.702,
C7=0.273, C8=612.747, C9=118.348


Fit for Row 266 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.71000
Fit: C1=1.237, C2=0.005, C3=0.653,
C4=0.308, C5=583.100, C6=131.648,
C7=0.163, C8=525.679, C9=195.112


Fit for Row 267 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.72000
Fit: C1=0.883, C2=0.002, C3=0.494,
C4=0.397, C5=576.777, C6=140.209,
C7=0.016, C8=535.551, C9=195.790


Fit for Row 268 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.73000
Fit: C1=1.857, C2=0.005, C3=0.565,
C4=0.441, C5=551.832, C6=176.680,
C7=0.135, C8=618.302, C9=97.646


Fit for Row 269 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.74000
Fit: C1=1.821, C2=0.006, C3=0.702,
C4=0.340, C5=541.011, C6=159.892,
C7=0.143, C8=609.873, C9=97.153


Fit for Row 270 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.75000
Fit: C1=1.943, C2=0.005, C3=0.502,
C4=0.420, C5=525.513, C6=161.249,
C7=0.275, C8=633.391, C9=104.600


Fit for Row 271 (R² = 1.000)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
Stress
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)
PEEQ=1.76000
Fit: C1=1.938, C2=0.007, C3=0.691,
C4=0.339, C5=526.050, C6=148.248,
C7=0.207, C8=621.859, C9=89.811


Fit for Row 272 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.77000
Fit: C1=2.372, C2=0.007, C3=0.635,
C4=0.380, C5=527.925, C6=163.161,
C7=0.208, C8=622.263, C9=98.429


Fit for Row 273 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.78000
Fit: C1=1.522, C2=0.006, C3=0.722,
C4=0.245, C5=512.831, C6=140.703,
C7=0.248, C8=608.630, C9=109.760


Fit for Row 274 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.79000
Fit: C1=0.734, C2=0.002, C3=0.607,
C4=0.376, C5=571.625, C6=133.346,
C7=0.000, C8=588.587, C9=193.910


Fit for Row 275 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.80000
Fit: C1=0.987, C2=0.003, C3=0.532,
C4=0.381, C5=582.721, C6=141.286,
C7=0.082, C8=527.071, C9=193.347


Fit for Row 276 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.81000
Fit: C1=0.749, C2=0.002, C3=0.596,
C4=0.375, C5=572.008, C6=133.657,
C7=0.006, C8=581.187, C9=188.140


Fit for Row 277 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.82000
Fit: C1=0.798, C2=0.002, C3=0.545,
C4=0.391, C5=573.677, C6=136.488,
C7=0.000, C8=587.743, C9=197.993


Fit for Row 278 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.83000
Fit: C1=1.247, C2=0.005, C3=0.715,
C4=0.290, C5=579.115, C6=125.571,
C7=0.149, C8=523.764, C9=187.552


Fit for Row 279 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.84000
Fit: C1=2.295, C2=0.008, C3=0.737,
C4=0.296, C5=536.021, C6=167.477,
C7=0.162, C8=594.971, C9=104.105


Fit for Row 280 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.85000
Fit: C1=1.992, C2=0.008, C3=0.817,
C4=0.286, C5=553.942, C6=154.610,
C7=0.086, C8=564.185, C9=74.170


Fit for Row 281 (R² = 1.000)
PEEQ=1.86000
Fit: C1=0.543, C2=0.005, C3=0.876,
C4=0.299, C5=557.476, C6=109.280,
C7=0.116, C8=605.807, C9=12.998
Stress
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
Temperature (K)


Fit for Row 282 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.87000
Fit: C1=2.400, C2=0.008, C3=0.699,
C4=0.188, C5=578.841, C6=109.219,
C7=0.293, C8=543.124, C9=199.884


Fit for Row 283 (R² = 1.000)
PEEQ=1.88000
Fit: C1=0.574, C2=0.006, C3=0.898,
C4=0.290, C5=555.422, C6=105.373,
C7=0.000, C8=592.472, C9=125.393
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 284 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.89000
Fit: C1=2.091, C2=0.007, C3=0.726,
C4=0.337, C5=543.062, C6=162.518,
C7=0.129, C8=602.933, C9=93.886


Fit for Row 285 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.90000
Fit: C1=0.591, C2=0.003, C3=0.756,
C4=0.340, C5=565.587, C6=123.067,
C7=0.001, C8=566.521, C9=162.967


Fit for Row 286 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.91000
Fit: C1=0.579, C2=0.003, C3=0.769,
C4=0.337, C5=564.932, C6=122.013,
C7=0.000, C8=666.024, C9=191.871


Fit for Row 287 (R² = 1.000)
PEEQ=1.92000
Fit: C1=0.507, C2=0.002, C3=0.752,
C4=0.280, C5=554.562, C6=107.251,
C7=0.062, C8=644.948, C9=170.685
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 288 (R² = 1.000)
PEEQ=1.93000
Fit: C1=0.963, C2=0.009, C3=0.932,
C4=0.896, C5=544.003, C6=13.793,
C7=0.267, C8=550.554, C9=99.940
Stress
Temperature (K)
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 289 (R² = 1.000)
PEEQ=1.94000
Fit: C1=1.685, C2=0.010, C3=0.904,
C4=1.164, C5=545.964, C6=15.025,
C7=0.258, C8=549.136, C9=119.364
Stress
Temperature (K)
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 290 (R² = 1.000)
PEEQ=1.95000
Fit: C1=0.775, C2=0.008, C3=0.932,
C4=0.132, C5=533.462, C6=59.531,
C7=0.182, C8=558.301, C9=107.883
Stress
Temperature (K)
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 291 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.96000
Fit: C1=1.529, C2=0.005, C3=0.493,
C4=0.632, C5=579.017, C6=167.707,
C7=0.166, C8=311.638, C9=158.355


Fit for Row 292 (R² = 0.999)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.97000
Fit: C1=0.707, C2=0.003, C3=0.572,
C4=0.491, C5=569.181, C6=156.679,
C7=0.101, C8=298.217, C9=96.048


Fit for Row 293 (R² = 1.000)
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650
PEEQ=1.98000
Fit: C1=0.646, C2=0.001, C3=0.566,
C4=0.332, C5=575.843, C6=117.392,
C7=0.031, C8=479.001, C9=74.246


Fit for Row 294 (R² = 1.000)
PEEQ=1.99000
Fit: C1=0.551, C2=0.006, C3=0.908,
C4=0.285, C5=556.067, C6=102.509,
C7=0.007, C8=496.650, C9=60.714
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 295 (R² = 1.000)
PEEQ=2.00000
Fit: C1=0.616, C2=0.006, C3=0.909,
C4=0.289, C5=554.635, C6=103.521,
C7=0.000, C8=534.426, C9=146.132
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 296 (R² = 1.000)
PEEQ=2.01000
Fit: C1=0.571, C2=0.006, C3=0.910,
C4=0.286, C5=555.541, C6=102.529,
C7=0.005, C8=499.862, C9=52.730
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 297 (R² = 1.000)
PEEQ=2.02000
Fit: C1=0.556, C2=0.006, C3=0.912,
C4=0.281, C5=556.103, C6=101.856,
C7=0.011, C8=509.026, C9=62.433
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 298 (R² = 1.000)
PEEQ=2.03000
Fit: C1=0.593, C2=0.006, C3=0.907,
C4=0.288, C5=554.345, C6=103.193,
C7=0.003, C8=654.004, C9=155.171
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 299 (R² = 1.000)
PEEQ=2.04000
Fit: C1=0.507, C2=0.006, C3=0.922,
C4=0.275, C5=557.170, C6=96.953,
C7=0.019, C8=491.049, C9=45.638
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 300 (R² = 1.000)
PEEQ=2.05000
Fit: C1=0.567, C2=0.006, C3=0.908,
C4=0.280, C5=556.925, C6=103.065,
C7=0.013, C8=511.607, C9=82.496
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 301 (R² = 1.000)
PEEQ=2.06000
Fit: C1=0.580, C2=0.006, C3=0.910,
C4=0.281, C5=555.857, C6=103.235,
C7=0.011, C8=521.741, C9=62.147
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 302 (R² = 1.000)
PEEQ=2.07000
Fit: C1=0.627, C2=0.006, C3=0.905,
C4=0.291, C5=555.407, C6=104.593,
C7=0.002, C8=489.408, C9=194.661
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 303 (R² = 1.000)
PEEQ=2.08000
Fit: C1=0.605, C2=0.006, C3=0.908,
C4=0.289, C5=555.294, C6=103.923,
C7=0.002, C8=513.454, C9=79.652
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 304 (R² = 1.000)
PEEQ=2.09000
Fit: C1=0.635, C2=0.007, C3=0.908,
C4=0.290, C5=555.028, C6=103.862,
C7=0.002, C8=523.230, C9=198.169
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650


Fit for Row 305 (R² = 1.000)
PEEQ=2.10000
Fit: C1=0.640, C2=0.007, C3=0.908,
C4=0.289, C5=555.162, C6=103.829,
C7=0.004, C8=533.737, C9=153.240
Stress
Temperature (K)
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
300
350
400
450
500
550
600
650