샷시 밑 필름이 부풀면 바깥 코킹부터 봐

샷시 밑 필름이 부풀면 바깥 실리콘 코킹부터 보세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 1월에 리모델링한 통창 샷시 밑 양쪽 필름이 갑자기 부풀어 원인을 모르겠다며 도움을 구한다.

핵심 포인트

- 원인은 두 갈래 — 외부 실리콘 코킹 문제가 많다는 답이에요. 몰딩이 습기를 먹었다는 의견도 있어요.
- 외벽부터 수전까지 — 외벽 크랙 → 샷시 코킹 순으로 보래요. 그다음 우수관과 매립 수전이에요.
- 코킹해도 장담 못 해요 — 새로 코킹했어도 100% 장담은 못 한대요. 사람 손으로 하는 일이라서요.
- 애매하면 탐지 소견 — 원인이 애매하면 전문 업체 탐지 소견을 받아 보세요.

알아둘 사실

- 샷시 아래 그 자리는 외부 실리콘 코킹 문제인 경우가 많다는 답이 나왔다.

해 본 사람들의 팁

- 필름이 부푼 건 걸레받이 몰딩이 습기를 먹어 접착이 안 된 것일 수 있다는 의견이다.
- 확인 순서로 외벽 크랙, 샷시 코킹, 베란다 우수관, 베란다 매립 수전 순으로 보라는 경험 의견이 있다.
- 원인이 애매하면 전문 업체의 감정이나 탐지 소견을 받아 보라는 조언이 있다.

주의할 점


- 코킹을 새로 했어도 100% 잘됐다고 장담할 수 없고, 사람이 하는 일이라 실수가 있어 누수가 아니라고 단정하면 안 된다.

오늘의 미션

- 오늘 탐지 소견 줄 전문 업체부터 찾아봐



샷시 밑 필름이 부풀면 바깥 코킹부터 보세요



원인은 두 갈래

외부 실리콘 코킹 문제가 많다는 답이에요.
몰딩이 습기를 먹었다는 의견도 있어요.



외벽부터 수전까지

외벽 크랙 → 샷시 코킹 순으로 보래요.
그다음 우수관과 매립 수전이에요.



코킹해도 장담 못 해요

새로 코킹했어도 100% 장담은 못 한대요.
사람 손으로 하는 일이라서요.



애매하면 탐지 소견

원인이 애매하면 전문 업체 탐지 소견을 받아 보세요.