

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (FINE KINNEY METODU)																																	
Değerlendirilen Birim / Bölüm										Hastane (Konsolide)										Risk Değ. Güncelleme Tarihi		1.08.2025		Geçerlilik Tarihi		1.08.2027							
İşyeri Unvanı, Adresi			Vadi Liv - Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 34396 Sarıyer / İstanbul																														
No	Tespit Tarihi	Risk Kategorisi	Alt Risk Kategorisi	Birim / Bölüm	Alan	Faaliyet	Tehlike	Risk	Sonuç/ Olası Etki Zarar	Riskten Etkilenecek Kişiler	Mevcut Durum Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin mevcut önlemler)	Mevcut Durum Görseli (Varsa tespit edilen riske ilişkin görsel)	Mevcut Risk Skoru					İyileştirme Planı			İyileştirme Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin yapılan iyileştirmeler)	İyileştirme Tamamlanma Tarihi	İyileştirme Sonrası Görseli (Yapılan iyileştirme sonrası gösteren görsel)	İyileştirme Sonrası Risk Skoru					İyileştirme Etkinlik Ölçümü				
													Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / İyileştirici Faaliyet	İyileştirme Sorumlusu	Termin				Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Etkinlik Ölçüm Yöntemi	İyileştirme Kontrol Sorumlusu	Sonuç	İlgili Mevzuat	
48	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Emniyet	Radyoloji	Radyoloji	Beyaz kod	Ajite hasta	Çalışana saldıı, şiddet, psikososyal risk	Yaralanma, buhran	Hasta, Hasta Yakını, Çalışanlar, Ziyaretçiler	Yıl içerisinde Beyaz kod yaşanmamıştır.	Görsel bulunmamaktadır.	3	2	15	90	ÖNEMLİ RİSK	Hastaların bekleme süresi, cihaz arızası vb. sorunlar çözülünerek hasta memnuniyeti sağlanmalıdır.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü					0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK					
129	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	MR	Çekim	Manyetik alanlara manyetik malzeme ile giriş	Çekim	Yaralanma	Hasta, Hasta Yakını, Çalışanlar, Ziyaretçiler	MR alanının girişinde kontrollü geçiş sistemi bulunmakta olup yalnızca tanımlı kişilerin girişi sağlanabilmektedir. Cihazın olduğu alana hasta alınmadan önce metal dedektör ile taraması yapılarak manyetik ekipmanlarla giriş engellenmektedir. Alan girişinde uyarı işaretlemeleri mevcuttur.	Görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	40	20	OLASI RİSK	Her hasta kontrol sonrası cihaz alanına alınmaya devam edilmelidir.	Biyomedikal Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.			Görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Tesis Güvenliği Komitesi	Herhangi bir kaza/ramak kaza olay, olay bildirimi yaşanmamıştır.	*İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3129	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Çekim	Radyasyon Maruziyeti	Çalışanların ve hastaların iyonize radyasyona maruz kalması	Kanser / Genetik Bozukluklar / Dokularda Hasar	Hastalar / Çalışanlar	Duvarlar ve kapılar kurşun malzeme ile kaplıdır. Personellere kişisel koruyucu ekipman (kurşun önlük, boyun koruyucu vb.) temin edilmiştir. Personellere dozimetre kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	3	15	135	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	15	45	OLASI RİSK	Gösterge Takibi	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Doz ölçümleri kayıt altına alınmaktadır.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği	
3130	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	MR Cihaz Kallanımı	Güçlü Manyetik Alan	Metallik eşyaların çekmesi	Ciddi yaralanmalar / Cihaz hasarı / Hasta güvenliği ihali	Hastalar / Çalışanlar	MR odasına giren kişilerin metal eşyalarını bırakmaları sağlanmaktadır. Hastalar MR uyumlu olmayan implantlar takındırmaz bilgilendirilmektedir. MR Zone alan etiketlemesi yapılmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	3	15	135	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	15	45	OLASI RİSK	Diğer	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği	
3131	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	MR Cihaz Kallanımı	Akustik Gürültü	Mr cihazının çalışması sırasında akustik gürültü	İşitme kaybı	Çalışanlar	Hastalar için kulak tıkayıcı ve kulaklık gibi kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilmiştir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	3	15	135	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	15	45	OLASI RİSK	Diğer	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği	
3132	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	MR Cihaz Kallanımı	Radyofrekans ısınması	Uzun süreli taramalarda hasta cildinde ısınma ve yanıklar	Cilt hasarı / Hasta konforunun azalması	Hastalar	Hastanın cildi ile mr cihaz bobinleri arasında yalıtıcı malzeme yerleştirilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	3	15	135	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	15	45	OLASI RİSK	Diğer	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği	
3133	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Ergonomik Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	MR Cihaz Kallanımı	Klostrofobi	Hastanın kapalı alan korkusu	Görüntüleme başarısızlığı / Hasta stresinde artış	Hastalar	Mr öncesinde hastaya prosedürün detaylı açıklanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	7	21	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	15	45	OLASI RİSK	Diğer	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği	
3134	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Denetimli ve Gözetimli Alanlar	Duvar,kapı ve pencerelerin radyasyon koruyucu özellikte olmaması	Radyasyonun denetimli alanlardan dış çevreye yayılması nedeniyle radyasyon maruziyeti	Uzun vadede kanser hastalıkları / Alan güvenliği ihali	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Denetimli alanların duvar,kapı elemanları kurşun kaplama ve radyasyon geçirmez malzemelerden inşa edilmiştir. Alanlarda olası radyasyon kaçağı tespiti için alan doz ölçümleri yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	6	7	21	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	6	7	21	OLASI RİSK	Diğer	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	
3135	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Denetimli ve Gözetimli Alanlar	Çalışmada bilgi ve eğitim eksikliği	Çalışanların denetimli ve gözetimli alanın farkını anlamaması	Uzun vadede kanser hastalıkları / Alan güvenliği ihali / Hasta güvenliği ihali	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Çalışanlara radyasyon güvenliği eğitimleri verilmektedir. Eğitimler sonunda çalışanların değerlendirilmesi ve çalışanın başına oranına göre eğitimler yenilenmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	7	3,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	7	3,5	DÜŞÜK RİSK	Sınır / Değerlendirme	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Eğitim katılım formları kayıt altına alınmaktadır.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği / Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı Hakkında Yönetmelik	
3136	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Denetimli ve Gözetimli Alanlar	Radyasyon maruziyetinin yetersiz izlenmesi	Denetimli alanlarda çalışan personelin radyasyon dozunun sürekli izlenmesi	Çalışan sağlığının tehlikeye girmesi	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Denetimli alanlarda çalışan personeller için kişisel dozimetre kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Gözetimli alanlardaki radyasyon seviyeleri düzenli ölçümlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Diğer	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Radyasyon Güvenliği Komitesi	Ölçüm sonuçlarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği / Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı Hakkında Yönetmelik	
3137	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Doz Kalibratörleri Kullanımı	Hatalı kalibrasyon	Hastalara gereğinden fazla veya az doza radyoaktif madde verilmesi	Uzun vadeli sağlık sorunları / Tedavi süreçlerinin başarısız olması	Hasta / Hekim / Tekniker / Temizlik Görevlisi / Tıbbi Atık Personeli	Doz kalibratörlerinin uygunluğunun yapılan planlamalar doğrultusunda (yıldız en az bir defa) test ve kontrollerinin yapılmaktadır. Kullanım sırasında gitt kontrol prosedürleri uygulanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Biyomedikal Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Gösterge Takibi	Biyomedikal Müdürlüğü	Kalibrasyonları yapılmıştır.	Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik	
3138	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Radyasyon Dedektörleri ve Geiger Sayacı Kullanımı	Dedektörlerin hatalı ölçüm yapması	Radyasyon denetimli ve farkedilememesi veya yanlış değerlendirilmesi	Çalışanların ve çevrenin gereksiz radyasyona maruz kalması	Hasta / Hekim / Tekniker / Temizlik Görevlisi / Tıbbi Atık Personeli	Planlama doğrultusunda üretici firma talimatları doğrultusunda kalibrasyonları yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Biyomedikal Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Gösterge Takibi	Biyomedikal Müdürlüğü	Kalibrasyonları yapılmıştır.	Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik	
3139	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kazaya Sebep Olabilecek Durumların Tespiti	Zemindeki deformasyonlar	Takılma / Düşme / Çarpma	Yaralanmalar / Enfeksiyon	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Zemindeki deformasyonlar üzerinden tespiti halinde tasviye yapılmaktır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	6	3	18	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Zemindeki hasarlı pvc malzemeleri kaldırılmış olup yeni kaplama ile değiştirilmiştir.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	
3140	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kazaya Sebep Olabilecek Durumların Tespiti	Oda girişlerindeki işindeki kot farkları, zemin farklılıkları	Takılma / Düşme / Çarpma	Yaralanmalar	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Zemindeki kot farklılıklarını kapatmak için dolgu yapılmaktadır ve/veya farklılık oluşturmaması için farka renklerle boyanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	18.10.2024	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	
3141	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kazaya Sebep Olabilecek Durumların Tespiti	Zeminde temizlik sonrası kayganlık oluşması	Kayma / Düşme	Yaralanmalar	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Çalışma esnasında ön ve arka tarafla ki taraflı alanda farkındalık olacak şekilde uyarı tabelalarının yerleştirilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	3	3	27	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Personelin konu hakkında eğitiminin tamamlanması ve alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Sınır / Değerlendirme	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yüzüze yapılan soru-cevapla yapılan değerlendirmelerde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	
3142	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Fiziksel Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kazaya Sebep Olabilecek Durumların Tespiti	Zemine, duvara sabitlenmemiş yüksek eşyalar ve/veya ağır eşyaların olması	Eşyaların montaj yerinden gevşemesi veya kırılması sonucu düşmesi-devrimesi	Yaralanmalar	Hastalar / Çalışanlar	Sabitlenmemiş dolap,raf,pergöze vb. eşyaların tespit edilerek montajları yapılmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	6	7	42	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (FINE KINNEY METODU)																																	
Değerlendirilen Birim / Bölüm				Hastane (Konsolide)																		Risk Değ. Güncelleme Tarihi		1.08.2025		Geçerlilik Tarihi		1.08.2027					
İşyeri Unvanı, Adresi				Vadi Liv - Ayazağa Mahallesi, Kemberburgaz Caddesi, Vadiistanbul Park Etabı, 34396 Sarıyer / İstanbul																													
				Kullanılan Metod																										Fine-Kinney Metodu			
No	Tespit Tarihi	Risk Kategorisi	Alt Risk Kategorisi	Birim / Bölüm	Alan	Faaliyet	Tehlike	Risk	Sonuç/ Olası Etki Zarar	Riskten Etkilenecek Kişiler	Mevcut Durum Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin mevcut önlemler)	Mevcut Durum Görseli (Varsa tespit edilen riske ilişkin görsel)	Mevcut Risk Skoru					İyileştirme Planı			İyileştirme Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin yapılan iyileştirmeler)	İyileştirme Tamamlanma Tarihi	İyileştirme Sonrası Görseli (Yapılan iyileştirme sonrası gösteren görsel)	İyileştirme Sonrası Risk Skoru					İyileştirme Etkinlik Ölçümü				
													Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / İyileştirici Faaliyet	İyileştirme Sorumlusu	Termin				Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Etkinlik Ölçüm Yöntemi	İyileştirme Kontrol Sorumlusu	Sonuç	İlgili Mevzuat	
3177	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Ergonomik Risk Etmeler	Radyoloji	Radyoloji	Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı	Kurşun geçirmez yelek kullanımı	Kurşun geçirmez yeleklerin vücut kütlesine ağır gelmesi / Uzun süre kullanımı	Yorgunluk / El-kol koordinasyonuzsuzluğu /	Tekniker / Teknisyen / Porter	Çalışma planı ve hasta kabul süreci çalışma süreleri ile hesaplanarak sürdürülmektedir. Ergonomik unsurlara uygun kurşun geçirmez yelek temin edilmiştir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Biyomedikal Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Biyomedikal Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği / Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı Hakkında Yönetmelik	
3178	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Ergonomik Risk Etmeler	Radyoloji	Radyoloji	Hasta taşıması	Taşıma esnasında ağır yük kaldırma	Taşıma-kaldırma esnasında düşme / hastanın düşmesi / ergonomik olmayan hareketler	Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları/ Yaralanma	Hastalar / Çalışanlar	Hasta taşıma esnasında roll-board(minder) kullanılmaktadır. Ağır yük kaldırma-taşıma kurallarına riayet edilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	6	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,2	3	3	1,8	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği	
3179	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Ergonomik Risk Etmeler	Radyoloji	Radyoloji	Panel çalışmaları	Sandelyelerin ergonomik koşullara uygun olmaması	Kas-iskelet sistemi hastalıkları	Kronik ağrılar / Yaralanmalar	Tekniker / Teknisyen / Porter / Temizlik Görevlisi / Tıbbi Abk Personeli	Uygun ve sayıca yeterli snadalye temin edilmesi, oturmaç çalışmaları konusunda personellerin bilgilendirilmesi	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	1	0,25	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	1	0,25	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşYeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik / Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik	
3181	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Ergonomik Risk Etmeler	Radyoloji	Radyoloji	Masabaşı çalışmaları	Ekranlı araç kullanımı	Göz hastalıkları / Kas-iskelet sistemi hastalıkları	Çalışanlar	Ekranlı araç kullanımına dair alınması gereken önlemlerin eğitimlerde bahsedilmektedir. Monitörler personel uygunluğuna göre mesafe ve hızda ayarlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	7	10,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	7	10,5	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği		
3182	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Ergonomik Risk Etmeler	Radyoloji	Radyoloji	Hasta Bakım ve Tedavi Uygulamaları	Yanlış çalışma pozisyonları	Uzun süre ayakta çalışma / Uzun süre oturarak çalışma	Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları / Kronik ağrılar	Çalışanlar	Personellere ergonomik koşullara uygun sandalye ve dinlenme alanı temin edilmiştir. Aralık molalar hakkında personellerin bilgilendirilmiştir. İşe giriş eğitimlerinde ergonomik çalışma koşulları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	6	1	18	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	3	1	9	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3183	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	CPR Uygulamaları	Hasta kaybı, zamanla yarış ve yoğun çalışma	Tükenmişlik sendromu	Stres / Yorgunluk	Çalışanlar	Nöbet süreleri çalışanların dinlenmesine müsaade edecek şekilde düzenlenmektedir ve programa alınmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	1	0,25	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	1	0,25	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk veya geri bildirim tespit edilmemiştir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3184	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	İş Planı Oluşturulması	Çalışanlara görev ve harici sorumluluk verilmesi	Stres / Mobbing	Strese bağlı gelişen meslek hastalıkları	Çalışanlar	Birim bazında uygun iş planlamaları yapılmıştır. Rotasyon-devriyeler aralıklarla gözetim geçirilmiştir. Çalışanlara ilk iki ay sonunda ve düzenli olarak değerlendirme anketi sunulup geri bildirimleri alınmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	15	45	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Gösterge Takibi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	Herhangi bir meslek hastalığı yaşanmamıştır.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3185	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	İletişim	Hasta ve çalışan arasında sözlü veya fiziksel tartışma	Hasta ve çalışan arasında sözlü veya fiziksel tartışma	Yaralanmalar / Memnuniyetsizlik / Prestij kaybı	Hastalar / Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	İşe giriş eğitimlerinde acil kod durum eğitimleri verilmekte olup özellikle "Beyaz Kod" bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Olası yaşanan beyaz kod durum sonrasında çalışanlar için talep doğrultusunda bölüm sorumluları veya ilgili uzman tarafından psikolojik destek hizmetleri sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	1	1	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Kalite Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	1	0,5	DÜŞÜK RİSK	Gösterge Takibi	Kalite Müdürlüğü	Beyaz kod bildirimleri takip edilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3186	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Molalar / Ara dinlenmeler	Yüksek stres altında çalışma	Operasyon sırasında cihazların hatalı kullanımı / hatalı işlemler, uygulamalar	Cerrahi başarısızlık / Operasyon süresinin uzaması / Hasta memnuniyetsizliği / Stres	Çalışanlar	Nöbet sürelerinin dinlenmeye müsaade edecek şekilde düzenlenmiştir ve bölüm içinde programa alınmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	6	3	54	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Nöbet kayıt sistemi kullanılmaktadır.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3187	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Çalışanların Psikososyal Durumları	Travmatik vaka olayları	Direkt müdahale ve/veya şahit oluması sonrası depresif durumlar	Stres / Ruhsal hastalıklar	Çalışanlar	Görev, sorumlulukları alan çalışanları arasında paylaştırılmıştır. Travmatik olay sonrası stres bozukluğunun yönetilmesi alan sorumlusu veya talep doğrultusunda uzman personel tarafından psikolojik destek sağlanmaktadır. Özellikle yeni işe başlayan personellerin adaptasyon süreçlerinin takibi bölüm sorumluları ve ilgili alan tarafından yapılarak gerçekleştirilmektedir. Alınacak önlemler kayıtlara alınmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	1	0,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	1	0,5	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Olay bildirimleri takip edilmektedir.	Psikososyal Koruma, Önleme ve Kriz Müdahale Hizmetleri Yönergesi	
3188	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Çalışanların Psikososyal Durumları	Yoğun çalışma	Yanlış tedavi / İlaç hatası / Dalgınlık	Yaralanmalar / Memnuniyetsizlik / Prestij kaybı	Hastalar / Çalışanlar	Nöbet sürelerinin dinlenmeye müsaade edecek şekilde düzenlenmiştir ve bölüm içinde programa alınmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	3	1,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	3	1,5	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Nöbet kayıt sistemi kullanılmaktadır.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3189	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Hastaların Psikososyal Durumları	Tedavi sürecinde yaşanan korku ve endişe	Tedaviye uyumsuzluk	Tedavide başarısızlık oranlarının yükselmesi	Hastalar / Çalışanlar	Hasta ve yakınlarına yönelik tedavi öncesi bilgilendirme ve eğitim verilmektedir. Hasta hakkını bölümünün tedavi süreçleri sonrası değerlendirilmeye dahi edilmektedir. Etkili iletişim ile ilgili çalışanlara eğitimler verilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Diğer	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Sınav / Değerlendirme	Diğer	Eğitim etkinlik sonuçları yapılan anketlerle takip edilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3190	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Hastaların Psikososyal Durumları	Hastalık ve tedavile ilgili bilgi eksikliği	Psikolojik rahatsızlık gelişimi	Hasta güvenliğinin tehlikeye girmesi	Hastalar / Hasta yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Hasta ve yakınlarına yönelik tedavi öncesi bilgilendirme ve eğitim verilmektedir. Hasta hakkını bölümünün tedavi süreçleri sonrası değerlendirilmeye dahi edilmektedir. Etkili iletişim ile ilgili çalışanlara eğitimler verilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Diğer	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Sınav / Değerlendirme	Diğer	Eğitim etkinlik sonuçları yapılan anketlerle takip edilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3191	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Hastaların Psikososyal Durumları	Hastaların yakınlarıyla iletişimde kopukluk	Hasta memnuniyetsizliğinin artması	Kurum imajının zedelenmesi	Hastalar / Hasta yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Hasta ve yakınlarına yönelik tedavi öncesi bilgilendirme ve eğitim verilmektedir. Hasta hakkını bölümünün tedavi süreçleri sonrası değerlendirilmeye dahi edilmektedir. Etkili iletişim ile ilgili çalışanlara eğitimler verilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Diğer	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Sınav / Değerlendirme	Diğer	Eğitim etkinlik sonuçları yapılan anketlerle takip edilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3192	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Hasta Yakınlarının Psikososyal Durumları	Uzun süreli bekleme ve belirsizlik durumu	Duygusal yıpranma nedeniyle çalışanlara yönelik şiddetin artması	Yaralanmalar / Memnuniyetsizlik / Prestij kaybı	Hastalar / Hasta yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Hasta ve yakınlarına yönelik tedavi öncesi bilgilendirme ve eğitim verilmektedir. Hasta hakkını bölümünün tedavi süreçleri sonrası değerlendirilmeye dahi edilmektedir. Etkili iletişim ile ilgili çalışanlara eğitimler verilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Diğer	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Sınav / Değerlendirme	Diğer	Eğitim etkinlik sonuçları yapılan anketlerle takip edilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3193	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Güvenlik - Psikososyal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Hasta Yakınlarının Psikososyal Durumları	Süreçlerin anlaşılmasında yaşanan zorluklar	Duygusal yıpranma nedeniyle çalışanlara yönelik şiddetin artması	Yaralanmalar / Memnuniyetsizlik / Prestij kaybı	Hastalar / Hasta yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Hasta ve yakınlarına yönelik tedavi öncesi bilgilendirme ve eğitim verilmektedir. Hasta hakkını bölümünün tedavi süreçleri sonrası değerlendirilmeye dahi edilmektedir. Etkili iletişim ile ilgili çalışanlara eğitimler verilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Diğer	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Sınav / Değerlendirme	Diğer	Eğitim etkinlik sonuçları yapılan anketlerle takip edilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
3194	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etmeleri	Radyoloji	Radyoloji	Dezenfeksiyon	Yanıcı kimyasalların bulunması	Kimyasalların ısıyla etkileşimi sonucu yanması / yanıcı madde ile etkileşimi sonucu yanması	Yangın / Zehirlenme	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar	Alanlarda kimyasal madde envanter listesi, depolama matrisi ve güvenlik bilgi formları bulunmaktadır. Personele kullanacağı kimyasallara uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmiştir. Alanda döküntü-sajlama kriteri bulunmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Ötecilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	15	15	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Ötecilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (FINE KINNEY METODU)																																
Değerlendirilen Birim / Bölüm			Hastane (Konsolide)														Risk Değ. Güncelleme Tarihi		1.08.2025				Geçerlilik Tarihi		1.08.2027							
İşyeri Unvanı, Adresi			Vadi Liv - Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadiistanbul Park Etabı, 34396 Sarıyer / İstanbul														Kullanılan Metod		Fine-Kinney Metodu													
No	Tespit Tarihi	Risk Kategorisi	Alt Risk Kategorisi	Birim / Bölüm	Alan	Faaliyet	Tehlike	Risk	Sonuç/ Olası Etki Zarar	Riskten Etkilenenler Kişiler	Mevcut Durum Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin mevcut önlemler)	Mevcut Durum Görseli (Varsa tespit edilen riske ilişkin görsel)	Mevcut Risk Skoru				İyileştirme Planı				İyileştirme Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin yapılan iyileştirmeler)	İyileştirme Tamamlanma Tarihi	İyileştirme Sonrası Görseli (Yapılan iyileştirme sonrası gösteren görsel)	İyileştirme Sonrası Risk Skoru				İyileştirme Etkinlik Ölçümü		İlgili Mevzuat		
													Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / İyileştirici Faaliyet	İyileştirme Sorumlusu	Termin				Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Etkinlik Ölçüm Yöntemi	İyileştirme Kontrol Sorumlusu	Sonuç	
3195	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Dezenfeksiyon	Tahris edici kimyasalların kullanılması	Göz ve vücut bölgelerine sıçraması, bulanması	Göz ve deri tahrişleri	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar	Alanlarda kimyasal madde envanter listesi, depolama matrisi ve güvenlik bilgi formları bulunmaktadır. Personele kullanacağı kimyasallara uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmiştir. Alanda doküntü-saçılma kriteri bulunmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	15	15	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	15	15	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3196	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Dezenfeksiyon	Temizlik kimyasallarının yanlış kullanımı	Aşırı dozda kullanımı nedeniyle cilt tahrişleri / solunum yolu tahrişleri	Kimyasal yanıklar / İritasyon	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar	Alanlarda kimyasal madde envanter listesi, depolama matrisi ve güvenlik bilgi formları bulunmaktadır. Personele kullanacağı kimyasallara uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmiştir. Alanda doküntü-saçılma kriteri bulunmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	15	15	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	15	15	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3197	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kimyasal Envanterin Yönetilmesi	Tehlikeli kimyasalların eksik veya yanlış yönetimi	Yanlış kimyasalların kullanımı nedeniyle toksik reaksiyonlar	Hasta ve çalışan sağlığını tehlikeye girmesi / İş kazaları	Çalışanlar	Kimyasalların güncel envanterlerinin kontrol edilmekte ve alanda bulunmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	İş Sağlığı ve Güvenliği	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3198	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kimyasal Envanterin Yönetilmesi	Personellerin eğitim ve bilgilendirme eksikliği	Yanlış kimyasalların kullanımı / Kimyasal maruziyetin artması	Ciddi sağlık sorunları / Acil durumlarda etkisiz müdahale	Çalışanlar	Kimyasalların alanda bulunan matrisine (uyumluluk tablosu) göre sıralanıp muhafaza edilmektedir. Depolama yerine kullanımı ve tüketim hızı ihtiyacına göre stoklama yapılmaktadır. Stok yapılan alanlar için sıcaklık,nem ölçer cihazları ile kontrol sağlanmaktadır. Kimyasalların bulunduğu alanda etiketlemeler yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Eğitim katılım formları kayıt altına alınmaktadır.	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3199	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kimyasal Envanterin Yönetilmesi	Tehlikeli kimyasalların yanlış depolanması	Fiziksel hasar / Zehirlenme / Yangın / Depolama alan güvenliğinin tehlikeye girmesi	Hasta ve çalışan sağlığını tehlikeye girmesi / Maddi hasar	Çalışanlar	Kimyasalların alanda bulunan matrisine (uyumluluk tablosu) göre sıralanıp muhafaza edilmektedir. Depolama yerine kullanımı ve tüketim hızı ihtiyacına göre stoklama yapılmaktadır. Stok yapılan alanlar için sıcaklık,nem ölçer cihazları ile kontrol sağlanmaktadır. Kimyasalların bulunduğu alanda etiketlemeler yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Diğer	İş Sağlığı ve Güvenliği	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3200	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Kimyasallar İçin Acil Durum Hazırlığı	Dökülme-saçılma durumlarında müdahale eksikliği / aksaklığı	Hastaların ve sağlık çalışanlarının maruziyet sürelerinin artışı	Ciddi sağlık sorunları / Çalışma alanının uzun süre kullanıma dışı kalması	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar	Tehlikeli ve sık kullanılan kimyasallar için dökülme-saçılma müdahale planı oluşturulmuştur. Göz yıkama duşu/okulyon kiti, dökülme-saçılma kiti kolayca ulaşılabilir alanda mevcuttur.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Diğer	İş Sağlığı ve Güvenliği	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
3201	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Stoklama	İlaç stok ve kontrol takibini yapılmaması	Yanlış ilaç uygulamaları / İlaç stok yetersizliği	İlaçların bozulması / Hastanın rahatsızlığına dair reaksiyon göstermesi / Menüiyetsizlik	Çalışanlar	İlaç stoklarının ve takvimlerinin kontrolünün göle ve sitem üzerinde izlem ve takibi yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	7	1,75	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	7	1,75	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İlaç Yönetim Prosedürü
3202	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Narkotik ve Psikotrop İlaçlar	Muhafaza alanlarında sıcaklık ve nemin uygun olmaması	İlaçların bozulması	Hastanın tedavi sürecinde zarar görmesi / Hukuki sorunlar		Depolama alanları sıcaklık, nem ölçerler ile denetim altında tutulmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Yüksek Riskli (Özel Dikkat Gerektiren) İlaçların Yönetimi Prosedürü
3203	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Narkotik ve Psikotrop İlaçlar	Dozaj hataları / İlaç karışıklıkları	Hastada yan etkiler / İlaç etkinsizliği	Enfeksiyon / Hastanın tedavi sürecinde zarar görmesi / Hukuki sorunlar		Yapılan ilaç uygulamalarının otomasyon sistem üzerinde kayıtlı olarak alınmaktadır. Çift kontrol sistemi (kimlik doğrulama) aktif olarak uygulanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	7	7	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan kayıtlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Yüksek Riskli (Özel Dikkat Gerektiren) İlaçların Yönetimi Prosedürü
3204	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Anestezi Ajanları	İsa ve/veya tutuşma kaynaklı ürünlerle temas etmesi	Yangın / Patlama / Yaralanmalar / Maddi hasar	Hasta / Hemşire/ Hasta Bakım Personeli/ Temizlik Görevlisi/ Tıbbi Atık Personeli		Kullanımı sırasında yanıcı ve tutuşurcu kaynaklardan uzak tutulmaktadır. Uygulamaya özgü uzmanlar tarafından işlem gerçekleştirilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Yüksek Riskli (Özel Dikkat Gerektiren) İlaçların Yönetimi Prosedürü
3205	8.08.2025	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tehlikeli Madde Yönetimi / Kimyasal Risk Etkmenleri	Radyoloji	Radyoloji	Anestezi Ajanları	Diğer ilaçlar ile karışması	Yanlış müdahale	Tedavide başarısızlık / Hukuki sorunlar	Hasta / Hemşire/ Hasta Bakım Personeli/ Temizlik Görevlisi/ Tıbbi Atık Personeli	Renk kodlaması ile diğer ilaçlardan ayrıştırılmıştır. Uygulamaya özgü uzmanlar tarafından işlem gerçekleştirilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmesi	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	3	3	4,5	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Yüksek Riskli (Özel Dikkat Gerektiren) İlaçların Yönetimi Prosedürü
3206	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Atık Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi	Kovalanın dolm oranının aşması	Tıbbi atık kovalarının kapaklarının açık olması	Enfeksiyon / Yaralanma	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar	Tıbbi atık kovalarının dolm oranlarına ulaşıldığında ve günlük olarak toplanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Tıbbi atıklar düzenli olarak bertaraf edilmektedir.	Atık Yönetimi Yönetmeliği / XCI FMS 6.1 Standart
3207	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Atık Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi	Tıbbi atık kovalarında tehlikeli madde bulunması	Anestezi veya yüksek riskli ilaç vb. ilaçların erimeye açık olması	Amaç dışı kullanılması / İş kazası / Acil olay	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar	Kullanım sonrası ilaçların tehlikeli madde varlına sıkımlakta ve imha edilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	15	30	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	15	30	OLASI RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Tehlikeli maddeler için atık bertaraf süreci prosedürlere uygun devam etmektedir.	Atık Yönetimi Yönetmeliği
3208	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Atık Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi	Tıbbi atıklar atılması için kesici alet bulunması ve atık pozetinin hasar alması	Kesici-delici alet yaralanmaları	Yaralanmalar / Enfeksiyon	Çalışanlar	Tıbbi atık toplayıcıların eğitimi ve yetkin işleridir. Toplayıcılara koruyucu ekipman (buruncu kafalet, eldiven, gözlük,bono) temin edilmektedir. Tıbbi atık kovalarına Tıbbi atık personeli haric müdahale edilmemektedir. Tıbbi atık pozetleri standarda uygun yitirilmaz malzemeden temin edilmiştir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Atık bertaraf süreci prosedürlere uygun devam etmektedir.	Atık Yönetimi Yönetmeliği
3209	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Atık Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi	Tıbbi atık kovalarının temizlik planlamasının yapılmaması	Tıbbi atık kovalarındaki atıkların uzun süre bekletilmesi	Enfeksiyon	Çalışanlar	Gün içinde yapılan iş planı ve dolm oranları da göz önünde bulundurularak temizlik programı düzenlenmektedir ve yapılan denetimlerde kontrol formlarının doluluğu gözlemlenmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	7	21	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	7	21	OLASI RİSK	Diğer	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Atık bertaraf süreci prosedürlere uygun devam etmektedir.	Atık Yönetimi Yönetmeliği
3210	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Atık Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi	Biyojenik atıkların veya esel atıkların tehlikeli atıklarla karışması	Yaralanmalar / Enfeksiyon	Çalışanlar		Tıbbi atıkların doğru sınıflandırılması için net prosedürler oluşturulmuştur. (CHZ-TOS Tıbbi Atıkların Tespiti ve Son. Asansör ve Geçidi Tıbbi Atık Dep. Alanı Tem. referans alınmıştır.). Personellerin yetkilendirilme firma tarafından istihdamı sağlanmaktadır ve işe başlangıç eğitimlerinde tıbbi atık sınıflandırma konularında bilgilendirilmektedir. Tıbbi atıkların.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Atık bertaraf süreci prosedürlere uygun devam etmektedir.	Atık Yönetimi Yönetmeliği
3211	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Atık Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi	Tıbbi atıkların yanlış depolanması	Atıkların çevreye sızması veya enfeksiyonlu atıkların yayılması	Yaralanmalar / Enfeksiyon	Hastalar / Hasta Yakınları / Ziyaretçiler	Tıbbi atıkların depolanacağı atık depolarının oluşturulmuştur. Depolama alanlarının yapılan planlamalar doğrultusunda temizliği yapılmaktadır. Sızdırmaz ve kapalı konteyner kullanılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	3	3	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	3	3	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Atık bertaraf süreci prosedürlere uygun devam etmektedir.	Atık Yönetimi Yönetmeliği

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (FINE KINNEY METODU)																																
Değerlendirilen Birim / Bölüm			Hastane (Konsolide)																			Risk Değ. Güncelleme Tarihi		1.08.2025		Geçerlilik Tarihi		1.08.2027				
İşyeri Unvanı, Adresi			Vadi Liv - Ayazağa Mahallesi, Kemberburgaz Caddesi, Vadiistanbul Park Etabı, 34396 Sarıyer / İstanbul																			Kullanılan Metod		Fine-Kinney Metodu								
No	Tespit Tarihi	Risk Kategorisi	Alt Risk Kategorisi	Birim / Bölüm	Alan	Faaliyet	Tehlike	Risk	Sonuç/ Olası Etki Zarar	Riskten Etkilenenler Kişiler	Mevcut Durum Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin mevcut önlemler)	Mevcut Durum Görseli (Varsa tespit edilen riske ilişkin görsel)	Mevcut Risk Skoru				İyileştirme Planı				İyileştirme Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin yapılan iyileştirmeler)	İyileştirme Tamamlanma Tarihi	İyileştirme Sonrası Görseli (Yapılan iyileştirme sonrası gösteren görsel)	İyileştirme Sonrası Risk Skoru				İyileştirme Etkinlik Ölçümü		İlgili Mevzuat		
													Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / İyileştirici Faaliyet	İyileştirme Sorumlusu	Termin				Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Etkinlik Ölçüm Yöntemi	İyileştirme Kontrol Sorumlusu	Sonuç	
3229	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	Radyoloji	Radyoloji	Molalar / Ara Dinlemeler	Dinlenme odasında bulunan elektrikli ısıtıcılar, kettle vb. elektrikli aletlerin bulundurulması	Elektrikli cihazların çalışır durumda tutulması	Yangın / Yaralanmalar	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Yangın riskine karşı tüm elektrikli ısıtıcıların toplanmış ve alandan okanılmıştır. Uyancı işaretleme ve talimatlar genel saha içerisinde mevcuttur.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	15	3,75	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	15	3,75	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / NFPA
3230	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	Radyoloji	Radyoloji	Hasta başı yatak panellerinin kullanımı	O2 gaz kaçakları / sırtlıları	Gaz sistemlerinin işlevsiz hale gelmesi	Müdahale güçlüğü / Yangın	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Kullanılan medikal gaz sistemleri ve oksijen tüpleri iç ve dış kontrolleri olarak periyodik bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Özellikle gaz sistemlerinde periyodik olarak kaçak-sızıntı testleri yapılmaktadır. Yapılacak periyodik bakımların tesis yıllık bakım planında programlanmış olup kayıt altına alınmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / NFPA
3231	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Bölmelendirmeleri	Yangın bölmelendirme yetersizliği	Yangının bina içinde hızlı yayılması	Can kaybı / Malzeme ve ekipman kaybı / Operasyonların kesintiye uğraması	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Yangına dayanıklı duvar, tavan malzemeleri ve kapılar kullanılmaktadır. Yangın dayanıklılığının test edilmesi için yıl içinde yapılan planlamalar doğrultusunda kontrol ve gerekirse bakımları yapılmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	40	20	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / NFPA
3232	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Bölmelendirmeleri	Yangın kapılarının çalışmaması ile beraber dumanın yayılması	Yangın kapılarının kapanmaması ile beraber dumanın yayılması	Yangının diğer alanlara sıçraması / Kaçış yollarının etkisiz hale gelmesi	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Otomatik kapı kapanma mekanizmasının çalışır durumda. Yangın kapılarının düzenli olarak bakım ve testlerinin yapılmakta olup kayıt altına alınmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / NFPA
3233	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Bölmelendirmeleri	Havalandırma ve klima sistemlerinin yangın sırasında kapanmaması	Dumanın hızlı yayılması	Kaçış yollarında dumanın yayılması / Zehirlenme / Paralellik	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Yangın durumunda otomatik devre dışı kalan havalandırma sistemlerinin kurulmuştur. Dumanın kontrol sistemi ile kontrol edilen diğer sistemlerle entegre olması için planlama doğrultusunda testlere tabi tutulmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	40	20	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / NFPA
3234	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Bölmelendirmeleri	Yangın bölmelerinde açılan dökümleri kapatılmaması	Dumanın hızlı yayılması	Yangının tüm binaya yayılması / Müdahale güçlüğü	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Yangına dayanıklı duvar, tavan malzemeleri ve kapılar kullanılmaktadır. Yangın dayanıklılığının test edilmesi için yıl içinde yapılan planlamalar doğrultusunda kontrol ve gerekirse bakımları yapılmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	40	20	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / NFPA
3235	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Yangın Güvenliği	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Bölmelendirmeleri	Tahliye yollarının ayrılmaması	Tahliye sırasında duman ve alevin kaçış yollarını etkisiz hale getirmesi	Kaos / Yaralanmalar	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Tahliye yollarının yangın bölmeleri (yangın holü) tarafından kaçış yollarında duman tahliye sistemlerinin (menfez vb.) bulunmaktır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik / NFPA
3236	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Söndürme Sistemlerinin Durumu	Yangın dolaba kapaklarının geçiş olmas	Kullanım veya kontrol istemi esnasında kapının yerinden çıkması ve düşmesi	Yaralanmalar	Hastalar / Çalışanlar	Tüm yangın dolaplarının ilgili kişiler tarafından yılda en az bir kez kontrollerinin sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	7	1,75	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	7	1,75	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3237	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Söndürme Sistemlerinin Durumu	Acil durum butonlarının cam malzeme ile korunması	Müdahale anında buton vuruş hızını yavaşlatmama nedeniyle elde kesil olmasının	Yaralanmalar / Müdahale zorluğu	Hastalar / Çalışanlar	Kullanımının gerektiği durumlarda için kama aparatının cam yerine kırılması kolay ve yararlanmaya sebebiyet vermeyecek malzeme ile değiştirilmiştir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	1	7	21	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	3	1,5	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3238	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Yangın Yüklü	Acil çıkış kapılarının önüne malzeme istiflenmesi / sedye bırakılması	Olası acil durumda kaçış istegini gerçekleştirilememesi	Zehirlenme / Yaralanmalar / Ölümler	Hastalar / Çalışanlar	İşe giriş eğitimlerinde Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitimi verilmektedir. Konu hakkında tespiti sonrası uyarı ve bilgilendirme yapılmaktadır. Sedyelerin yanındaki için park alanı oluşturulmuş olup sınırlarından kırmızı çizgi ile belirtilmiştir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3239	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Kimyasal Gazların Çevreye Yayılması	Acil çıkış kapılarının tam kapanmaması / açık tutulması	Olası yangın sırasında olan dumanın yangın kaçış merdivenlerine yayılması	Hastalar / Çalışanlar	Hastalar / Çalışanlar	Olası yangın durumunda kapıların açık bırakılma ihtimalini önlemek amacıyla kapılarda pnömomatik sistemlerin kullanılmaktadır. İşe giriş eğitimlerinde Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitimi verilmektedir. Konu hakkında tespiti sonrası uyarı ve bilgilendirme yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	3	15	135	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	15	3,75	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3240	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Acil Durum Uygulamaları	Acil durumlarda ekiplerin koordineli olamaması	Kurtarma ve müdahale prosedürlerinin gerçekleştirilememesi	Zehirlenme / Yaralanmalar / Ölümler	Hastalar / Çalışanlar	İşe giriş eğitimlerinde Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitimi verilmektedir. Acil durum ekipleri ilgili kurum tarafından ortak düzenlenmiş eğitim sonrasında alan bazi belirlenmiş kişilerin bilgilerini içeren olup formları alana asılmıştır. Yıl içinde yangın söndürme ekipleri ile birlikte tatbikatlar düzenlenmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	15	7,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	İş Sağlığı ve Güvenliği	Eğitim katılım fiyomları kayıt altına alınmaktadır.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3241	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Acil Durum Uygulamaları	Acil kaçış aydınlatmalarının yanmaması veya eksik yanması	Acil kaçış yönlendirmelerinin yetersiz kalması / Acil kaçış eylemini gerçekleştirilememesi	Zehirlenme / Yaralanmalar / Ölümler	Hastalar / Çalışanlar	Aydınlatma planlarının güncellenmiştir ve yeterli sayıda planlanmıştır. İşgilerinde için kör nokta alanda bulunmamaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	40	20	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	15	7,5	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3242	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Acil Durum Uygulamaları	Acil durum planlarının kat içinde bulunmaması	Acil durum olayında kargaşa	Müdahale güçlüğü / Ölümler	Hastalar / Çalışanlar	İşe girişte Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitimi verilmektedir. Acil durum planları en az yılda bir kez revize edilmekte ve alanda görünür kısımlara (genellikle sanasör yanı) asılmıştır. Alan bazi ve bütünsel tatbikatlar yıl içinde ekiplerle birlikte yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3243	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Acil Durum Uygulamaları	Acil durumlarda müdahale edileme durumunda bilgi ve yetenek eksikliği	Acil durumlarda müdahale edileme durumunda bilgi ve yetenek eksikliği	Acil durum olayında kargaşa / Müdahale güçlüğü / Ölümler	Hastalar / Çalışanlar	İşe girişte Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitimi verilmektedir. Acil durum planları en az yılda bir kez revize edilmekte ve alanda görünür kısımlara (genellikle sanasör yanı) asılmıştır. Alan bazi ve bütünsel tatbikatlar yıl içinde ekiplerle birlikte yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	40	20	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	İş Sağlığı ve Güvenliği	Eğitim katılım fiyomları kayıt altına alınmaktadır.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3244	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Acil Durum Uygulamaları	İlk yardım eğitim sertifikalı personel bulunmaması	Acil durumlarda müdahale edileme durumunda bilgi ve yetenek eksikliği	Acil durumlarda müdahale güçlüğü	Hastalar / Çalışanlar	İlgili birimlerde yapılan organizasyonlar kapsamında (en az üç yılda bir kez) eğitimlerin yenilenmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	15	7,5	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	İş Sağlığı ve Güvenliği	Eğitim katılım fiyomları kayıt altına alınmaktadır.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3245	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Acil Durum Uygulamaları	Yangın söndürme eğitimi personel bulunmaması	Eğitim verilmemesi	Yangın olaylarında müdahale güçlüğü	Hastalar / Çalışanlar	İlgili birimlerde yapılan organizasyonlar kapsamında (en az yılda bir kez) eğitimlerin yenilenmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	15	7,5	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	İş Sağlığı ve Güvenliği	Eğitim katılım fiyomları kayıt altına alınmaktadır.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (FINE KINNEY METODU)																																	
Değerlendirilen Birim / Bölüm			Hastane (Konsolide)																		Risk Değ. Güncelleme Tarihi		1.08.2025		Geçerlilik Tarihi		1.08.2027						
İşyeri Unvanı, Adresi			Vadi Liv - Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadiistanbul Park Etabı, 34396 Sarıyer / İstanbul																									Kullanılan Metod		Fine-Kinney Metodu			
No	Tespit Tarihi	Risk Kategorisi	Alt Risk Kategorisi	Birim / Bölüm	Alan	Faaliyet	Tehlike	Risk	Sonuç/ Olası Etki Zarar	Riskten Etkilencek Kişiler	Mevcut Durum Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin mevcut önlemler)	Mevcut Durum Görseli (Varsa tespit edilen riske ilişkin görsel)	Mevcut Risk Skoru					İyileştirme Planı			İyileştirme Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin yapılan iyileştirmeler)	İyileştirme Tamamlanma Tarihi	İyileştirme Sonrası Görseli (Yapılan iyileştirme sonrası gösteren görsel)	İyileştirme Sonrası Risk Skoru					İyileştirme Etkinlik Ölçümü				
													Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / İyileştirici Faaliyet	İyileştirme Sorumlusu	Termin				Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Etkinlik Ölçüm Yöntemi	İyileştirme Kontrol Sorumlusu	Sonuç	İlgili Mevzuat	
3246	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Ortam Güvenliğinin Sağlanması	Elektrik kesintisi veya cihaz arızaları	Acil durumlarda hızlı müdahale edilememesi	Hizmet akaması	Hastalar / Çalışanlar	Yedek sistemler (UPS,Jenarator) sağlanmaktadır. Yedek enerji kaynaklarının yolda en az dört kez ve aykri olmak üzere bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	İş Sağlığı ve Güvenliği	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3247	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Afet	Deprem	Binanın yıkılması veya hasar görmesi, ekipmanların devrilmesi	Hizmet akaması / Can kaybı / Yaralanmalar	Hastalar / Çalışanlar	Binanın deprem dayanıklılığı artırılması ve dayanıklılık raporlarının tutulmaktadır. Ağır titreşim olamaz ve deprem vb. ekipmanların sabitlenmektedir. Deprem tahliye tatbikatlarının yolda en az iki kez yapılmaktadır.Acil durum malzemeleri yedeklenmektedir (jeneratör, yedek su tankı, ilaç vb.).	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	100	25	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3248	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Afet	Sel / Su baskını	Su baskını nedeniyle altyapıların zarar görmesi / Elektrik kesintisi / Tıbbi cihazların hasarı	Hastane işlevinin durması / Kritik hastaların tahliye edilememesi	Hastalar / Çalışanlar	Kritik cihazlar ve elektrik panoları için yükseltilmiş alanlar oluşturulmuştur. Tahliye yollarının planlanması ve işaeretlenmiştir. Su tahliye sistemlerinin planlamaları doğrultusunda bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	100	50	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herang bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3249	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Epidemik ve Pandemi Tehditler	Salgın / Pandemi	Hasta yoğunluğunun artması / Personel yetersizliği / Bulagat hasarlarının yayılması	Hasta ve çalışan güvenliğinin tehlikeye girmesi / Hizmet kapasitesinin aşılması	Hastalar / Çalışanlar	İzolasyon alanlarının oluşturulmuştur. Olası durumlarda kişisel koruyucu ekipmanların stokları arttırılmaktadır. Sağlık personellerine enfeksiyon kontrol eğitimlerinin verilmektedir. Pandemi kriz yönetim planları komiteler toplanması ile oluşturulmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	100	50	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Diğer	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Diğer	Hazırki planları mevcuttur.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3250	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Afet	Yangın	Ekipmanların hasar görmesi / Hasta ve personel için tehlike oluşturmaları	Can kaybı / Maddi zarar / Hizmet kesintisi	Hastalar / Çalışanlar	Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin planlamaları doğrultusunda aylık iç kontrol ve yolda en az iki kez dış kontrollerinin ve bakımının yapılması / Yangın tatbikatlarının yolda en az iki kez yapılması / Yangın riskini azaltmak için uygun depolama ve kablolu sistemlerinin kullanılması	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	0,5	100	50	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Diğer	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Diğer	Hazırki planları mevcuttur.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3251	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Malzeme ve Lojistik	Stok yönetimindeki yetersizlikler	İlaç ve tıbbi malzeme veya gıda yetersizliği	Hasta bakımının akaması / Çalışanların tükenmesi	Hastalar / Çalışanlar	Kritik malzemeler için minimum-maksimum stok seviyesinin belirlenmektedir. Stok seviyelerinin düzenli kontrol edilmekte ihtiyaç halinde stokları yenilenmektedir. Acil durumlar için tedbir zinciri alternatiflerinin altıyapısı oluşturulmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	15	15	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Diğer	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	15	15	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Diğer	Hazırki planları mevcuttur.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3252	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Medikal Gaz Kullanımı	Medikal gaz kesintisi	Oksijen kesintisi nedeniyle hastalarda solunum yetmezliği	Kritik hastaların kaybı	Hastalar / Çalışanlar	Yedek medikal gaz tüplerinin yeterli sayıda stoklanması yapılmıştır. Otomatik gaz kesintisi algılama sistemleri alanda bulunmaktadır. Tagnabilir oksijen konsantratorlerinin stoklanması yapılmıştır. Kesinti durumunda kullanılabilircek manuel ekipmanlar alanlarda mevcuttur ve kullanıcılara eğitimleri verilmiştir. Sistemlerinin yapılan planlama doğrultusunda haftalık iç kontrol ve yolda en az iki defa dış kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	40	20	OLASI RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3253	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Medikal Gaz Kullanımı	Medikal gaz kesintisi	Cerrahi işlem akaması	Ameliyathaların, operasyonların durması ve komplikasyonları n gelişmesi	Hastalar / Çalışanlar	Yedek medikal gaz tüplerinin yeterli sayıda stoklanması yapılmıştır. Otomatik gaz kesintisi algılama sistemleri alanda bulunmaktadır. Tagnabilir oksijen konsantratorlerinin stoklanması yapılmıştır. Kesinti durumunda kullanılabilircek manuel ekipmanlar alanlarda mevcuttur ve kullanıcılara eğitimleri verilmiştir. Sistemlerinin yapılan planlama doğrultusunda haftalık iç kontrol ve yolda en az iki defa dış kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	40	20	OLASI RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3254	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Medikal Gaz Kullanımı	Medikal gaz kesintisi	Mekanik ventilatörlerin çalışmaması nedeniyle stabilizasyonun sağlanamaması	Yoğun bakım üniterinde felç durumu	Hastalar / Çalışanlar	Yedek medikal gaz tüplerinin yeterli sayıda stoklanması yapılmıştır. Otomatik gaz kesintisi algılama sistemleri alanda bulunmaktadır. Tagnabilir oksijen konsantratorlerinin stoklanması yapılmıştır. Kesinti durumunda kullanılabilircek manuel ekipmanlar alanlarda mevcuttur ve kullanıcılara eğitimleri verilmiştir. Sistemlerinin yapılan planlama doğrultusunda haftalık iç kontrol ve yolda en az iki defa dış kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	1	40	120	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	40	20	OLASI RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3255	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Medikal Gaz Kullanımı	Medikal gaz kesintisi	Panik ve kaos	Hasta, hasta yakın ve çalışanlarda stres / İltişim problemleri	Hastalar / Çalışanlar	Yedek medikal gaz tüplerinin yeterli sayıda stoklanması yapılmıştır. Otomatik gaz kesintisi algılama sistemleri alanda bulunmaktadır. Tagnabilir oksijen konsantratorlerinin stoklanması yapılmıştır. Kesinti durumunda kullanılabilircek manuel ekipmanlar alanlarda mevcuttur ve kullanıcılara eğitimleri verilmiştir. Sistemlerinin yapılan planlama doğrultusunda haftalık iç kontrol ve yolda en az iki defa dış kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	1	40	120	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	40	20	OLASI RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3256	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Acil Durum ve Afet Yönetimi	Radyoloji	Radyoloji	Medikal Gaz Kullanımı	Medikal gaz kesintisi	Anestezi ve diğer medikal cihazların işlevsiz hale gelmesi	İlaç ve cihaz çalışmıyol problemleri	Hastalar / Çalışanlar	Yedek medikal gaz tüplerinin yeterli sayıda stoklanması yapılmıştır. Otomatik gaz kesintisi algılama sistemleri alanda bulunmaktadır. Tagnabilir oksijen konsantratorlerinin stoklanması yapılmıştır. Kesinti durumunda kullanılabilircek manuel ekipmanlar alanlarda mevcuttur ve kullanıcılara eğitimleri verilmiştir. Sistemlerinin yapılan planlama doğrultusunda haftalık iç kontrol ve yolda en az iki defa dış kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	1	40	120	ÖNEMLİ RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	40	20	OLASI RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	Acil Durum ve Afet Yönetmeliği / NFPA
3257	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Alarm Sistemleri	Personel alarm sistemlerinin (hemşire çağrı zili vb.) arızalanması	Acil durumların personel tarafından fark edilememesi	Hasta ve çalışan tehlikeye girmesi	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Alarm sistemlerinin belirlenen planlama doğrultusunda (aylık iç kontrol ve yolda en az bir defa dış kontrol) testlerinin yapılmasıdır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	40	40	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	15	3,75	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3259	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Aydınlatma Sistemleri	Yetersiz Aydınlatma	Cerrahi alanın / Alanın yeterince aydınlatılmaması nedeniyle yanlış müdahale / İşlemd e zorluk yaşanması	Yaralanmalar / Hasta kaybı	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Aydınlatma sistemlerinin düzenli kontrolleri ve testleri yapılmaktadır. Yedek aydınlatma planlarının devreye alınmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	7	14	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	7	1,75	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3260	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Aydınlatma Sistemleri	Ani aydınlatma kesintileri	Operasyonun karanlıkta kalması	Yaralanmalar / Hasta kaybı	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Acil durum şıklandırma sistemlerinin çalışır durumundadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	7	14	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	7	1,75	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan saha denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3261	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Doğal afetler	Bina altyapısının doğal afetlere dayanıklı olmaması	Alanın işlevselliğini yitirmesi	Sağlık hizmetlerine erişim kısıtlanması / Müdahale güçlüğü	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Acil servis fiziksel donanımlarının olası doğal afetlere göre düzenlenmiştir. (mobilya yerleşimi vb.) Doğal afetler için map planları oluşturulmuştur ve tatbikatları yolda en az bir kez olacak şekilde yapılmaktadır. İşe girişlerde afet ve acil durumlar hakkında eğitim verilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	İş Sağlığı ve Güvenliği	Tatbikat raporları kayıtlı altına alınmaktadır.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3262	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Elektrik Sistemi	Elektrik kesintisi	Hayati cihazların çalışmaması	Hasta kaybı / Cihaz hasarı	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) ve jeneratörler kullanılmaktadır. Güç kaynaklarının planlamaları doğrultusunda iç ve dış bakım ve kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmektedir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli		Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	40	10	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Firma tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU (FINE KINNEY METODU)																																
Değerlendirilen Birim / Bölüm				Hastane (Konsolide)																			Risk Değ. Güncelleme Tarihi		1.08.2025		Geçerlilik Tarihi		1.08.2027			
İşyeri Unvanı, Adresi				Vadi Liv - Ayazağa Mahallesi, Kemergaz Caddesi, Vadişanbul Park Etabı, 34396 Sarıyer / İstanbul																			Kullanılan Metod		Fine-Kinney Metodu							
No	Tespit Tarihi	Risk Kategorisi	Alt Risk Kategorisi	Birim / Bölüm	Alan	Faaliyet	Tehlike	Risk	Sonuç/ Olası Etki Zarar	Riskten Etkilenen Kişiler	Mevcut Durum Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin mevcut önlemler)	Mevcut Durum Görseli (Varsa tespit edilen riske ilişkin görsel)	Mevcut Risk Skoru					İyileştirme Planı			İyileştirme Açıklaması (Tespit edilen riske ilişkin yapılan iyileştirmeler)	İyileştirme Tamamlanma Tarihi	İyileştirme Sonrası Görseli (Yapılan iyileştirme sonrası gösteren görsel)	İyileştirme Sonrası Risk Skoru					İyileştirme Etkinlik Ölçümü			
													Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Alınacak Önlemler / İyileştirici Faaliyet	İyileştirme Sorumlusu	Termin				Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk Puanı	Risk Seviyesi	Etkinlik Ölçüm Yöntemi	İyileştirme Kontrol Sorumlusu	Sonuç	İlgili Mevzuat
3281	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Emniyet	Radyoloji	Radyoloji	Kendini Koruyamayan ve Yardım Çağırma Yetisi Olmayan Hastalar	Bilinci kapalı ve hareket kabiliyeti olmayan hastaların düşmesi	Fiziksel travma / Hastanın durumunun kötüleşmesi	Tedavi gecikmesi / Hasta maliyetinde artış	Hastalar / Çalışanlar	Hastalar için yatak korkuluktan sürekli kapalı tutulmaktadır. Hasta monitörleme sistemleri ile ani durumlar (düşme, oksijen saturasyonunun düşmesi vb.) otomatik olarak izlenmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	1	0,25	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Herhangi bir kaza,olay bildirimi, ramak kala olay , şikayet vb. durum yaşanmamıştır	Hasta Güvenliği Programı
3282	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Emniyet	Radyoloji	Radyoloji	Kendini Koruyamayan ve Yardım Çağırma Yetisi Olmayan Hastalar	Hastaların cilt bakımı ve pozisyon değişikliğini ihmal edilmesi	Bası yaralanı / Enfeksiyon	Tedavi sürecinin uzaması	Hastalar / Çalışanlar	Cilt bariyer kremleri ve uygun yatak ekipmanları (yastık vb.) kullanılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	Hasta Güvenliği Programı
3283	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Emniyet	Radyoloji	Radyoloji	Hasta Cizililiği ve Venlerin Güvenliği	Hasta verilerinin yetkisiz kişisel tarafından erişilmesi	Hasta mahremiyetinin ihlali	Hastane tıbban zedelenmesi / Hukuki sorunlar	Hastalar / Çalışanlar	Hasta bilgilerinin yalnızca yetkili personel tarafından görülebileceği dijital sistemler kullanılmaktadır. Bilgisayarlara ve yazılımlara kullanıcı adı-şifre ile erişim sağlanmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	3	3	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Kayıtlar otomasyon sistem üzerinden yedeklenmekte ve manuel arşivlenmektedir.	BİS-P10 Bilgi Sistemleri Bilgi Güvenliği Prosedürü
3284	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Emniyet	Radyoloji	Radyoloji	Yetkisiz Erişimlerin Kontrolü	Yetkisiz sağlık çalışanlarının girmesi	Steril alan prosedürlerinin ihlali	Enfeksiyon	Hastalar / Çalışanlar	Kartlı geçiş sistemlerinin kullanılmaktadır, personel kimlik kartı ile tanımlanmış yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	1	1	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	1	1	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Giriş-çıkış kayıtları otomasyon sistemine kaydedilmektedir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3285	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Emniyet	Radyoloji	Radyoloji	Yetkisiz Erişimlerin Kontrolü	Alan kapılarının yetkililer tarafından kontrol altında olmaması	Personel ve hastaların girişlerinin ayırtılamaması, Serbestçe ameliyathaneye girişlerin olması	Enfeksiyon	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Kartlı geçiş sistemlerinin kullanılmaktadır. Personel kimlik kartı ile tanımlanmalarını yaparlar. De firma personelleri baidirimi iğri alınmakta ve yaka kartı verilmektedir. Personel ve hastalar için ayrı girişlerin mevcuttur.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	1	1	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	2	1	1	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Giriş-çıkış kayıtları otomasyon sistemine kaydedilmektedir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3286	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Emniyet	Radyoloji	Radyoloji	İlaç Uygulamaları	Narkotik ilaçların stok kontrolünde eksik bulunması	Kayıp-çalıntı / Amaç dışı kullanılması	Hukuki Sorunlar / Yasal yaptırımlar	Hasta / Tekniker / Yakınları / Porter / Temizlik Görevlisi / Tıbbi Atık Personeli	Özel dikkat gerektiren ilaçlar saklanması prosedürüne uygun muhafaza edilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	7	3,5	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	1	7	3,5	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	EC2-P06 Yüksek Riskli (Özel Dikkat Gerektiren) İlaçların Yönetimi Prosedürü
3287	8.08.2025	Tıbbi Hizmetler	Tedavi ve rehabilitasyon süreci ile ilgili riskler	Radyoloji	Radyoloji	İlaç Uygulamaları	Yanlış ilaç hazırlanması	Hatalı ilaç seçimi ve doz ayarlanması	Yan etkiler / Toksikite veya tedavi etilemediği azalması / Yaralanma / Enfeksiyon	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Çift kontrol mekanizması oluşturulmuş ve kullanımı sağlanmaktadır. E-order sistemi kullanılmakta ve takip edilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	3	0,75	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	3	0,75	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Kayıtlar otomasyon sistem üzerinden yedeklenmekte ve manuel arşivlenmektedir.	HEM-P01- Hasta Bakım Hizmetleri Hizmetleri Yönetimi Prosedürü
3288	8.08.2025	Tıbbi Hizmetler	Tedavi ve rehabilitasyon süreci ile ilgili riskler	Radyoloji	Radyoloji	İlaç Uygulamaları	Sterilizasyon eksikliği	İlaç hazırlamalarında aseptik tekniklere uyulmaması	Enfeksiyon	Hastalar / Hasta Yakınları / Çalışanlar / Ziyaretçiler	Sadece ameliyathane için steril alan ve ekipman oluşturulmakta ve hastaneden izole edilmektedir. El hijyeni talimatı oluşturulmuştur ve çalışanların görebileceği alanlara (genellikle el yıkama lavabosu yanı) asılmıştır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	3	6	3	54	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	3	3	9	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Hasta Bakım Hizmetleri Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	HEM-P01- Hasta Bakım Hizmetleri Hizmetleri Yönetimi Prosedürü
3289	8.08.2025	Tıbbi Hizmetler	Tedavi ve rehabilitasyon süreci ile ilgili riskler	Radyoloji	Radyoloji	Konsültasyon süreçleri	Uzman doktorun geç ulaşması veya bulunamaması	Konsültasyonun yapılamaması veya gecikmesi	Geç kalınmış tedavi / Güven kaybı	Hastalar / Çalışanlar	Alandan istenen konsültasyonlar hastanın aciliyetine göre konsültan hekim tarafından en geç 30 dakika içinde değerlendirilmektedir. Bu sürecin takibi ve değerlendirilmesi Acil Konsültasyon Ekibi tarafından yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	3	0,75	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Başhekimlik	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	3	0,75	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Başhekimlik	Değerlendirme toplantılarında herhangi bir olumsuzluk belirtilmemiştir.	BHK-T05 Konsültasyon Talimatı.
3290	8.08.2025	Tıbbi Hizmetler	Tedavi ve rehabilitasyon süreci ile ilgili riskler	Radyoloji	Radyoloji	Konsültasyon süreçleri	İletişim eksikliği	Konsültasyon sırasında hasta bilgilerinin eksik edilmesi	Yanlış tedavi / Yanlış değerlendirme	Hastalar / Çalışanlar	Çift kontrol sisteminin aktif kullanılmaktadır. Süreci tamamlayan hastanın/misafirin ilgili birime aktarılmadan ve aktarıldıktan sonra kendisine veya yakınına hekim değişikliği veya süreçlerin değişikliği konusunda bilgi verilmektedir.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	1	0,25	DÜŞÜK RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Başhekimlik	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde, var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	0,5	0,5	3	0,75	DÜŞÜK RİSK	Belgelendirme (Rapor, Tatbikat, Kayıt vb.)	Başhekimlik	Değerlendirme toplantılarında herhangi bir olumsuzluk belirtilmemiştir.	BHK-T05 Konsültasyon Talimatı.
3291	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Negatif-Pozitif Basınçlı Alanlar	Basınç kontrol sistemlerinin arızası	Negatif ve pozitif basınç alanlarını işlevini yitirmesi / Enfeksiyon yayılımı	Hasta sağlığının tehlikeye girmesi / Enfeksiyon artışı	Hastalar / Çalışanlar	Otomatik hızlı kapama özellikli kapıların kullanılmaktadır. Giriş - çıkışların minimuma indirilmesi için sadece yetkili personellerin alana girmekte ve kartlı erişim sistemi kullanılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	15	30	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	15	15	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3292	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Negatif-Pozitif Basınçlı Alanlar	Hava filtrasyon sistemindeki sorunlar	Filtrelerin tıkanması ve çalışmaması / Kontamine hava sirkülasyonu	Çapraz enfeksiyonlar ve kontaminasyon	Hastalar / Çalışanlar	Hepa filtrelerin yapılan planlama doğrultusunda periyodik bakım ve kontrolleri gerektiği durumlarda değişimleri yapılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	15	30	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	15	15	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
3293	8.08.2025	Tesis Güvenliği	Altyapı Sistemleri	Radyoloji	Radyoloji	Negatif-Pozitif Basınçlı Alanlar	Kapıları sık açılıp kapanması	Basınç dengesinin bozulması / Oda sterilitesinin kaybı	Hava sirkülasyonun etkilenmesi / Enfeksiyon artışı	Hastalar / Çalışanlar	Otomatik hızlı kapama özellikli kapıların kullanılmaktadır. Giriş - çıkışların minimuma indirilmesi için sadece yetkili personellerin alana girmekte ve kartlı erişim sistemi kullanılmaktadır.	Tespit edilen tehlikeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	2	15	30	OLASI RİSK	Mevcut önlem devam ettirilmelidir.	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Sürekli	Alınacak önlemler uygulandığı takdirde var olan tehlike kontrol altına alınacaktır.	Sürekli	Tespit edilen iyileştirmeye dair görsel bulunmamaktadır.	1	1	15	15	DÜŞÜK RİSK	Diğer	Teknik Hizmetler Müdürlüğü	Yapılan alan denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik