

# **Compte-rendu TEST**

(Date: 12/03/24)

Etudiante: Malek SAHLI

Cursus: Master 1 LBD

Année universitaire 2023/2024

#### Partie A

## Question 1:

- Quelle est l'adresse I2C du capteur (7 bits)?
  - -L'adresse de I2C de IS2DW12 sensor est 0x29 (7 bits).

## **Question 2:**

- Quelle grandeur physique ce capteur mesure-t-il?
  - Pression différentielle
  - Pression absolue
  - -Température

# Question 3:

- Quelle est la fréquence maximale de récupération des donnees (ODR) ?
  - Le débit de données maximal (ODR) du capteur IS2DW12 est de 100 Hz.

### Question 4:

- Quelle est le format des données en Provence du capteur ?
  - Le capteur IS2DW12 génère des données au format suivant :
  - Pression : entier signé 24 bits
  - Température : entier signé 16 bits

## Question 5:

- Citer des applications possibles pour ce capteur ?
  - Voici quelques exemples d'applications possibles pour le capteur IS2DW12 :
  - Mesure de la pression barométrique
  - Contrôle CVC
  - Automatisation industrielle

# Partie B:

#### L'analyse de l'application :

Initialisation des périphériques : l'initialisation des périphériques STM32 nécessaires, tels que GPIO, UART (USART2) et I2C (I2C1), en appelant les fonctions HAL\_Init(), SystemClock\_Config(), MX\_GPIO\_Init(), MX\_USART2\_UART\_Init() et MX\_I2C1\_Init().

Initialisation du contexte de l'accéléromètre : dev\_ctx est initialisé avec des fonctions de lecture , écriture et de temporisation spécifiques à la plate-forme pour l'accéléromètre LIS2DW12. Il est utilisé par les fonctions du pilote LIS2DW12 pour communiquer avec le capteur via I2C.

Vérification de l'identifiant du dispositif : La fonction lis2dw12\_device\_id\_get() est appelée pour obtenir l'identifiant du dispositif. Si l'identifiant ne correspond pas à celui attendu (LIS2DW12\_ID), le programme entre dans une boucle infinie, ce qui peut être interprété comme une gestion d'erreur en cas de non-détection du capteur.

Réinitialisation et configuration de l'accéléromètre: On réinitialise et configure ensuite l'accéléromètre LIS2DW12 avec différentes options telles que le bloc de mise à jour des données, l'échelle complète, le chemin de filtrage, le mode d'alimentation et le débit de données de sortie

```
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
     stmdev ctx t dev ctx;
   dev_ctx.write_reg = platform_write;
     dev ctx.read reg = platform read;
     dev ctx.mdelay = HAL Delay;
   dev ctx.handle = &hi2c1;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the
Systick. */
 HAL Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
 MX GPIO Init();
  MX USART2 UART Init();
  MX I2C1 Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* Check device ID */
     lis2dw12 device id get(&dev ctx, &whoamI);
     if (whoamI != LIS2DW12 ID)
       while (1) {
        /* manage here device not found */
     /* Restore default configuration */
     lis2dw12 reset set(&dev ctx, PROPERTY ENABLE);
      lis2dw12 reset get(&dev ctx, &rst);
     } while (rst);
     /* Enable Block Data Update */
     lis2dw12 block data update set(&dev ctx, PROPERTY ENABLE);
     /* Set full scale */
     //lis2dw12 full scale set(&dev ctx, LIS2DW12 8g);
```

```
lis2dw12 full scale_set(&dev_ctx, LIS2DW12_2g);
     /* Configure filtering chain
      * Accelerometer - filter path / bandwidth
     lis2dw12 filter path set(&dev ctx, LIS2DW12 LPF ON OUT);
     lis2dw12 filter bandwidth set(&dev ctx, LIS2DW12 ODR DIV 4);
     /* Configure power mode */
     lis2dw12 power mode set(&dev ctx, LIS2DW12 HIGH PERFORMANCE);
     //lis2dw12 power mode set(&dev ctx,
LIS2DW12 CONT LOW PWR LOW NOISE 12bit);
     /* Set Output Data Rate */
     lis2dw12 data rate set(&dev ctx, LIS2DW12 XL ODR 25Hz);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
       uint8_t reg;
              /* Read output only if new value is available */
              lis2dw12 flag data ready get(&dev ctx, &reg);
              if (reg) {
                  /* Read acceleration data */
                 memset(data raw acceleration, 0x00, 3 * sizeof(int16 t));
                  lis2dw12 acceleration raw get(&dev ctx,
data raw acceleration);
                  //acceleration mg[0] =
lis2dw12 from fs8 lp1 to mg(data raw acceleration[0]);
                 //acceleration_mg[1] =
lis2dw12 from fs8 lp1 to mg(data raw acceleration[1]);
                 //acceleration mg[2] =
lis2dw12 from fs8 lp1 to mg(data raw acceleration[2]);
                  acceleration mg[0] = lis2dw12 from fs2 to mg(
data raw acceleration[0]);
                  acceleration mg[1] = lis2dw12 from fs2 to mg(
data raw acceleration[1]);
                  acceleration mg[2] = lis2dw12 from fs2 to mg(
data raw acceleration[2]);
                  sprintf((char *) tx buffer,
                              "Acceleration [mg]:4.2f\t%4.2f\t%4.2f\r\n",
                              acceleration mg[0], acceleration mg[1],
acceleration mg[2]);
                  //HAL UART Transmit(&huart2, tx buffer, strlen((char
const *)tx buffer), 1000);
                 printf((char *)tx buffer);
  /* USER CODE END 3 */
```