







# 对象设计



# 定位性能提升因素

- 限定对象姿势所需的可见传感器数量
- 克服平移误差所需的足够基线
- 三个轴中克服旋转误差所需的基线






# 可见传感器数量

- 一个传感器定义零维对象
- 两个传感器定义一维对象
- 三个传感器定义二维对象
  - 只要其中一个传感器不在另外两个传感器定义的线上
- 四个传感器定义三维对象
  - 只要其中一个传感器不在另外三个传感器定义的平面上
- 要开始定位一个对象需要四个传感器
  - 初始化定位称为"启动"或"自展"
  - 一旦开始定位,对象中的 IMU 可以在闭塞期间提供帮助


# 足够的基线

- 基线增加激光命中的间隔 时间
- 误差来源均与角度有关
- 系统的极限为最小可检测 角度
- 基线越多,便可容纳更大距 离的同一角度
- 需要基线以克服平移误差



# 三个轴中的基线


- 基线会放大旋转效应
- 姿势定位会检测
  - 翻滚角
  - 俯仰角
  - 偏航角
- 检测这三个角度意味着放大这三个 角度
- 需要在三个轴上创建基线,以克服 旋转误差



## 传感器布置准则

- 1. 四个可见传感器(最少)
  - 一个必须距离平面 8 mm
  - 传感器有 ±60° 视角
- 2. 最大限度地增加传感器之间的距离
- 3. 在三个轴中创建基线

定位效果良好的对象均具有经过设计 的几何形状,可实现最佳的传感器布 置!



#### 工业设计难题

- 消费类产品需要漂亮美观且让人感觉很好
- 产品还需要性能良好, 尤其是 VR 产品
- 吸引人的设计特征:
  - 小型化: 平移误差如何?
  - 平面: 旋转误差如何?
  - 直角: 传感器视角如何?
  - 低矮: 平移和旋转误差如何?
  - 曲面: 传感器覆盖如何?

## 机械设计难题

- 外形上的小平面可提高性能
  - 模具中有多少滑块?
- 朝向四面八方的传感器
  - 由多个部件组成,方便从模具中顶出
- 传感器覆盖
  - 红外透射材料
  - 红外漫射材料
  - 光学串扰

#### 电气设计难题

- 传感器互连
  - 20 32 个传感器
  - 分布于对象的表面上
  - 接往各个传感器的四条接线
  - 各个传感器处于不同角度
- FPC 设计难题
  - 电路尺寸
  - 面板效率
  - 互连密度

#### 建议

- 工程设计与工业设计要在流程早期就进行协作
- 针对传感器布置,对工业设计师和产品构想师进行指导
- 将传感器布置的各种约束因素作为种子,创造出独特而具有吸引力的设计
- 及早降低风险
  - 使用 HDK 中的模拟工具验证设计选项
  - 利用快速成型技术和评估硬件对形状进行原型设计
  - 在模具方面进行投资之前,先在 SteamVR 中查看对象定位性能