





# 对象原型设计



### 机械考虑因素

- 设计初始模型以充分利用快速成型技术
  - FDM
  - SLA
- 各形状仅需在正确位置和方位布置传感器
  - 无传感器覆盖
  - o 容纳 Chicklet 传感器板
  - 粗略安装 HDK PCB
- 安装在外壳内时,避免阴影效应
  - 无遮盖传感器周围的侧壁可能阻挡信号
  - 在侧壁上开槽,使传感器的视角毫无阻碍



#### HDK 硬件


- 传感器板 "Chicklets" x 40
  - WLCSP 组件要小心轻放
- 核心模块
- EVM 应用板
- 传感器分接板
  - 32 个周边传感器连接
  - 32 个北向传感器连接
- 触控板控制器板

#### 配件

- o 传感器 FFC
- 电池
- 天线
- 触控板
- 适配器


# 原型:选项 A

• 仅使用 HDK 硬件




# 原型:选项 B

• 替换传感器接出板




# 原型:选项 C


• 新应用板,重复使用核心模块



# 原型:选项 D

• 基于 HDK 设计文件的全新设计







#### 双目显示屏的开发

- 使用参考对象将定位功能添加到双目显示屏
  - 将 "device\_type" 更改为 "hmd"
  - 调整 "head" 变量
  - 设置显示参数
  - 添加必要的光学校准数据

### 从简单开始

选择一个简单的形状和最低数量的传感器试试看!