
z = 10 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 20 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 30 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 40 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 50 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 60 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 70 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 80 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


z = 90 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 100 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 110 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 120 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 130 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 140 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 150 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 160 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 170 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 180 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 190 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 200 mm
y (mm)
x (mm)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 210 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
y (mm)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x (mm)


z = 220 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
y (mm)
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x (mm)


z = 230 mm
y (mm)
x (mm)
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


z = 240 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x (mm)


z = 250 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x (mm)


z = 260 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x (mm)


z = 270 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x (mm)


z = 280 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x (mm)


z = 290 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
x (mm)


z = 300 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
x (mm)


z = 310 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
x (mm)


z = 320 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
x (mm)


z = 330 mm
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
x (mm)


z = 340 mm
y (mm)
x (mm)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120


z = 350 mm
y (mm)
x (mm)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120


z = 360 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 370 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 380 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 390 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 400 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 410 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 420 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 430 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 440 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 450 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 460 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 470 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 480 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 490 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 500 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)


z = 510 mm
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
y (mm)
-150
-100
-50
0
50
100
150
x (mm)