

第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

1.5.5 数字示波器外部自检

本册目录

1.5.5 数字示波器外部自检 2



原书第 62 页

1.5.5 数字示波器外部自检


实验准备中，第一件要做的事情就是检查仪器设备是否能够正常工作，对于示波器而言，第一步就是做好自检工作。

示波器提供一个频率为 1KHZ，电压为 5V 的校准信号，其作用：


- ① 可以用于检查示波器自身的测量是否准确。
- ② 可以检查输入探头是否完好。
- ③ 当使用比较法测量其他信号时，提供一个标准作为参考信号。



以下都是示波器自检示意图，如果观察到屏幕上的校准信号，说明示波器自身和探头完好。



原书第 63 页



当测得校准信号为 1KHZ、5V 时，说明接入探头线完好，并且示波器 Y 通道和 X 通道纵横比正确。

可辨屏幕读数：左侧 2.00V（左通道标识不清，未猜填）；右侧 CH2，2.00V；1.00000kHz；200μs。图外标注高低电平之间 5V。

