



广州联网科技

PG4. 6&4. 9 底层程序编译说明



目 录

基本说明： 3

可能出现的问题以及解决方法：3

更新日志 5




基本说明：

PG4.6/4.9 主控是 nrf52832 芯片。打开工程后，会提示需要安装 nrf 对应的 DFP 包。
DFP 包可以安装配置包里面的 NordicSemiconductor.nRF_DeviceFamilyPack.8.44.1.pack。




可能出现的问题以及解决方法：

1. 打开 NordicSemiconductor.nRF_DeviceFamilyPack.8.44.1.pack 后弹出该提示：



这个目前没有更好的方法，测试使用 MDK511 的时候会出现。但是安装 MDK525 是可以正常安装。因此，可以升级 Keil 版本。

2. Keil 版本 5.38a 安装 NordicSemiconductor.nRF_DeviceFamilyPack.8.44.1.pack 时，最后弹出 SVDConv returned with an error 错误。



第一步：先确认安装包是放在纯英文路径下的，如果不是请重新安装

第二步：如果安装包是放在纯英文路径下，但是还是报改错误，卸载 keil 并重装 M525 版本。



更新日志

编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.07.07	初版发布	
002	2023.9.12	修改地址	

广州联网科技有限公司

广东省广州市黄埔区莲花砚路1号902室

020-82000797

www.gzlwkj.com