

BA-07 Betriebsanweisung Kugelstrahlanlage

nach § 14 GefStoffV / DGUV Vorschrift 1
Stand: 06.03.2024

1 Gefahren für Mensch und Umwelt

Strahlmittelstaub. Gehörschädigender Lärm über 85 dB(A). Verletzungsgefahr durch austretendes Strahlmittel bei geöffneter Kabine.

2 Schutzmaßnahmen

Gehörschutz und Schutzbrille sind zwingend zu tragen. Die Kabine darf nur bei Stillstand und abgeschalteter Strahlmittelförderung geöffnet werden. Absaugung vor Arbeitsbeginn auf Funktion prüfen.

3 Verhalten bei Störungen

Anlage über den Not-Aus stillsetzen. Instandhaltung verständigen. Störung im Wartungsbuch eintragen.

4 Erste Hilfe

Bei Augenverletzung sofort mit Augendusche spülen und Durchgangsarzt aufsuchen. Ersthelfer: siehe Aushang.

Unterschrift Vorgesetzter: _____