تمت صيانة وحدات التكييف في المبنى الإداري

وتم تغيير الفلاتر وفحص الضواغط بالكامل

التقرير معتمد من مدير الصيانة