
SLOVNÍ POPIS:

Při otáčení potenciometru se za pomocí posílání přes UART zobrazuje aktuální hodnota napětí. Je zde využit i ADC převodník.

BLOKOVÉ SCHÉMA:




<u>VÝVOJOVÝ DIAGRAM:</u> **START** Definice vstupných proměnných otáčení potenciometru Poslání na UART

UKÁZKA KODU:

```
if(doba - cas >= 1000){
      cas = milis();
      sprintf(text,"napeti %u.%03u \n\r",(voltage1/1000),(voltage1%1000));
      uart_puts(text);
      }
}

void pocty (void){
    adc_value0 = ADC_get(ADC2_CHANNEL_2); //hodnota na děliči
    adc_value1 = ADC_get(ADC2_CHANNEL_3); //hodnota na potenciometru
    voltage0 = (adc_value0*5000 + 512)/1024; //napětí na děliči
    voltage1 = (adc_value1*5000 + 512)/1024; //napětí na potenciometru
}
```

SCHÉMA ZAPOJENÍ:



ZHODNOCENÍ:

Programování bez problému. Programování probíhalo v STVD v jazyku C. Problém s vývojovým prostředí stále trvá.