3.1.1 Kennwerte von Wechselgrößen

3.3
Sinusstrom
$$i = \hat{i} \sin (\omega t + \varphi_1)$$

und Sinusspannung $u = \hat{u} \sin (\omega t + \varphi_0)$
 φ Phasenwinkel

