

维修手册_TC820LTYsi_报警码数据

维修手册知识库拆分数据 · 全字段 PDF 导出

源数据文件	维修手册_TC820LTYsi_报警码数据.jsonl
源文件路径	D:/QQ\维修手册_TC820LTYsi_报警码数据.jsonl
记录条数	229 条
字段并集	39 个字段（每条按分支实际字段渲染）
覆盖手册页码	100 – 99
文档来源	Southwestern Industries · TRAK TCsi with SINUMERIK ONE 维修手册
导出时间	2026-09-15 14:07:39

记录类别分布

记录类别	条数	占比
故障/报警 (fault)	229	100.0%

知识类型分布

knowledge_type	条数
alarm	229

说明：本 PDF 为该 JSONL 文件的逐条全字段渲染，未经任何筛选或删减；字段排序遵循 “标识与来源 / 型号与位置 / 分类与治理 / 业务明细 / 检索与原文” 的分组。空值以 “—” 表示，布尔值以 是/否 表示，数组按逐项换行展示。

#1 lty-alarm-700000			故障/报警
报警码	700000	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700000: Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0)。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700000
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700000
报警码列表	700000
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否

故障现象	Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0)
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700000：Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0)。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700000 · Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0) · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700000; 700000; PLC 报警 700000：Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0)。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0); PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700000； Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0); PLC/control; PLC报警； SINUMERIK; abnormal_state; 700000 Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0)
原文摘录	700000 Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0)

#2 lty-alarm-700001			故障/报警
报警码	700001	部件	lubrication system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700001：Lubrication pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700001
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	lubrication system
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700001
报警码列表	700001
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Lubrication pressure not reached
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700001：Lubrication pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700001 · Lubrication pressure not reached · lubrication system · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; lubrication system; 700001; 700001; PLC 报警 700001: Lubrication pressure not reached. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Lubrication pressure not reached; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700001; Lubrication pressure not reached; lubrication system; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700001 Lubrication pressure not reached 1. Check oil pump / all oil lines for breaks or damage (no fuse) 2. Check feedback I5.7 (203) /Dwg D/05 C3-SP4
原文摘录	700001 Lubrication pressure not reached 1. Check oil pump / all oil lines for breaks or damage (no fuse) 2. Check feedback I5.7 (203) /Dwg D/05 C3-SP4

#3 lty-alarm-700002		故障/报警	
报警码	700002	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700002: Feed hold from machine control panel。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700002
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal

可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700002
报警码列表	700002
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Feed hold from machine control panel
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700002：Feed hold from machine control panel。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700002 · Feed hold from machine control panel · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700002; 700002; PLC 报警 700002：Feed hold from machine control panel。不作为硬件故障召回。；Feed hold from machine control panel; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700002；Feed hold from machine control panel；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；transient_status；700002 Feed hold from machine control panel Press the Feed Start button to allow axis movement
原文摘录	700002 Feed hold from machine control panel Press the Feed Start button to allow axis movement

#4 lty-alarm-700003			故障/报警
报警码	700003	部件	safety circuit
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700003：Open/close operator door - safety check。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700003
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	safety circuit
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700003
报警码列表	700003
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Open/close operator door - safety check
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated

适用机型TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700003: Open/close operator door - safety check。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700003 · Open/close operator door - safety check · safety circuit · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; safety circuit; 700003; 700003; PLC 报警 700003: Open/close operator door - safety check。不作为硬件故障召回。; Open/close operator door - safety check; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700003; Open/close operator door - safety check; safety circuit; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700003 Open/close operator door - safety check Press Door release then open and close the operator door
原文摘录	700003 Open/close operator door - safety check Press Door release then open and close the operator door

#5 lty-alarm-700004			故障/报警
报警码	700004	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700004: Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700004
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700004
报警码列表	700004
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700004: Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700004 · Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700004; 700004; PLC 报警 700004: Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down。不作为硬件故障召回。; Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700004; Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down; spindle; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700004 Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down

原文摘录

700004 Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down

#6 lty-alarm-700005		故障/报警	
报警码	700005	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700005: Spindle hold from machine control panel。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700005
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700005
报警码列表	700005
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Spindle hold from machine control panel
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700005: Spindle hold from machine control panel。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700005 · Spindle hold from machine control panel · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700005; 700005; PLC 报警 700005: Spindle hold from machine control panel。不作为硬件故障召回。； Spindle hold from machine control panel; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700005; Spindle hold from machine control panel; spindle; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700005 Spindle hold from machine control panel Press the Spindle Start button to allow the spindle to rotate
原文摘录	700005 Spindle hold from machine control panel Press the Spindle Start button to allow the spindle to rotate

#7 lty-alarm-700006			故障/报警
报警码	700006	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700006: Turret timeout error, No turret rotation。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700006
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700006
报警码列表	700006
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret timeout error, No turret rotation
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700006: Turret timeout error, No turret rotation。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	--

关键词	· 700006 · Turret timeout error, No turret rotation · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700006; 700006; PLC 报警 700006: Turret timeout error, No turret rotation。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Turret timeout error, No turret rotation; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700006; Turret timeout error, No turret rotation; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700006 Turret timeout error, No turret rotation Check turret inverter for alarms, operator door closed, tool probe position
原文摘录	700006 Turret timeout error, No turret rotation Check turret inverter for alarms, operator door closed, tool probe position

#8 lty-alarm-700007			故障/报警
报警码	700007	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700007: Tool probe up/down error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700007
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700007
报警码列表	700007
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tool probe up/down error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700007：Tool probe up/down error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700007 · Tool probe up/down error · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700007; 700007; PLC 报警 700007: Tool probe up/down error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Tool probe up/down error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700007; Tool probe up/down error; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700007 Tool probe up/down error 1. Check outputs Q2.6 (210_KA28)/Dwg D/06 & Q3.0 (212_KA30)/Dwg D/06 to Renishaw TSIS 2. Check feedback I2.6 (162)/Dwg D/02-SL10 & I2.4 (160)/Dwg D/02-SL8
原文摘录	700007 Tool probe up/down error 1. Check outputs Q2.6 (210_KA28)/Dwg D/06 & Q3.0 (212_KA30)/Dwg D/06 to Renishaw TSIS 2. Check feedback I2.6 (162)/Dwg D/02-SL10 & I2.4 (160)/Dwg D/02-SL8

#9 lty-alarm-700008			故障/报警
报警码	700008	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700008: Quill timeout error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700008
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700008
报警码列表	700008
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	Quill timeout error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700008: Quill timeout error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700008 · Quill timeout error · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700008; 700008; PLC 报警 700008: Quill timeout error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Quill timeout error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700008; Quill timeout error; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700008 Quill timeout error 1. Check outputs Q2.2 (206_KA24/39)/Dwg D/06-KA24 & Q2.3 (207_KA25/40)/Dwg D/06-KA25, and feedback I1.3 (151)/Dwg D/01-SC1 & I1.5 (153)/Dwg D/01-SC2 2. Check hydraulic pressure
原文摘录	700008 Quill timeout error 1. Check outputs Q2.2 (206_KA24/39)/Dwg D/06-KA24 & Q2.3 (207_KA25/40)/Dwg D/06-KA25, and feedback I1.3 (151)/Dwg D/01-SC1 & I1.5 (153)/Dwg D/01-SC2 2. Check hydraulic pressure

#10 lty-alarm-700009			故障/报警
报警码	700009	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700009: Parts catcher up/down error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700009
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700009
报警码列表	700009
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Parts catcher up/down error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700009: Parts catcher up/down error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	---

关键词	· 700009 · Parts catcher up/down error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700009; 700009; PLC 报警 700009: Parts catcher up/down error. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Parts catcher up/down error; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700009; Parts catcher up/down error; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700009 Parts catcher up/down error Check output Q4.1 (245)/Dwg D/09-KA31, and feedback I7.7 (235)/Dwg D/07-SL7 I8.1 (237)/Dwg D/08-SL9
原文摘录	700009 Parts catcher up/down error Check output Q4.1 (245)/Dwg D/09-KA31, and feedback I7.7 (235)/Dwg D/07-SL7 I8.1 (237)/Dwg D/08-SL9

#11 lty-alarm-700010			故障/报警
报警码	700010	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700010: Hydraulic pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700010
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700010
报警码列表	700010
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Hydraulic pressure not reached
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700010：Hydraulic pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700010 · Hydraulic pressure not reached · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700010; 700010; PLC 报警 700010: Hydraulic pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Hydraulic pressure not reached； PLC 报告了该异常状态； 报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置； 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈； 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700010; Hydraulic pressure not reached; PLC/control; PLC报警； SINUMERIK; true_fault; 700010 Hydraulic pressure not reached 1. Check output Q1.3 (175_KA17/29)/Dwg D/03-KA17, and feedback I1.7 (155)/Dwg D/01-SP2 2. Check hydraulic pressure
原文摘录	700010 Hydraulic pressure not reached 1. Check output Q1.3 (175_KA17/29)/Dwg D/03-KA17, and feedback I1.7 (155)/Dwg D/01-SP2 2. Check hydraulic pressure

#12 lty-alarm-700011		故障/报警	
报警码	700011	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700011：Spindle not referenced。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700011
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700011
报警码列表	700011
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	Spindle not referenced
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700011: Spindle not referenced。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700011 · Spindle not referenced · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700011; 700011; PLC 报警 700011: Spindle not referenced。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Spindle not referenced； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700011; Spindle not referenced; spindle; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700011 Spindle not referenced Rotate the spindle at least one revolution to reference
原文摘录	700011 Spindle not referenced Rotate the spindle at least one revolution to reference

#13 lty-alarm-700012			故障/报警
报警码	700012	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700012: Please wait - updating tool data。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700012
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700012
报警码列表	700012
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Please wait - updating tool data
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700012: Please wait - updating tool data。不作为硬件故障召回。

关键词	· 700012 · Please wait - updating tool data · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700012; 700012; PLC 报警 700012: Please wait - updating tool data。不作为硬件故障召回。; Please wait - updating tool data; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700012; Please wait - updating tool data; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700012 Please wait - updating tool data
原文摘录	700012 Please wait - updating tool data

#14 lty-alarm-700013			故障/报警
报警码	700013	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700013: External handwheel active。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700013
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
------	-------

知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700013
报警码列表	700013
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	External handwheel active
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700013：External handwheel active。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700013 · External handwheel active · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700013; 700013; PLC 报警 700013：External handwheel active。不作为硬件故障召回。; External handwheel active; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700013; External handwheel active; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700013 External handwheel active To allow Jog buttons to function select Jog mode on Operators Panel
原文摘录	700013 External handwheel active To allow Jog buttons to function select Jog mode on Operators Panel

#15 lty-alarm-700014			故障/报警
报警码	700014	部件	barfeeder
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700014: Barfeed Unit not ready for Operation。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700014
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	barfeeder
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700014
报警码列表	700014
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	Barfeed Unit not ready for Operation
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700014: Barfeed Unit not ready for Operation。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700014 · Barfeed Unit not ready for Operation · barfeeder · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; barfeeder; 700014; 700014; PLC 报警 700014: Barfeed Unit not ready for Operation。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Barfeed Unit not ready for Operation; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700014; Barfeed Unit not ready for Operation; barfeeder; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700014 Barfeed Unit not ready for Operation Check bar feeder and feedback I6.0 (220)/Dwg D/07-S1
原文摘录	700014 Barfeed Unit not ready for Operation Check bar feeder and feedback I6.0 (220)/Dwg D/07-S1

#16 lty-alarm-700015			故障/报警
报警码	700015	部件	barfeeder
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700015: Barfeed alarm。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700015
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.

文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	barfeeder
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700015
报警码列表	700015
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Barfeed alarm
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700015：Barfeed alarm。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

关键词	· 700015 · Barfeed alarm · barfeeder · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; barfeeder; 700015; 700015; PLC 报警 700015: Barfeed alarm. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Barfeed alarm; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700015; Barfeed alarm; barfeeder; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700015 Barfeed alarm Check bar feeder and feedback I6.2 (222)/Dwg D/07-S2
原文摘录	700015 Barfeed alarm Check bar feeder and feedback I6.2 (222)/Dwg D/07-S2

#17 lty-alarm-700016				故障/报警
报警码	700016	部件	chuck	
章节	PLC Alarm Codes	起始页	98	
安全等级	high	知识类型	alarm	
适用机型	TC820LTYsi			

摘要 | PLC 报警 700016: Chuck open/close error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700016
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	98
结束页	98

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700016
报警码列表	700016
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Chuck open/close error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700016: Chuck open/close error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700016 · Chuck open/close error · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700016; 700016; PLC 报警 700016: Chuck open/close error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Chuck open/close error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700016; Chuck open/close error; chuck; PLC报警; SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700016 Chuck open/close error 1. Check outputs Q1.4 (176_KA18/35)/Dwg D/03-KA18, Q1.5 (177_KA19/36)/Dwg D/03- KA19, and feedback I5.4 (200)/Dwg D/05-
原文摘录	700016 Chuck open/close error 1. Check outputs Q1.4 (176_KA18/35)/Dwg D/03-KA18, Q1.5 (177_KA19/36)/Dwg D/03- KA19, and feedback I5.4 (200)/Dwg D/05-

#18 lty-alarm-700017		故障/报警	
报警码	700017	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700017: Spindle speed not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700017
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700017
报警码列表	700017
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	Spindle speed not reached
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700017: Spindle speed not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700017 · Spindle speed not reached · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700017; 700017; PLC 报警 700017: Spindle speed not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Spindle speed not reached; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700017; Spindle speed not reached; spindle; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700017 Spindle speed not reached
原文摘录	700017 Spindle speed not reached

#19 lty-alarm-700018			故障/报警
报警码	700018	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700018: Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700018
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700018
报警码列表	700018
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700018: Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

关键词	· 700018 · Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700018; 700018; PLC 报警 700018: Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700018; Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active; chuck; PLC报警; SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700018 Chuck closed without component or chuck Clamp a component in the chuck open, spindle stop active
原文摘录	700018 Chuck closed without component or chuck Clamp a component in the chuck open, spindle stop active

#20 lty-alarm-700019			故障/报警
报警码	700019	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700019: Tailstock unclamped。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700019
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700019
报警码列表	700019
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock unclamped
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700019：Tailstock unclamped。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700019 · Tailstock unclamped · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700019; 700019; PLC 报警 700019: Tailstock unclamped。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock unclamped; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700019; Tailstock unclamped; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700019 Tailstock unclamped Clamp the tailstock to continue with operation
原文摘录	700019 Tailstock unclamped Clamp the tailstock to continue with operation

#21 lty-alarm-700020			故障/报警
报警码	700020	部件	safety circuit
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700020: Emergency stop pressed - release and press reset。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700020
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	safety circuit
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700020
报警码列表	700020
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Emergency stop pressed - release and press reset
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700020: Emergency stop pressed - release and press reset。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700020 · Emergency stop pressed - release and press reset · safety circuit · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; safety circuit; 700020; 700020; PLC 报警 700020: Emergency stop pressed - release and press reset。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Emergency stop pressed - release and press reset; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700020; Emergency stop pressed - release and press reset; safety circuit; PLC报警； SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700020 Emergency stop pressed - release and press Release the emergency stop buttons, check reset headstock door switch
原文摘录	700020 Emergency stop pressed - release and press Release the emergency stop buttons, check reset headstock door switch

#22 lty-alarm-700021		故障/报警	
报警码	700021	部件	safety circuit
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700021: Operator door not closed/locked。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700021
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	safety circuit
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700021
报警码列表	700021
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Operator door not closed/locked
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700021：Operator door not closed/locked。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	--

关键词	· 700021 · Operator door not closed/locked · safety circuit · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; safety circuit; 700021; 700021; PLC 报警 700021: Operator door not closed/locked。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Operator door not closed/locked; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700021; Operator door not closed/locked; safety circuit; PLC报警; SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700021 Operator door not closed/locked 1. Close/lock the door and ensure interlock switch is not set to unlock 2. Check feedback from switches I4.1 (189)/Dwg D4-DS2, I4.3 (191)/Dwg D4-DS1
原文摘录	700021 Operator door not closed/locked 1. Close/lock the door and ensure interlock switch is not set to unlock 2. Check feedback from switches I4.1 (189)/Dwg D4-DS2, I4.3 (191)/Dwg D4-DS1

#23 lty-alarm-700022			故障/报警
报警码	700022	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700022: Feed override 0%。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700022
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700022
报警码列表	700022
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Feed override 0%
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700022：Feed override 0%。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700022 · Feed override 0% · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700022; 700022; PLC 报警 700022: Feed override 0%。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Feed override 0%； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700022; Feed override 0%; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700022 Feed override 0% Turn the switch clockwise to start the feed
原文摘录	700022 Feed override 0% Turn the switch clockwise to start the feed

#24 lty-alarm-700023			故障/报警
报警码	700023	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700023: Hydraulic motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700023
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700023
报警码列表	700023
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	Hydraulic motor overload
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700023: Hydraulic motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700023 · Hydraulic motor overload · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700023; 700023; PLC 报警 700023: Hydraulic motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Hydraulic motor overload； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700023; Hydraulic motor overload; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700023 Hydraulic motor overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I4.7 (195)/Dwg D/04-FR3 2. If the overload trips again check the setting of the overload,
原文摘录	700023 Hydraulic motor overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I4.7 (195)/Dwg D/04-FR3 2. If the overload trips again check the setting of the overload,

#25 lty-alarm-700024			故障/报警
报警码	700024	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700024: Turret jog disabled - close door/reset program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700024
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700024
报警码列表	700024
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret jog disabled - close door/reset program
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700024: Turret jog disabled - close door/reset program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	--

关键词	· 700024 · Turret jog disabled - close door/reset program · turret · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700024; 700024; PLC 报警 700024: Turret jog disabled - close door/reset program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Turret jog disabled - close door/reset program; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700024; Turret jog disabled - close door/reset program; turret; PLC报警; SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700024 Turret jog disabled - close door/reset To Jog Turret, select Jog Mode, close door, program reset program
原文摘录	700024 Turret jog disabled - close door/reset To Jog Turret, select Jog Mode, close door, program reset program

#26 lty-alarm-700025			故障/报警
报警码	700025	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700025: Turret positioning error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700025
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700025
报警码列表	700025
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret positioning error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700025：Turret positioning error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700025 · Turret positioning error · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700025; 700025; PLC 报警 700025: Turret positioning error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Turret positioning error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700025; Turret positioning error; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700025 Turret positioning error
原文摘录	700025 Turret positioning error

#27 lty-alarm-700026			故障/报警
报警码	700026	部件	barfeeder
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700026: Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700026
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	barfeeder
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700026
报警码列表	700026
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700026：Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700026 · Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle · barfeeder · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; barfeeder; 700026; 700026; PLC 报警 700026：Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700026；Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle；barfeeder；PLC报警；SINUMERIK；true_fault；700026 Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle
原文摘录	700026 Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle

#28 lty-alarm-700027		故障/报警	
报警码	700027	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700027：Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700027
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700027
报警码列表	700027
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	configuration_error
有历史日志	否
故障现象	Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700027: Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	--

关键词	· 700027 · Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode · turret · PLC报警 · SINUMERIK · configuration_error
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700027; 700027; PLC 报警 700027: Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700027; Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode; turret; PLC报警; SINUMERIK; configuration_error; 700027 Turret Reference Required. - Press Cycle Press cycle start in reference mode to Start in REF Mode reference the turret
原文摘录	700027 Turret Reference Required. - Press Cycle Press cycle start in reference mode to Start in REF Mode reference the turret

#29 lty-alarm-700028			故障/报警
报警码	700028	部件	lubrication system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700028: Lubrication setting data error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700028
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	lubrication system
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700028
报警码列表	700028
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Lubrication setting data error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700028：Lubrication setting data error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700028 · Lubrication setting data error · lubrication system · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; lubrication system; 700028; 700028; PLC 报警 700028：Lubrication setting data error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Lubrication setting data error；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700028；Lubrication setting data error；lubrication system；PLC报警；SINUMERIK；true_fault；700028 Lubrication setting data error Check with TRAK Machine Tools for the correct settings for the machine type
原文摘录	700028 Lubrication setting data error Check with TRAK Machine Tools for the correct settings for the machine type

#30 lty-alarm-700029			故障/报警
报警码	700029	部件	lubrication system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700029: Lubrication level low - fill within 6 hrs.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700029
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	lubrication system
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700029
报警码列表	700029
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state

有历史日志	否
故障现象	Lubrication level low - fill within 6 hrs.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700029: Lubrication level low - fill within 6 hrs.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700029 · Lubrication level low - fill within 6 hrs. · lubrication system · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; lubrication system; 700029; 700029; PLC 报警 700029: Lubrication level low - fill within 6 hrs.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Lubrication level low - fill within 6 hrs.; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700029; Lubrication level low - fill within 6 hrs.; lubrication system; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700029 Lubrication level low - fill within 6 hrs. Fill the reservoir with 32 grade oil, check feedback I5.5 (201)/Dwg D/05 C3-SS1
原文摘录	700029 Lubrication level low - fill within 6 hrs. Fill the reservoir with 32 grade oil, check feedback I5.5 (201)/Dwg D/05 C3-SS1

#31 lty-alarm-700030			故障/报警
报警码	700030	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700030: Chuck sensor fault。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700030
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.

文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700030
报警码列表	700030
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Chuck sensor fault
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700030：Chuck sensor fault。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

关键词	· 700030 · Chuck sensor fault · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700030; 700030; PLC 报警 700030: Chuck sensor fault。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Chuck sensor fault; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700030; Chuck sensor fault; chuck; PLC报警; SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700030 Chuck sensor fault Check feedback I5.4 (200)/Dwg D/05-SC8 & I5.6 (202)/Dwg D/05-SC9
原文摘录	700030 Chuck sensor fault Check feedback I5.4 (200)/Dwg D/05-SC8 & I5.6 (202)/Dwg D/05-SC9

#32 lty-alarm-700031				故障/报警
报警码	700031	部件	spindle	
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99	
安全等级	high	知识类型	alarm	
适用机型	TC820LTYsi			

摘要 | PLC 报警 700031: Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700031
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700031
报警码列表	700031
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700031：Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700031 · Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700031; 700031; PLC 报警 700031：Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700031；Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort；spindle；PLC报警；SINUMERIK；abnormal_state；700031 Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle 1. Clamp a component in the chuck 2. Check CW or CCW again to start Spindle. Press feedback I5.4 (200)/Dwg D/05-SC8 & I5.6 Reset or Spindle Stop to Abort (202)/Dwg D/05-SC9

原文摘录

700031 Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle 1. Clamp a component in the chuck 2. Check CW or CCW again to start Spindle. Press feedback I5.4 (200)/Dwg D/05-SC8 & I5.6 Reset or Spindle Stop to Abort (202)/Dwg D/05-SC9

#33 lty-alarm-700032			故障/报警
报警码	700032	部件	coolant system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700032: Coolant pump motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700032
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	coolant system
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700032
-----	--------

报警码列表	700032
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Coolant pump motor overload
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700032：Coolant pump motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700032 · Coolant pump motor overload · coolant system · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; coolant system; 700032; 700032; PLC 报警 700032: Coolant pump motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Coolant pump motor overload； PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700032; Coolant pump motor overload; coolant system; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700032 Coolant pump motor overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I5.1 (197)/Dwg D/05-FR1 2. If the overload trips again check the setting of the overload, the pump is primed and the coolant level
原文摘录	700032 Coolant pump motor overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I5.1 (197)/Dwg D/05-FR1 2. If the overload trips again check the setting of the overload, the pump is primed and the coolant level

#34 lty-alarm-700033			故障/报警
报警码	700033	部件	chip conveyor
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700033：Chip conveyor motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700033
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chip conveyor
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700033
报警码列表	700033
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Chip conveyor motor overload
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700033: Chip conveyor motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700033 · Chip conveyor motor overload · chip conveyor · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chip conveyor; 700033; 700033; PLC 报警 700033: Chip conveyor motor overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Chip conveyor motor overload; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700033; Chip conveyor motor overload; chip conveyor; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700033 Chip conveyor motor overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I5.3 (199)/Dwg D/05-FR4 2. If the overload trips again check the setting of the overload and there is no obstacle in the conveyor
原文摘录	700033 Chip conveyor motor overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I5.3 (199)/Dwg D/05-FR4 2. If the overload trips again check the setting of the overload and there is no obstacle in the conveyor

#35 lty-alarm-700034			故障/报警
报警码	700034	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700034: Waiting for Chuck to close。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700034
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes

起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700034
报警码列表	700034
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Waiting for Chuck to close
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700034: Waiting for Chuck to close。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700034 · Waiting for Chuck to close · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700034; 700034; PLC 报警 700034: Waiting for Chuck to close。不作为硬件故障召回。; Waiting for Chuck to close; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700034; Waiting for Chuck to close; chuck; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700034 Waiting for Chuck to close
原文摘录	700034 Waiting for Chuck to close

#36 lty-alarm-700035			故障/报警
报警码	700035	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700035: Waiting for Chuck to open。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700035
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700035
报警码列表	700035
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status

有历史日志	否
故障现象	Waiting for Chuck to open
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700035: Waiting for Chuck to open。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700035 · Waiting for Chuck to open · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700035; 700035; PLC 报警 700035: Waiting for Chuck to open。不作为硬件故障召回。; Waiting for Chuck to open; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700035; Waiting for Chuck to open; chuck; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700035 Waiting for Chuck to open
原文摘录	700035 Waiting for Chuck to open

#37 lty-alarm-700036			故障/报警
报警码	700036	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700036: Spindle service mode active。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700036
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700036
报警码列表	700036
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Spindle service mode active
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700036：Spindle service mode active。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700036 · Spindle service mode active · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700036; 700036; PLC 报警 700036: Spindle service mode active. 不作为硬件故障召回。; Spindle service mode active; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700036; Spindle service mode active; spindle; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700036 Spindle service mode active
原文摘录	700036 Spindle service mode active

#38 lty-alarm-700037		故障/报警	
报警码	700037	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700037: Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700037
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700037
报警码列表	700037
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700037：Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700037 · Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700037; 700037; PLC 报警 700037：Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door。不作为硬件故障召回。；Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700037；Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door；chuck；PLC报警；SINUMERIK；normal_operation_prompt；700037 Chuck footswitch inhibit, stop Stop program, open door to use footswitch spindle/program and open Operators door
原文摘录	700037 Chuck footswitch inhibit, stop Stop program, open door to use footswitch spindle/program and open Operators door

#39 lty-alarm-700038			故障/报警
报警码	700038	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes	起始页	99
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700038: Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700038
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	99
结束页	99

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700038
报警码列表	700038
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查

安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700038: Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700038 · Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30% · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700038; 700038; PLC 报警 700038: Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700038; Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700038 Probe not home, spindle/program stop, jog Move the tool probe to the home position. feed limit 30% Check feedback I2.6 (162)/Dwg D/02-SL10
原文摘录	700038 Probe not home, spindle/program stop, jog Move the tool probe to the home position. feed limit 30% Check feedback I2.6 (162)/Dwg D/02-SL10

#40 lty-alarm-700039			故障/报警
报警码	700039	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700039: Quill cannot retract, stop spindle/program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700039
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700039
报警码列表	700039
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Quill cannot retract, stop spindle/program
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700039：Quill cannot retract, stop spindle/program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700039 · Quill cannot retract, stop spindle/program · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700039; 700039; PLC 报警 700039: Quill cannot retract, stop spindle/program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Quill cannot retract, stop spindle/program; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700039; Quill cannot retract, stop spindle/program; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700039 Quill cannot retract, stop spindle/program 1. Stop the program/spindle 2. Check tool probe position
原文摘录	700039 Quill cannot retract, stop spindle/program 1. Stop the program/spindle 2. Check tool probe position

#41 lty-alarm-700040		故障/报警	
报警码	700040	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700040: Quill cannot advance, stop spindle/program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700040
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock

安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700040
报警码列表	700040
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Quill cannot advance, stop spindle/program
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700040：Quill cannot advance, stop spindle/program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700040 · Quill cannot advance, stop spindle/program · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700040; 700040; PLC 报警 700040：Quill cannot advance, stop spindle/program。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Quill cannot advance, stop spindle/program； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700040； Quill cannot advance, stop spindle/program； tailstock； PLC报警； SINUMERIK； true_fault； 700040 Quill cannot advance, stop spindle/program 1. Stop the program/spindle 2. Check tool probe position
原文摘录	700040 Quill cannot advance, stop spindle/program 1. Stop the program/spindle 2. Check tool probe position

#42 lty-alarm-700041			故障/报警
报警码	700041	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700041：Waiting for quill to advance。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700041
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700041
报警码列表	700041
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Waiting for quill to advance
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。

升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700041：Waiting for quill to advance。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700041 · Waiting for quill to advance · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700041; 700041; PLC 报警 700041：Waiting for quill to advance。不作为硬件故障召回。；Waiting for quill to advance；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700041；Waiting for quill to advance；tailstock；PLC报警；SINUMERIK；transient_status；700041 Waiting for quill to advance
原文摘录	700041 Waiting for quill to advance

#43 lty-alarm-700042			故障/报警
报警码	700042	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700042：Waiting for quill to retract。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700042
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700042
报警码列表	700042
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Waiting for quill to retract
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700042：Waiting for quill to retract。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700042 · Waiting for quill to retract · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700042; 700042; PLC 报警 700042：Waiting for quill to retract。不作为硬件故障召回。；Waiting for quill to retract；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700042；Waiting for quill to retract；tailstock；PLC报警；SINUMERIK；transient_status；700042 Waiting for quill to retract
原文摘录	700042 Waiting for quill to retract

#44 lty-alarm-700043			故障/报警
报警码	700043	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700043: Spindle drive enabled for optimization。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700043
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700043
报警码列表	700043
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state

有历史日志	否
故障现象	Spindle drive enabled for optimization
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700043: Spindle drive enabled for optimization。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700043 · Spindle drive enabled for optimization · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700043; 700043; PLC 报警 700043: Spindle drive enabled for optimization。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Spindle drive enabled for optimization; PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700043; Spindle drive enabled for optimization; spindle; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700043 Spindle drive enabled for optimization
原文摘录	700043 Spindle drive enabled for optimization

#45 lty-alarm-700044			故障/报警
报警码	700044	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700044: Spindle drive optimization active。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700044
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700044
报警码列表	700044
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Spindle drive optimization active
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700044: Spindle drive optimization active。不作为硬件故障召回。

关键词	· 700044 · Spindle drive optimization active · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700044; 700044; PLC 报警 700044: Spindle drive optimization active。不作为硬件故障召回。; Spindle drive optimization active; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700044; Spindle drive optimization active; spindle; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700044 Spindle drive optimization active
原文摘录	700044 Spindle drive optimization active

#46 lty-alarm-700045			故障/报警
报警码	700045	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700045: Spindle Hold。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700045
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
------	-------

知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700045
报警码列表	700045
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Spindle Hold
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700045：Spindle Hold。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700045 · Spindle Hold · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700045; 700045; PLC 报警 700045：Spindle Hold。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Spindle Hold； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700045; Spindle Hold; spindle; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700045 Spindle Hold 1. Press spindle clockwise or counter clockwise push button 2. If M00/01 continue with cycle start push button
原文摘录	700045 Spindle Hold 1. Press spindle clockwise or counter clockwise push button 2. If M00/01 continue with cycle start push button

#47 lty-alarm-700046		故障/报警	
报警码	700046	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700046：ASUP 1 execution error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700046
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700046
报警码列表	700046
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	ASUP 1 execution error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700046: ASUP 1 execution error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700046 · ASUP 1 execution error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700046; 700046; PLC 报警 700046: ASUP 1 execution error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；ASUP 1 execution error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700046; ASUP 1 execution error; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700046 ASUP 1 execution error Power down and restart the machine
原文摘录	700046 ASUP 1 execution error Power down and restart the machine

#48 lty-alarm-700047			故障/报警
报警码	700047	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700047: ASUP 2 execution error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700047
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700047
报警码列表	700047
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	ASUP 2 execution error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700047：ASUP 2 execution error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

关键词	· 700047 · ASUP 2 execution error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700047; 700047; PLC 报警 700047: ASUP 2 execution error. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; ASUP 2 execution error; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700047; ASUP 2 execution error; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700047 ASUP 2 execution error Power down and restart the machine
原文摘录	700047 ASUP 2 execution error Power down and restart the machine

#49 lty-alarm-700048			故障/报警
报警码	700048	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700048: ASUP 1 initialization error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700048
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700048
报警码列表	700048
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	ASUP 1 initialization error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700048：ASUP 1 initialization error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700048 · ASUP 1 initialization error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700048; 700048; PLC 报警 700048：ASUP 1 initialization error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；ASUP 1 initialization error；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700048；ASUP 1 initialization error；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；true_fault；700048 ASUP 1 initialization error Power down and restart the machine
原文摘录	700048 ASUP 1 initialization error Power down and restart the machine

#50 lty-alarm-700049			故障/报警
报警码	700049	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700049：ASUP 2 initialization error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700049
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700049
报警码列表	700049
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	ASUP 2 initialization error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700049: ASUP 2 initialization error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700049 · ASUP 2 initialization error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700049; 700049; PLC 报警 700049: ASUP 2 initialization error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；ASUP 2 initialization error；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700049; ASUP 2 initialization error; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700049 ASUP 2 initialization error Power down and restart the machine
原文摘录	700049 ASUP 2 initialization error Power down and restart the machine

#51 lty-alarm-700050			故障/报警
报警码	700050	部件	barfeeder
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700050: Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700050
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.

文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	barfeeder
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700050
报警码列表	700050
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700050: Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

关键词	· 700050 · Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge · barfeeder · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; barfeeder; 700050; 700050; PLC 报警 700050: Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700050; Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge; barfeeder; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700050 Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge Check barfeed feedback I6.6 (226)/Dwg D/07-S4
原文摘录	700050 Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge Check barfeed feedback I6.6 (226)/Dwg D/07-S4

#52 lty-alarm-700051				故障/报警
报警码	700051	部件	PLC/control	
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100	
安全等级	normal	知识类型	alarm	
适用机型	TC820LTYsi			

摘要 | PLC 报警 700051: Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700051
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700051
报警码列表	700051
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700051：Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700051 · Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700051; 700051; PLC 报警 700051：Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700051；Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700051 Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge Check barfeed feedback I6.6 (226)/Dwg D/07-S4
原文摘录	700051 Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge Check barfeed feedback I6.6 (226)/Dwg D/07-S4

#53 lty-alarm-700052			故障/报警
报警码	700052	部件	barfeeder
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700052: Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700052
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	barfeeder
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700052
报警码列表	700052
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700052：Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700052 · Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge · barfeeder · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; barfeeder; 700052; 700052; PLC 报警 700052：Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700052；Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge；barfeeder；PLC报警；SINUMERIK；abnormal_state；700052 Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge Check barfeed feedback I6.6 (226)/Dwg D/07-S4
原文摘录	700052 Bar Change Active. Wait M66 Acknowledge Check barfeed feedback I6.6 (226)/Dwg D/07-S4

#54 lty-alarm-700053			故障/报警
报警码	700053	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700053: Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700053
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700053
报警码列表	700053
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700053: Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door。不作为硬件故障召回。
------	---

关键词	· 700053 · Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700053; 700053; PLC 报警 700053: Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door. 不作为硬件故障召回。; Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700053; Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700053 Tool Probe disabled, close chuck/stop Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator spindle/lower parts catcher/Close Operator Door Door.
原文摘录	700053 Tool Probe disabled, close chuck/stop Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator spindle/lower parts catcher/Close Operator Door Door.

#55 lty-alarm-700054		故障/报警	
报警码	700054	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700054: Parts Catcher not up。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700054
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100

结束页	100
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700054
报警码列表	700054
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Parts Catcher not up
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700054：Parts Catcher not up。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700054 · Parts Catcher not up · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700054; 700054; PLC 报警 700054：Parts Catcher not up。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Parts Catcher not up；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700054；Parts Catcher not up；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；abnormal_state；700054 Parts Catcher not up Waiting for feedback I8.1 (237)/Dwg D/08- SL9
原文摘录	700054 Parts Catcher not up Waiting for feedback I8.1 (237)/Dwg D/08- SL9

#56 lty-alarm-700055		故障/报警	
报警码	700055	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700055：Parts Catcher not down。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700055
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700055
报警码列表	700055
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state

有历史日志	否
故障现象	Parts Catcher not down
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700055: Parts Catcher not down。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700055 · Parts Catcher not down · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700055; 700055; PLC 报警 700055: Parts Catcher not down。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Parts Catcher not down; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700055; Parts Catcher not down; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700055 Parts Catcher not down Waiting for feedback I7.7 (235)/Dwg D/07- SL7
原文摘录	700055 Parts Catcher not down Waiting for feedback I7.7 (235)/Dwg D/07- SL7

#57 lty-alarm-700056			故障/报警
报警码	700056	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700056: Auto power off active。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700056
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700056
报警码列表	700056
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Auto power off active
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700056：Auto power off active。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

关键词	· 700056 · Auto power off active · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700056; 700056; PLC 报警 700056: Auto power off active. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Auto power off active; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700056; Auto power off active; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700056 Auto power off active
原文摘录	700056 Auto power off active

#58 lty-alarm-700057			故障/报警
报警码	700057	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700057: Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700057
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700057
报警码列表	700057
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700057: Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700057 · Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700057; 700057; PLC 报警 700057: Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700057; Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message; chuck; PLC报警; SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700057 Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message
原文摘录	700057 Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message

#59 lty-alarm-700058			故障/报警
报警码	700058	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700058: Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700058
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700058
报警码列表	700058
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700058: Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700058 · Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700058; 700058; PLC 报警 700058: Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700058; Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700058 Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds
原文摘录	700058 Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds

#60 lty-alarm-700059			故障/报警
报警码	700059	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700059: Barchange Error during Bar Test Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700059
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700059
报警码列表	700059
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Barchange Error during Bar Test Cycle
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700059: Barchange Error during Bar Test Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	---

关键词	· 700059 · Barchange Error during Bar Test Cycle · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700059; 700059; PLC 报警 700059: Barchange Error during Bar Test Cycle. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Barchange Error during Bar Test Cycle; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700059; Barchange Error during Bar Test Cycle; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700059 Barchange Error during Bar Test Cycle %u
原文摘录	700059 Barchange Error during Bar Test Cycle %u

#61 lty-alarm-700060			故障/报警
报警码	700060	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700060: Barchange Error. Cycle Error No: - %u。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700060
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700060
报警码列表	700060
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Barchange Error. Cycle Error No: - %u
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700060：Barchange Error. Cycle Error No: - %u。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700060 · Barchange Error. Cycle Error No: - %u · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700060; 700060; PLC 报警 700060：Barchange Error. Cycle Error No: - %u。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Barchange Error. Cycle Error No: - %u； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700060；Barchange Error. Cycle Error No: - %u； PLC/control； PLC报警； SINUMERIK； true_fault； 700060 Barchange Error. Cycle Error No: - %u
原文摘录	700060 Barchange Error. Cycle Error No: - %u

#62 lty-alarm-700061			故障/报警
报警码	700061	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700061: Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700061
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700061
报警码列表	700061
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700061：Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700061 · Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700061; 700061; PLC 报警 700061：Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position。不作为硬件故障召回。； Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700061; Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700061 Tool Probe disable - move X/Z axes to safe Move the X and/or Z axes to a safe position position to allow probe down
原文摘录	700061 Tool Probe disable - move X/Z axes to safe Move the X and/or Z axes to a safe position position to allow probe down

#63 lty-alarm-700062			故障/报警
报警码	700062	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700062：***** Service Mode Selected *****。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700062
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700062
报警码列表	700062
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	***** Service Mode Selected *****
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700062: ***** Service Mode Selected *****。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	---

关键词	· 700062 · ***** Service Mode Selected ***** · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700062; 700062; PLC 报警 700062: ***** Service Mode Selected *****。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; ***** Service Mode Selected *****; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700062; ***** Service Mode Selected *****; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700062 ***** Service Mode Selected Press Reset to switch this mode off *****
原文摘录	700062 ***** Service Mode Selected Press Reset to switch this mode off *****

#64 lty-alarm-700063			故障/报警
报警码	700063	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700063: Clamp Chuck without component for tool probe enable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700063
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700063
报警码列表	700063
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Clamp Chuck without component for tool probe enable
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700063：Clamp Chuck without component for tool probe enable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700063 · Clamp Chuck without component for tool probe enable · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700063; 700063; PLC 报警 700063：Clamp Chuck without component for tool probe enable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Clamp Chuck without component for tool probe enable；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700063；Clamp Chuck without component for tool probe enable；tool setter probe；PLC报警；SINUMERIK；safety_interlock_fault；700063 Clamp Chuck without component for tool Clamp chuck without component probe enable
原文摘录	700063 Clamp Chuck without component for tool Clamp chuck without component probe enable

#65 lty-alarm-700100			故障/报警
报警码	700100	部件	lubrication system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700100: Service Notification: Check Lubrication Oil level。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700100
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	lubrication system
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700100
报警码列表	700100
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Check Lubrication Oil level
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700100: Service Notification: Check Lubrication Oil level。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700100 · Service Notification: Check Lubrication Oil level · lubrication system · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; lubrication system; 700100; 700100; PLC 报警 700100: Service Notification: Check Lubrication Oil level。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Check Lubrication Oil level; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700100; Service Notification: Check Lubrication Oil level; lubrication system; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700100 Service Notification: Check Lubrication Oil level
原文摘录	700100 Service Notification: Check Lubrication Oil level

#66 lty-alarm-700101			故障/报警
报警码	700101	部件	coolant system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700101: Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700101
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.

文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	coolant system
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700101
报警码列表	700101
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700101：Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。
------	---

关键词	· 700101 · Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary · coolant system · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; coolant system; 700101; 700101; PLC 报警 700101: Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700101; Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary; coolant system; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700101 Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary
原文摘录	700101 Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary

#67 lty-alarm-700102			故障/报警
报警码	700102	部件	coolant system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700102：Service Notification: Check Coolant Level。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700102
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	coolant system
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700102
报警码列表	700102
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Check Coolant Level
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700102：Service Notification: Check Coolant Level。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700102 · Service Notification: Check Coolant Level · coolant system · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; coolant system; 700102; 700102; PLC 报警 700102: Service Notification: Check Coolant Level。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Check Coolant Level; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700102; Service Notification: Check Coolant Level; coolant system; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700102 Service Notification: Check Coolant Level
原文摘录	700102 Service Notification: Check Coolant Level

#68 lty-alarm-700103			故障/报警
报警码	700103	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700103: Final Service Notification:. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700103
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700103
报警码列表	700103
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700103: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700103 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700103; 700103; PLC 报警 700103: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700103; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700103 Final Service Notification:
原文摘录	700103 Final Service Notification:

#69 lty-alarm-700104			故障/报警
报警码	700104	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700104: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700104
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700104
报警码列表	700104
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700104：Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700104 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700104; 700104; PLC 报警 700104: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700104; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700104 Service Notification:
原文摘录	700104 Service Notification:

#70 lty-alarm-700105		故障/报警	
报警码	700105	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	100
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700105: Final Service Notification: Grease Chuck Every Day。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700105
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	100
结束页	100

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700105
报警码列表	700105
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Grease Chuck Every Day
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700105：Final Service Notification: Grease Chuck Every Day。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700105 · Final Service Notification: Grease Chuck Every Day · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700105; 700105; PLC 报警 700105：Final Service Notification: Grease Chuck Every Day。不作为硬件故障召回。；Final Service Notification: Grease Chuck Every Day; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700105; Final Service Notification: Grease Chuck Every Day; chuck; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700105 Final Service Notification: Grease Chuck Every Day
原文摘录	700105 Final Service Notification: Grease Chuck Every Day

#71 lty-alarm-700106			故障/报警
报警码	700106	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700106：Service Notification: Grease Chuck。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700106
------	------------------

文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700106
报警码列表	700106
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Grease Chuck
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700106: Service Notification: Grease Chuck。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700106 · Service Notification: Grease Chuck · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700106; 700106; PLC 报警 700106: Service Notification: Grease Chuck。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Grease Chuck; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700106; Service Notification: Grease Chuck; chuck; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700106 Service Notification: Grease Chuck
原文摘录	700106 Service Notification: Grease Chuck

#72 lty-alarm-700107		故障/报警	
报警码	700107	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700107: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700107
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700107
报警码列表	700107
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700107：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700107 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700107; 700107; PLC 报警 700107: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700107; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700107 Final Service Notification:
原文摘录	700107 Final Service Notification:

#73 lty-alarm-700108			故障/报警
报警码	700108	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700108: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700108
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700108
报警码列表	700108
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700108: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700108 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700108; 700108; PLC 报警 700108: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700108; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700108 Service Notification:
原文摘录	700108 Service Notification:

#74 lty-alarm-700109			故障/报警
报警码	700109	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700109: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700109
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700109
报警码列表	700109
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700109：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700109 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本

TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700109; 700109; PLC 报警 700109: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700109; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700109 Final Service Notification:

原文摘录

700109 Final Service Notification:

#75 lty-alarm-700110			故障/报警
报警码	700110	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700110: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700110
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700110
报警码列表	700110
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700110: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700110 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700110; 700110; PLC 报警 700110: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700110; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700110 Service Notification:
原文摘录	700110 Service Notification:

#76 lty-alarm-700111		故障/报警	
报警码	700111	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700111: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700111
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700111
报警码列表	700111
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	

中文摘要	PLC 报警 700111: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700111 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700111; 700111; PLC 报警 700111: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700111; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700111 Final Service Notification:
原文摘录	700111 Final Service Notification:

#77 lty-alarm-700112			故障/报警
报警码	700112	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700112: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700112
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700112
报警码列表	700112
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700112: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700112 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700112; 700112; PLC 报警 700112: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700112; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700112 Service Notification:
原文摘录	700112 Service Notification:

#78 lty-alarm-700113			故障/报警
报警码	700113	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700113: Final Service Notification:. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700113
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700113
报警码列表	700113
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700113: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700113 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700113; 700113; PLC 报警 700113: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700113; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700113 Final Service Notification:
原文摘录	700113 Final Service Notification:

#79 lty-alarm-700114			故障/报警
报警码	700114	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700114: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700114
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700114
报警码列表	700114
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700114: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700114 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700114; 700114; PLC 报警 700114: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700114; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700114 Service Notification:
原文摘录	700114 Service Notification:

#80 lty-alarm-700115		故障/报警	
报警码	700115	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700115: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700115
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700115
报警码列表	700115
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700115: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700115 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700115; 700115; PLC 报警 700115: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700115; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700115 Final Service Notification:
原文摘录	700115 Final Service Notification:

#81 lty-alarm-700116		故障/报警	
报警码	700116	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700116: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700116
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700116
报警码列表	700116
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700116: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700116 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700116; 700116; PLC 报警 700116: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700116; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700116 Service Notification:
原文摘录	700116 Service Notification:

#82 lty-alarm-700117			故障/报警
报警码	700117	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700117: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700117
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700117
报警码列表	700117
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700117：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700117 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700117; 700117; PLC 报警 700117: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700117; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700117 Final Service Notification:
原文摘录	700117 Final Service Notification:

#83 lty-alarm-700118			故障/报警
报警码	700118	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700118: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700118
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700118
报警码列表	700118
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700118: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700118 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700118; 700118; PLC 报警 700118: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700118; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700118 Service Notification:
原文摘录	700118 Service Notification:

#84 lty-alarm-700119			故障/报警
报警码	700119	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700119: Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700119
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700119
报警码列表	700119
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700119: Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area。不作为硬件故障召回。
------	---

关键词	· 700119 · Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700119; 700119; PLC 报警 700119: Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700119; Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area; spindle; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700119 Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area
原文摘录	700119 Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area

#85 lty-alarm-700120			故障/报警
报警码	700120	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700120: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700120
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700120
报警码列表	700120
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700120：Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700120 · Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700120; 700120; PLC 报警 700120: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area。不作为硬件故障召回。； Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700120； Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area； spindle； PLC报警； SINUMERIK； service_notification； 700120 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area
原文摘录	700120 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area

#86 lty-alarm-700121			故障/报警
报警码	700121	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700121: Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700121
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700121
报警码列表	700121
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700121：Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700121 · Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700121; 700121; PLC 报警 700121: Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box。不作为硬件故障召回。；Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700121；Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box；chuck；PLC报警；SINUMERIK；service_notification；700121 Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box
原文摘录	700121 Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box

#87 lty-alarm-700122		故障/报警	
报警码	700122	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700122: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700122
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700122
报警码列表	700122
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700122: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box。不作为硬件故障召回。
------	---

关键词	· 700122 · Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700122; 700122; PLC 报警 700122: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700122; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box; chuck; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700122 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box
原文摘录	700122 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box

#88 lty-alarm-700123			故障/报警
报警码	700123	部件	coolant system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700123: Final Service Notification: Clean Coolant Tank。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700123
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	coolant system
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700123
报警码列表	700123
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Clean Coolant Tank
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700123：Final Service Notification: Clean Coolant Tank。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700123 · Final Service Notification: Clean Coolant Tank · coolant system · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; coolant system; 700123; 700123; PLC 报警 700123: Final Service Notification: Clean Coolant Tank。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification: Clean Coolant Tank; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700123; Final Service Notification: Clean Coolant Tank; coolant system; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700123 Final Service Notification: Clean Coolant Tank
原文摘录	700123 Final Service Notification: Clean Coolant Tank

#89 lty-alarm-700124			故障/报警
报警码	700124	部件	coolant system
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700124: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700124
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	coolant system
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700124
报警码列表	700124
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700124: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700124 · Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank · coolant system · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; coolant system; 700124; 700124; PLC 报警 700124: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700124; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank; coolant system; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700124 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank
原文摘录	700124 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank

#90 lty-alarm-700125			故障/报警
报警码	700125	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700125: Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700125
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700125
报警码列表	700125
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700125: Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter。不作为硬件故障召回。
------	---

关键词	· 700125 · Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700125; 700125; PLC 报警 700125: Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700125; Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700125 Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter
原文摘录	700125 Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter

#91 lty-alarm-700126				故障/报警
报警码	700126	部件	PLC/control	
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101	
安全等级	normal	知识类型	alarm	
适用机型	TC820LTYsi			

摘要 | PLC 报警 700126: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700126
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700126
报警码列表	700126
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700126: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700126 · Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700126; 700126; PLC 报警 700126: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700126; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700126 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter
原文摘录	700126 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter

#92 lty-alarm-700127			故障/报警
报警码	700127	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700127: Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700127
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700127
报警码列表	700127
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700127：Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700127 · Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700127; 700127; PLC 报警 700127：Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。；Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700127；Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；service_notification；700127 Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary
原文摘录	700127 Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary

#93 lty-alarm-700128			故障/报警
报警码	700128	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700128：Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700128
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700128
报警码列表	700128
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700128: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level。不作为硬件故障召回。
------	--

关键词	· 700128 · Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700128; 700128; PLC 报警 700128: Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700128; Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700128 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level
原文摘录	700128 Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level

#94 lty-alarm-700129				故障/报警
报警码	700129	部件	PLC/control	
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101	
安全等级	normal	知识类型	alarm	
适用机型	TC820LTYsi			

摘要 | PLC 报警 700129: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700129
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700129
报警码列表	700129
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700129: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700129 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700129; 700129; PLC 报警 700129: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700129; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700129 Final Service Notification:
原文摘录	700129 Final Service Notification:

#95 lty-alarm-700130			故障/报警
报警码	700130	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700130: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700130
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700130
报警码列表	700130
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700130: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700130 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700130; 700130; PLC 报警 700130: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700130; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700130 Service Notification:
原文摘录	700130 Service Notification:

#96 lty-alarm-700131			故障/报警
报警码	700131	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700131: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700131
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700131
报警码列表	700131
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700131：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700131 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700131; 700131; PLC 报警 700131: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700131; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700131 Final Service Notification:
原文摘录	700131 Final Service Notification:

#97 lty-alarm-700132		故障/报警	
报警码	700132	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700132: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700132
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700132
报警码列表	700132
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700132：Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700132 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700132; 700132; PLC 报警 700132：Service Notification:。不作为硬件故障召回。； Service Notification:； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码， 不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700132; Service Notification:； PLC/control; PLC报警； SINUMERIK； service_notification； 700132 Service Notification:
原文摘录	700132 Service Notification:

#98 lty-alarm-700133		故障/报警	
报警码	700133	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700133：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700133
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700133
报警码列表	700133
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	

中文摘要	PLC 报警 700133: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700133 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700133; 700133; PLC 报警 700133: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700133; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700133 Final Service Notification:
原文摘录	700133 Final Service Notification:

#99 lty-alarm-700134			故障/报警
报警码	700134	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700134: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700134
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700134
报警码列表	700134
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700134: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700134 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700134; 700134; PLC 报警 700134: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700134; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700134 Service Notification:
原文摘录	700134 Service Notification:

#100 lty-alarm-700135			故障/报警
报警码	700135	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700135: Final Service Notification:. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700135
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700135
报警码列表	700135
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700135: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700135 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700135; 700135; PLC 报警 700135: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700135; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700135 Final Service Notification:
原文摘录	700135 Final Service Notification:

#101 lty-alarm-700136			故障/报警
报警码	700136	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700136: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700136
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700136
报警码列表	700136
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700136：Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700136 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700136; 700136; PLC 报警 700136: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700136; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700136 Service Notification:
原文摘录	700136 Service Notification:

#102 lty-alarm-700137		故障/报警	
报警码	700137	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700137: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700137
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700137
报警码列表	700137
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700137：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700137 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700137; 700137; PLC 报警 700137：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。； Final Service Notification:； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700137； Final Service Notification:； PLC/control； PLC报警； SINUMERIK； service_notification； 700137 Final Service Notification:
原文摘录	700137 Final Service Notification:

#103 lty-alarm-700138		故障/报警	
报警码	700138	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700138：Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700138
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700138
报警码列表	700138
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700138: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700138 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700138; 700138; PLC 报警 700138: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700138; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700138 Service Notification:
原文摘录	700138 Service Notification:

#104 lty-alarm-700139			故障/报警
报警码	700139	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700139: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700139
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700139
报警码列表	700139
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700139: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700139 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700139; 700139; PLC 报警 700139: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700139; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700139 Final Service Notification:
原文摘录	700139 Final Service Notification:

#105 lty-alarm-700140			故障/报警
报警码	700140	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700140: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700140
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700140
报警码列表	700140
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700140: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700140 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700140; 700140; PLC 报警 700140: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700140; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700140 Service Notification:
原文摘录	700140 Service Notification:

#106 lty-alarm-700141			故障/报警
报警码	700141	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700141: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700141
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700141
报警码列表	700141
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700141：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700141 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700141; 700141; PLC 报警 700141: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700141; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700141 Final Service Notification:
原文摘录	700141 Final Service Notification:

#107 lty-alarm-700142		故障/报警	
报警码	700142	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700142: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700142
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700142
报警码列表	700142
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700142：Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700142 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700142; 700142; PLC 报警 700142：Service Notification:。不作为硬件故障召回。； Service Notification:； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700142; Service Notification:； PLC/control; PLC报警； SINUMERIK； service_notification； 700142 Service Notification:
原文摘录	700142 Service Notification:

#108 lty-alarm-700143		故障/报警	
报警码	700143	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700143：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700143
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700143
报警码列表	700143
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700143: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700143 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700143; 700143; PLC 报警 700143: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700143; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700143 Final Service Notification:
原文摘录	700143 Final Service Notification:

#109 lty-alarm-700144			故障/报警
报警码	700144	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700144: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700144
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700144
报警码列表	700144
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700144: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700144 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700144; 700144; PLC 报警 700144: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700144; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700144 Service Notification:
原文摘录	700144 Service Notification:

#110 lty-alarm-700145		故障/报警	
报警码	700145	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700145: Final Service Notification:. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700145
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700145
报警码列表	700145
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700145: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700145 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700145; 700145; PLC 报警 700145: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700145; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700145 Final Service Notification:
原文摘录	700145 Final Service Notification:

#111 lty-alarm-700146			故障/报警
报警码	700146	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	101
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700146: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700146
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	101
结束页	101
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700146
报警码列表	700146
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700146：Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700146 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700146; 700146; PLC 报警 700146: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700146; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700146 Service Notification:
原文摘录	700146 Service Notification:

#112 lty-alarm-700147		故障/报警	
报警码	700147	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700147: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700147
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700147
报警码列表	700147
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700147：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700147 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700147; 700147; PLC 报警 700147：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。； Final Service Notification:； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700147； Final Service Notification:； PLC/control； PLC报警； SINUMERIK； service_notification； 700147 Final Service Notification:
原文摘录	700147 Final Service Notification:

#113 lty-alarm-700148		故障/报警	
报警码	700148	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700148：Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700148
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700148
报警码列表	700148
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700148: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700148 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700148; 700148; PLC 报警 700148: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700148; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700148 Service Notification:
原文摘录	700148 Service Notification:

#114 lty-alarm-700149			故障/报警
报警码	700149	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700149: Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700149
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700149
报警码列表	700149
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700149：Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700149 · Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700149; 700149; PLC 报警 700149: Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs。不作为硬件故障召回。；Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700149; Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700149 Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs
原文摘录	700149 Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs

#115 lty-alarm-700150			故障/报警
报警码	700150	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700150: Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700150
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700150
报警码列表	700150
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700150: Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700150 · Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700150; 700150; PLC 报警 700150: Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700150; Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700150 Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit
原文摘录	700150 Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit

#116 lty-alarm-700151		故障/报警	
报警码	700151	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700151：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700151
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700151
报警码列表	700151
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700151：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
------	--

关键词	· 700151 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700151; 700151; PLC 报警 700151: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700151; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700151 Final Service Notification:
原文摘录	700151 Final Service Notification:

#117 lty-alarm-700152			故障/报警
报警码	700152	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700152: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700152
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
------	-------

知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700152
报警码列表	700152
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700152：Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700152 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700152; 700152; PLC 报警 700152：Service Notification:。不作为硬件故障召回。； Service Notification:； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置； 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈； 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700152； Service Notification:； PLC/control； PLC报警； SINUMERIK； service_notification； 700152 Service Notification:
原文摘录	700152 Service Notification:

#118 lty-alarm-700153			故障/报警
报警码	700153	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700153: Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700153
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700153
报警码列表	700153
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查

安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700153: Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700153 · Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700153; 700153; PLC 报警 700153: Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700153; Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700153 Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder
原文摘录	700153 Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder

#119 lty-alarm-700154			故障/报警
报警码	700154	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700154: Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700154
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700154
报警码列表	700154
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700154: Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700154 · Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本

TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700154; 700154; PLC 报警 700154: Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit。不作为硬件故障召回。; Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700154; Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700154 Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit

原文摘录

700154 Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit

#120 lty-alarm-700155		故障/报警	
报警码	700155	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700155: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700155
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal

可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700155
报警码列表	700155
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700155：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700155 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700155; 700155; PLC 报警 700155: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。； Final Service Notification:； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置； 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈； 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700155; Final Service Notification:； PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700155 Final Service Notification:
原文摘录	700155 Final Service Notification:

#121 lty-alarm-700156			故障/报警
报警码	700156	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700156：Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700156
------	------------------

文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700156
报警码列表	700156
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700156: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700156 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700156; 700156; PLC 报警 700156: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码 , 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700156; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700156 Service Notification:
原文摘录	700156 Service Notification:

#122 lty-alarm-700157		故障/报警	
报警码	700157	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700157: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700157
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700157
报警码列表	700157
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700157：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700157 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700157; 700157; PLC 报警 700157: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700157; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700157 Final Service Notification:
原文摘录	700157 Final Service Notification:

#123 lty-alarm-700158			故障/报警
报警码	700158	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700158: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700158
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700158
报警码列表	700158
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification

有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700158: Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700158 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700158; 700158; PLC 报警 700158: Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700158; Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700158 Service Notification:
原文摘录	700158 Service Notification:

#124 lty-alarm-700159			故障/报警
报警码	700159	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700159: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700159
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700159
报警码列表	700159
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700159：Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700159 · Final Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700159; 700159; PLC 报警 700159: Final Service Notification:。不作为硬件故障召回。; Final Service Notification:; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700159; Final Service Notification:; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700159 Final Service Notification:
原文摘录	700159 Final Service Notification:

#125 lty-alarm-700160		故障/报警	
报警码	700160	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700160: Service Notification:。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700160
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700160
报警码列表	700160
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Service Notification:
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700160：Service Notification:。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700160 · Service Notification: · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700160; 700160; PLC 报警 700160：Service Notification:。不作为硬件故障召回。； Service Notification:； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700160; Service Notification:； PLC/control; PLC报警； SINUMERIK; service_notification; 700160 Service Notification:
原文摘录	700160 Service Notification:

#126 lty-alarm-700161			故障/报警
报警码	700161	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700161：Tailstock pin advanced。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700161
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700161
报警码列表	700161
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Tailstock pin advanced
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700161: Tailstock pin advanced。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700161 · Tailstock pin advanced · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700161; 700161; PLC 报警 700161: Tailstock pin advanced。不作为硬件故障召回。; Tailstock pin advanced; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700161; Tailstock pin advanced; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700161 Tailstock pin advanced
原文摘录	700161 Tailstock pin advanced

#127 lty-alarm-700162			故障/报警
报警码	700162	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700162: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700162
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700162
报警码列表	700162
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700162：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700162 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700162; 700162; PLC 报警 700162：SPARE。不作为硬件故障召回。；SPARE；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700162；SPARE；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；spare；700162 SPARE
原文摘录	700162 SPARE

#128 lty-alarm-700163			故障/报警
报警码	700163	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700163: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700163
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700163
报警码列表	700163
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。

升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700163：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700163 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700163; 700163; PLC 报警 700163: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700163; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700163 SPARE
原文摘录	700163 SPARE

#129 lty-alarm-700200			故障/报警
报警码	700200	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700200：X Collision Detected。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700200
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5

章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700200
报警码列表	700200
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	X Collision Detected
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700200：X Collision Detected。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700200 · X Collision Detected · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700200; 700200; PLC 报警 700200：X Collision Detected。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；X Collision Detected；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700200；X Collision Detected；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；true_fault；700200 X Collision Detected
原文摘录	700200 X Collision Detected

#130 lty-alarm-700201		故障/报警	
报警码	700201	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700201：Z Collision Detected。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700201
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700201
报警码列表	700201
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault

有历史日志	否
故障现象	Z Collision Detected
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700201：Z Collision Detected。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700201 · Z Collision Detected · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700201; 700201; PLC 报警 700201：Z Collision Detected。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Z Collision Detected； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700201； Z Collision Detected； PLC/control； PLC报警； SINUMERIK； true_fault； 700201 Z Collision Detected
原文摘录	700201 Z Collision Detected

#131 lty-alarm-700202			故障/报警
报警码	700202	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700202：SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700202
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700202
报警码列表	700202
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700202：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700202 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700202; 700202; PLC 报警 700202: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700202; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700202 SPARE
原文摘录	700202 SPARE

#132 lty-alarm-700203		故障/报警	
报警码	700203	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700203: Turret fault - select service mode and reference turret。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700203
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700203
报警码列表	700203
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret fault - select service mode and reference turret
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700203：Turret fault - select service mode and reference turret。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700203 · Turret fault - select service mode and reference turret · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700203; 700203; PLC 报警 700203：Turret fault - select service mode and reference turret。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Turret fault - select service mode and reference turret；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700203; Turret fault - select service mode and reference turret; turret; PLC报警；SINUMERIK; true_fault; 700203 Turret fault - select service mode and Select service mode and reference the turret reference turret
原文摘录	700203 Turret fault - select service mode and Select service mode and reference the turret reference turret

#133 lty-alarm-700204		故障/报警	
报警码	700204	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700204：Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700204
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700204
报警码列表	700204
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated

适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700204: Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700204 · Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700204; 700204; PLC 报警 700204: Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700204; Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700204 Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start
原文摘录	700204 Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start

#134 lty-alarm-700205			故障/报警
报警码	700205	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700205: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700205
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700205
报警码列表	700205
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700205：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700205 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700205; 700205; PLC 报警 700205: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700205; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700205 SPARE
原文摘录	700205 SPARE

#135 lty-alarm-700206			故障/报警
报警码	700206	部件	barfeeder
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700206: Barfeed Option not Set。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700206
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	barfeeder
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700206
报警码列表	700206
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	configuration_error

有历史日志	否
故障现象	Barfeed Option not Set
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700206: Barfeed Option not Set。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700206 · Barfeed Option not Set · barfeeder · PLC报警 · SINUMERIK · configuration_error
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; barfeeder; 700206; 700206; PLC 报警 700206: Barfeed Option not Set。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Barfeed Option not Set; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700206; Barfeed Option not Set; barfeeder; PLC报警; SINUMERIK; configuration_error; 700206 Barfeed Option not Set Set bar feeder type in Easy Extend
原文摘录	700206 Barfeed Option not Set Set bar feeder type in Easy Extend

#136 lty-alarm-700207			故障/报警
报警码	700207	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700207: Waiting for Tool Probe Arm to Lower;. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700207
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700207
报警码列表	700207
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Waiting for Tool Probe Arm to Lower;
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700207: Waiting for Tool Probe Arm to Lower;。不作为硬件故障召回。

关键词	· 700207 · Waiting for Tool Probe Arm to Lower; · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700207; 700207; PLC 报警 700207: Waiting for Tool Probe Arm to Lower;. 不作为硬件故障召回。; Waiting for Tool Probe Arm to Lower;; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700207; Waiting for Tool Probe Arm to Lower;; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700207 Waiting for Tool Probe Arm to Lower;
原文摘录	700207 Waiting for Tool Probe Arm to Lower;

#137 lty-alarm-700208			故障/报警
报警码	700208	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700208: Waiting for Tool Probe Arm to Raise;. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700208
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700208
报警码列表	700208
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Waiting for Tool Probe Arm to Raise;
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700208: Waiting for Tool Probe Arm to Raise;。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700208 · Waiting for Tool Probe Arm to Raise; · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700208; 700208; PLC 报警 700208: Waiting for Tool Probe Arm to Raise;。不作为硬件故障召回。; Waiting for Tool Probe Arm to Raise;; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700208; Waiting for Tool Probe Arm to Raise;; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700208 Waiting for Tool Probe Arm to Raise;
原文摘录	700208 Waiting for Tool Probe Arm to Raise;

#138 lty-alarm-700209			故障/报警
报警码	700209	部件	barfeeder
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700209: Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700209
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	barfeeder
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700209
报警码列表	700209
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	configuration_error
有历史日志	否
故障现象	Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700209: Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700209 · Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected. · barfeeder · PLC报警 · SINUMERIK · configuration_error
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; barfeeder; 700209; 700209; PLC 报警 700209: Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected.； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 barfeeder 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700209; Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected.; barfeeder; PLC报警; SINUMERIK; configuration_error; 700209 Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed Set correct barfeeder option type, check Easy types Selected. Extend
原文摘录	700209 Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed Set correct barfeeder option type, check Easy types Selected. Extend

#139 lty-alarm-700210			故障/报警
报警码	700210	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700210: Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700210
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List

来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700210
报警码列表	700210
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	

中文摘要	PLC 报警 700210: Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700210 · Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700210; 700210; PLC 报警 700210: Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready。不作为硬件故障召回。; Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700210; Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700210 Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready
原文摘录	700210 Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready

#140 lty-alarm-700211			故障/报警
报警码	700211	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700211: Probe in operation, Spindle Inhibited。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700211
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700211
报警码列表	700211
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Probe in operation, Spindle Inhibited
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700211：Probe in operation, Spindle Inhibited。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700211 · Probe in operation, Spindle Inhibited · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700211; 700211; PLC 报警 700211：Probe in operation, Spindle Inhibited。不作为硬件故障召回。; Probe in operation, Spindle Inhibited; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700211; Probe in operation, Spindle Inhibited; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700211 Probe in operation, Spindle Inhibited
原文摘录	700211 Probe in operation, Spindle Inhibited

#141 lty-alarm-700212			故障/报警
报警码	700212	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700212： SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700212
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700212
报警码列表	700212
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare

有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700212: SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700212 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700212; 700212; PLC 报警 700212: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700212; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700212 SPARE
原文摘录	700212 SPARE

#142 lty-alarm-700213			故障/报警
报警码	700213	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700213: Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700213
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700213
报警码列表	700213
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700213：Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700213 · Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700213; 700213; PLC 报警 700213: Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700213; Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700213 Loss of Tailstock Clamped Pressure during Check feedback I0.3 (143)/Dwg D/01-SP1, Quill forward movement check pressure
原文摘录	700213 Loss of Tailstock Clamped Pressure during Check feedback I0.3 (143)/Dwg D/01-SP1, Quill forward movement check pressure

#143 lty-alarm-700214		故障/报警	
报警码	700214	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700214: Turret clamp/unclamp failure.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700214
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret

安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700214
报警码列表	700214
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret clamp/unclamp failure.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700214: Turret clamp/unclamp failure.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700214 · Turret clamp/unclamp failure. · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700214; 700214; PLC 报警 700214: Turret clamp/unclamp failure.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Turret clamp/unclamp failure.; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700214; Turret clamp/unclamp failure.; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700214 Turret clamp/unclamp failure. Check feedback I4.2 (190)/Dwg D/04-SC4
原文摘要	700214 Turret clamp/unclamp failure. Check feedback I4.2 (190)/Dwg D/04-SC4

#144 lty-alarm-700216			故障/报警
报警码	700216	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700216: Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700216
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700216
报警码列表	700216
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。

处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700216: Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700216 · Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700216; 700216; PLC 报警 700216: Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700216; Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700216 Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode
原文摘录	700216 Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode

#145 lty-alarm-700221			故障/报警
报警码	700221	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700221: Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700221
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common

型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700221
报警码列表	700221
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700221：Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700221 · Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700221; 700221; PLC 报警 700221: Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700221; Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700221 Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x
原文摘录	700221 Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x

#146 lty-alarm-700222		故障/报警	
报警码	700222	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700222: Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700222
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret

安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700222
报警码列表	700222
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700222：Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700222 · Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error. · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700222; 700222; PLC 报警 700222：Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700222; Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700222 Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.
原文摘录	700222 Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error.

#147 lty-alarm-700223			故障/报警
报警码	700223	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700223: Spindle Overtemperature。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700223
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700223
报警码列表	700223
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Spindle Overtemperature
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。

升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700223: Spindle Overtemperature。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700223 · Spindle Overtemperature · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700223; 700223; PLC 报警 700223: Spindle Overtemperature。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Spindle Overtemperature; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700223; Spindle Overtemperature; spindle; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700223 Spindle Overtemperature
原文摘录	700223 Spindle Overtemperature

#148 lty-alarm-700224			故障/报警
报警码	700224	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700224: Temperature comp sensor error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700224
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700224
报警码列表	700224
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Temperature comp sensor error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700224: Temperature comp sensor error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700224 · Temperature comp sensor error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700224; 700224; PLC 报警 700224: Temperature comp sensor error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Temperature comp sensor error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700224; Temperature comp sensor error; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700224 Temperature comp sensor error
原文摘录	700224 Temperature comp sensor error

#149 lty-alarm-700225		故障/报警	
报警码	700225	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	102
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700225: Turret in operation.. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700225
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	102
结束页	102

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700225
报警码列表	700225
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status

有历史日志	否
故障现象	Turret in operation.
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700225: Turret in operation.。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700225 · Turret in operation. · turret · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700225; 700225; PLC 报警 700225: Turret in operation.。不作为硬件故障召回。; Turret in operation.; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700225; Turret in operation.; turret; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700225 Turret in operation.
原文摘录	700225 Turret in operation.

#150 lty-alarm-700226-700230			故障/报警
报警码	700226-700230	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700226-700230: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700226-700230
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700226-700230
报警码列表	700226-700230
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700226-700230：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700226-700230 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700226-700230; 700226-700230; PLC 报警 700226-700230: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码,不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理,不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700226-700230; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700226- SPARE 700230
原文摘录	700226- SPARE 700230

#151 lty-alarm-700233		故障/报警	
报警码	700233	部件	safety circuit
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700233: Safety Integrated: Mode Switch Change Required。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700233
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	safety circuit
安全等级	high
可入库	是

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700233
报警码列表	700233
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Safety Integrated: Mode Switch Change Required
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700233：Safety Integrated: Mode Switch Change Required。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700233 · Safety Integrated: Mode Switch Change Required · safety circuit · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; safety circuit; 700233; 700233; PLC 报警 700233：Safety Integrated: Mode Switch Change Required。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Safety Integrated: Mode Switch Change Required； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700233; Safety Integrated: Mode Switch Change Required; safety circuit; PLC报警； SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700233 Safety Integrated: Mode Switch Change Mode selection switch must be in production Required if Auto or MDA selected
原文摘录	700233 Safety Integrated: Mode Switch Change Mode selection switch must be in production Required if Auto or MDA selected

#152 lty-alarm-700234		故障/报警	
报警码	700234	部件	coolant system
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700234：Coolant Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700234
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	coolant system
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700234
报警码列表	700234
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Coolant Contactor Feedback Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated

适用机型TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700234: Coolant Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700234 · Coolant Contactor Feedback Error · coolant system · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; coolant system; 700234; 700234; PLC 报警 700234: Coolant Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Coolant Contactor Feedback Error; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 coolant system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700234; Coolant Contactor Feedback Error; coolant system; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700234 Coolant Contactor Feedback Error 1. Check the Coolant pump contactor and feedback 2. Output Q1.2 (174_23/KA16)/Dwg D/03-KA16, feedback I0.2 (142)/Dwg D/01-KM1
原文摘录	700234 Coolant Contactor Feedback Error 1. Check the Coolant pump contactor and feedback 2. Output Q1.2 (174_23/KA16)/Dwg D/03-KA16, feedback I0.2 (142)/Dwg D/01-KM1

#153 lty-alarm-700235			故障/报警
报警码	700235	部件	chip conveyor
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700235: Chip Wash Motor Contactor Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700235
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chip conveyor
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700235
报警码列表	700235
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Chip Wash Motor Contactor Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700235：Chip Wash Motor Contactor Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700235 · Chip Wash Motor Contactor Error · chip conveyor · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chip conveyor; 700235; 700235; PLC 报警 700235: Chip Wash Motor Contactor Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Chip Wash Motor Contactor Error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700235; Chip Wash Motor Contactor Error; chip conveyor; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700235 Chip Wash Motor Contactor Error 1. Check the Chip Wash contactor and feedback 2. Output Q1.1 (173_24/KA15)/Dwg D/03-KA15, feedback I1.0 (148)/Dwg D/01-KM2

原文摘录

700235 Chip Wash Motor Contactor Error 1. Check the Chip Wash contactor and feedback 2. Output Q1.1 (173_24/KA15)/Dwg D/03-KA15, feedback I1.0 (148)/Dwg D/01-KM2

#154 lty-alarm-700236			故障/报警
报警码	700236	部件	chip conveyor
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700236: Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700236
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chip conveyor
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700236
-----	--------

报警码列表	700236
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700236：Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700236 · Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error · chip conveyor · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chip conveyor; 700236; 700236; PLC 报警 700236: Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700236; Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error; chip conveyor; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700236 Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback 1. Check the Chip Conveyor CW contactor Error and feedback 2. Output Q0.0 (164_25/KA6)/Dwg D/03-KA6, feedback I0.4 (144)/Dwg D/01-KM5
原文摘录	700236 Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback 1. Check the Chip Conveyor CW contactor Error and feedback 2. Output Q0.0 (164_25/KA6)/Dwg D/03-KA6, feedback I0.4 (144)/Dwg D/01-KM5

#155 lty-alarm-700237			故障/报警
报警码	700237	部件	chip conveyor
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700237：Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700237
------	------------------

文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chip conveyor
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700237
报警码列表	700237
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700237: Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700237 · Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error · chip conveyor · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chip conveyor; 700237; 700237; PLC 报警 700237: Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700237; Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error; chip conveyor; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700237 Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor 1. Check the Chip Conveyor CCW contactor Feedback Error and feedback 2. Output Q0.1 (165_27/KA7)/Dwg D/03-KA7, feedback I0.6 (146)/Dwg D/01-KM4
原文摘录	700237 Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor 1. Check the Chip Conveyor CCW contactor Feedback Error and feedback 2. Output Q0.1 (165_27/KA7)/Dwg D/03-KA7, feedback I0.6 (146)/Dwg D/01-KM4

#156 lty-alarm-700238			故障/报警
报警码	700238	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700238: Hydraulic contactor feedback error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700238
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700238
报警码列表	700238
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Hydraulic contactor feedback error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700238: Hydraulic contactor feedback error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700238 · Hydraulic contactor feedback error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700238; 700238; PLC 报警 700238: Hydraulic contactor feedback error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Hydraulic contactor feedback error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700238; Hydraulic contactor feedback error; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700238 Hydraulic contactor feedback error 1. Check the Hydraulic contactor and feedback 2. Output Q1.3 (175_29/KA17)/Dwg D/03-KA17, feedback I0.0 (140)/Dwg D/01-KM3

原文摘录

700238 Hydraulic contactor feedback error 1. Check the Hydraulic contactor and feedback 2. Output Q1.3 (175_29/KA17)/Dwg D/03-KA17, feedback I0.0 (140)/Dwg D/01-KM3

#157 lty-alarm-700239			故障/报警
报警码	700239	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700239: Turret Inverter feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700239
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700239
报警码列表	700239

故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret Inverter feedback Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700239: Turret Inverter feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700239 · Turret Inverter feedback Error · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700239; 700239; PLC 报警 700239: Turret Inverter feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Turret Inverter feedback Error；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700239; Turret Inverter feedback Error; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700239 Turret Inverter feedback Error Check the turret servo feedback, I7.4 (232)/DwgD/07-KM7
原文摘录	700239 Turret Inverter feedback Error Check the turret servo feedback, I7.4 (232)/DwgD/07-KM7

#158 lty-alarm-700240			故障/报警
报警码	700240	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700240: Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700240
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700240
报警码列表	700240
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700240: Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	---

关键词	· 700240 · Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700240; 700240; PLC 报警 700240: Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700240; Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700240 Tool Probe not in position, NC Start disable, Check the tool probe position feedback I2.6 Read in disable (162)/Dwg D/02-SL10, I2.4 (160)/Dwg D/02- SL8
原文摘录	700240 Tool Probe not in position, NC Start disable, Check the tool probe position feedback I2.6 Read in disable (162)/Dwg D/02-SL10, I2.4 (160)/Dwg D/02- SL8

#159 lty-alarm-700241			故障/报警
报警码	700241	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700241: Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700241
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms

起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700241
报警码列表	700241
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700241：Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700241 · Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700241; 700241; PLC 报警 700241：Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700241；Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable；spindle；PLC报警；SINUMERIK；true_fault；700241 Spindle running on 1st Encoder, threading, 1. Change feedback to 2nd encoder after positioning unavailable testing 2. Threading/positioning not available

原文摘录

700241 Spindle running on 1st Encoder, threading, 1. Change feedback to 2nd encoder after positioning unavailable testing 2. Threading/positioning not available

#160 lty-alarm-700242			故障/报警
报警码	700242	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700242: Spindle Motor fan overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700242
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700242
报警码列表	700242

故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Spindle Motor fan overload
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700242: Spindle Motor fan overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700242 · Spindle Motor fan overload · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700242; 700242; PLC 报警 700242: Spindle Motor fan overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Spindle Motor fan overload; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700242; Spindle Motor fan overload; spindle; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700242 Spindle Motor fan overload Check feedback I3.7(187)
原文摘录	700242 Spindle Motor fan overload Check feedback I3.7(187)

#161 lty-alarm-700243			故障/报警
报警码	700243	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700243: Oil Skimmer Pump Overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700243
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700243
报警码列表	700243
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Oil Skimmer Pump Overload
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700243：Oil Skimmer Pump Overload。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	--

关键词	· 700243 · Oil Skimmer Pump Overload · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700243; 700243; PLC 报警 700243: Oil Skimmer Pump Overload. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Oil Skimmer Pump Overload; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700243; Oil Skimmer Pump Overload; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700243 Oil Skimmer Pump Overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I0.1 (141)/Dwg D/01-FR5 2. If the overload trips again check the setting of the overload, the pump is primed and the coolant level
原文摘录	700243 Oil Skimmer Pump Overload 1. Open the electrical cabinet and reset the overload, check feedback I0.1 (141)/Dwg D/01-FR5 2. If the overload trips again check the setting of the overload, the pump is primed and the coolant level

#162 lty-alarm-700244			故障/报警
报警码	700244	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700244: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700244
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103

结束页	103
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700244
报警码列表	700244
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700244：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700244 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700244; 700244; PLC 报警 700244: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700244; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700244 SPARE
原文摘录	700244 SPARE

#163 lty-alarm-700245			故障/报警
报警码	700245	部件	safety circuit
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700245: Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700245
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	safety circuit
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700245
报警码列表	700245
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700245：Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700245 · Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error · safety circuit · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; safety circuit; 700245; 700245; PLC 报警 700245: Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700245; Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error; safety circuit; PLC报警； SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700245 Safety Integrated: Auxiliary Contactor 1. Check Auxiliary contactor (KM DOOR), Feedback Error check feedback I 1.2 (150) 2. Check KM DOOR Contactor Unit
原文摘录	700245 Safety Integrated: Auxiliary Contactor 1. Check Auxiliary contactor (KM DOOR), Feedback Error check feedback I 1.2 (150) 2. Check KM DOOR Contactor Unit

#164 lty-alarm-700246			故障/报警
报警码	700246	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700246：Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700246
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List

来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700246
报警码列表	700246
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	

中文摘要	PLC 报警 700246: Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700246 · Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700246; 700246; PLC 报警 700246: Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700246; Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700246 Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment
原文摘录	700246 Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment

#165 lty-alarm-700331		故障/报警	
报警码	700331	部件	chuck
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700331: Chuck fault during spindle operation.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700331
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103

结束页	103
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chuck
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700331
报警码列表	700331
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	safety_interlock_fault
有历史日志	否
故障现象	Chuck fault during spindle operation.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700331：Chuck fault during spindle operation.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700331 · Chuck fault during spindle operation. · chuck · PLC报警 · SINUMERIK · safety_interlock_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chuck; 700331; 700331; PLC 报警 700331：Chuck fault during spindle operation.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Chuck fault during spindle operation.； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chuck 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700331; Chuck fault during spindle operation.; chuck; PLC报警； SINUMERIK; safety_interlock_fault; 700331 Chuck fault during spindle operation.
原文摘录	700331 Chuck fault during spindle operation.

#166 lty-alarm-700400		故障/报警	
报警码	700400	部件	chip conveyor
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700400: Conveyor disabled, close safety door.。 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700400
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chip conveyor
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700400
报警码列表	700400
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt

有历史日志	否
故障现象	Conveyor disabled, close safety door.
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700400: Conveyor disabled, close safety door.。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700400 · Conveyor disabled, close safety door. · chip conveyor · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chip conveyor; 700400; 700400; PLC 报警 700400: Conveyor disabled, close safety door.。不作为硬件故障召回。; Conveyor disabled, close safety door.; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700400; Conveyor disabled, close safety door.; chip conveyor; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700400 Conveyor disabled, close safety door.
原文摘录	700400 Conveyor disabled, close safety door.

#167 lty-alarm-700401			故障/报警
报警码	700401	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700401: Open Door before unclamping Tailstock.。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700401
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700401
报警码列表	700401
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Open Door before unclamping Tailstock.
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700401：Open Door before unclamping Tailstock。。不作为硬件故障召回。

关键词	· 700401 · Open Door before unclamping Tailstock. · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700401; 700401; PLC 报警 700401: Open Door before unclamping Tailstock.。不作为硬件故障召回。; Open Door before unclamping Tailstock.; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700401; Open Door before unclamping Tailstock.; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700401 Open Door before unclamping Tailstock.
原文摘录	700401 Open Door before unclamping Tailstock.

#168 lty-alarm-700402			故障/报警
报警码	700402	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700402: Tailstock is clamping.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700402
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700402
报警码列表	700402
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Tailstock is clamping.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700402：Tailstock is clamping.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700402 · Tailstock is clamping. · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700402; 700402; PLC 报警 700402：Tailstock is clamping.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Tailstock is clamping.; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700402; Tailstock is clamping.; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700402 Tailstock is clamping.
原文摘录	700402 Tailstock is clamping.

#169 lty-alarm-700403			故障/报警
报警码	700403	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700403: Retract Quill before unclamping Tailstock.。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700403
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700403
报警码列表	700403
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt

有历史日志	否
故障现象	Retract Quill before unclamping Tailstock.
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700403: Retract Quill before unclamping Tailstock.。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700403 · Retract Quill before unclamping Tailstock. · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700403; 700403; PLC 报警 700403: Retract Quill before unclamping Tailstock.。不作为硬件故障召回。; Retract Quill before unclamping Tailstock.; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700403; Retract Quill before unclamping Tailstock.; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700403 Retract Quill before unclamping Tailstock.
原文摘录	700403 Retract Quill before unclamping Tailstock.

#170 lty-alarm-700404			故障/报警
报警码	700404	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700404: Spindle 2 positioning by plc error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700404
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700404
报警码列表	700404
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Spindle 2 positioning by plc error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700404: Spindle 2 positioning by plc error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

关键词	· 700404 · Spindle 2 positioning by plc error · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700404; 700404; PLC 报警 700404: Spindle 2 positioning by plc error. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Spindle 2 positioning by plc error; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700404; Spindle 2 positioning by plc error; spindle; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700404 Spindle 2 positioning by plc error
原文摘录	700404 Spindle 2 positioning by plc error

#171 lty-alarm-700405			故障/报警
报警码	700405	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700405: Spindle 2 stop for plc control。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700405
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
------	-------

知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700405
报警码列表	700405
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Spindle 2 stop for plc control
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700405：Spindle 2 stop for plc control。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700405 · Spindle 2 stop for plc control · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700405; 700405; PLC 报警 700405: Spindle 2 stop for plc control。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Spindle 2 stop for plc control；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700405; Spindle 2 stop for plc control; spindle; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700405 Spindle 2 stop for plc control
原文摘录	700405 Spindle 2 stop for plc control

#172 lty-alarm-700409			故障/报警
报警码	700409	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	103
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700409: Tailstock Pin is not retracted。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700409
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	103
结束页	103

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700409
报警码列表	700409
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Pin is not retracted
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。

处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700409: Tailstock Pin is not retracted. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700409 · Tailstock Pin is not retracted · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700409; 700409; PLC 报警 700409: Tailstock Pin is not retracted. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock Pin is not retracted; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700409; Tailstock Pin is not retracted; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700409 Tailstock Pin is not retracted
原文摘录	700409 Tailstock Pin is not retracted

#173 lty-alarm-700410			故障/报警
报警码	700410	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700410: Tailstock Pin Position Error.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700410
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms

起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700410
报警码列表	700410
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Pin Position Error.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700410: Tailstock Pin Position Error.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700410 · Tailstock Pin Position Error. · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700410; 700410; PLC 报警 700410: Tailstock Pin Position Error.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Tailstock Pin Position Error.； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700410; Tailstock Pin Position Error.; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700410 Tailstock Pin Position Error.
原文摘录	700410 Tailstock Pin Position Error.

#174 lty-alarm-700411		故障/报警	
报警码	700411	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700411： SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700411
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700411
报警码列表	700411
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare

有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700411：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700411 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700411; 700411; PLC 报警 700411: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700411; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700411 SPARE
原文摘录	700411 SPARE

#175 lty-alarm-700412			故障/报警
报警码	700412	部件	chip conveyor
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700412：Conveyor disabled, close Safety door。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700412
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	chip conveyor
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700412
报警码列表	700412
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Conveyor disabled, close Safety door
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700412：Conveyor disabled, close Safety door。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700412 · Conveyor disabled, close Safety door · chip conveyor · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; chip conveyor; 700412; 700412; PLC 报警 700412: Conveyor disabled, close Safety door. 不作为硬件故障召回。; Conveyor disabled, close Safety door; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 chip conveyor 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700412; Conveyor disabled, close Safety door; chip conveyor; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700412 Conveyor disabled, close Safety door
原文摘录	700412 Conveyor disabled, close Safety door

#176 lty-alarm-700413		故障/报警	
报警码	700413	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700413: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700413
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal

可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700413
报警码列表	700413
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700413：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700413 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700413; 700413; PLC 报警 700413: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700413; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700413 SPARE
原文摘录	700413 SPARE

#177 lty-alarm-700414			故障/报警
报警码	700414	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700414：SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700414
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725

文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700414
报警码列表	700414
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700414: SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700414 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700414; 700414; PLC 报警 700414: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700414; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700414 SPARE
原文摘录	700414 SPARE

#178 lty-alarm-700415			故障/报警
报警码	700415	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700415: Turret start error %x。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700415
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700415
报警码列表	700415
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret start error %x
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700415：Turret start error %x。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700415 · Turret start error %x · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700415; 700415; PLC 报警 700415: Turret start error %x。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Turret start error %x；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700415; Turret start error %x; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700415 Turret start error %x
原文摘录	700415 Turret start error %x

#179 lty-alarm-700416			故障/报警
报警码	700416	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700416: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700416
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700416
报警码列表	700416
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。

升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700416: SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700416 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700416; 700416; PLC 报警 700416: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700416; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700416 SPARE
原文摘录	700416 SPARE

#180 lty-alarm-700417			故障/报警
报警码	700417	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700417: X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700417
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700417
报警码列表	700417
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700417：X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700417 · X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700417; 700417; PLC 报警 700417: X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700417；X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；true_fault；700417 X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm

原文摘录

700417 X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100.mm

#181 lty-alarm-700418			故障/报警
报警码	700418	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700418: X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700418
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700418
报警码列表	700418

故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700418: X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700418 · X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700418; 700418; PLC 报警 700418: X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700418; X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700418 X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch
原文摘录	700418 X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch

#182 lty-alarm-700419-700424			故障/报警
报警码	700419-700424	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700419-700424: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700419-700424
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700419-700424
报警码列表	700419-700424
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700419-700424：SPARE。不作为硬件故障召回。
------	---------------------------------------

关键词	· 700419-700424 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700419-700424; 700419-700424; PLC 报警 700419-700424: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码,不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理,不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700419-700424; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700419- SPARE 700424
原文摘录	700419- SPARE 700424

#183 lty-alarm-700425			故障/报警
报警码	700425	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700425: Spindle Set Speed = 0。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700425
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
------	-------

知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700425
报警码列表	700425
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Spindle Set Speed = 0
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700425：Spindle Set Speed = 0。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700425 · Spindle Set Speed = 0 · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700425; 700425; PLC 报警 700425: Spindle Set Speed = 0. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Spindle Set Speed = 0; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700425; Spindle Set Speed = 0; spindle; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700425 Spindle Set Speed = 0
原文摘录	700425 Spindle Set Speed = 0

#184 lty-alarm-700426			故障/报警
报警码	700426	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700426: Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700426
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700426
报警码列表	700426
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查

安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700426: Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700426 · Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700426; 700426; PLC 报警 700426: Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700426; Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700426 Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle
原文摘录	700426 Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle

#185 lty-alarm-700427			故障/报警
报警码	700427	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700427: Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700427
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700427
报警码列表	700427
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700427: Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700427 · Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700427; 700427; PLC 报警 700427: Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700427; Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700427 Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch
原文摘录	700427 Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch

#186 lty-alarm-700428		故障/报警	
报警码	700428	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700428: Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700428
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock

安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700428
报警码列表	700428
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700428：Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700428 · Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700428; 700428; PLC 报警 700428：Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700428; Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly; tailstock; PLC报警； SINUMERIK; true_fault; 700428 Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly
原文摘录	700428 Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly

#187 lty-alarm-700429			故障/报警
报警码	700429	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700429: Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700429
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700429
报警码列表	700429
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查

安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700429: Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700429 · Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700429; 700429; PLC 报警 700429: Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700429; Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700429 Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault
原文摘录	700429 Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault

#188 lty-alarm-700430			故障/报警
报警码	700430	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700430: Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700430
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
------	------------

覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700430
报警码列表	700430
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700430: Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700430 · Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700430; 700430; PLC 报警 700430: Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700430; Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700430 Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle
原文摘录	700430 Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle

#189 lty-alarm-700431		故障/报警	
报警码	700431	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700431: Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700431
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle

安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700431
报警码列表	700431
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700431：Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700431 · Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700431; 700431; PLC 报警 700431：Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700431；Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort；spindle；PLC报警；SINUMERIK；abnormal_state；700431 Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort
原文摘录	700431 Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort

#190 lty-alarm-700432			故障/报警
报警码	700432	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700432: Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700432
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700432
报警码列表	700432
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700432: Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700432 · Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position · turret · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700432; 700432; PLC 报警 700432: Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position。不作为硬件故障召回。； Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置； 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈； 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700432; Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position; turret; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700432 Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position
原文摘录	700432 Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position

#191 lty-alarm-700433			故障/报警
报警码	700433	部件	spindle
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700433: Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700433
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	spindle
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700433
报警码列表	700433
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700433：Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	--

关键词	· 700433 · Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys. · spindle · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; spindle; 700433; 700433; PLC 报警 700433: Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 spindle 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700433; Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.; spindle; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700433 Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.
原文摘录	700433 Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys.

#192 lty-alarm-700434		故障/报警	
报警码	700434	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700434: Channel Machine Data 22510[1] not set to 15。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700434
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms

起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700434
报警码列表	700434
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	configuration_error
有历史日志	否
故障现象	Channel Machine Data 22510[1] not set to 15
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700434: Channel Machine Data 22510[1] not set to 15。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700434 · Channel Machine Data 22510[1] not set to 15 · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · configuration_error
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700434; 700434; PLC 报警 700434: Channel Machine Data 22510[1] not set to 15。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Channel Machine Data 22510[1] not set to 15; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700434; Channel Machine Data 22510[1] not set to 15; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; configuration_error; 700434 Channel Machine Data 22510[1] not set to 15
原文摘录	700434 Channel Machine Data 22510[1] not set to 15

#193 lty-alarm-700435		故障/报警	
报警码	700435	部件	lubrication system
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700435: Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700435
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	lubrication system
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700435
报警码列表	700435
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	service_notification
有历史日志	否
故障现象	Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700435：Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700435 · Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary · lubrication system · PLC报警 · SINUMERIK · service_notification
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; lubrication system; 700435; 700435; PLC 报警 700435: Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary。不作为硬件故障召回。； Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 lubrication system 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700435; Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary; lubrication system; PLC报警; SINUMERIK; service_notification; 700435 Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary
原文摘录	700435 Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary

#194 lty-alarm-700500			故障/报警
报警码	700500	部件	safety circuit
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700500：Close door before resetting emergency stop。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700500
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf

制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	safety circuit
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700500
报警码列表	700500
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Close door before resetting emergency stop
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700500: Close door before resetting emergency stop。不作为硬件故障召回。
------	--

关键词	· 700500 · Close door before resetting emergency stop · safety circuit · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; safety circuit; 700500; 700500; PLC 报警 700500: Close door before resetting emergency stop。不作为硬件故障召回。; Close door before resetting emergency stop; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 safety circuit 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700500; Close door before resetting emergency stop; safety circuit; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700500 Close door before resetting emergency stop
原文摘录	700500 Close door before resetting emergency stop

#195 lty-alarm-700501			故障/报警
报警码	700501	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700501: Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700501
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700501
报警码列表	700501
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700501：Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700501 · Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe · turret · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700501; 700501; PLC 报警 700501：Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe。不作为硬件故障召回。；Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700501；Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe；turret；PLC报警；SINUMERIK；normal_operation_prompt；700501 Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe
原文摘录	700501 Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe

#196 lty-alarm-700502		故障/报警	
报警码	700502	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700502: Turret moving to Tool Change Point。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700502
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700502
报警码列表	700502
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state

有历史日志	否
故障现象	Turret moving to Tool Change Point
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700502: Turret moving to Tool Change Point。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700502 · Turret moving to Tool Change Point · turret · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700502; 700502; PLC 报警 700502: Turret moving to Tool Change Point。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Turret moving to Tool Change Point； PLC 报告了该异常状态； 报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置； 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈； 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700502; Turret moving to Tool Change Point; turret; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700502 Turret moving to Tool Change Point
原文摘录	700502 Turret moving to Tool Change Point

#197 lty-alarm-700503			故障/报警
报警码	700503	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700503： SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700503
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725

语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700503
报警码列表	700503
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700503：SPARE。不作为硬件故障召回。

关键词	· 700503 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700503; 700503; PLC 报警 700503: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700503; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700503 SPARE
原文摘录	700503 SPARE

#198 lty-alarm-700504			故障/报警
报警码	700504	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700504: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700504
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
------	-------

知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700504
报警码列表	700504
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700504：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700504 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700504; 700504; PLC 报警 700504: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700504; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700504 SPARE
原文摘录	700504 SPARE

#199 lty-alarm-700505			故障/报警
报警码	700505	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700505: To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700505
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	high
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700505
报警码列表	700505
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查

安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700505: To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700505 · To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key. · turret · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700505; 700505; PLC 报警 700505: To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.。不作为硬件故障召回。; To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 turret 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700505; To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.; turret; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700505 To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.
原文摘录	700505 To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key.

#200 lty-alarm-700506			故障/报警
报警码	700506	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700506: 24 volts for hydraulic valves missing.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700506
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
------	------------

覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700506
报警码列表	700506
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	24 volts for hydraulic valves missing.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认液压阀 24 V 控制电源、保险/保护器和相关电气连接 · 用 TRAK I/O Diagnostic 和对应电气图纸核对阀输出与反馈
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700506: 24 volts for hydraulic valves missing.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700506 · 24 volts for hydraulic valves missing. · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700506; 700506; PLC 报警 700506: 24 volts for hydraulic valves missing.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; 24 volts for hydraulic valves missing.; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。; 确认液压阀 24 V 控制电源、保险/保护器和相关电气连接; 用 TRAK I/O Diagnostic 和对应电气图纸核对阀输出与反馈; 700506; 24 volts for hydraulic valves missing.; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700506 24 volts for hydraulic valves missing.
原文摘录	700506 24 volts for hydraulic valves missing.

#201 lty-alarm-700507		故障/报警	
报警码	700507	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700507: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700507
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal

可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700507
报警码列表	700507
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700507：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700507 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700507; 700507; PLC 报警 700507: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700507; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700507 SPARE
原文摘录	700507 SPARE

#202 lty-alarm-700508			故障/报警
报警码	700508	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700508：Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700508
------	------------------

文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700508
报警码列表	700508
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认尾座销已退回 · 检查 Z 轴软限位、尾座停车位置和 park switch · 确认尾座位置与控制器坐标一致
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700508: Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700508 · Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700508; 700508; PLC 报警 700508: Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached; PLC 报告了该异常状态; 报警表不同于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认尾座销已退回; 检查 Z 轴软限位、尾座停车位置和 park switch; 确认尾座位置与控制器坐标一致; 700508; Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700508 Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached
原文摘录	700508 Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached

#203 lty-alarm-700509		故障/报警	
报警码	700509	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700509: Tailstock Clamp Pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700509
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms

起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700509
报警码列表	700509
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock Clamp Pressure not reached
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 检查尾座夹紧压力和液压系统 · 检查反馈 I0.3（143）/Dwg D/01-SP1 · 检查泄漏、软管和机械阻碍
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700509：Tailstock Clamp Pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700509 · Tailstock Clamp Pressure not reached · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700509; 700509; PLC 报警 700509: Tailstock Clamp Pressure not reached。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Tailstock Clamp Pressure not reached; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 检查尾座夹紧压力和液压系统； 检查反馈 I0.3（143）/Dwg D/01-SP1； 检查泄漏、软管和机械阻碍； 700509; Tailstock Clamp Pressure not reached; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700509 Tailstock Clamp Pressure not reached
原文摘录	700509 Tailstock Clamp Pressure not reached

#204 lty-alarm-700510			故障/报警
报警码	700510	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700510: Tailstock pin advancing。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700510
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700510
报警码列表	700510
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status

有历史日志	否
故障现象	Tailstock pin advancing
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700510: Tailstock pin advancing。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700510 · Tailstock pin advancing · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700510; 700510; PLC 报警 700510: Tailstock pin advancing。不作为硬件故障召回。； Tailstock pin advancing； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置； 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈； 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700510; Tailstock pin advancing; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700510 Tailstock pin advancing
原文摘录	700510 Tailstock pin advancing

#205 lty-alarm-700511			故障/报警
报警码	700511	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	104
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700511: Tailstock pin retracting。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700511
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	104
结束页	104

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700511
报警码列表	700511
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Tailstock pin retracting
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700511：Tailstock pin retracting。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700511 · Tailstock pin retracting · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700511; 700511; PLC 报警 700511: Tailstock pin retracting。不作为硬件故障召回。; Tailstock pin retracting; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700511; Tailstock pin retracting; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 700511 Tailstock pin retracting
原文摘录	700511 Tailstock pin retracting

#206 lty-alarm-700512		故障/报警	
报警码	700512	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700512: Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700512
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	high
可入库	否

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700512
报警码列表	700512
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700512：Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700512 · Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700512; 700512; PLC 报警 700512：Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill。不作为硬件故障召回。； Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700512；Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill；tailstock；PLC报警；SINUMERIK；normal_operation_prompt；700512 Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill
原文摘录	700512 Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill

#207 lty-alarm-700513		故障/报警	
报警码	700513	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700513: Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700513
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700513
报警码列表	700513
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated

适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700513: Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700513 · Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700513; 700513; PLC 报警 700513: Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700513; Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700513 Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted
原文摘录	700513 Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted

#208 lty-alarm-700514		故障/报警	
报警码	700514	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700514: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700514
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700514
报警码列表	700514
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700514：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700514 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700514; 700514; PLC 报警 700514: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700514; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700514 SPARE
原文摘录	700514 SPARE

#209 lty-alarm-700515			故障/报警
报警码	700515	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700515：SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700515
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700515
报警码列表	700515
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare

有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700515：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700515 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700515; 700515; PLC 报警 700515: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700515; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700515 SPARE
原文摘录	700515 SPARE

#210 lty-alarm-700516			故障/报警
报警码	700516	部件	safety circuit
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700516：Safety Zone Function Setting Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700516
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	safety circuit
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700516
报警码列表	700516
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	configuration_error
有历史日志	否
故障现象	Safety Zone Function Setting Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 核对 Safety Zone Function 设置和机型配置 · 保存控制器设置及报警证据，受保护参数由受训人员处理
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700516：Safety Zone Function Setting Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700516 · Safety Zone Function Setting Error · safety circuit · PLC报警 · SINUMERIK · configuration_error

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; safety circuit; 700516; 700516; PLC 报警 700516: Safety Zone Function Setting Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Safety Zone Function Setting Error; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 核对 Safety Zone Function 设置和机型配置; 保存控制器设置及报警证据, 受保护参数由受训人员处理; 700516; Safety Zone Function Setting Error; safety circuit; PLC报警; SINUMERIK; configuration_error; 700516 Safety Zone Function Setting Error
原文摘录	700516 Safety Zone Function Setting Error

#211 lty-alarm-700517		故障/报警	
报警码	700517	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700517: Jog Mode Tool Change Point Setting Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700517
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal

可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700517
报警码列表	700517
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	configuration_error
有历史日志	否
故障现象	Jog Mode Tool Change Point Setting Error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 核对 Jog Mode Tool Change Point 设置 · 确认刀具、刀塔和轴位置处于安全范围
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700517: Jog Mode Tool Change Point Setting Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700517 · Jog Mode Tool Change Point Setting Error · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · configuration_error
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700517; 700517; PLC 报警 700517: Jog Mode Tool Change Point Setting Error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Jog Mode Tool Change Point Setting Error; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；核对 Jog Mode Tool Change Point 设置；确认刀具、刀塔和轴位置处于安全范围；700517; Jog Mode Tool Change Point Setting Error; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; configuration_error; 700517 Jog Mode Tool Change Point Setting Error
原文摘录	700517 Jog Mode Tool Change Point Setting Error

#212 lty-alarm-700518			故障/报警
报警码	700518	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700518: Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700518
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700518
报警码列表	700518
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 检查尾座 pickup position 与有效行程的关系 · 确认尾座销、Z 轴和停车位置安全
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance

适用机型TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700518: Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700518 · Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position. · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700518; 700518; PLC 报警 700518: Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 检查尾座 pickup position 与有效行程的关系; 确认尾座销、Z 轴和停车位置安全; 700518; Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700518 Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.
原文摘录	700518 Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position.

#213 lty-alarm-700519			故障/报警
报警码	700519	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700519: Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700519
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否

章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700519
报警码列表	700519
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 检查 park switch I33.1 · 检查尾座实际位置、销状态和控制器坐标
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700519: Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700519 · Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock. · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700519; 700519; PLC 报警 700519: Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 检查 park switch I33.1； 检查尾座实际位置、销状态和控制器坐标； 700519; Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700519 Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.
原文摘录	700519 Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock.

#214 lty-alarm-700520			故障/报警
报警码	700520	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	high	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700520: Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700520
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	high
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700520
报警码列表	700520
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700520: Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700520 · Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited. · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700520; 700520; PLC 报警 700520: Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.; PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700520; Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; abnormal_state; 700520 Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.
原文摘录	700520 Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited.

#215 lty-alarm-700521			故障/报警
报警码	700521	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700521: Tool setter location switch error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700521
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700521
报警码列表	700521
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tool setter location switch error
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 检查刀具设定臂 location switch 的机械位置和反馈 · 检查探头线缆、TSI 3 模块和 I/O
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700521：Tool setter location switch error。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
------	--

关键词	· 700521 · Tool setter location switch error · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700521; 700521; PLC 报警 700521: Tool setter location switch error. 需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tool setter location switch error; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 检查刀具设定臂 location switch 的机械位置和反馈; 检查探头线缆、TSI 3 模块和 I/O; 700521; Tool setter location switch error; tool setter probe; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700521 Tool setter location switch error
原文摘录	700521 Tool setter location switch error

#216 lty-alarm-700522			故障/报警
报警码	700522	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700522：SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700522
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
------	-------

知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700522
报警码列表	700522
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700522：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700522 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700522; 700522; PLC 报警 700522: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700522; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700522 SPARE
原文摘录	700522 SPARE

#217 lty-alarm-700523			故障/报警
报警码	700523	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700523：Tailstock advance fail。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700523
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700523
报警码列表	700523
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Tailstock advance fail
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等同于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 检查尾座销是否被机械阻挡 · 检查尾座液压压力、advance 输出和位置反馈
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。

处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700523: Tailstock advance fail。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700523 · Tailstock advance fail · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 700523; 700523; PLC 报警 700523: Tailstock advance fail。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Tailstock advance fail; PLC 报告了该异常状态; 报警表不同于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 检查尾座销是否被机械阻挡; 检查尾座液压压力、advance 输出和位置反馈; 700523; Tailstock advance fail; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700523 Tailstock advance fail
原文摘录	700523 Tailstock advance fail

#218 lty-alarm-700524-700527			故障/报警
报警码	700524-700527	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700524-700527: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700524-700527
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms

起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700524-700527
报警码列表	700524-700527
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700524-700527：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700524-700527 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700524-700527; 700524-700527; PLC 报警 700524-700527：SPARE。不作为硬件故障召回。；SPARE；该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。；作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。；确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700524-700527；SPARE；PLC/control；PLC报警；SINUMERIK；spare；700524- SPARE 700527
原文摘录	700524- SPARE 700527

#219 lty-alarm-700528			故障/报警
报警码	700528	部件	tool setter probe
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700528: Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700528
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tool setter probe
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700528
报警码列表	700528
故障来源	plc_alarm_table

故障分类	abnormal_state
有历史日志	否
故障现象	Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700528：Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700528 · Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!! · tool setter probe · PLC报警 · SINUMERIK · abnormal_state
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tool setter probe; 700528; 700528; PLC 报警 700528：Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置；使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tool setter probe 相关输入、输出和反馈；对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查；700528； Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!； tool setter probe； PLC报警； SINUMERIK； abnormal_state； 700528 Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!
原文摘录	700528 Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!

#220 lty-alarm-700529			故障/报警
报警码	700529	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700529：Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.. 不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700529
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual

源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700529
报警码列表	700529
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt
有历史日志	否
故障现象	Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700529: Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.。不作为硬件故障召回。
------	--

关键词	· 700529 · Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue. · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700529; 700529; PLC 报警 700529: Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.。不作为硬件故障召回。; Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700529; Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700529 Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.
原文摘录	700529 Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue.

#221 lty-alarm-700530			故障/报警
报警码	700530	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700530：SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700530
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700530
报警码列表	700530
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700530：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700530 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700530; 700530; PLC 报警 700530：SPARE。不作为硬件故障召回。； SPARE； 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。； 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。； 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置； 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈； 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查； 700530； SPARE； PLC/control； PLC报警； SINUMERIK； spare； 700530 SPARE
原文摘录	700530 SPARE

#222 lty-alarm-700531		故障/报警	
报警码	700531	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700531：Parts catcher drawer is open。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700531
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700531
报警码列表	700531
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	normal_operation_prompt

有历史日志	否
故障现象	Parts catcher drawer is open
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700531: Parts catcher drawer is open。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700531 · Parts catcher drawer is open · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · normal_operation_prompt
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700531; 700531; PLC 报警 700531: Parts catcher drawer is open。不作为硬件故障召回。; Parts catcher drawer is open; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700531; Parts catcher drawer is open; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; normal_operation_prompt; 700531 Parts catcher drawer is open
原文摘录	700531 Parts catcher drawer is open

#223 lty-alarm-700532			故障/报警
报警码	700532	部件	PLC/control
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700532: SPARE。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700532
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	PLC/control
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700532
报警码列表	700532
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	spare
有历史日志	否
故障现象	SPARE
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 700532：SPARE。不作为硬件故障召回。
关键词	· 700532 · SPARE · PLC/control · PLC报警 · SINUMERIK · spare

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; PLC/control; 700532; 700532; PLC 报警 700532: SPARE。不作为硬件故障召回。; SPARE; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码, 不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理, 不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 PLC/control 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 700532; SPARE; PLC/control; PLC报警; SINUMERIK; spare; 700532 SPARE
原文摘录	700532 SPARE

#224 lty-alarm-700533		故障/报警	
报警码	700533	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700533: Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700533
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是

需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700533
报警码列表	700533
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 检查刀塔 unclamp switch 的状态和机械动作 · 检查 unclamp solenoid、液压压力和 I/O 反馈
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	

中文摘要	PLC 报警 700533：Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700533 · Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700533; 700533; PLC 报警 700533：Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。；Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid；PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。；停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。；检查刀塔 unclamp switch 的状态和机械动作；检查 unclamp solenoid、液压压力和 I/O 反馈；700533；Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid；turret；PLC报警；SINUMERIK；true_fault；700533 Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid
原文摘录	700533 Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid

#225 lty-alarm-700534			故障/报警
报警码	700534	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700534：Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset。。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700534
------	------------------

文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	700534
报警码列表	700534
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset.
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认刀塔已停止且人员和刀具远离运动范围 · 记录伺服报警并检查驱动、反馈和电缆连接
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700534: Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700534 · Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset. · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700534; 700534; PLC 报警 700534: Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset.。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset.; PLC 报告了该异常状态; 报警表不等于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认刀塔已停止且人员和刀具远离运动范围; 记录伺服报警并检查驱动、反馈和电缆连接; 700534; Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset.; turret; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 700534 Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset.
原文摘录	700534 Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset.

#226 lty-alarm-700535			故障/报警
报警码	700535	部件	turret
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 700535: Turret Clamp fault - Check switch/solenoid。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-700535
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms

起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	turret
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	700535
报警码列表	700535
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Turret Clamp fault - Check switch/solenoid
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 检查刀塔 clamp switch 的状态和机械动作 · 检查 clamp solenoid、液压压力和 I/O 反馈
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置信度	conservative_manual_guidance
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 700535：Turret Clamp fault - Check switch/solenoid。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 700535 · Turret Clamp fault - Check switch/solenoid · turret · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; turret; 700535; 700535; PLC 报警 700535: Turret Clamp fault - Check switch/solenoid。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。； Turret Clamp fault - Check switch/solenoid； PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。； 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。； 检查刀塔 clamp switch 的状态和机械动作； 检查 clamp solenoid、液压压力和 I/O 反馈； 700535; Turret Clamp fault - Check switch/solenoid; turret; PLC报警； SINUMERIK; true_fault; 700535 Turret Clamp fault - Check switch/solenoid
原文摘录	700535 Turret Clamp fault - Check switch/solenoid

#227 lty-alarm-701161			故障/报警
报警码	701161	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 701161：Tailstock pin advanced。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-701161
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	701161
报警码列表	701161
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status

有历史日志	否
故障现象	Tailstock pin advanced
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 701161: Tailstock pin advanced。不作为硬件故障召回。
关键词	· 701161 · Tailstock pin advanced · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 701161; 701161; PLC 报警 701161: Tailstock pin advanced。不作为硬件故障召回。; Tailstock pin advanced; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 701161; Tailstock pin advanced; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 701161 Tailstock pin advanced
原文摘录	701161 Tailstock pin advanced

#228 lty-alarm-701540			故障/报警
报警码	701540	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 701540: Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active)。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-701540
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en

产品系列	TRAK TCsi
B • 型号与位置	
设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105
C • 分类与治理	
记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal
可入库	是
需人工复核	是
D • 业务明细	
报警码	701540
报警码列表	701540
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	true_fault
有历史日志	否
故障现象	Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active)
原因	PLC 报告了该异常状态；报警表不等于带时间戳的历史维修记录，也不一定给出根因。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	停止相关自动动作并确认人员、工件、工具和运动部件处于安全状态。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi
E • 检索与原文	
中文摘要	PLC 报警 701540：Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active)。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。
关键词	· 701540 · Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active) · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · true_fault

检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 701540; 701540; PLC 报警 701540: Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active)。需结合 I/O、图纸和现场状态诊断。; Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active); PLC 报告了该异常状态; 报警表不等同于带时间戳的历史维修记录, 也不一定给出根因。; 停止相关自动动作并确认人员、工件、刀具和运动部件处于安全状态。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 701540; Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active); tailstock; PLC报警; SINUMERIK; true_fault; 701540 Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active)
原文摘录	701540 Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active)

#229 lty-alarm-701541			故障/报警
报警码	701541	部件	tailstock
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms	起始页	105
安全等级	normal	知识类型	alarm
适用机型	TC820LTYsi		

摘要 | PLC 报警 701541: Tailstock service mode active。不作为硬件故障召回。

A • 标识与来源

记录ID	lty-alarm-701541
文档ID	trak-tcsi-service-34242-v022725
文档标题	TRAK TCsi with Siemens SINUMERIK ONE CNC Safety, Installation, Maintenance, Service & Parts List
来源类型	maintenance_manual
源文件	维修手册/维修手册.pdf
制造商	Southwestern Industries, Inc.
文档版本	022725
语言	en
产品系列	TRAK TCsi

B • 型号与位置

设备型号	TC820LTYsi
覆盖型号	TC820LTYsi
型号范围	TCsi-common
型号专属	否
章节编号	5.5
章节	PLC Alarm Codes / Extended Alarms
起始页	105
结束页	105

C • 分类与治理

记录类别	fault
知识类型	alarm
部件	tailstock
安全等级	normal

可入库	否
需人工复核	是

D • 业务明细

报警码	701541
报警码列表	701541
故障来源	plc_alarm_table
故障分类	transient_status
有历史日志	否
故障现象	Tailstock service mode active
原因	该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。
检查项	· 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置 · 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈 · 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查
安全操作	作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。
升级条件	报警重复、检查后仍存在、涉及安全联锁/液压/主轴/刀塔，或无法确认反馈时，停止操作并升级受训维修人员。
处置置信度	not_reliably_separated
适用机型	TC820LTYsi

E • 检索与原文

中文摘要	PLC 报警 701541：Tailstock service mode active。不作为硬件故障召回。
关键词	· 701541 · Tailstock service mode active · tailstock · PLC报警 · SINUMERIK · transient_status
检索文本	TC820LTYsi; fault; alarm; tailstock; 701541; 701541; PLC 报警 701541: Tailstock service mode active。不作为硬件故障召回。; Tailstock service mode active; 该 PLC 消息属于状态、维护提醒或保留码，不应单独视为硬件故障。; 作为状态/审计信息处理，不要仅凭此消息更换部件。; 确认设备安全停机并记录报警码、模式和部件位置; 使用 TRAK I/O Diagnostic 检查 tailstock 相关输入、输出和反馈; 对照 PDF 原报警行、对应电气图纸和现场配置继续检查; 701541; Tailstock service mode active; tailstock; PLC报警; SINUMERIK; transient_status; 701541 Tailstock service mode active
原文摘录	701541 Tailstock service mode active