11/8/2018

```
1 #include <LowPower.h>
 2 #include <RCSwitch.h>
 4 #define NUM SAMPLES 500
 5 #define LDR_THRESHOLD 600
 6 #define LDR VIN PIN 7
 7 #define LDR DATA PIN 5
8 #define TX VIN PIN 8
9 #define TX_DATA_PIN 10
10 #define TIME SLEEPING 30
11 #define NODE ID 0
13 // Instancia objeto de comunicação
14 RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
15
16 float get ldr value() {
17
     // Obtém amostras do LDR
     float status = 0.0;
18
19
     for (int i = 0; i < NUM SAMPLES; i++)</pre>
20
       status += analogRead(LDR DATA PIN);
21
22
     return status / NUM_SAMPLES;
23 }
24
25 void read and send data() {
26
     // Obtém medidas do sensor
27
     digitalWrite(LDR VIN PIN, HIGH);
28
     float ldr measure = get ldr value();
29
30
     // Transmite os dados
     digitalWrite(TX VIN PIN, HIGH);
31
32
     mySwitch.send(NODE_ID, 24);
     mySwitch.send(int(ldr measure), 24);
33
34 }
35
36 void setup() {
     // Configura pinos de alimentação do sensor e RF
     pinMode(LDR VIN PIN, OUTPUT);
38
39
     pinMode(TX_VIN_PIN, OUTPUT);
40
41
     // Configura pino de dados do RF
42
     mySwitch.enableTransmit(TX DATA PIN);
43 }
44
45 void loop() {
46
     // Permanece em modo de baixo consumo durante 'TIME SLEEPING' segundos
47
     for (int i = 0; i < TIME SLEEPING; i++)
       LowPower.powerDown(SLEEP 1S, ADC 0FF, BOD 0FF);
48
49
50
     // Sensor realiza leitura e transmite estado da vaga
51
     read and send data();
52
53
     // Volta ao modo de baixo consumo
     digitalWrite(LDR VIN PIN, LOW);
54
55
     digitalWrite(TX_VIN_PIN, LOW);
56 }
```