
历史任务接触测量
目标接触力（N）
1.0
0.5
0.0
按钮行程（mm）
3
2
1
0
工具压缩（mm）
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
仿真时间（秒）