
Pt100 & Pt1000 Kennlinie
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Widerstand in Ω
−200
0
200
400
600
800
Temperatur in °C
Pt1000
Pt100