## Máquina de estado: Tarea 3

A continuación, se muestran los elementos que constituyen la representación de una máquina de estado de tipo Moore.

1. Entradas: SW2 y SW3

Salidas: tres
Estados: cuatro
Transiciones: cuatro
Determinación de salidas

