					FMEA					FMEA-Nr: 1
			[ x ] Produkt-FM	x ] Produkt-FMEA [ ] Prozess-FMEA						
Typ / N	lodell / Erzeugnis	/ Ladung	:	Sachnr:			Verantwortlicher	Verantwortlicher:		
Zug				Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 06.05.
System	n Nr. / Systemelem	nent: Bre	mse	Sachnr:			Verantwortlicher:			Abteilung: Safety
Funktio	on / Anwendung:			Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 2015			Datum: 06.05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen	RE	RPZ	Verantwortlicher / Termin
1	Zug kann in Gefahrensituati on nicht bremsen	8	Keine Bremskraft	Bremse abgenutzt, Bremse überhitzt, Steuerung gestört	Bremsen warten	3	Bremsklötze prüfen	1	24	Markus
2	Zug bremst in Gefahrensituati on zu langsam	8	Verringerte Bremskraft	Bremse abgenutzt	Bremsen warten	3	Bremsklötze prüfen	1	24	Maria

					FMEA					FMEA-Nr: 2
			[ x ] Produkt-FM	EA	[ ] Prozess-FMEA				Seite: 1	
Typ / M	lodell / Erzeugnis	/ Ladung	:	Sachnr:			Verantwortlicher			Abteilung: Safety
Zug				Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 06. 05.
System	Nr. / Systemelen	nent: Zug	software	Sachnr:			Verantwortlicher			Abteilung: Safety
Funktio	n / Anwendung:			Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 06. 05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen	RE	RPZ	Verantwortlicher / Termin
1	Keine rechtzeitige Sicherung und Bremsung mehr möglich	8	Falsche Berechnung der Virtuellen Punkte (EP, AP, BEP)		Redundanz	4	Software testen und verifizieren	1	32	Timo
2	Frühzeitige Schliessung der Schranke führt zur Frühzeitiger Öffnung	8	Falsche Berechnung der Virtuellen Punkte (EP, AP, BEP)	3		4	Software testen und verifizieren	1	32	Timo
3										

					FMEA					FMEA-Nr: 3
			[x] Produkt-FM	EA	[ ] Prozess-FMI	ΞA			Seite: 1	
Typ / N	/lodell / Erzeugnis	/ Ladung	j:	Sachnr:			Verantwortlicher	Verantwortlicher:		
Zug				Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 06. 05.
Systen	n Nr. / Systemelen	nent: Bre	mse	Sachnr:			Verantwortlicher	:		Abteilung: Safety
Funktio	on / Anwendung:			Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 06. 05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen RE RPZ			Verantwortlicher / Termin
1	Zug wird fälschlich über Bahnübergang informiert, Bahnübergang kann kein Signal empfangen, in Folge dessen wird Schranke nicht richtig bedient	8	Modul sendet falsches Signal	Modul ist beschädigt/kein ausreichendes Funksignal	Wartung der Koaxial-kabel, Empfänger und Verteiler	4	Regelmäßige Kontrolltests	7	224	Maria
2	Zug wird nicht über Bahnübergang informiert, Bahnübergang kann kein Signal empfangen, in Folge dessen wird Schranke nicht richtig bedient	8	Signal gestört	Andere Geräte die auf derselben Frequenz arbeiten	Bundesnetzage	6	Regelmäßige Kontrolltests	7	336	Maria

					FMEA					FMEA-Nr: 4
			[ x ] Produkt-FM	EA	[ ] Prozess-FME	ĒΑ			Seite:	
Typ / N	Modell / Erzeugnis	/ Ladung	j:	Sachnr:			Verantwortlicher:			Abteilung: Safety
Zug				Änderungsstand:	5/7/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 07.05.
Systen	n Nr. / Systemelem	nent: Bre	mse	Sachnr:			Verantwortlicher			Abteilung: Safety
Funktio	on / Anwendung:			Änderungsstand:	5/7/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 07.05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen	RE	RPZ	Verantwortlicher / Termin
1	Zug sendet falsches Signal an Bahnübergang, in Folge dessen wird Schranke nicht richtig bedient	8	Modul sendet falsches Signal	Modul ist beschädigt/kein ausreichendes Funksignal	Wartung der Koaxial-kabel, Empfänger und Verteiler	4	Regelmäßige Kontrolltests	7	224	Maria
2	Zug kann kein Signal an Bahnübergang senden, in Folge dessen wird Schranke nicht bedient	8	Signal gestört	Andere Geräte die auf derselben Frequenz arbeiten	Bundesnetzage	6	Regelmäßige Kontrolltests	7	336	Maria

					FMEA					FMEA-Nr: 5
			[ x ] Produkt-FM	EA	[ ] Prozess-FMI	ΞA			Seite: 1	
Typ / N	lodell / Erzeugnis	/ Ladung	ı:	Sachnr:			Verantwortlicher: Markus Lachenmayr			Abteilung: Safety
Bahnü	bergang			Änderungsstand:	5/7/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 07.05.
Systen	n Nr. / Systemelen	nent: Sch	ıranke	Sachnr:			Verantwortlicher Lachenmayr	: Markus	3	Abteilung: Safety
Funktion / Anwendung: Sicherung des Bahnübergangs				Änderungsstand:	5/7/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 07.05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen	RE	RPZ	Verantwortlicher / Termin
1	Schranke schließt auf Anfrage von herannahend Zug nicht	6	Motor defekt	Motor durchgebrannt, Kohlen abgenutzt, keine Spannung am Motor	Ständige Wartung	2	Wartung, Sensorik ob Schranke schließt), Kontrolltests	3	36	Markus / 31.05.2014
2	Schranke schließt ohne Anfrage	8	Schranke erhält von Steuerungssoft ware Befehl zur Schließung	Funkempfänger der Schranke defekt/gestört	Wartung, Austausch von Teilen nach x Betriebsstunden	1	Kontrolltests (Systemstest ohne herannnahend Zug), Redundanz	5	40	Markus / 17.06.2014
3	Schranke öffnet, bevor Zug vorbeifuhr		Schranke erhält von Freigabesensor Befehl zur Öffnung	Freigabesensor defekt, Steuerungssoftwa re der Schranke inkorrekt/gestört	Wartung, Redundanz	2	SW-Tests, Systemtests	4	80	Markus / 01.06.2014

					FMEA					FMEA-Nr: 6
			[ x ] Produkt-FM	EA	[ ] Prozess-FME	ĒΑ			Seite: 1	
Typ / N	Modell / Erzeugnis	/ Ladung	ı:	Sachnr:			Verantwortlicher: Markus Lachenmayr			Abteilung: Safety
Bahnü	bergang			Änderungsstand:	5/7/2014		Firma: EGP 2015	5		Datum: 07.05.
Syster	n Nr. / Systemelem	nent: Lich	ntsignalanlage	Sachnr:			Verantwortlicher: Lachenmayr	Markus	3	Abteilung: Safety
Funktion / Anwendung: Kontrolle des kreuzenden Verkehrs				Änderungsstand:	5/7/2014		Firma: EGP 2015	5		Datum: 07.05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen	RE	RPZ	Verantwortlicher / Termin
1	Fahrzeug blockiert Schranke, diese kann nicht geschlossen werden	6	Lichtanlage fällt komplett aus	Stromausfall	Unabhängige Stromversorgun g (Akku), Wechsel nach bestimmten Zeitintervallen	1	Testfall mit Abschaltung der Energieversorg ung	1	6	Markus / 23.05.2014
2	Fahrzeug blockiert Schranke, diese kann nicht geschlossen werden	6	Lichtanlage fällt komplett aus	Strahler in Lichtsignalanlage defekt (z. B. Glühdraht unterbrochen)	Redundante Strahler	3	Hotline für Autofahrer, Mitarbeiter der Gemeindeverwa Itung, Sensor (der einen Verbraucher misst)	2	36	Markus / 30.05.2014
3	Fahrzeug blockiert Schranke, diese kann nicht geschlossen werden	6	Lichtanlage zeigt falsches Signal	Fehler in Steuerungssoftwa re oder Schaltung	Redundante Steuerung, Guidelines, Typisierte Programmierspr achen	1	SW-Tests	2	12	Markus / 27.05.2014

					FMEA					FMEA-Nr: 1
			[ x ] Produkt-FM	x] Produkt-FMEA [] Prozess-FMEA						
Typ / N	/lodell / Erzeugnis	/ Ladung	:	Sachnr:			Verantwortlicher			Abteilung: Safety
Zug				Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 201	5		Datum: 06. 05.
Systen	n Nr. / Systemelen	nent: Kab	pel	Sachnr:			Verantwortlicher			Abteilung: Safety
Funktio	on / Anwendung:			Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EPG 2015			Datum: 06. 05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen	RE	RPZ	Verantwortlicher / Termin
1	Übergang kann nicht gesichert werden	4	Kabel lässt kein Signal durch	Kabelbruch, Verbindungen gelöst	Robuste Kabel und Verbinder verwenden	1	Kabelprüfung, Modell über Sensorverhalten in Software	2	8	Timo
2	Schranke öffnet zu früh und Zug fährt ein		Kabel stört Signal	Wackelkontakt	Robuste Kabel und Verbinder verwenden	1	Kabelprüfung, Modell über Sensorverhalten in Software	2	20	Timo
3										

					FMEA					FMEA-Nr: 1
			[ x ] Produkt-FM	EA	[ ] Prozess-FME	ĒΑ			Seite: 1	
Typ / N	/lodell / Erzeugnis	/ Ladung	j:	Sachnr:			Verantwortlicher:			Abteilung: Safety
FFB				Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EGP 2015	5		Datum: 06. 05.
Systen	n Nr. / Systemelen	nent: Zer	ntralregister	Sachnr:			Verantwortlicher:			Abteilung: Safety
Funktio	on / Anwendung:			Änderungsstand:	5/6/2014		Firma: EPG 2015	5		Datum: 06. 05.
Nr.	Mögliche Fehlerfolge	RB	Möglicher Fehler	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungs- maßnahmen	RA	Entdeckungs- maßnahmen	RE	RPZ	Verantwortlicher / Termin
1	Zug fährt über offenen Bahnübergang	10	Bahnübergang fehlt in Register	Fehler beim Eintragen, Datenverlust der Datenbank	Aufnahme in Register in Genehmigungs prozess von Bahnübergänge n aufnehmen.	3		5	150	Timo
2	Zug muss auf Sicht fahren	1	Register nicht erreichbar	Hardwarefehler des Register- Servers	Redundante Auslegung des Registers	3	Automatisierte Erreichbarkeitsp rüfung von verschiedenen Standorten	1	3	
3	Zug hält auf freier Strecke	1	Nicht existierender Bahnübergang in Register	Fehler beim Eintragen der Daten, Korruption der Datenbank	Sorgfalt beim Eintragen von Koordinaten?	10	Prüfung von Bahnübergangs koordinaten via Satellit	1	10	