			7	WORK INSTRUCTION	(วิธีการปฏิบัติ	งาน)				
เรื่อง ขั้นตอ			านกา	รเทวัตถุดิบ	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน เครื่องจักร	PRODUCTION จัดเตรียม	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่	PD-W-073		หมวกเน็ตคลุมผม/หมวกนิรภัย ผ้าปิดจมูก		S = ความปลอดภัย(Safety) Q = ดุณภาพ	4 Hrs. / Day		
รหัส	Ulanson.	วันที่บังคับใช้	04/01/64			🗹 ถุงมือแพทยั่	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		1113.7 1	u,
รูปภาพ			ลำดับ	ขั้นตอ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตื่นกูบับ		มาตรการป้องกันและการแก้ไข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
1.1 C 1.2 LILUE WILLE WILL WILL			1	 1.1 เตรียมสถานที่เทวัตถุดิบจัดหาพื้นที่เตรีย พื้นห้องรองฟิล์มหรือกระคาษป้องกันลิ่ 1.2 ทำความสะอาคถุงวัตถุดิบที่รอเตรียมเท 1.3 เตรียมถุงจัม ไบ้และมีคพร้อมสวมใส่อุป 	ใงปนเปื้อนต่างๆ	หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที ใช้ถุงจัมโบ้ใหม่ในการบรรจุวัตถุดิบเท่านั้น	4	-	-	
2.1	2.2		2	2.1 กคปุ่ม ON เปิดเครื่อง DUST COLLEC 2.2 ช่องระบบดูคระอองฝุ่น	TOR เพื่อดูดระอองฝุ่น		หากพบเจอปัญหาสิ่งผิคปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที ตรวจเช็คเครื่อง DUST COLLECTORก่อนเปิดใช้งาน	1	-	-
3.1	3.2		3	3.1 พนักงานอยู่ตรงข้ามกัน หัวและท้ายของ พนักงานยกวัตถุดิบวางลงในถุงจัมโบ้ 3.2 ใช้มีคตัดแบ่งครึ่งบริเวณกลางถุงแบบแก ธ สวมใส่ผ้าปิดจมูก/หมวกเน็ตคลุมผ ย ผุ้นฟุ้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	าวควาง		หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	2	-	-
4.1	4.1		4	4.1 พนักงานเทวัตถุดิบเบาๆระวังระอองฝุ่นฟุ้ง 4.2 พนักงานทำการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของถุงกระคาษ S สวมใส่ผ้าปิดจมูก/หมวกเน็ตคลุมผม/รองเท้านิรภัยขณะปฏิบัติงาน E ฝุ่นฟุ้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ			หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที - -	2	-	-
5.1	5.2		5	5.1 ตรวจหาเศษกระคาษ หลังจากเทวัตถุดิบ 5.2 กลุมฟิล์มถุงจัมโบ้ป้องกันฝุ่น/ติดป้ายใบ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องให้เรียง ตรวจเช็กอุกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำงาน Q ความสะอาดขั้นตอนในการเทพนัก	มแสดงสถานะวัตถุดิบ บร้อย ว่าครบถ้วนหรือสูญหายข่		หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที	4	-	-