วิธีปฏิบัติงาน

คำนวณ % LOSS และการตัด LOSS เพื่อใช้ในการ End Process

รหัสเอกสาร	:	PD-W-070
วันที่เริ่มใช้	:	08/07/62
ครั้งที่แก้ไข	:	00
หน้าที่	:	1 / 1

สูตรคำนวณ

น้ำหนักที่สูญหาย (LOSS) X 100

น้ำหนักที่เบิกผลิตทั้งหมด (MIS)

ตัวอย่างเช่น

MEBK44 FP62-000123 เปิกผลิต (MIS) = 10,526.316 Kgs.

ผลิตเสร็จได้ F/G ของดี (GR) = 10,625.000 Kgs.

สูญหาย (LOSS) = 10,526.316 Kgs. - 10,325.000 Kgs.

= 201.316 Kgs.

ถ้าผลิตต่อเนื่องหลายๆ LOT ใน LOT แรกๆ เราจะต้องควบคุมค่า LOSS ให้ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย KPI ที่เราควบคุมในแต่ละโรง โดยบรรจุเป็นถุงเต็ม ไม่มีถุงเศษ แต่ไม่เกินค่าควบคุม โดยปล่อยให้ไป LOSS จริง ใน LOT สุดท้าย เกินก็ให้เฉลี่ยบวกกลับใน LOT ก่อนหน้า