Work Instruction

การประกอบสกรู


DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร	:	TEK 75	ผู้ปฏิบัติงาน	:	พนักงานฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ	:	ประแจ L, ประแจปากตาย
ขอบเขต	:	ใช้ในขั้นตอนการประกอบเท่านั้น	อุปก ร ณ์ความปลอดภัย	:	ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, ที่อุดหู, หมวก Safety
		ž			cal acanal casaca.

ขั้นตอนการประกอบสกรู

- 1. วิธีการการประกอบสกรู
 - เช็คสภาพของสกรูก่อนประกอบ ว่าชำรุดหรือไม่
 - ปรับมาร์คสกรูให้ข้างซ้ายอยู่ในแนวตั้ง / ปรับมาร์คสกรูให้ข้างขวาอยู่ในแนวนอน
 - ประกบสกรูเข้าหากัน แล้วทดลองหมุนให้ลงล็อค
 - ยกสกรูเข้าเครื่อง
- 2. วิธีการประกอบ ปะกับล็อคสกรู
 - เช็คปะกับล็อคสกรูให้ข้างที่มีร่อง เข้าหาตัวล็อค
 - หมุนเกลียวล็อคสกรูเข้าให้แน่น
- 3. วิธีการประกอบ Compactor
 - ยกถัง Feeder ขึ้นประกบกับแท่นล็คค
 - หมุนน็อตล็อคถังกับแท่น
 - ประกอบ Compactor เข้ากับตัวเครื่อง
- 4. วิธีการประกอบ Vent
 - นำ Vent มาประกบเข้ากับตัวเครื่อง
 - ยึดน็อต Vent เข้ากับเครื่องและประกอบท่อ Vent

รูปประกอบ : การประกอบสกรู



ข**้อควรระวัง** : 1. ระวังร่างกายสัมผัสกับเครื่องจักร

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

แจ้งหักหบ้างาน เปื่อพบสิ่งผิดปกติทับที

Work Instruction

การประกอบสกรู

DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร	÷	TEK 75	ผู้ปฏิบัติงาน	:	พนักงานฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ	:	ประแจ L, ประแจปากตาย
ขอบเขต	:	ใช้ในขั้นตอนการประกอบเท่านั้น	อุปก ร ณ์ความปลอดภัย	:	ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, ที่อุดหู, หมวก Safety
ขั้นตอนการทำงาน		รูปภาพประกอบ			

ขั้นตอนการประกอบสกรู (ต่อ)

- 5. วิธีการประกอบ Vacuum
 - นำ Vacuum มาประกบเข้ากับตัวเครื่อง
 - หมุนน็อตล็อค Vacuum
 - ประกอบท่อ Vacuum
- 6. วิธีการประกอบชุดหน้าแปลน
 - ดันหน้าแปลนประกบเข้ากับตัวเครื่อง
 - ล็อคน็อตหน้าแปลนเข้ากับตัวเครื่อง
 - ประกอบสายฮิตเตอร์ และสายไฮดรอลิก เข้ากับตัวเครื่อง
- 7. วิธีการประกอบ Melt Pump
 - ยก Melt Pump เข้าแท่น
 - ยึดน็อต Melt Pump เข้ากับแท่น โดยใช้น็อตค่ำยันหมุนเข้า เพื่อที่จะให้ Melt Pump ประกบ เข้ากับหน้าแปลน
 - ยึดน็อต Melt Pump เข้ากับหน้าแปลน และประกอบเพลา Melt Pump
 - ประกอบชุดหัว Die เข้ากับ Melt Pump แล้วยึดน็อต และประกอบแท่งฮิตเตอร์
- 8. วิธีการประกอบชุด Die
 - นำหัว Die ที่ทำความสะอาดแล้ว ประกอบเข้ากับหน้าแปลน
 - ล็คคน๊คต Die เข้ากับหน้าแปลน และประกอบสิตเตอร์

รูปประกอบ : การประกอบสกรู









ข้อควรระวัง : 1. ระวังร่างกายสัมผัสกับเครื่องจักร

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

Work Instruction

การประกอบสกรู

DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร	:	TEK 75	ผู้ปฏิบัติงาน	:	พนักงานฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	į	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ	:	ประแจ L, ประแจปากตาย
ขอบเขต	:	ใช้ในขั้นตอนการประกอบเท่านั้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย	:	ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, ที่อุดหู, หมวก Safety
ขั้นตอนการทำงาน		รูปภาพประกอบ			

แจ้งหัวหน้างาน เมื่อพบสิ่งผิดปกติทันที่

ขั้นตอนการประกอบสกรู (ต่อ)

- 9. วิธีการประกอบชุดฮิตเตอร์ความร้อน
 - เช็คสายฮิตเตอร์ให้สายสั้นไว้ข้างใน / สายยาวไว้ข้างนอก
 - ใส่ฮิตเตอร์เข้าไปในตำแหน่งของฮิตเตอร์แต่ละตัว และหมุนน็อตล็อคฮิตเตอร์
- 10. วิธีการประกอบท่อน้ำ
 - ใส่ลูกยาง
 - ประกบท่อน้ำ โดยใช้แคมป์ล็อค
- 11. วิธีการเปิด-ปิดสวิทซ์ Control Power
 - หมุนสวิทซ์ มาที่ตำแหน่ง ON เพื่อทำการเปิด
 - กดปิดสวิทซ์ Emergency เพื่อทำการปิด เพื่อหยุดการทำงาน

รูปประกอบ : การประกอบสกรู







PD-W-032-00-05/11/55

Work Instruction

การประกอบสกรู

DO NOT COPY

		40			
หมายเลขเครื่องจักร	: TEK 75	ผู้ปฏิบัติงาน :	พนักงานฝ่ายผลิต		
จุดประสงค์	: เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ :	ประแจ L, ประแจปากตาย		
ขอบเขต	: ใช้ในขั้นตอนการประกอบเท่านั้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย :	ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, ที่อุดหู, หมวก Safety		
	ขั้นตอนการทำงาน		รูปภาพประกอบ		
ข ้อควรระวัง : 1. ระวังร่างกายสัมผัสกับเครื่องจักร		การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ			
	2. ในการประกอบสายฮิตเตอร์ให้ประกอบตามรอย Mark ที่กำหนดไว้	แจ้งหัวหน้างาน เมื่อพบสิ่งผิดปกติทันที			