WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)					ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	l l
เรื่อง วิธีการประกอบใบพัค										
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-039		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม	
เครื่องจักร	HIGH SPEED MIXER	แก้ไขครั้งที่		01	 ✓ หมวกนิรภัย ✓ รองเท้านิรภัย ✓ แว่นตา ✓ ถุงมือผ้า ✓ ผ้าปิดจมูก ✓ ถุงมือยาง 	Q = คุณภาพ			24 ชม./วัน	
รหัส	21HM75-1, 21HM200-1,21HM200-2 ,21HM200-3,21HM200-4,21HM200-5	HM75-1, 21HM200-1,21HM200-2 HM200-3,21HM200-4,21HM200-5 วันที่บังคับใช้		7/10/2562		E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ23			ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกั	มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เว ลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน	
			1 ข้า	บั้นตอนการประกอบใบพัด 1.ใส่แหวนรองใบพัดตัวที่ 1		- ตรวงเชิ้คความถูกต้องและความพร้			- 141364	-
			-				- - แจ้งหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางแก้ใขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ			
				2.ใส่ใบพัคใบที่ 1 (ลักษณะใบโค้งตา	ามรูปก้นถังผสม)		, ,			
				3.ใส่ใบพัดใบที่ 2 (ลักษณะใบตรง)ข ของใบพัดหันไปในทิสทางเดียวกับใ	บวางเป็นรูปกากบาทกับใบแรก ให้ด้านคม ใบแรก	DO NO	T COPY			
				4.ใส่แหวนหนาตัวที่ 2						
				ร.ใส่ใบพัคใบที่ 3 (ลักษณะใบโค้งงอ	อนขึ้น)ขวางเป็นรูปกากบาทกับใบที่ 2 ให้	y I				
				ล้านคมของใบพัดหันไปในทิศทางเค <mark>ื</mark>						
			ร.ใส่หัวจุกปิด หมุนถือคเกลียวทางซ้							
			7.ใช้อุปกรณ์ถือคหัวจุกให้แน่น (เกลี	ข่าช้าย) กระตุกเล็กน้อยให้แน่น						
	4									
	5			C collar discussions	\$2000 B B B B B B B B B B B B B B B B B B		- -			
6		_	S กคปุ่ม Emergency เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องก่อนทุกครั้ง E อาจมีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่ในระบบขณะทำการประกอบใบพัดก่อให้เกิดอันตรายได้ Q วางใบพัดให้ตรงตามทำแหน่งและขั้นตอนที่ระบุไว้		 ได้	<u>-</u> -				
		-								
		(4)		E ประสิทธิภาพการปั่นกวนลดลงทำ	าำให้ผลิตภัณฑ์ใม่ได้มาตรฐาน					
	7									