			WC	ORK INSTRUCTION	ON (วิธีการปฏิบัติ	งาน)					
เรื่อง วิธีการถ่า			ายถังดูคฝุ่น Dust Collector		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน เครื่องจักร	PRODUCTION Dust collector	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่	PD-W-046 01		✓ หมวกนิรภัย✓ แว่นตา✓ *2	✓ รองเท้านิรภัย✓ ถุงมือผ้า	S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ		1 Hrs. / Day		
รหัส N/A วันที่บังคับใช้ รูปภาพ			ลำดับ	14/08/2566	✓ ผ้าปิดจมูกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและการแก้ไข		ทำงาน (วิ		
1 2 ปุ่มปิดเครื่อง			II.	กด Stop การทำงานของมอเตอร์ Blow สมทิ้งให้หมดก่อน (เปิดวาล์ว เพื่อปล่อยสมออกให้หมด) S มือต้องไม่เปียกน้ำในการกดที่ตัวเครื่อง E อาจถูกไฟดูดได้			 - ต่อสายดินที่เครื่อง 	1	 คน เครื่อง เดิน 1 		
	พะ แขนลี่อก	ขอเกี่ยว	3	ยกแขนลื่อคถังขึ้นแขวนไว้ที่ S สวมใส่ผ้าปัจจมูกข E ผู้นเข้าสู่ระบบทางเ Q ก่อนตักฝุ่นออกจาก E ผุ้นหกลงพื้น	Jณะปฏิบัติงาน		- กรณีเกิดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างาน ให้ทราบทันมีเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-	

			WORK INSTRUC	TION (วิธีการปฏิบัติ	เงาน)				
	เรื่อง	วิธีการถ่า	ยถังคูคฝุ่น Dust Collec	tor อุปกรณ์ควา	มปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-046	🗹 หมวกนิรภัย	✓ รองเท้านิรภัย✓ ถุงมือผ้า	S = ความปลอดภัย(Safety)			
เครื่องจักร	Dust collector	แก้ไขครั้งที่	01	🗹 แว่นตา		Q = คุณภาพ	1	Day	
รหัส N/A		วันที่บังคับใช้	14/08/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
รูปภาพ			ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) กน เกรือง เดิน			
4			5 นำถังใส่ฝุ่นออก แล้ว เ S สวมใส่ผ้าปิด E <mark>ฝุ่นเข้าสู่ระบ</mark>	มเพื่อไม่ให้ฝุ่นหล่นใส่ฟื้น อาถุงที่สำรองไว้มารองด้านล่างถั จมูกขณะปฏิบัติงาน <mark>มทางเดินหายใจ</mark> กจากถังให้นำถุงสานเก่าหรือฟิม		- กรณีเกิดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างาน ให้ทราบทันมีเพื่อหาแนวทางแก้ไข	3		
6	The survivors of the su		7 นำถุงใส่พาเลทแล้วมัด S ตรวจสอบถัง	อุงฝุ่นในถังออก เพื่อ เปลี่ยนถุงใ ปากถุงให้สนิท แล้ว นำไปทิ้งที่ถ้ ก่อนการนำมาใช้ว่ารั่วหรือแตกห เริเวณปฏิบัติงานเข้าสู่ร่างกาย	ังจัดเตรียมไว้	- กรณีเกิดปัญหาให้แจ้งหัวหน้างาน ให้ทราบทันมีเพื่อหาแนวทางแก้ไข	3	-	-