				WORK INSTRUCTIO	N (วิธีการปฏิบัติงาน)				
เรื่อง ขั้นตอนการทำ			าความสะอาดห้องจัดเตรียมวัตถุดิบ		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION			PD-W-076 🗹 หมวกเน็ตคลูมผม/หมวกนิรภัย		S = ความปลอดภัย( Safety)			
เครื่องจักร	ห้องจัดเตรียมวัตถุดิบ	แก้ใขครั้งที่	00		🗹 ผ้าปิดจมูก 🗹 ถุงมือแพทย์	Q = กุณภาพ		24 Hrs. / Day	
รหัส		วันที่บังคับใช้		04/01/64	🗹 รองเท้านิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตื้นูฉูบับ		มาตรการป้องกันและการแก้ไข	เวลาทำงาน (วิ คน เครื่อง		
1.1			1	<ul> <li>1.1 พนักงานชั่งวัตถุคิบเสร็จแล้วเคลียร์พื้น</li> <li>1.2 นำอุปกรณ์ขันพลั่วกรรไกรทัพพีกระปี         <ul> <li>ธ สวมใส่ผ้าปีคจมูก/หมวกเน็ตคลุมเ</li> <li>บ ป้องกันสิ่งปนเปื้อนไปกับวัตถุคิบ</li> <li>ผู่นพุ้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ</li> </ul> </li> </ul>	องพลาสติกล้างทำความสะอาด ผม/รองเท้านิรภัยขณะปฏิบัติงาน	<ol> <li>ตรวจเช็คขันพลั่วกรรไกรทัพพีกระป้องพลาสติกให้ครบ ถ้วนจัดเก็บเข้าตู้จุดที่เดิมบันทึกลงPD-F-062</li> <li>วัตถุดิบควรล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้ว ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที</li> </ol>	4	-	-
2.1				<ol> <li>2.1 ใช้ไม้กวาดอ่อนกวาดเศษกระดาษเศษด์</li> <li>2.2 ใช้ผ้าซุปน้ำมันก๊าดพอหมาดๆเช็ดพื้นโ เครื่องชั่งควรใช้ผ้าแห้งเช็ดให้เรียบร้อน</li> <li>2.3 นำเศษฝุ่นขยะที่เก็บกวาดทิ้งลงถังขยะอ่ ในกรณีที่สารเคมีหกรั้วไหลให้ใช้ทราย</li> </ol>	ด้ะหรือใช้ผ้าซุปน้ำบิดหมาดๆ บ อันตรายสีแดง	<ol> <li>เปิดเครื่องดูดฝุ่นในขณะที่กวาดพื้น</li> <li>ทิ้งขยะต่างๆลงถังสีแดงเพื่อนำไปกำจัด</li> <li>หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที</li> </ol>	4	-	-
3.1		3.2		<ul> <li>3.1 ใช้ไขควงแฉกถอดช่องตระแกรงออกม</li> <li>3.2 ใช้ซันไลต์ล้างทำความตามซอกตระแก</li> <li>S สวมใส่ผ้าปิดจมูก/หมวกเน็ตกลุมเ</li> <li>Q ป้องกันสิ่งปนเปื้อนไปกับวัตถุดิบ</li> <li>E ผู้นทุ้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ</li> </ul>	บนพื่อนำไปล้างทำความสะอาค เรงให้สะอาค ผม/รองเท้านิรภัยขณะปฏิบัติงาน	<ol> <li>ถอดออกมาทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเคือน</li> <li>เช็ดทำความสะอาดให้แห้งกลับใสที่เดิม หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที</li> </ol>	4	-	-
4.1	4.2			4.1 การทำความสะอาดเพดานใช้ไม้กวาดห ให้สะอาดสัปดาห์ละครั้งหรือทันที่พบ  4.2 ใช้ผ้าแห้งเช็ดตามเพดานห้องและ ม่าน  S สวมใส่ผ้าปิดจมูก/หมวกเน็ตคลุมเ Q ป้องกันสิ่งปนเปื้อนไปกับวัตถุดิบ  E ผู้นพึ้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล	มเห็น PVC ขอบหน้าต่างสัปดาห์ละครั้ง ผม/รองเท้านิรภัยขณะปฏิบัติงาน หรือสินค้าในการเตรียมงาน	<ol> <li>สวมใสแว่นตาขรธกวาดหยากใช่แมงมุม</li> <li>ขยะเศษผ้าที่ทำความสะอาดต่างๆให้ทิ้งถังขยะ อันตรายเพื่องนำไปกำจัด หากพบเจอปัญหาสิ่งผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทราบทันที</li> </ol>	4	-	-