SaleeColour	<b>♣</b> PolyMerit	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)			ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน	SAFETY	ผู้จัดทำ		,
		เรื่อง		วิธีการใช้งานเครื่องบคก้อนพลาสติก			Cance	elled			
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-029	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
เครื่องจักร	เครื่องบดก้อนพลาสติก	แก้ใขครั้งที่		00	หมวกนิรภัย  รองเท้านิรภัย		S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ				
รหัส	25ZSS850-1	วันที่บังคับใช้		16/09/56	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	C = พุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			N/A	
	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
			2				- ต้องตรวจสอบเครื่องจักรว่ามีสภาพพร้อมใช้ก่อนปฏิบัติงาน  DO NOT COPY  - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน		1	-	-
			3	คละเอียด  S สวมใส่ผ้าปิดจมูก  E สารเกมีฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ  Q กวรตรวจสอบความละเอียดของพลาสติกเมื่อบดเสร็จแล้ว หากไม่ละเอียดพอให้นำกลับมาบดใหม่  E ทำให้เสียเวลาในการทำงาน และได้ผลผลิตกลับมาใหม่ไม่มากเท่าที่ควร		- ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-	
			4	การล้างเครื่อง □  S ต้องทำการตัดกระแสไฟทุกครั้งก่อนการล้างเครื่องเพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องจักร  E ไฟช็อต ใบมีคบาดมือ ใบพัดบาดมือ  Q ล้างเครื่องให้สะอาด  E การเดินเครื่องครั้งต่อไปอาจทำให้สินค้าปนเปื้อนได้			- แจ้งหัวหน้างานเพื่อจะได้แจ้งช่างมาหาทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ - ในการผลิต - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1	-	-