6	S PolyMerit wo		WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน SAFETY		จัดท่			
SaleeColour	PolyMerit Making butter tomorrow	เรื่อง	ขั้นตอนการถ้าง Cooling Air				DO NOT	COPY				
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-068		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานร		รวม	
เครื่องจักร	Cooling Air	แก้ไขครั้งที่	00		หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety)					
รหัส	27CLT200-1,27CLT200-2	วันที่บังคับใช้		13/7/2018	🗌 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			24 ชม./วัน		
	รูปภาพ		ลำดับ	<ul><li>ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li></ul>			มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน ( คน เครื่อง			
All Market Palls Co. List & Palment and Co. L			1	ปิดสวิทช์ไฟ Cooling Air S มือค้องไม่เปียกน้ำ E ไฟฟ้าคูคอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต Q ต้องกดปุ่มปิดระบบการทำงานของเครื่อ	งจักรก่อนทำความสะอาดทุกค	รั <sub></sub>	เช็คสวิทซ์ความคุม Air ให้แน่ใจว่า Air ปิคเ	สนิท	1	-	-	
		atunia unu	2 ปิคสวิทซ์เบรกเกอร์ ควบคุม Cooling Air				ปิดสวิทช์ใฟฟ้า ระวังไฟฟ้ระวังอันตรายจา	ากไฟฟ้าคูต	1	-	-	
			3 ปีควาล์วน้ำและทำการปล่อยน้ำใน Cooling Air S วาล์วน้ำไม่ชำชุด E น้ำท่วมพื้นอาจทำให้พื้นลื่นได้รับอันตราย			ปิดวาล์วน้ำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วาล์วน้ำอยู่ในตำแหน่งปิด		1	-	-		

S PolyMerit		WORI	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จั	, ดการ	ผู้ควบคุมงาน SAFETY			จัดทำ		
SaleeColour	PolyMerit Miking better tomorrow	เรื่อง	ขั้นตอนการล้ำง Cooling Air									
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-068		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		รวม	
เครื่องจักร	Cooling Air	แก้ไขครั้งที่	00		√ หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย ( Q = คุณภาพ	ម (Safety)		24 ชม./วัน		
รหัส	27CLT200-1,27CLT200-2	วันที่บังคับใช้		13/7/2018	🔲 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = พุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม					
	รูปภาพ		ลำดับ	ลำดับ ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข			เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิ		
			4	เปิดฝารังผึ้งทั้ง 4 ด้านออก  S ระวังฝารังผึ้งหล่นใส่เท้า  E อาจได้รับอันตรายจากฝารังผึ้งหล่นทับ			ถอดฝากครอบ ระวังฝาครอบร่วงใ <i>ส</i> ่เท้า		1	-	-	
			5	ถอดฟิลเตอร์แอร์ออกมาล้าง หลังจากล้างทำความ S น้ำเสียกระเด็นเข้าตา E ฝุ่นสารเคมีเข้าตา Q ระบบ Chiller สามารถทำงานได้ตามปก่		บกลับเข้าที่เดิม	1.ถอดตะแกรงใช้น้ำสะอาคล้าง 2.ใช้แปรงขัด Filter ทำกวามสะอาค 3.เวลาทำความสะอาค Filter ระวังน้ำเสีย ไา	หลลงสู่ รางระบายน้ำฝน	1		-	

5	AD-1-N/	WOR	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		จัดทำ		
SaleeColour	♣ PolyMerit Merit	เรื่อง	ขั้นตอนการถ้าง Cooling Air				DO NOT	COPY				
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-068		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		เรวม	
เครื่องจักร	Cooling Air	แก้ใขครั้งที่		00	✓ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ		24 ชม./วัน			
รหัส	27CLT200-1,27CLT200-2	วันที่บังคับใช้		13/7/2018 🗌 แว่นดา 🗹 ถูงมือยาง			C = พุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			24 DN./JR		
	รูปภาพ		ลำดับ	ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน คน เครื่อ			
		4	6	ทำความสะอาด Cooling Air			1.ใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาด Filter		1	-	-	
	THE STATE OF THE S			S ระวังลื่น,ระวังน้ำยาล้างจานกระเดินเข้าตา			2.ระวังน้ำเสียและเศษวัสดุจากการล้าง ใหลลงสู่ รางระบายน้ำฝน					
		A TO		E ทำให้เกิดตะกอนหรือน้ำสกปก อาจเป็นอันตรายต่อทางเดินระบบหายใจ								
				ประกอบรังผึ้งทั้ง 4 ด้าน (เมื่อทำความสะอาคเสร็	างแล้ว)		แจ้งหัวหน้างานทำการตรวจเช็คอีกรอบก่อง	นใช้งาน	1	-	-	
			8	ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากประกอบเครื่อง	1		แจ้งหัวหน้างานทำการตรวจเช็คอีกรอบก่อง	นใช้งาน	1	-	-	