کد مدرک: HSEW-15 تاریخ تهیه: 1405/08/17 تاریخ بازنگری:	دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری	خوارزمی گستره فناوری

۱- ایمنی فردی	• جوشکار می بایست از لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش ایمنی، عینک جوشکاری ماسک تنفسی فیلتر دار، ماسک جوشکاری یا کلاه ماسک جوشکاری و پیش بند چرمی استفاده کند. • در انجام هر گونه عملیات برشکاری استفاده از تجهیزات فردی از قبیل لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش ایمنی عینک و ماسک تنفسی الزامیست.
۲- ایمنی عمومی	• کابل های جوشکاری بایستی به طور مرتب و قبل از استفاده بازدید گردند تا در صورت هر گونه آسیب دیدگی بلافاصله تعویض شوند و نیز محل تماس انبر اتصال تمیز و عاری از رنگ و چربی باشد. • اگر قطعه کاری با استفاده از حلال ها، چربی زدایی شده باشد، می بایست پیش از شروع جوشکاری آن را کاملاً پاک و خشک نمود. • تماس روغن، گریس و مواد قابل اشتعال و انفجار با کلیه دستگاهها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری گاز اکسیژن و استیلن ممنوع می‌باشد. • استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع می باشد. • استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع می باشد. • برای روشن نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری می بایست از فندک مخصوص آن استفاده نمود. • شیلنگ ها و اتصالات رابط می بایست استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی و یا هر نوع نقص دیگری باشد. • سیلندرهای گاز می بایست بطور قائم و مطمئن در جای خود محکم گردند و با زنجیر مهار گردد تا از افتادن احتمالی آنها جلوگیری شود. • در صورت آسیب دیدگی بدنه سیلندر، اپراتور می بایست از آن استفاده نکرده و به واحد HSE اطلاع دهد. • در صورت آسیب دیدن فلش بک به علت برگشت شعله، فلش بک می بایست تعویض گردد.
۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار	• کلیه عملیات جوشکاری و برشکاری باید توسط افراد ماهر صورت پذیرد. • عینک و ماسک های جوشکاری و برشکاری می بایست به خوبی نگهداری شده و همواره تمیز و بدون عیب باشند. • قبل از انجام عملیات جوشکاری و برشکاری، مانومترها، اتصالات و شیلنگ ها می بایست از نظر خرابی، نشتی و زدگی بازرسی شود. • وضعیت ایستایی دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری و برشکاری می بایست به گونه ای باشد که از هرگونه حرکت اتفاقی جلوگیری به عمل آید. • قبل از انجام هر گونه عملیات برشکاری می بایست محیط اطراف برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی پاکسازی شود. • اپراتورمی بایست قبل از شروع کار سرپیک را از نظر وجود گرد و غبار و گرفتگی احتمالی بررسی کند. • بهره برداری از سیلندرهای تحت فشار فقط به صورت ایستاده مجاز است. • اپراتور می بایست قبل از اتصال دستگاه های برقی به پریز، از سالم بودن کابل های برق و اتصالات برقی مطمئن گردد. • کلیه دستگاه های برقی دارای بدنه فلزی، می بایست دارای سیم اتصال به زمین باشد.













تهیه‌کننده :	تأییدکننده :